



جزوه باما

دانلود جزوات، نمونه سؤالات
و پروپوزنت‌های دانشگاهی

Jozvebama.ir





جزوه باما

دانشجویان و اساتید توجه داشته باشید جزوه موجود به صورت اختصاصی توسط وب سایت **جزوه باما** تهیه گردیده است و تمامی حقوق مادی و معنوی آن برای این وب سایت محفوظ می باشد.

Jozvebama.ir

گروه دانش آموزان پایه اولی

استاد ناهید

گروه آینده : میلاد رضایی

* طراحی یعنی به دست آوردن ابعاد و اندازه.

دروس سازه ای در مهندسی عمران به دو دسته تقسیم می شوند:

(۱) دروس تحلیلی: استاتیکی، تحلیلی سازه (۱)، تحلیلی سازه (۲)

هدف از دروس تحلیلی، به دست آوردن نیروها داخلی است. (و هم همین عکس العمل ها تکیه گاه می)

(۲) دروس طراحی: مقاومت مصالح، سازه فولادی (۱)، سازه فولادی (۲)، سازه بتن آرمه (۱)، سازه بتن آرمه (۲)

موضوعات:

موضوع اول: مفاهیم پایه: فولاد به عنوان مصالح سازه ای، مزایا و معایب فولاد و تاریخچه آن، تفاوت فولاد با آهن، روش های

در فولاد، مشخصات مکانیکی فولاد (رفتار فولاد در اثر اعمال بار به صورت اجزا)، مشخصات فیزیکی فولاد (مانند ضریب انبساط طولی

وزن مخصوص فولاد، ضریب الاستیسیته فولاد (ع)، ضریب پواسون (د)


(۸)

موضوع دوم: مشخصات هندسی سطوح: مرکز سطح، شعاع اول سطح، شعاع دوم سطح (همان انحنای)، شعاع مقطع، شعاع ژیراسیون

* در دروس تحلیلی گفته شد که در سازه ها نیروی داخلی وجود دارد و تا زمانی که سازه در برش نزنیم، نیروی داخلی ظاهر نمی شود. برای

ظاهر شدن نیروی داخلی نیاز به برش داریم.

* مک‌المان سازه‌ای در تقاضای آبعدی، در سجد، تریس شرایط بارگذاری، ۶ نوع نیرو به المان وارد شود که مطابق شکل است.



* نیروی گرشی و نیروی فشاری، نیروها محسوب هستند.

* نیروی ۷ در شکل با نیروی برشی است.

* M_x و M_y گند خمشی و T گند چرخشی ۱.

گند چرخشی ۲.

* در بعضی از سازه‌هایی که با آن‌ها کار می‌کنیم، بعضی از نیروها صفر هستند. مانند خرپاها که فقط نیروی محوری (گرشی یا فشاری) دارند.

خرپا: سازه‌ای است که از ۲ شرط زیر پیروی کند:

۱) تمام اعضا به صورت دو سر معلق باشند.

۲) نیروها فقط به مفاصل وارد شوند.

بنابراین در خرپا، V_x ، M_x ، M_y و T (Torsion) صفر هستند و وجود ندارند. خرپا فقط نیروی محوری دارند.

* نیروی برشی و گند چرخشی، همواره، همزمان با هم وجود دارند. یعنی V_x و M_x ؛ هم همزمان وجود دارند و هم V_y و M_y نیز همزمان وجود دارند.

می‌تواند.

در عمل و در پروژه‌ها واقعی، چون مساحت‌ها از نوع تکی و کاملاً صلب هستند (مانند سقف تیرچه بلوک، کامپوزیت، دال تکی)

همچنین افراسین، کاهش طول در تیرها، بتاریم، یعنی نیروی محوری بتاریم. اما در ساختمان‌های صغیری (سوله‌ها) مساحت‌ها

تکین (صلب) نیستند. بنابراین در این سازه‌ها احتمالاً نیروی محوری کم داریم.

* حجم صلب، همین است که فاصله بین دو نقطه ای در آن نسبت به هم تغییر نمی‌کند.

* در تحلیل سازه با قاب‌ها آشنا شدیم. قاب مجموعه‌ای از المان‌های قائم گوشه‌ها و المان‌های افقی تیرها است.
(Frame) (Columns) (Beams)

* پایداری المان‌های سازه‌ای بستگی به موفقی هستند. و مثل خرپا قوت نیروی محوری دارند.
(Bracing)

* مسافت ساختمان در این مرکز نقل (جرم) است. نیروی لرزه به مرکز نقل وارد می‌شود. اگر المان مسطح باشد، نیروی لرزه به وسط

مسطح وارد می‌شود. در سازه‌های بلوکی غیر مسطح یا غیر متقارن، نیروی لرزه به نقطه‌ای که سنگین‌تر است در جرم در آن متمرکز وارد می‌شود.

* مرکز سختی: موربانه باید میری المان مقاوم در مقابل لرزه داشته باشد. حال اگر مرکز این المان‌ها را به دست بیاییم، مرکز سختی


را می‌توانیم. مرکز سختی در مقابل نیروی لرزه وارد بر مرکز نقل مقاومت می‌کند.

* دیوار برشی و پدند از المان‌های مقاوم مورد استفاده برای لرزه هستند.

* دیوار برشی در تعیین و تغییر محل مرکز سختی نقش مهمی دارد.

* مرکز لرزه‌شناسی و مرکز نقل باید برهم منطبق باشند اما گاهی اوقات برهم منطبق نیستند این مسئله باعث ایجاد کوپل نیرو و چرخش می‌شود.


پس باید دیواره‌های دیوار بند در سازه به صورت متعامد و در راستای هم قرار گیرند. در غیر این صورت مرکز خمشی و مرکز جرم برهم منطبق نمی‌شوند.



e مرکز خمشی
CG مرکز ثقل

چرخش اتفاق می‌افتد

* پلان طراحی شده از تو معمار باید حتی الامکان متعامد باشند حتی اگر متعامد نباشند می‌توانن پلان را از زخم به کوپل‌های متعامد



* نیروی زلزله را با سلی مافول (م یوتی جی) (Ema) مشابه به سازه وارد کنند که به شدت زلزله را حاصل کانونی زلزله و اثرات آن است.

این حساب در جرم ضرب می‌شود و برابر می‌شود با نیروی زلزله که مرکز ثقل وارد می‌شود. به همین علت است که می‌گویند باید مافول را همی المقدور

متکب ساخت تا در مقابل زلزله مقاوم شود. چون جرم کم تر باشد با فزاید در حساب، نیروی کم تر می‌آید.

* زمین که روی آن زندگی می‌کنیم مثل یک تخم مرغ با صفحات کله در کله است این صفحات به نام صفحات تکتونیکی شناخته می‌شوند. این صفحات

کند و آرام حرکت می‌کنند و پوزتر زمین را می‌سازند. این صفحات نسبت به هم حرکت می‌کنند. گاهی از کنار هم می‌گذرند به هم فشار وارد می‌کنند و از هم دور می‌شوند.

اما این حرکات را حس نمی‌کنیم علت این امر این است که در محل اتصال صفحات لب‌هایی وجود دارند و مانع از شکل خوردن شدید صفحات می‌شوند.

این لب‌ها مثل یک سازه مهار هستند.

* زلزله زمانی رخ می دهد که این سببها گسستاده ها گسسته می شوند و نمی توانند حرکت صفحات را کنترل نمایند در واقع این گسستاده ها

در طی سالها میل ارتزی نامی از تایل و کورت صفحات را جذب می کنند و بعد از این سالها به خاطر جذب انرژی خیلی زیاد آزاد می گردند

همین ترک برداشتن گسستاده ها کافی است تا انرژی عظیمی به زمین آزاد شود که گاهی اوقات به لرزش تبدیل می شود یا صدای مهیب و ویرانی ها
زیاد مشاهده می شود.

* در ایران تاکنون 575 گسل شناخته شده که 20 تای آن ها به عنوان گسل خطرناک شناخته شده اند.

* حدود 78 شهرهای ایران روی گسل ها خطرناک بنا شده اند.

* با توجه به مشکلات گفته شده زمین لرزه است که وقتی سالها در منطقه ای زلزله رخ نمی دهد یا مدت زیادی از آخرین زلزله نگذرد

و نیم قرن و زانیم که در آن منطقه گسل وجود دارد بزرگ می شویم چون می دانیم انرژی ذخیره شده در حال افزایش است.

* به محل انتقال صفحه گسل می گوئیم.

* بین انرژی آزاد شده زلزله در بیشتر رابطه برقرار است $\log E = 11.8 + 1.5 M$

که در آن M بزرگی زلزله و E انرژی آزاد شده به حساب می آید.

مقدار فوق العاده که با افتادن تلسون کوچک در هم به بزرگی زمین لرزه انرژی آزاد شده آن تقریباً 31.6 برابر می شود. انرژی آزاد شده

میزان لرزه 8 ریشتری برابر با انفجار یک میلیارد تن TNT برآورد شده است.

* هر چه عدد ریشتر با لاتر رود مدت زمان زلزله نیز بیشتر می شود.

* در مورد زلزله در هندس این پارامترها را با هم مقایسه می کنند: مساحت زلزله مدت زمان وقوع زلزله. محتوای زلزله یعنی این که زلزله با چه

فرکانس به سازه وارد می شود و فرکانس طبیعی ارتعاشی سازه با فرکانس زلزله برابر می شود و آن فرکانس زلزله در خاک زیر سازه پدید می آید و این پدیده را پدیده

می گویند یا ضریب ریشتر در هندسی مهم نیست و هیچ هندسی نمی تواند در مورد تعداد سازه در سبب ریشتر صحبت کند و تعداد سازه

همیشه ریشتر زلزله تحمل می کند. ریشتر واحد هندسی نیست.

* طبق آیین نامه ساختمان های که در ایران هستند باید سبب 0.35g را تحمل کنند. این مقدار در شهرهای دیگر با توجه به مساحت زلزله

متفاوت است. مثلاً برای اصفهان 0.25g است.

* مرکز سختی به سازه ها، بادبندها و المان ها و تمام لرزه ای وابسته است.

* هر چه نیروی متوالی تر باشند و ابعاد آن ها بیشتر تر باشند مرکز سختی به همان سمت متمایل می شود. (مختصر)

* اگر سازه ها در یک سازه باشند و در صورت یکسان و متمایل باشند مرکز سختی در عقابله وسط درازتر می شود.

* نکته شده نیروی زلزله به مرکز نقل در هر نموداری سازه حول مرکز سختی وجود می پذیرد.

* معادله $F \cdot KD \rightarrow K \cdot F$ هر چه سختی بیشتر باشد میزان تغییر شکل محلی کمتر است.

* سازه های هینده و انعطاف پذیر است که فاصله مرکز نقل درازتر می شود در حالتی باشد در حالت ایده آل در هم منطبق می شوند.

* انتخاب نوع اتفاقات که کردار باشد موفقی (انفال تریه موه، تریه تریه یا موه به فوند الموه) به عهده مهندس محاسب است.

امادوس بودن این انتخاب چگونه است؟ و از کجا باید فهمیم که انفال ها چه نوعی در تقویم بلبریم (کردار موفقی)


پایسغ این است که مهندس محاسب هر دو را می تواند انتخاب کند ولی ممکن است یکی از این ها یا توسط به نفع پروژه، گران باشد و

اقتصادی نباشد. طراحی ما باید ایمن و اقتصادی باشد.

* طبق قوانین شهرسازی، ما مجاز به استفاده از حد اکثر 60٪ از مساحت داریم و طبق ضوابط انحصار سازی مناطق باید



در شمال ملک نباشد.



* تفاوت ملک شمالی و جنوبی در ملک شمالی اول وارد حیاط و بعد

خیابان

وارد ساختمان می شویم ولی در حد جنوبی اول وارد ساختمان می شویم و (مشرق در مغرب)


معمولاً

معمولاً

بعد وارد حیاط.

* برای تعیین جهت ملک اگر از آن اربع مقام است جهت از آن خود را معده جنوبی به سمت جنوب می بینیم در این صورت جهت شرق، مشرق، جهت غرب، جهت جنوب، جهت غرب، جهت جنوب است. جهت جنوب، جهت غرب، جهت جنوب، جهت غرب است. جهت جنوب، جهت غرب، جهت جنوب، جهت غرب است.

تریه مستوی موفقی باشد و به تعداد کافی باشد در هر جهت لحاظ شود.



کتاب چشمی: فای که در آن با همان تیر به ستون گردانست

* اگر به هر سطحی مثل عدم تغییر مکان مناسب برای مسطح بار بر جانبی ^{در بنا معماری} بتوانیم در دو ۲ دانگ با دیند کار دهیم، می توانیم درستی که تجربه باز شوند

(مثل جستی که بچیده همسایه است) باریک و ارتفاعات محضی کار دهیم و درستی دیند (معادله) قاب چشمی کار دهیم. اما این کلوزده شماره (راتی کا)

را افزایش می دهد.

* دیوار برشی و باد بند دو المان ^{بر} بر جانبی هستند المان ^{بر} بر جانبی و ضمیمه متعارف در مقابل نیروی زلزله را بر نموده دگر

دیوار برشی: یک دیوار بتنی است که در آن شبکه آرماتور به کار رفته است. یعنی میلگرها را به هم پیافند و در آن ها قاب بی جنبه

Shear wall

در آن بتن می ریزند.

* تقویت غلطی وجود دارد که چون دیوار برشی دیواری بتنی است پس همانا باید فقط در سازه بتنی به کار رود در حالی که این تقویت در سازه

و دیوار برشی در سازه فولادی هم کاربرد دارد.

بند (بهارش)؛ یک سری المان ضرب درسی که بین تیرها و ستون ها ^(معمولا) زاری می کنند. وقتی باد می خیزد درسی یا بند (X) باریک می ریزند

Bracing

بعداً نام دارد

* شکل انواع دیگر محسوس ریزند: (۱) (۷) (۱۱) (۱۷)

* برای سازه‌های سبب از 3 تا 4 طبقه (تیمی یا فولادی) سیم‌کشی سیم‌کشی متقوس صورت می‌گیرد.

* اضافه کردن دیوار برشی یا بادبند می‌تواند در کاهش ابعاد ستون‌ها و در نتیجه افزایش فضای مفید سازه‌ها و در نتیجه افزایش ظرفیت باربری مفید باشد.

* بادبند یا دیوار برشی به هیچ عنوان نباید به معماران ساختمان محدود بزنند. مثلاً نباید جلوی باز شدن (مثل پنجره) باشد یا به سازه‌ها آسیب بزند.

لحمه بزنند.

* سیستم باربر جانبی (دیوار برشی یا بادبند) باید در سازه به طور متقارن تعبیه شود. مثلاً تنها بالای پلان و در آرایش پلان. در صورت

باید متقارن صورت شود.

* همواره ادوات بادبند برشی نیست. چون اگر دیوار برشی بلندتر از دیوار هم‌تراز در سازه نباشد هم نمی‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم و این مسئله

است. در مکان‌های دیوار برشی از آن‌ها استفاده می‌کنیم که باربری (در پنجره) نباشد. معمولاً در مناطق محاصره شده در نتیجه در آن‌ها سازه‌ها از این دیوارها استفاده نمی‌کنند.

برای کار کردن دیوار برشی است.

* باید در تمام طبقات امکان تعبیه سیم‌کشی باربر جانبی وجود داشته باشد و اگر فقط در یک طبقه امکان تعبیه آن نبود، در کل سازه از آن استفاده

نباید. این سیم‌کشی باربر را فرودار

* در دیوار برشی، حتی المقدور نباید بزرگ شود و در صورت نیاز باید در حد فوری تعمیر شود و اگر در دیوار برشی، تیرچه بزرگ در کنار

باید استقامت مقهور شود.

* ضخامت دیوار برشی کم از 30cm نباشد.

* دیوار برشی باید در سطح دو سوخت قرار گیرد!

* وقتی تعداد طبقات در سازه بتن یا فولادی از 4 طبقه بیشتر باشد، مستقیم باید جانی توصیه شده، دیوار برشی است. چون تغییر مکان خارا

بر سخت می‌کاهد.

* سوالی که ماند یا کارها خرابی از سازه بتن یا فولادی است؟ یا سازه بتن است که این سوال درست است.

حمله آرماتور در سطح و جرم خود، عملکرد خود سازه ایمن و قابل اطمینان است.

اما از نظر هزینه، باید گفت که سازه فلزی حدود 30 الی 40 درصد، اجزای آن آری نسبت به سازه بتن دارد.

از نظر سرعت اجرا، سرعت اجرای سازه فلزی پس از سازه بتن است.

ادامه بر مصلحان:

مصلح ۱: طراحی اعضای کششی: زمانی که قوطی نیرزی کشش تحمل می‌کند. مثل بارندها، المان‌های فرعی

مصلح ۲: طراحی اعضای فشاری: مصلح ۳: طراحی اعضای خمشی

مفضل هاشمی: طراحی اعضای مری و جوشی فصل هشتم: طراحی اعضای جوشی

* امتحان پایان ترم کتاب بزاز است.

* کتب مرجع: (۱) کتاب طراحی سازه های فولادی، استاد شاپور کاظمی

(۲) مقررات ملی ساختمان، مبحث دهم

(۳) کتاب طراحی سازه های فولادی به روشی حالات حدی، جلد پنجم، دکتر مرتضی قادری
LRFD

اصول طراحی سازه ها:

۹۸، ۷، ۹

طراحی مطلوب خواننده است که منتهی به بهترین حالت اعضای سازه می شود. اهداف مطلوب از طراحی بهترین می تواند موارد زیر باشد:

(۱) دست یابی به کم ترین هزینه ساخت - (۲) حداقل کردن وزن - (۳) کاهش زمان ساخت - (۴) کاهش زحمت انسانی

در امت ترشدن احرا با دست یابی به حداقل کاری از سازه مورد نظر

روند طراحی یک سازه:

الف) طراحی معماری سازه و تهیه نقشه های آن، این نقشه ها توسط مهندسین معماری با توجه به ضوابط مقرراتی و دلگرمی، نوع کاربری مورد نیاز

از سازه و ملاحظات زیبایی شناسی تهیه می شود.

ب) تعیین سیستم سازه ای (بازرسی): جهت تحمل و انتقال انواع بارها نقلی و جانبی به پی سازه یک یا چند سیستم سازه ای در سازه

در نظر داشته باشید که سیستم های تاب خورشیدی، تاب بادی، دیوار برقی، دیوار برود - از جمله آن ها می باشند.

ب) بارگذاری سازه: این مرحله از طراحی که تا حدودی تقاضای مهندسی را در بر دارد مهم ترین مرحله در روند طراحی است.

ت) تعیین ابعاد اولیه اعضای سازه: برای انجام مراحل تحلیل سازه گانه معین باید ابعاد اولیه مقاطع مشخص باشد تا در روند تعیین توزیع

بارها، در روش های گوناگون تحلیل مورد استفاده قرار گیرد. در ابتدا باید سازه به یک روش های تویبی، تحلیل و طراحی اولیه ای برای اعضای سازه انجام

می دهند. اگر اوقات حدس اولیه ابعاد به کمک تجربه انجام شود.

ث) تحلیل سازه و تعیین نیروهای داخلی: این مرحله با شماره از روش های معمول محاسباتی در تحلیل سازه، توسط نرم افزارها مهندسی انجام می گیرد.

حدس اولیه مناسب برای اعضای سازه می تواند منجر به نتایج منطقی از تحلیل گردد.

ج) طراحی اعضای سازه: این مرحله به کمک آسین نامنه طراحی و بر اساس اصول مکانیک جامدات صورت می گیرد.

چ) تحلیل طراحی مجدد سازه: با توجه به این که تحلیل است ابعاد لازم برای بعضی از اعضای سازه با مقادیر حدس زده شده اولیه همخوانی ندارند.

معمولاً مراحل ۳ و ۴ همگرا و این روند تا رسیدن به ابعادی که نیروها حاصل از تحلیل سازه بر اساس آن ها روابط طراحی مرحله چ را برضا کنند

ارامه می یابند.

ح) تهیه نقشه های اجرایی: در پایان، طرح سازه به نایب حاصل از طراحی تمام اعضا برای به کارگیری توسط مهندس عمران سازه به صورت نقشه های اتانم تولید می دهد.

بازگشت و بارها دارد رسانی ها: بازگشتی سازه کلی ازادین اعتمادی است که باید در طرح سازه ها توسط مهندسین انجام شود. در مورد ران ؛

مکتب هشتم از مقررات ملی ساختمان، وظیفه تعیین حداقل بارها و در سازه را به عهده دارد.

* در مباحث بارگذاری، بارها به ۲ دسته اصلی تقسیم می شوند: بارها قائم و بارهای جانبی. بارهای قائم در راستای نقل زمین عمل می کنند

اما بارهای جانبی بصورت اعضا ریبها همان اعمال می شوند. مثلا بارهای مرده، زنده و بار برف، بارهای قائم هستند. هم چنین بارها

زلزله و باد، بار جانبی هستند.

* در حالت کلی انواع بارها و در سازه بدین صورت است:

الف) بارها مرده: شامل وزن تمام اجزای دائمی در قسمت های ثابت ساختمان است که بار آن ها به سازه اعمال می شود. شامل

وزن دیوارها، سقف ها، تیرها، ستون ها، سقف ها، پوشش بام ها، مکان، وزن تجهیزات و کامیونیت ساختمان و کلمه تجهیزات ثابتی که

در سال اول عمر سازه با آن همراه خواهد بود. تخمین میزان بارها مرده نسبت به بارها و در سازه بدین طریق می توان انجام داد و اعداد بدست

آمده بیش از کامل اعتماد در این بارهاست. با توجه به شرایط لرزه خیزی اولیه و سایر مستقیم بارها مرده در ایجاد نیروها ناشی از زلزله در اعضای سازه و توهم می شود

حتی المقدور نسبت به کاهش تعداد بارها مرده اقدام کرد.

ب) بارها زنده: بارهای زنده از وزن اجزای غیر دائمی ساختمان که هنگام استفاده از سازه به آن اعمال می شود و شامل بارها و در سازه

حرکت سطح مثل بار زلزله برف، و باران نمی شود. برخلاف بارها مرده عدم قطعیت در بارها زنده پس از آنست. در مکتب هشتم مقررات ملی

با برهنه زنده بود و حرمت آن نعلی در دنیا محلی هفت گشته است.

* تفاوت اساسی بارهای زنده و مرده اینست که بارهای زنده صیغره و غیر قابل پاره شدنند و تعمیر در آن ها در طول زمان و هم چنین مکان

افزودند.

بار زنده انسانی است؛ بارهایی همچون با قابلیت حرکت؛ مانند آثار منزل و مسائل اداری و... و یا بارهایی همچون ویلی بار است که مانند ضلع المثلث

صواب است. که از گنبد قابل توجهی در سازه ایجاد نمی کنند.

بار زنده دنیا مکتبی؛ بارهایی همچون بارهای گنبد قابل توجه در سازه مثل بار آسانسور ها، خودروه ها، جرثقیل ها و... که گاهی بارهای فیزیکی

نابینا می شوند.

ب) بار زنده: در اصل از برف که به ساختمان ها اعمال می شود، در موقع خوفناکی و محل ساختمان از توأم بار زنده برف همگن

ساختمان و وضع آتش گریز پس آن بار و... در بار برف را لازم است مصلحت برای بام نگاه داشته شود در ساختمان که محل آن

برف در آن جا جمع شود، در نظر گرفتن؛ مانند جاهای بالا آورده شده، با بلای ها و فواید برف های رو برف. بار برف در آن نام ها بر اساس

درصدی از حد آن بار برف روی زمین تعیین می شود. چون معکوس از برف همانست؛ همگن است در اثر وزش باد از روی بام یا زمین برف زده و یا

در میل حرارت داخلی ساختمان آبر شود.

ت) بار باد: بار باد بر همه سازه ها مؤثر بوده حاصل آن؛ ایجاد تنش در اعضای سازه است. در ساختمان های مسکن اینگونه

اثرات بار ممکن است خلی شدید باشد. جفتها اگر ساکن در زواجی باز و بادشیز و اگر گشته باشد. بار بار در سی سطح جانبی و امان
در جهت عمود بر سطح بوده و بصورت کلس با فشار امکان می شود.

ث) بار زلزله: کلمه سازه ها باید در اساس نیروهای ایجاد شده در آن ها در اثر لرزش های ناشی از زلزله هم فروغ شوند. فشار و باد
ساختها در زلزله طرح (زلزله که احتمال تجاوز از آن (احتمال وقوع آن) در طول 50 سال عمر سازه و فشار کم از 10 در صد
توسط آسین نامه ها تعیین می شود.

ج) بار وزن و فشار خاک با فشار توأم خاک و آب: در سازه هایی که در تماس مستقیم با خاک قرار دارند باید اثرات ناشی از فشار جانبی
خاک اشباع یا غیر اشباع بر سازه نیز در نظر گرفته شود. این فشار جانبی بر اساس اصول علم مکانیک خاک تعیین می شود.

* قاب ها مجموعه ای از تیرها و ستون ها می باشند که برای تحمل بارهای تعالی کاربرد دارند.

* اگر در قاب ها، افعال تیر به ستون گنجانده باشد، قاب خمشی دار موفلی باشد قاب ساده موفلی نام دارند.

* این که افعال سازه به خود سازه موفلی باشد، گنجانده تغییر در تعریف قاب خمشی یا موفلی ایجاد نمی کند.

* مبراه سازه های 4 الی 8 طبقه (50 تا 55 درصد ساختمان ها) بهترین انتخاب برای بلایه، یک صد المنی قابل قبول است که

بهر تعالی را به کمک قاب ساده متعال در عین (به شرط داشتن المان های باربر جانبی)

* تعداد بار مذب های الزم در مسای های مختلف بستگی به سطح زیر بنای طبقه دارد. از سطح زیر بنای طبقه حدود 300 الی 400 متر مربع

4 صفت در هر راستا کفایت می کند. بدین است که در هر دو جهت مسرت را به سمت راست و چپ باید اندازه گیری کرد. نیاز داریم.

* قاب ساده نمی تواند بیرون جانی را تحمل کند. قاب خمشی می تواند.

* اگر محدود بود در هر دو راستا از بار سست استفاده کنیم، پس هر دو جهت قاب ساده خواهد بود. اعتقاد این است. اما در غیر این صورت

در یک راستا از قاب ساده + بار سست و در راستای دیگر از قاب خمشی استفاده می کنیم.

* در دروس تحلیلی دوسری معمول داریم: یکس العمل تکمیلی (۲) نیروهای داخلی

* ما دو نوع سازه می شناسیم: (۱) سازه معین - (۲) سازه نامعین

(۱) سازه معین: سازه ای است که با استفاده از معادلات تعادل می توانیم مجهولات را بدست آوریم. یعنی تعداد معادلات با مجهولات

برابر است.

* اگر تعداد مجهولات کم تر از 3 باشد؛ سازه نامعین است. اگر تعداد مجهولات بیشتر از 3 باشد؛ سازه نامعین است.

تفاوت سازه معین و نامعین: در سازه های معین ما با استفاده از معادلات تعادل برای مجهولات را می یابیم. اما در سازه های

نامعین، ما برای یافتن مجهولات، علاوه بر معادلات تعادل، معادلات مسرت نیز نیاز داریم که بخشی از این معادلات، معادلات سازگاری

تغییر شکل ها. برای نوشتن معادلات اثرشی و سازگاری تغییر شکل، با ابعاد و اندازه متعلق نیاز داریم.

* ما برای سازه های نامعین با ابعاد نیاز نداریم. اگر سازه نامعین نیاز داریم.

آشنایی با فولاد:

* اولین فلزی که در صنعت ساخته شد و به عنوان عضو از سازه مورد استفاده قرار گرفت چدن است.

* چدن آهنی است که بین 1.5 تا 3 درصد کربن داشته باشد.

* در سازه از فلز به عنوان مصالح سازه‌ای، به مسافت پل قوسی در انگلستان یادمانه 30m با استفاده از آهنی چدنی

به سال 1777 تا 1779 برقی کرد.

* چدن، مقاومت کششی پایینی دارد. برای کاهش این ضعف، درصد کربن را کاهش دادند و آن را به حدود 0.5 درصد رسانند و آن را آهن خام نامیدند. اما باز هم به مقاومت کششی مطلوب دست نیافتند پس دوباره درصد کربن را

کاهش دادند و به 0.5 درصد (یعنی کم‌تر) و اسم آن را فولاد گذاشتند.

* فولاد آهنی است که میزان کربن زیر 0.5 درصد است.

نورد کردن: برای شکل دادن به فولاد به آن حرارت می‌دهند (حدود 1700 درجه) تا به شکل خمیری درآید. پس این فولاد

خمیری را از غلتک‌های عمودی می‌گذرانند. در عبور از این کار، فولاد شکل مورد نیاز خود را می‌گیرد. پس فرآیند نورد کردن گویند.

ویژگی‌های فولاد به عنوان مصالح سازه‌ای:

1) اسکلت فولاد نسبت به وزنش مقاومت بسیار کمی دارد. یعنی وزن کمتری از فولاد مقاومت بسیار کمی از بتن با وزن مشابه دارد.

۲) اسطک فولادی مندر کل با همال های گامه و چون نسبت به ابعاد تقادرت سبب ترزی دررد؛ در توانی که محدودیت ابعاد فولاد داریم.

از تفرقه تقو معاری و یا نسبت) در توانیم از اسطک فولادی استفاده کنیم. چون ابعاد متعلق (سولک) فولادی کم تر می شود و برای تا من و یا در کنگر

به مالک می کند و به فضای معاری افزاینده می آید.

۳) سرعت ساخت سازه های اسطک فولادی سبب تر است. چون سبب تر کارها در کارخانه انجام می شود و در محل فقط جوش و سیم

جاء گذاری انجام می شود.

۴) در سازه های اسطک فولادی ارتفاع ترها کم تر از ارتفاع تر در اسطک بتنی است. در نتیجه ارتفاع خالص طبقه از زمین یافته و فضای

فره معاری کاهش می یابد.

۵) اسطک فولاد شکل پذیری بهتری دارد و در حرکت رفت و برگشتی و نوسانی زلزله خاصیت ارتجاعی سبب تر می دهد و سبب تر در تمام

می آید. چون رفتار ترد ندارد. مثل بتن نسبت که شکنجه و ترک بخورد. این خاصیت فولاد باعث استهلاک انرژی زلزله می شود.

۶) اجزای اسطک فولادی نسبت به بتن هزینه سبب تر می دارد و گران تر نمی شود (ساید حدودا 30 الی 35 درصد)

۷) در اسطک بتنی هزینه ها مرحله به مرحله برداشت می شود و مرحله به مرحله مصالح خریداری انجام می شود. اما در اسطک فلزی هزینه ها

مالی سبب تر است.

۸) مستقیمات مکانیکی متفاوت: فولاد از تقو تقادرت کنواخت حسد و تقادرتان از اسطک بتنی است. اما در سبب تر این گونه نیست و در سبب تر

(در کل متعلق)

عوامل محیطی و عوامل اجرایی و البته است. **نسبت آب**، **ابعاد سازه** و **وزن**، **رختن بتن** از ارتفاع غیر مجاز، **نسبت آب** به **سیمان** هم چنین

* **نسبت آب به سیمان** **لیحا** در بتن بسیار تاثیر مثبت است و بین 0.4 تا 0.6 معمولاً متغیر است. **الیه** در این **مخامض** و

از جمله **بتن** با **تعدادت** بالا این **نسبت** تا 0.3 یا حتی 0.25 کاهش یابد. **سیمان** از **لیحا** بالا **خبر** سیمان را در این **تر** کرده **کار**

با **بتن** **را** **سهیل** می **کند**. اگر **چون** **توصیه** شود در **بتن** با **لیحا** **بیش** و **به** **کد** **رول** **کنده** **های** **در** **غروب**، **به** **روانی** **خبر** **سیمان** **دست** **یا** **و** **کار** **بتن** **را** **سهیل** **کند**

میزان **آب** **مورد** **استفاده** **برای** **الیم** **و** **الیم** **هیدر** **اسیون** **جدد** $\frac{1}{4}$ **وزن** **سیمان** است. **بسیار** **افزاید** **از** **آب** **سسته** **را** **از** **0.25** **لیحا** **در** **و** **انتهای** **سیمانی**

شرکت **نمی** **کند** **و** **عوض** **در** **خبر** **سیمان** **فقط** **اشغال** **می** **کند**. این **آب** **بسیار** **داخلی** **بتن** **را** **مورد** **استفاده** **و** **لوک** **تبدیل** **کرده** **و** **تعدادت** **خبر** **سیمان**

و **در** **سخت** **بتن** **رای** **کاملاً** **حوزه** **های** **معددی** **که** **به** **دلیل** **استفاده** **از** **0.25** **لیحا** **در** **خبر** **سیمان** **استفاده** **شود**، **علاوه** **بر** **کاهش** **تعدادت** **فضای** **مناسب** **برای**

موز **انواع** **لول** **و** **تخریب** **ها** **متعاقب** **در** **خبر** **سیمان** **در** **یابد**. **ماده** **آهن** **روم** **برای** **بالا** **بردن** **کاری** **بتن** **تازه**، **افزاید** **از** **آب** **و** **انتهای** **سیمانی**

لیحا **است**. **دلی** **بهترین** **روم** **برای** **انتهای** **کاری** **(بتن** **تازه** **و** **در** **به** **سهولت** **رختن** **و** **کار** **کردن** **سیمان**) **حقوقت** **آب** **به** **سیمان**

در **کد** **سخت** **شده** **و** **افزودن** **رول** **کنده** **یا** **فول** **رول** **کنده** **در** **بتن** **است**. **علاوه** **بر** **کاری** **بتن** **تازه**، **لزجت** **(و** **سختی** **سیمان** **از** **بتن** **سیمان** **کار** **است**)

لزجت **مناسب** **بتن** **سبب** **می** **شود** **که** **بتن** **در** **صحن** **عمل**، **رختن**، **ارتعاش** **و** **یرافت** **سهلی** **به** **صورت** **سهل** **و** **کفایت** **بسیار** **منه** **دو** **جای** **آن** **از** **مردم** **و**

متفرق **نشوند**. **اصولاً** **با** **افزایش** **آب** **بتن**، **کاری** **آن** **افزاید** **و** **لی** **لزجت** **به** **شدت** **افت** **می** **کند**.

(۹) **مخامض** **های** **فولادی** **برای** **تحمل** **نیرو** **های** **جانبی** **و** **زلزله**، **مکمل** **بهترین** **داند** **(به** **صورت** **سهلی** **در** **متممات** **انرژی** **زلازل)**. **در** **صورت** **که**

بسیار هکای تپنی برای تحمل بارهای ثقلی مناسب هستند.

(۱۰) در بسیاری هکای تپنی باید بیدیه خزشی رود در می شود. اما در بسیاری هکای فولادی این بیدیه سوزن خشی نمی رسد.

* خزش: تغییر شکل ماند هک تحت تنش ثابت در طول زمان خزش نام دارد. از سید علوی می (مثلاً نمونه استوانه ای استوانه ای) تحت فشار قرار گیرد.

در حفظ اصل در آن سید کرنش همگانی ایجاد می شود، به آن کرنش اولیه یا الاستیک گویند. این نمونه از در هکس و صفت پاتی بماند؛ کرنش همگانی (از نظر آتش)

آن با گذشت زمان از آن می باید. الاستیک و نام مستوفی از نمونه بار برداری شود. کرنش الاستیک اولیه بلافاصله در زمان بار برداری و از آن به بعد با گذشت

زمان، سید کرنش خزشی معلوم صورت می گیرد. بنابراین پس از بار برداری با گذشت زمان قسمتی از خزش همگانی می شود که به آن خزش پلاستیک نیز

گویند. در مقابل قسمتی از خزشی با بار برداری قابل همگانی است که به آن خزش پلاستیک نامیده می شود.

* دلیل اصلی وقوع بیدیه خزشی خروج آب جذب شده در سید داخلی خمیر سیمان هیدراته شده در اثر اعمال بار (تنش) ثابت است که در طول زمان

رخ می دهد.

(۱۱) امکان بجزایف فولاد

(۱۲) امکان تغییرات در بسیاری فولادی

(۱۳) نفوذ نامیزی فولاد: در فولاد، آب و گازهای مضر نفوذ نمی کنند. اما در بتن به علت وجود درزها و ترک ها، احتمال نفوذ مواد مضر وجود دارد.

(۱۴) همگامیت متعادل فولاد: در بتن، همگامیت کششی ۱۰ الی ۱۵ درصد همگامیت کششی است. اما همگامیت فولاد متعادل است.

ایرادات و معنق‌ها فولاد

۱) معنق در مقابل آتش سوزی: شاید مهم‌ترین معنق فولاد معنق در مقابل آتش سوزی است. فولاد در اثر آتش سوزی زیاد منبسط می‌شود و تغییر شکل می‌دهد.

(یعنی به نصف)

* بر اساس آسمن نامه‌ها، سازه‌ها فولادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند به مدت ۲ ساعت در مقابل آتش سوزی مقاومت کنند.

* حداقل گاردش پلیس تمام سازه فولاد در مقابل آتش سوزی وجود دارد.

الف) استفاده از بتن با آسمن به گونه‌ای که پنج سانتی متر بتن (در صورت امکان با جاسیم سبک) بر روی فولاد ریخته شود تا سازه مقاوم شود.

(به صورت قالب بندی یا بتونری)

ب) درختن فوم و رنگ

* فوم پلی وجود دارند که در هنگام آتش سوزی منبسط می‌شود و در مقابل آتش به عنوان سازه ای مقاوم می‌کنند.

* رنگین رنگ در ابعاد آخرات.

۲) معنق در مقابل خوردگی: هر چه محیط اطراف مرطوب تر باشد؛ احتمال خوردگی فولاد بیشتر می‌شود. از همان اول استفاده از فولاد (و دود بویون های کربنولیات)

می‌توان مصالح ساختمانی کلی از سازه در فرج گمبدهای رنگ آمیزی بدام سازه برای جلوگیری از خوردگی (از سندان) فولاد بود.

* علاوه بر استفاده از فولاد خاص (فند نمودنی) برای محافظت فولاد در مقابل خوردگی، از پوشش‌های ضد خوردگی و گالوانیزه کردن استفاده می‌شود.

قبل از اعمال گراوننگ رند، باید سطح فولادی آماده نمازی و تمیز شوند. در غیر این صورت، رند استفاده نموده برای فولاد بعد از رندی
بویزه پوسته می شود.

* بهترین روش برای تمیز کاری، استفاده از روش Sand blast (تمیزکاری با شن) مواد ساینده است. برای این کار از جامه
استفاده میکنند. با استفاده از محیط های با شدت زیاد جامه را به سطح فولادی می زنند تا این کار تمام روغن ها، جوارزاند، اکسیدهای حاصل از
نورد جوش ها و... از سطح فولاد برداشته می شوند. بعد از اتمام کار جامه جمع می شود و تا چند بار قابل استفاده است. در بعضی از کارخانه ها (با توجه به
این که جامه زود از بین می رود) از روش دیگری به نام Shotblast استفاده می شود. روش کاربرد این روش است که به جای شن جامه،
از سازه های فولادی که در روغن محکم میزنند و وجود دارند استفاده می شود. نورس سطحی وجود دارند که سازه های فولادی با قطر 2 الی 3 میلی متر و با شدت
به فولاد می زنند و سطح فولاد تمیز می شود.

* مزیت استفاده از روش Shotblast این است که تعداد دفعات قابل استفاده از جامه حاصلی کمتر از جامه است.

* مزیت روش Sudblast نسبت به Shotblast این است که جامه به علت چسبندگی کمتر، چربی را راحت تر از فولاد برمی دارد.
در حالی که جامه سطح کاملاً صاف دارد و چربی گیری خوبی ندارد.

* در عمده هفت کیفیت آماده سازی و تمیز کاری سطوح؛ برای رند مندی و لغزش میزان تمیزی سطح فولاد از استنداردی کمی استفاده می شود.
این استاندارد باید تمیزی سطح فولاد می باشد که باید از چربی ها کاملاً پاک شده و هم چنین لایه های ضخیم رند از روی سطح آن برداشته شود.

* میکرون مد = 10^{-6} m

* زنگ زدن ریح، گشای لایه‌ها است که مانع از خوردگی است.

* آروش دکل برای متعادل با خوردگی فولاد وجود دارد که تعداد سازه کم تر کاربرد دارند. مانند: (۱) حفاظت کاتدی (۲) گالوانیزه کردن

* آخرین بوقلم صغف فولاد پدیده‌ی گمانش است. مقاومت فولاد در برابر گمانش پایین است.

(Buckling)

از آن جا که فولاد مقاطع ضایعی دارد، اگر از دو انتهای آن فشار وارد کنیم، قبل از رسیدن به مقاومت مطلوب، یک انحنای پدید می‌آید که این پدیده گمانش گویند. در نتیجه، گمانش ضعیف تر اتفاق می‌افتد.

* توجه: مقاطع نازک تر یا بیشتر احتمال گمانش بیشتر می‌شود.

مقاطع یا نیم رخ های (Profile) متداول در اعضای سازه های فولادی: ۹۸، ۷، ۱۶

مقاطع فولادی معمولاً در کارخانه ها تولید می‌شوند. هر چند در بسیاری از موارد مقاطع سازه های فولادی به کمک ورق های تولیدی

توسط کارخانه ها در محل و یا توسط به ابعاد طراحی شده، جانزین می‌شوند. در ایران مقاطع فولادی عمدتاً با استاندارد DIN ۱۰۳۵


تولید می‌شوند که عبارتند از:

(۱) نیم رخ I یا INP: این مقاطع دارای مان انژیسی بزرگ حول محور قوی فولاد نسبت به محور ضعیف هستند. به علت کشش بودن،

برای تیرها مناسب بوده و برای استفاده به عنوان سقف سوله به شکل ورق به کار گرفته می‌شوند. همانند سایر مقاطع فولادی از آن ها استفاده از آن ها

دیجی دربال آن ها را مشکل می کند.

* در این مقاطع سین بال و جهن زاویه ۱۴ درجه دارد (بال های این مقاطع دارای سبب ۱۴ اینی هستند)



* INP مختلف عبارت از Normal Profile "I" می باشد.

* در این مقاطع، عرض بال نصف ارتفاع آن است. و این مقاطع با ارتفاع شان


سخت تر شوند چنانچه وقتی که کوبند INP ۱۸۰ یعنی یک ردیف INP با ارتفاع ۱۸۰mm.

* مقاطع INP از سایز ۸۰ تا ۴۰۰ برای مقاصد کاربردهای مختلف تولید می شوند.

* در حال حاضر این مقطع در ایران تولید می شود.

۲) نیم رخ IPE: این نیم رخ مانند جزئی نیم رخ های آ شکل است که در این مقاطع IPE را دارند یا این تفاوت که ضخامت

بال آن ها ثابت بوده و سبب نداشتن واکنش است یعنی در آن ها با سهولت می توانی که بال جدا کنی.




* این مقطع از سایز ۸۰ تا ۶۰۰ تولید می شود. در ایران از سایز ۱۶۰، ۱۴۰

۱۸۰، ۲۰۰، ۲۲۰، ۲۴۰، ۲۶۰ و ۳۰۰ تولید می شود.

۳) نیم رخ IPB: این نیم رخ ها، نیم رخ آ شکل است که در این مقاطع IPE با سهولت می توانی که بال جدا کنی. این مقاطع IPE با سهولت می توانی که بال جدا کنی. این مقاطع IPE با سهولت می توانی که بال جدا کنی.

تولید می شوند. این مقاطع IPE با سهولت می توانی که بال جدا کنی.

در این مقاطع، ارتفاع و عرض پل با هم برابر می باشد. به این مقاطع H نیز گویند.



IPB

در آسین نام آترکیا، به این مقاطع $Wide\ flange$ نیز می گویند.

* به مقاطع IPB ، IPE و INP ؛ به طور کلی، به مقاطع (نیم رخ تپ) A گویند؛ که از تمام آلرن نیم رخ های معرفی در این فصل های

اسکلت فلزی هستند. چون بدلیل بزرگ بودن محال انزیمی نسبت به محور $x-x$ مقاومت خمشی زیاد حول این محور وجود

دارد.


۴) نیم رخ نادرانی: این مقاطع شهادت های یک محور تعادل هستند و چنانچه بصورت کلی برای تحمل بارها به کار روند؛ به احتمال زیاد در آن ها

بسیار ایجا در نمودار این مقاطع عمدتاً در بولس سرعت ها کاربرد دارند. هم چنین در ساخت سازه های مرکب، اتصالاتی متشکل از آن ها کاربرد

کاربرد دارند.

* این مقاطع بصورت تک، مقاومت خمشی زیادی ندارند و بنابراین به عنوان یک عضو خمشی (تیر) به صورت دبل مورد استفاده قرار

* ابعاد مشخصات این مقاطع فولادی در جدول ارائه شده وجود دارد.



UNP

* استاکل (stahl) در زبان آلمانی به معنای فولاد است که در معادل $steel$ در زبان انگلیسی است.

* نیم رخ نادرانی UNP ، در آسین نام آترکیا، $channel$ نام دارد.

* این نیم رخ با ارتفاع 40cm خرد می شود.


* نموداری چهارم گوشه در شکل درج شده صورت دوجبه به کار بند (۱) [۵] - (۲) [۱]

مورد ۱- سازه است (از نظر اجرا). ولی از نظر مکنه ای بین این دو مورد، فرقی نیست.

۵- نیم رخ فلش: این مقاطع به نیم رخ های L شکل نیز معروفند و بیشتر در تقویت اعضا در اتصالات کاربرد دارند.

کمی اردهم ترین نیم رخ های ساختمانی است.

* بهترین کاربرد آن، به صورت گد یا دوجبه در سازه های فلش می باشد.



* فلش در شکل های 6m، 12m و 15m تولید می شود.

* فلش ها با بال مسافری و با عسایر نورد می شوند.

* علامت اقتصادی فلش در شکل های فنی L می باشد و بعد از آن به عدد وارد می شود که دو عدد اول معیار آن مربوط به پهنای بالها

و عدد سوم مربوط به ضخامت آن است. مثلا: L 80x80x8 mm

L 120x120x12 mm L 100x100x10 mm L 150x150x15 mm که از این سایز به بعد قیمت آن گران تر می شود.

۴- نیم رخ مربعی: این نیم رخ ها با داشتن مساحت قاعده و ارتفاع تولید می شوند. برای پهنای که قاعده سالک (در برابر ارتفاع مقطع آن)


این نیم رخ ها از ابعاد 30x60 mm تا 120x60 mm تولید می شوند.

البته باید گفت که نیم رخ مبری با قاعده در ارتفاع کمترین نیز تولید می شود. این نیم رخ متعارف با ابعاد 20x20mm تا 140x140mm تولید می شود.

* عیب عمده ی نیم رخ مبری مقاومت خمشی کم و سطوح مایل حاصل است که انتقال آن ها را مشکل می کند.

* این نیم رخ مبری در ساخت خرپا (نگ یا دبل) مهارتند و در نتیجه سفت نیروی و انعطاف سفت کاذب کاربرد دارد.

علامت اختصاری آن در نقشه های فنی T یا L است و اعداد بعد از آن به ترتیب همبندی قاعده و ارتفاع آن می باشند.



* کاربرد این مقطع در اتصالات سازه های فولادی نیم می باشد.

(V) نیم رخ Z (زد): این مقاطع عمدتاً در پوشش سقف های سبک دار (سوله) و در سازه های خاص کاربرد دارند. مرکز برش در وسط این


مقاطع برهم منطبق می باشند. در این مقاطع بدلیل عدم دارا بودن محور تقارن، محاسبه ی تنش ها باید بر اساس تئوری های خاص نامتجان صورت گیرد.



از این نیم رخ در گشتی سازی حجم استفاده می شود.

* در نقشه های فنی با حروف اختصاری Z نشان داده می شود و عدد بعد از آن، ارتفاع را نشان می دهد.

(A) قوطی Box: این مقطع جزو مقاطع چهارضلعی است و برای تحمل بزرگ بارها بسیار مناسب است. قوطی در تولید به صورت مربع یا مستطیل یا




Box 100x100x10mm

* قوطی ها مربع شکل برای سوله های با ضلع های یکسان و دایره ای در سازه های دایره ای و سازه های دایره ای استفاده می شود.

تولید می شود.

۹) لوله فولاد زینتی Box جرد متقاطع جدا زینتی را با لوله و برای تحمل بیش میان مناسب است.
Pipe



* لوله ها را با این شکل و ضخامت میزنند و میزنند.

۱۰) ورق در تمام مقاطع ذکر شده را در طول با ورق نرسیده ولی در این صورت شکل دایره مقطع ما فرجه پیدا است در قسمت

چون ابعاد و اندازه ی آن را با تعیین کنیم در اقیانوس است.

* ورق (Sheet) فولادی عمده دارای طول 6m یا حتی 12m و عرض متفاوت است.

* شرکت های معدنی که ورق فولادی تولید میکنند؛ در ورق های تولیدی آن ها دارای ابعاد زیر هستند

شرکت فولاد مبارکه: ورق با ضخامت حداقل 15mm و عرض 1.5m
 $(t=15m)$ $(b=1.5m)$

شرکت اکسین: " " بلا و بدون محدودیت عرض 1.5m $b \leq 1.25^m$

شرکت اوجسین: " " " " " " عرض $b=2m$

* در نقشه های فنی ورق را با $\frac{\square}{t}$ نمایش می دهند.

بدر آردی از استارک: مشتقات عمده ی سطوح

۱) مرکز سطح: قوایش با دست آوردن مرکز سطح:

الف) اگر جسمی دارای ۲ محور تقارن باشد؛ محل تلاقی ۲ محور تقارن، مرکز سطح آن هم است.

ب) اگر محسوس دارای یک محور تقارن باشد، مرکز سطح تمام بر روی آن محور تقارن واقع است.

ج) به طور کلی برای بدست آوردن مرکز سطح از روابط زیر استفاده می‌کنیم

$$\bar{Y} = \frac{\sum A_i \bar{y}_i}{\sum A_i} = \frac{A_1 \bar{y}_1 + A_2 \bar{y}_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots} \quad \bar{X} = \frac{\sum A_i \bar{x}_i}{\sum A_i} = \frac{A_1 \bar{x}_1 + A_2 \bar{x}_2}{A_1 + A_2}$$


* لازم به ذکر است که برای بدست آوردن مرکز سطح یک مقطع ابتدا باید یک محور مبدأ در نظر بگیریم (ترجیحاً یا منبسط است)

متقاطع. \bar{Y} فاصله عمودی مرکز سطح تا محور مبدأ است.

* متقاضی که با آن‌ها برخورد کنیم ممکن است متشکل از چند شکل ساده باشد که مرکز سطح هر کدام از آن‌ها را باید مشخص است.

در سر خود با این متقاطع باید آن‌ها را به اشکال ساده تجزیه کنیم.

مثال: مرکز سطح مقطع رودرو را بیابید.



حل: با توجه به شکل رودرو، شکل دارای ۲ محور تقارن است که می‌توانیم مرکز سطح را

از محل تلاقی دو محور تقارن بیابیم. این شکل دارای یک محور تقارن در راستای عمود بر آن

است. قطعاً مرکز سطح روی همین محور تقارن است. برای بدست آوردن محل تلاقی آن از روابط زیر استفاده می‌کنیم.

$$\bar{Y} = \frac{\sum A_i \bar{y}_i}{\sum A_i} = \frac{A_1 \bar{y}_1 + A_2 \bar{y}_2 + A_3 \bar{y}_3}{A_1 + A_2 + A_3} = \frac{(20 \times 2 \times 33) + (30 \times 2 \times 17) + (30 \times 2 \times 1)}{(20 \times 2) + (30 \times 2) + (30 \times 2)} = \frac{1320 + 1020 + 60}{160}$$

$$\rightarrow \bar{Y} = \frac{2400}{160} = 15 \text{ cm}$$


\bar{X} هم‌طور می‌توانیم بدست آوریم:

$$\bar{X} = \frac{\sum A_i \bar{x}_i}{\sum A_i} = \frac{(20 \times 2 \times 15) + (30 \times 2 \times 15) + (30 \times 2 \times 15)}{(20 \times 2) + (30 \times 2) + (30 \times 2)} = \frac{600 + 900 + 900}{160} = \frac{2400}{160} = 15 \text{ cm}$$

$Q = A \cdot d$

۲) تئز اول سطح: تئز اول سطح از رابعه در برودت است و آید.

مسائل: می خواهیم تئز اول سطح را در تار ①-① و ②-② بیابیم:



برای بدست آوردن تئز اول سطح در تار ①-① (Q₁):

تار ①-① شکل زیر است تقسیم می کنند بدست آن بالای تار

①-① است و دست در شکل پایین تار ①-① با معولا


به دست کوچه کار می کنیم (به علت راحت تر بودن حساب) اما حتی اگر قسمت بران را هم در نظر بگیریم، عدد نهایی نباید متفاوت باشد. حال اگر

دست آوردن Q₁ دست بالای تار ①-① را در نظر بگیریم: بنابراین: $Q = A \cdot d = (20 \times 2) \times ((34 - 15) - (2 - 1))$
 $\rightarrow Q = 720 \text{ cm}^3$

* در رابعه $Q = A \cdot d$ ، A مساحت قسمت مورد نظر و d فاصله مرکز سطح قسمت مورد نظر از تار ضعیف است.

$Q_2 = ((20 \times 2) \times 18) + ((7 \times 2) \times 13.5) = 720 + 189 = 909 \text{ cm}^3$

۳) تئز دوم سطح (محال انیزمی): محال انیزمی برای اشکال مستطیلی:



$I_x = \frac{bh^3}{12}$

$I_y = \frac{hb^3}{12}$

محال انیزمی برای دایره: حول هر محه عبور از مرکز سطح دایره محال انیزمی ثابت است و برابر با:




$I = \frac{\pi D^4}{64}$

قانون انتقال محورها در محاسبات همان انزیمی (قانون مورخاموازی):

$$I_x = I_{x_c} + Ad^2$$

$$I_y = I_{y_c} + Ad^2$$

مثال: می خواصیم محال انزیمی حول محور n-n را بیابیم.



$$I_{x1} = I_{x1c} + A_1 d_1^2 = \frac{20 \times 2^3}{12} + 20 \times 2 \times 18^2 = 12973 \text{ cm}^4$$

$$I_{x2} = I_{x2c} + A_2 d_2^2 = \frac{2 \times 30^3}{12} + 2 \times 30 \times (17-15)^2 = 9740 \text{ cm}^4$$

$$I_{x3} = I_{x3c} + A_3 d_3^2 = \frac{30 \times 2^3}{12} + 30 \times 2 \times 14^2 = 11780 \text{ cm}^4$$

$$I_{x \text{ total}} = I_{x1} + I_{x2} + I_{x3} = 29493 \text{ cm}^4$$

$$I_{y1} = I_{y1c} + A_1 d_1^2 = \frac{2 \times 20^3}{12} + 0 = 1333$$

$$I_{y2} = I_{y2c} + A_2 d_2^2 = \frac{30 \times 2^3}{12} = 20$$

$$\Rightarrow I_{y \text{ total}} = I_{y1} + I_{y2} + I_{y3} = 5853 \text{ cm}^4$$

$$I_{y3} = I_{y3c} + A_3 d_3^2 = \frac{2 \times 30^3}{12} = 4500$$

* حاکم انزیمی می باشد یعنی که آن ها همگن و یکسانند یعنی متعلق در راستای آن محور نوی است.

۳) اساس مقطع (section of modulus): اساس مقطع S از تقسیم همان انزیمی مقطع بر ضلع درازترین تار (اراه ضلع) مقطع از تار می باشد.

$$S = \frac{I}{c}$$

از آن جا که مقدار c از دو جهت بالا و پایین (بالای و پائینی) قابل اندازه گیری است پس مقدار S بران مقطع وجود دارد.

در ملاب عمل غیره با مقدار کوچکتری در باشند. چون تنش های بزرگتری را تجربه می دهند. در تقاطع متقابل، این دو مقدار یکدیگر برابر خواهند بود.

* اساس متقاطع نشان دهنده تعداد متقاطع در تقابل بارهای خمشی است.

* نکته: در ملاب عمل با مقدار کوچکتری چون تنش های بزرگتری از متقاطع را تجربه می کنند. علت این توان از رابطه متقابل دریافت

$$\sigma = \frac{My}{I} \xrightarrow{y_{max}=c} \sigma = \frac{Mc}{I} \xrightarrow{I = S} \sigma = \frac{M}{S}$$

از رابطه فوق می بینیم که σ و S رابطه عکس دارند. یعنی هر چه S کوچکتر باشد، تنش بزرگتری را تجربه می دهند.

رابطه اساس متقاطع بر اساس متعارف از جهت بالا یا پایین:

$$S_{n \text{ top}} = \frac{I_n}{c_{\text{top}}} \quad S_{n \text{ bottom}} = \frac{I_n}{c_{\text{bottom}}}$$

رابطه اساس متقاطع بر اساس متعارف از جهت چپ یا راست:

$$S_{y \text{ Right}} = \frac{I_y}{c_{\text{Right}}} \quad S_{y \text{ left}} = \frac{I_y}{c_{\text{left}}}$$

مثال: اساس متقاطع در مثال قبل بدین صورت است:

$$S_{x \text{ top}} = \frac{29493}{19} = 1552 \text{ cm}^3 \quad S_{x \text{ bottom}} = \frac{29493}{15} = 1966$$

$$S_{y \text{ Right}} = \frac{5853}{15} = 390 \text{ cm}^3 \quad S_{y \text{ left}} = \frac{5853}{15} = 390 \text{ cm}^3$$

دیدیم که S_x در چهار است و هر یک هم برابر هستند. و این علت تقابل متقاطع حول محور y می باشند.

۴ شعاع نایاب (Radius of gyration): عبارت از فاصله تا مرکز جرم متقاطع تا یک نقطه فرضی که در آن نقطه می توان

تمام سطح متقاطع را متمرکز کرد. بدین این به معنای در همان اندیس ایجاد شود. از این رابطه بدست می آید:

$$r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} \quad r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$$

$$r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{29493}{160}} = 13.57 \approx 13.6 \text{ cm}$$

در شکل تبیل می توانیم ۲ راه دست آوریم

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{5963}{160}} = 6.0 \text{ cm}$$

$$A = (20 \times 2) + (30 \times 2) + (30 \times 2) = 160$$

۹۸، ۷، ۲۳

مخودار کشش کرنش فولاد و بررسی آن در برابر تقس مخودار کشش کرنش مصالح مثل فولاد

معمولاً در آزمایش کششی ساده روی نمونه ای از آن مصالح انجام می دهند سطح مقطع نمونه استوانه ای شکل را به دست تقس کرده دو علامت

تقاس با فاصله L_0 از یکدیگر روی آن حک می کنند به طول L_0 فاصله تقاس می گویند نمونه آزمایش در دستگاه یونیورسیتال در

مقررد از این دستگاه برای ایج زبری محوری کششی P استفاده می شود با افزایش نیروی P حاصله بین دو علامت تقاس افزایش

می یابد و به طول L می رسد طول L توسط یک صفحه بزرگ اندازه گیری شده و افزایش طول ΔL برای هر مقدار P ثبت می شود

برای هر زوج متناظر ΔL و P کشش σ از تقسیم نیروی P بر سطح مقطع اولیه نمونه A_0 به دست می آید هر چه $\sigma = \frac{P}{A_0}$ کوچک تر کشش σ

نیز از تقسیم افزایش طول ΔL بر فاصله تقاس L_0 به دست می آید اگر تقاس را روی محور طول L_0 مقادیر کار روی محور عرض ها قرار دهیم


و از نگاه به دست آمده یک خطی عبور دهیم مخودار کشش کرنش برای نمونه آزمایش به دست می آید

* خط پایانی در مخودار کشش کرنش نشان دهنده شکست یا تشکیل نمونه است مصالحی که تا هنگام تشکیل نتوانند کرنش های بزرگی را تحمل کنند

به مصالح شکل پذیر معروفند. مصالحی که فاقد این خاصیت باشند مصالح شکننده نام دارند.

۱۲

۷ مثلاً فولاد از مصالح شکل پذیر دین از مصالح شکننده است.



* **رقتار الاستيك (Elastic behaviour):** رقتارى را گویند که بعد از بار برداشتی نمونه به طول یا شکل یا هر دو اولیه برنگردد این ناحیه در ابتدای نمودار شدش گرش قرار دارد و در آن شدش متناسب با گرش است.

بعد از حد خطی ناحیه کوتاه غیر خطی ولی ارتجاى وجود دارد. حد تسلیم ناحیه حد ارتجاى (الاستيك) نام دارد. در فولاد حد ارتجاى و حد خطى خفلى هم نزدیک هستند گشتاف آن ها را هم سخت است.

* **تسلیم:** به فاصله کوتاهی از حد ارتجاى سخت گرش ثابت و بعد از آن بار تغییر شکل را می توانی بچوبی در نمونه ایجاد نمود. این رقتار تسلیم نام دارد و شدش تغییر آن شدش تسلیم یا جبرى شدن و σ_y نام دارد. تغییر شکل تسلیم حدود 10 تا 40 برابر گرش حد خطی است.


* **سخت شدنى گرشى (Strain hardening):** بعد از تسلیم مقدارى افزايش شدش ولى با تبى ظلام و نسبت به ناحیه ابتدایى الاستيك نمونه

وجود دارد. این مسرعه در نمودار به بحث شدنی گرفته می شود است. نسبت این ناحیه به تدریج کاهش یافته تا در تنش نهایی (ultimate stress)

به صورت واقعی (نسبت صفت) در آید. در طول ناحیه بحث شدنی، سطح مقطع نمونه در تمام طول آن شروع به کاهش می کند.

* **بارکشی (Necking):** بعد از تنش نهایی، کاهش در قطر نمونه در یک ناحیه موضعی شدت می یابد و یک ناحیه

بارکشی (گردن) در نمونه ایجاد می شود که در نهایت منجر به کشش می شود. بعد از تنش نهایی، نمودار پس از آن پهن می شود.



کشش Fracture stress پس.

* **رسانا هم پلاستیک:** بعد از باربرداری بخشی از تغییر شکل پایداری می ماند در نمودار باربرداری.

شکل داده شده است.

* **ضریب ارتجاعی از لحاظ فیزیکی:** بیانگر سختی (Stiffness) مصالح در مقابل بارهای وارده است.

* **ضریب ارتجاعی در واقع:** ضریب زاویه مایل حاصل از تغییر از نمودار تنش کرنش است.

* **ماتریال هوک:** به این صورت است $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$ که در آن σ تنش، ϵ ضریب ارتجاعی (الاستیک) و E ضریب ارتجاعی (یا ضریب یانگ) نام دارد.

وع کرنش است. چون E ماقده بعد است، بعد E از تنش تنش است که در مستقیم σ بر حسب $\frac{N}{mm^2}$ بیان می شود.

ضریب E برای انواع فولاد در محدوده 2×10^5 تا 2.1×10^5 نیوتن بر میلی متر مربع قرار دارد. علت بزرگ بودن E در فولاد کم بودن

E کرنش است. همین علت در سازه های فولادی بزرگ تنش دیده نمی شود.

* نکته دیگر در فولاد در حقیقت آهنی است که میزان کربن آن کم است. در آن ناخالصی هایی وجود دارد مثل کربن، منگنز،

مس، مولیبدن، کروم، نیکل. این عناصر فلزی و غیر فلزی می باشند که در فولاد وجود دارند و به آن ها آلیاژ های فولاد کربنی

* منگنز باعث افزایش شکل پذیری فولاد می شود.

* مولیبدن و کروم باعث بهبود خواص پذیری تنگ شود.

انواع فولاد در ایران به طور کلی فولاد مورد استفاده در ایران فولاد کربن دار Carbon steel است. این فولاد ها به ۴ درجه کم کربن

کربن (کمتر از ۰.۱۵ درصد)، کربن متوسط (۰.۱۵ تا ۰.۲۹ درصد)، کربن متوسط (۰.۳ تا ۰.۵۹ درصد) و پر کربن

(۰.۶ تا ۱.۷ درصد) تقسیم می شوند فولاد های کربن دار به ۴ گانه درجه کربن خالص قرار دارند. فولاد کربن دار به ۵ دسته تقسیم می شود:

(۱) فولاد نرمه ST37: فولاد های کربن دار به ۴ گانه درجه کربن خالص قرار دارند و به آن ها فولاد نرمه گویند. حد اکثر کربن فولاد نرمه ST37

نسبت به ضخامت بین ۰.۲۵ الی ۰.۲۹ درصد معیار است. افزایش درصد کربن باعث افزایش تنش تسلیم، کاهش شکل پذیری و شکل دهی

جوشکاری می شود. اگر درصد کربن از ۰.۳ درصد تجاوز کند، عمل جوشکاری بزرگ دشوار است و نیاز به پیش گرمایی و الکترود های خاص می باشد.

تنش تسلیم فولاد های نرمه معمولاً بین ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ نیوتون بر سانتی متر مربع است.

* حد اکثر ۵۵ درصد فولاد های سرد آماده در ایران از این نوع است.

(۲) فولاد استحکام کم آلیاژ ST52: این فولاد ها از آنس تنگ در ناچیزی آلیاژ تقویر کروم، مس، منگنز، مولیبدن، نیکل، منگنز و وانادیوم به

فولادهای کربن دار به نسبت هر آید لازم به ذکر است که کربن این فولادها نسبت به فولاد نرم کم تر است. افزایش آلیاژهای ذکر شده باعث

بافت ریزش پذیری محوری آهن و در نتیجه افزایش تعدادت این فولادها در تعدادت آلیاژ دار در درجه عادی مورد استفاده

مصرفی گردید برای جوشکاری آن ها به هیچ گونه سنجش کربان و پی این آلیاژ نیست. فولادهای ST52، دارای کربن نسبی تسلیم

2800 تا 4800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشند.

3 فولادهای آلیاژ دار آب دیده با سخت شده از فولادهای تعدادت کم آلیاژ را آب داده و سپس با سخت تمام تسلیم آن

به 5500 الی 7600 kg در رسد. برای جوشکاری این فولادها، تدابیر ویژه ای باید ماحصل شود. در بعضی موارد بعد از جوشکاری

تنش زدنی و اصلاح گرم لازم است تا بلورهای نواحی اطراف جوشکاری به حالت اولیه بازگردد. این فولادها کاربرد زیادی در مصالح ندارند

و از آن ها پس از برای مصارف فحازن تحت فشار تحت امتنا ندارد که خانهای اتفاده می شود. عمل آب دادن و سخت کردن اصلاح گرم

مهم در تدبیر صورت است که ابتدای فولاد را به حدود 900C در رساند پس آن را با افزودن در آب یا روغن به سرعت تا حدود

150 تا 200C سرد می کنند. سپس آن را تا حدود 20C گرم کرده و آرامی سرد می کنند. عمل باز سخت از کربن تسلیم و سختی فولادها کاهش می یابد

فولاد را می افزاید. ولی در این شکل پذیری مانند شکل پذیری اولیه فولاد نیست. فولاد منجمد از آل از دست رفته است

نوع فولاد	F_y (kg/cm^2)	F_u (kg/cm^2)
ST37	2400	3700
ST52	3600	5200

* مشخصات فولادهای جدول در ایران (طبق استاندارد DIN)

4) فولاد پیچ برای به دست بیخ از فولاد، مقاومت برای F_u بین 4000 تا 10000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع استفاده می شود.

مشخصات پیچ های مقاومت (طبق استاندارد DIN)

انواع پیچ بر مبنای سختی	F_y ($\frac{kg}{cm^2}$)	F_u ($\frac{kg}{cm^2}$)
8.8	6400	8000
10.9	9000	10000

میلردها: سه نوع هستند: A_I ، A_{II} و A_{III}

انواع میلرد	F_y ($\frac{kg}{cm^2}$)	F_u ($\frac{kg}{cm^2}$)
A_I	2400	3700 تا 4000
A_{II}	3000	5000
A_{III}	4000	6000

* میلردهای A_I آجدار نیستند و ساده اند.

* برای افزایش چسبندگی و درگیری پس میلردهای A_{II} و A_{III} آجدارند.

را آجدار می سازند.

* میلردهای A_I برای کارهای معمول استفاده می شود ولی برای بارهای سنگین و درجه بندی کاری و همچنین کاری غیر بارهای سنگین.

* میلردهای A_{II} و A_{III} آجدار هستند و در بارهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرند.

* شکل بندی میلردهای A_{II} پس از آنست و نسبت فولاد زیر پاشمانی است. اما A_{III} شکل بندی کمتری دارد.

* برای آرماتورهای موقتی که نیاز به شکل بندی زیاد ندارند از میلردهای A_{II} و برای خاموت ها که میلردهای ضخیم تر دارند از میلردهای A_{III} استفاده می کنند.

رکنه مجوز خاموت ها باید شکل بندی بالایی داشته باشند.

* از نظر هزینه پس میلردهای A_I و A_{II} نسبت به A_{III} کمتر است و زیادتری وجود ندارند.

* جدول مربوط به عملگرها در صفحه قبیل مطبق آسین نام دارد است.

* عملگرهای با واحد kg (معمولا ساز 14 به بالا) از نوع AIII هستند.

هسته‌های فیزیکی فولاد: به طور کلی هسته‌های فیزیکی همه فولادها یکسان است.

1) وزن مخصوص فولاد γ : یک عدد ثابت است و برای همه فولادها یک عدد ثابت است و برابر است با γ .

$7850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ که معادل است با $7.85 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$. این عدد ضریب دین است و خطای کمی دارد (نزدیک صفر) و با همین

وزن مخصوص می‌توان حد در حد آبیاری که به کار می‌رود یا زمانی که سازه سازه به میزان خواسته شده و صحیح است یا خیر. روش کار بدین صورت است:

می‌دانیم که وزن مخصوص برابر است با $\gamma = \frac{W}{V}$. در مصالح فولادی وزن واحد طول برای ما حائز اهمیت است. با توجه به این

موضوع می‌دانیم که $V = A \cdot L$ یعنی مساحت \times قاعده \times طول. حال برای بدست آوردن وزن واحد طول فولاد می‌توانیم

عملگر طول را برابر با بدست آوردن کثرت را نیز درستی و توانیم از طریق جدول التماس یا به طور دستی حاصل کنیم. بنابراین

بفرض A را داریم $\gamma = \frac{W}{V} = \frac{W}{A \cdot L}$ حال در فولاد γ ثابت است یعنی:

$$\gamma = \frac{W}{V} \text{ و } V = A \cdot L$$

$$V = A \cdot L \xrightarrow{L=1} V = A \xrightarrow{\text{جانمایی از فولاد}} \gamma = \frac{W}{V} = \frac{W}{A}$$

$$W = \gamma \cdot V = \gamma \cdot A \cdot L \xrightarrow{L=1} W = \gamma \cdot A \text{ یعنی } W = \gamma \cdot A$$




مسئله: به میخی ضخیم فولاد یک متر میلگرد آجدار ۲۵ را بایزیم. (فولاد واحد فولاد)

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 2^2}{4} = \pi \text{ cm}^2 = \pi \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

فولاد $\gamma = 7850 \text{ kg/m}^3 \rightarrow W = \gamma A = 7850 \times \pi \times 10^{-4} = 2.4661 \text{ kg/m}$

یعنی هر متر میلگرد آجدار ۲۵، ۲.۴۶۶۱ kg وزن دارد.

مسئله: میخی ضخیم فولاد یک متر فولادی را تعیین کنیم.



$\gamma = \frac{W}{V} \rightarrow W = \gamma V$ $\gamma = 7850 \text{ kg/m}^3$

$$V = 1 \times 60 \times 30 = 1800 \text{ cm}^3 = 1800 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$W = \gamma V = 14.13 \text{ kg}$

۲) ضریب الاستیسیته فولاد که برابر است با: $E = 2.1 \times 10^6 \text{ kg/m}^2$

۳) ضریب انبساط طولی: درجه حرارت می تواند باعث تغییر شکل مصالح شود. برای مصالح مختلف تغییر درجه حرارت عوامل ΔT باعث کرنش

خطی می شود در تمام جهات و همگرا برابر است با: $\epsilon = \alpha \Delta T$

که در آن α ضریب انبساط طولی برای مصالح مورد نظر است و ϵ تغییر نسبی طول است. در رسم ΔT بر حسب واحد $\frac{1}{\text{واحد}}$ مثل $\frac{1}{\text{C}}$ تعیین می شود.

می دانیم که کرنش برابر است با: $\epsilon = \frac{\delta}{L}$. بنابراین فرمول کرنش بدین صورت در می آید:

$E = \alpha \Delta T \rightarrow \frac{\delta}{L} = \alpha \Delta T \rightarrow \delta = L \alpha \Delta T$

۹۱،۷،۲۳

دس برای دست آوردن تغییر طول نامی از وزارت از این جدول استفاده می کنند.

* برای فولاد α میلاد برابر است با $\frac{1}{c} \times 10^{-6} = 12 \times 10^{-6}$

۴) ضریب پواسون: اگر یک جسم جامد تحت تاثیر کرنش محوری قرار گیرد انقباض جانبی پیدا کند و هم چنین اگر جسم فشرده شود انبساط جانبی می یابد متوسط این نسبت بدون بعد است و آن را با ν نمایش می دهند که برابر است با

کرنش جانبی $\nu = \frac{\text{کرنش محوری}}$

* مقدار ν باید همیشه مثبت باشد پس در طبقه فوق را بدین صورت نوشتم: $\nu = \frac{\text{کرنش جانبی}}{\text{کرنش محوری}}$

* مقدار ν برای فولاد برابر است با $\nu_{ST} = 0.3$

* آزماهای کشش و دقت که مقدار ν برای مصالح مختلف در محدوده بسیار کوچکی فولاد دارند این محدوده بین ۰.۲۵ تا ۰.۳۵ است.

* اثر پواسون: هیچ گونه شش های اضافی تولید نمی کند بلکه این را به طریق از تغییر شکل جانبی جسم جلوگیری به عمل آید.


۵) ضریب الاستیسیته برشی: این ضریب با ابعاد از رابطه یورد به دست می آید: $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$

* برای فولاد این مقدار برابر است با $G = 0.8 \times 10^6 \frac{kg}{cm^2}$

تاثیر دمای زیاد در صفحات فلزات و صفحات فیزیکی فولاد: وقتی دما از ۹۳۰ تجاوز کند فولاد کرنش از حالت

خطی خارج شده و به تدریج نقطه تسلیم از حالت مستقیم خارج می شود. با افزایش دما ضریب الاستیسیته، کرنش تسلیم و مقاومت کششی کاهش می یابند.

در محدوده بین ۴۳۰ تا ۵۴۰ درم سلیمونی، سرعت کاهش مقاومت، حد الاستیسیته و کرنش تسلیم در دماهای قابل ملاحظه و در کرنش ها ضریب الاستیسیته



انواع روش های طراحی: روش های طراحی سازه های فولادی از ابتدا در آسین نامر های نو با تون بر اساس روش شمش تعدادت مجاز

ASD (Allowable Stress Design) در روش حالات حدی (Limit states) استوار بوده است. روش شمش مجاز از حدود 100 سال

پیش در طراحی سازه ها وارد شدند در سال 50 میلادی در آسین نامر های طرح شد. حال روشی حالات حدی حدود 40 سال پیش در طراحی سازه

مورد توجه قرار گرفت و از سال 1986 در آسین نامر آریکا وارد شده است. موجب دیم از تورات حلی با تمایل از سال 1387. طراحی به روش

حالات حدی را به عنوان یک روش مستقل در مباحث جدا داده است. در و آسین بعضی آن در سال 1392. طراحی سازه های فولادی بر اساس روش

حالات حدی مجاز همواره بوده و روش شمش مجاز از آن حذف شده بود.


* طراحی سازه علاوه بر تعیین ابعاد لازم باید جانمایی امنی لازم برای برقراری امنی در مقابل بارها داره را ایجاد کند. هم چنین جانمایی امنی باید در نظر

احتمال از آسین ببرد و احتمال کاهش تعدادت عضو سست به تعداد مرفوض اولیه را نیز ایجاد کند.

طراحی به روش شمش مجاز: یک روش مستقیم در طراحی سازه فولادی است. در این روش یک بارگذاری سازه در سطح سازه برداری و به بررسی شده است

بعضی در این روش بارها را همان بروا تکیه آسین نامر برای جانمایی امنی شده فرض کنیم. اما روش را شمش مجاز در طراحی سازه دنیاید اجاره دهم شمش

۹۸، ۷، ۲۳



به تنش جاری شدن برسد.

* تا سال ۱۹۸۹ آیین نامه آمریکا بر مبنای روش ASD بود.

(۲) طراحی بر روش فرایب بار و مقاومت.
LRFD

* LRFD مخفف بار و مقاومت Load and Resistance Factor Design می باشد.

* در این روش، به طور معمول از یک مقدار تنش کاهش یافته و مقدار هم بارها وارد به سازه وارد می شود. یعنی مقادیر اعمال هر یک از

مقادیر واقعی و بارهای وارد را پس از آن مقدار واقعی در نظر می گیریم. بنابراین حالتی امنی به طور متوسط اعمال می شود.

* از سال ۱۹۸۹ به بعد آیین نامه آمریکا از این روش استفاده می کند.

(۳) روش طراحی خمیری Plastic Design (PD): در این روش، اجازه افزایش بار تا F_y (تنش تسلیم) در هر واحد مقطع می دهیم.

در این روش سازه، ابعاد و اندازه و شکل خمیری می دهد و بعد از آن در بعضی قسمت ها آن را تغییر می دهد و سازه را تغییر می دهد.

* سازه باید در بدترین وضعیت ترین شرایط بارگذاری طراحی شود.

* در شرایط مختلف ممکن است بارهایی با اندازه های مختلف به سازه اعمال شود پس ما باید با آن شرایط بررسی کرده و بحرانی ترین شرایط بارگذاری را

برای طراحی در نظر می گیریم. ما نمی دانیم که در محل سازه چه بارهایی و با چه اندازه هایی ممکن است وارد به سازه اعمال شود پس باید طبق آیین نامه طراحی

را بارگذاری می مختلف از بررسی کرده و این وضعیت ترین شرایط سازه را محاسب و طراحی کنیم.

* ترکیبات ببرداری (Load combination) روش LRF-D را پس میگویند از مقررات ملی ساختمان

* بار مرده = (D) Dead load ، بار زنده = (L) Live Load ، بار زنده پیم = L_r

بار برف (S) Snow ، بار باران = (R) Rain ، بار باد = (W) Wind ، زلزله = Earthquake ، (E)

بار دما = (T)




ترکیبات بار	شرایط
1) $1.4 D$	ترکیب بار مرده (مرده + بهره برداری)
2) $1.2 D + 1.6 L + 0.5 (L_r \leq S \leq R)$	
3) $1.2 D + 1.6 (L_r \leq S \leq R) + L$	
4) $1.2 D + 1.6 (L_r \leq S \leq R) + 0.5 (1.4 W)$	ترکیب بار مرده ، بهره برداری و زلزله یا بار
5) $1.2 D + 1.4 W + L + 0.5 (L_r \leq S \leq R)$	
6) $1.2 D + E + L + 0.2 S$	
7) $0.9 D + 1.4 W$	
8) $0.9 D + E$	
9) $1.2 D + 0.5 L + 0.5 (L_r \leq S) + 1.2 T$	ترکیب بارهای مرده بهره برداری و دما در آن جمع منتهی درشت میگردد
10) $1.2 D + 1.6 L + 1.6 (L_r \leq S) + T$	

* بارهایی که از تحلیل سازه بدست می آیند ضریب بار Load factor روی آن اعمال میگردد $1.2, 1.4, 1.6$

رایا اندیس یا ناموس می دهند مثلا نزدی کشش یا فشرده (به ضریب بار بر آن اعمال میگردد) یا T_u ناموس می دهند

مفصل سوم: «طراحی اعضای کششی»

کاربرد اعضای کششی در سازه فولادی: در خرپاها، مهاربندی سازه‌های (پارکینگ)، میل‌ها و سازه‌های خاص



محصور بندی (پارکینگ)
bracing

می دانیم که نیرو = تنش \times سطح مقطع
باین نیز از حاصل ضرب تنش در سطح مقطع حاصل می شود.

در موارد کششی می دانیم که ناچاران وجود دارند به نام تنش تسلیم F_y و ما همیشه سعی می کنیم طراحی ما را بگونه ای بماند که تنش در المان سازه ای به حد تسلیم در جاری

رسیده زمین پس بگونه ای طرح می کنیم که تنش کششی یا برداشتن کار با المان در ضرب گاهه صورت می گیرد

در حد عضو کششی بدین موافق تعداد تسلیم A_g زمانی زایل می شود که تمام بارهای آن بگونه ای است به حد تسلیم در کشش رسیده باشند
(تعداد اسمی کششی معنی)

$$T_y \leq \phi \cdot F_y \cdot A_g$$

در این رابطه A_g تعداد اسمی عضو کششی ϕ ضریب کاهش تعداد F_y تنش تسلیم T_y (تنش)

A_g مساحت مقطع کل عضو کششی است.

* طبق آیین نامه مقدار ϕ برای اعضای کششی 0.9 است.

* این حالت در امتداد یک شیب طراحی می شود. و حد اکثر مقدار T_u به دست می آید.
 $T_u = \phi F_y A_g$

مثال: نادانی لازم جهت تحمل گسترش محوری با فشرده 40 ton را تعیین کنید. فولاد A572 است.

$T_u = 40 \text{ ton} = 40000 \text{ kg}$ $\phi = 0.9$

* طبق جدول صفحه 39 برای فولاد A572 $F_y = 2400 \text{ kg}$

$T_u = \phi F_y A_g \rightarrow 40000 = 0.9 \times 2400 \times A_g \rightarrow A_g = 18.52 \text{ cm}^2$

حال به جدول اکتال مراجعه می کنیم و بررسی می کنیم که کدام موردی دارای مساحت $A_g \geq 18.52$ است اولین متعلق نادانی در جدول

این شرایط یافته متعلق مورد نظر است.
در انتخاب متعلق باید به شرایط بازار نیز توجه کنیم که آیا متعلق اندازه مناسبی در بازار است یا نه.
UNP 120 $\rightarrow A_g = 17 \text{ cm}^2$
UNP 140 $\rightarrow A_g = 20.4 \text{ cm}^2$ USE UNP 140

با توجه به متعلق انتخاب کرده می بینیم که شرط $T_u \leq \phi F_y A_g$ برقرار است زیرا
UNP 140 $\rightarrow A_g = 20.4$: $\phi F_y A_g = 0.9 \times 2400 \times 20.4 = 44064 > T_u = 40000$

چون متعلق انتخاب کرده مساحت بزرگتری از حد مورد نیاز دارد پس تفاوت آن نیز بسیار است. می بینیم که علاوه بر عدد 44064

تفاوت کمی دارد. ولی در کل 40 ton به آن داریم می شود نسبت نیوی که داریم خود به تعداد متعلق را نسبت با Ratio کوئین یعنی


$\text{Ratio} = \frac{T_u}{\phi F_y A_g} = \frac{40}{44} = 0.9$

عدد متعلق یعنی تعداد متعلق پس از آن داریم و این است و نیز در 0.9 ظرفیت (تفاوت) متعلق است.


* نسبت Ratio باید همانم را باشد.
Ratio ≤ 1

* اگر Ratio یعنی متعلق ضعیف است. نوع متعلق بهتر از آن باشد. یعنی متعلق بر از اندازه قوی است.
(Ratio ≤ 1)

مثال: معلوم است طراحی المان یا عضو افقی (بال) یا این خرابی شکل زیر از جدول فنی (2L) فولاد مورد اشاره: ST37



می دانیم که با وارد شدن بار، نیروی که بر المان وسط وارد شود در المان (بال) دارای بیشترین مقدار است. پس ما طراحی را بر این اساس انجام می دهیم. معنای این است که تحت کمترین بار می گذاریم تا بتوانیم در راستای طول المان یا این مقطع مورد اشاره را تغییر دهیم. پس مقطع را با توجه به بیشترین نیرو طراحی می کنیم. با استفاده از روش مقطع، نیروی ما را می یابیم.



$$\sum M_B = 0 \rightarrow F_{EF}(2) - 15(6) = 0 \rightarrow F_{EF} = 45 \text{ t} = T_u$$

$$T_u = \phi F_y A_g \rightarrow 45000 = 0.9 \times 2400 \times A_g \rightarrow A_g = 20.8 \text{ cm}^2$$

حال مثل مثال قبل به جدول اکتال مراجعه می کنیم:

L 75x75x8 mm $\rightarrow A_g = 11.4 \text{ cm}^2 \rightarrow$ use 2L 75x75x8 mm $\rightarrow A_g = 22.8 \text{ cm}^2$

Ratio = $\frac{T_u}{\phi F_y A_g} = \frac{45000}{0.9 \times 2400 \times 22.8} = 0.91 < 1 \quad \checkmark \text{ OK!}$

محدودیت لاغری: متوجه شدیم که معمولاً کوچکترین عرض توسط آسین نامم ها محدودیت فنی برای آن حالت آمده است

مهم ترین این محدودیت ها محدودیت لاغری است. المان های کششی مثل بادبندها ممکن است به علت کوچک بودن اندازه شان

در اثر افزایش طول، کشش کم (قوس بردارند) شکم بدهند!! در اثر کاهش وقتی زلزله اتفاق بیفتد المان باید آنقدر انعطاف پذیر باشد که در صورت زلزله

۱۳۶۸، ۷، ۲۰

تا آنکه شش را حیران کند و پس نزدیک می کند. آسین نام برای جلوگیری از این همواره یک محدودیتی لحاظ کرده به نام محدودیت لاغزی

که بدین صورت است:
$$L \leq 300 \frac{L}{r_{min}} = \text{لاغزی}$$

که در آن: L = طول ایمل و r_{min} = حداقل شعاع تراشیدن می باشد.

خواص اعصاب کششی سوراخ دار:

وقتی در اعصاب کششی، برای اتصالات، سوراخ ایجاد می شود؛ از سطح مقطع مورث آن در مقابل نیروی خارجی کم می شود. به سطح مقطع باقی مانده

پس از ایجاد سوراخ، سطح مقطع خالص (Net Area) کم می شود. در این حالت، شش در مقطع دار سوراخ با توزیع شش


روی مقطع بدون سوراخ تفاوت است. در وضعیت بدون سوراخ، توزیع شش در مقطع به صورت یکگانه صورت می گیرد.

اما در حالت سوراخ دار، با ایمل نیروی کششی (در وضعیت الاستیک) توزیع شش غیر یکگانه بوده و میزان شش حداکثر در اطراف


سوراخ می تواند تا ۳ برابر شش متوسط روی سطح سوراخ باشد. با افزایش نیروی کششی شش ها به حد جاری شدن رسیده و بار سیم

گرفتگی تمام نقاط به حد کشش تسلیم شش روی کل مقطع خالص می شود. از این به بعد، افزایش نیروی کششی، باعث تسلیم ناهمگام

شده، تا آنکه در حالت نهایی، توزیع شش در عرض مقطع به صورت یکگانه با مقدار F_y در می آید.




توزیع شش مقطع بدون سوراخ



توزیع شش در مقطع سوراخدار

۱۳۹۸، ۷، ۳۰



حالت ذکر شده برای نمودار تنش کشش ایده آل فولاد است.

اما در نمودار تنش کشش واقعی فولاد می بینیم که بعد از تسلیم فولاد منطقه سخت کشی که فسی و از این قسمت جداست وجود دارد که بعد از آن

تنش کششی یا نهایی F_u می رسد. از جمله فولاد که همراه با تغییر شکل های بزرگی است، به عنوان تجارت نهایی عضو منظور می شود، اما

کشش کششی واقعی وقتی فراموش می شود F_u تسلیم می دهد. تسلیم همراه با تغییر شکل محوری بزرگی است. بنابراین از نظر بهره برداری، تسلیم

مقطع کل، ظرفیت نهایی عضو در نظر گرفته می شود.

در اعضای سوراخدار، قبل از شروع کشش کششی در مقطع سوراخدار (یعنی رسیدن به تنش نهایی F_u) تنش در مقطع کل، در فاصله ای از مقطع سوراخدار

به حد تسلیم می رسد.


با توجه به مطالب گفته شده، برای بدست آوردن T_u (حد اکثر نیروی که در مقطع سوراخدار اعمال می کنند) کنترل زیر را انجام می دهیم:

$$T_u = \min \left\{ \begin{array}{l} \text{کنترل تسلیم کل عضو} : \phi F_y A_g = 0.9 F_y A_g \\ \text{کنترل کششی اطراف سوراخ} : \phi F_u A_e = 0.75 F_u A_e \end{array} \right.$$

که در آن ها:

A_g = سطح مقطع کل، A_e = سطح مقطع حاصل برش، F_y = تنش تسلیم فولاد، F_u = تنش کششی نهایی فولاد و T_u = مندرجات اسمی تنش فولاد


(بر اساس شکل ضمیمه)



یک مقطع مستطیلی در نظر بگیریم که در آن سوراخی ایجاد شده است.

مساحت مقطع کل A_g و مساحت مقطع خالص A_{net} در شکل نشان داده شده است.

برای نشان دادن مساحت مقطع خالص A_n در مقطع مستطیلی از محل سوراخ برش زده شده است.



$$A_n = A_g - Dt$$

که در آن: A_n = مساحت مقطع خالص، A_g = مساحت مقطع کل، D = قطر سوراخ، t = ضخامت مقطع ورق است.

در صورت وجود n سوراخ: $A_n = A_g - nDt$

* اگر در انتقال اعضای فولادی از سوراخ به سوراخ برابری برقرار باشد، به علت تغییر سوراخ ها لازم از مساحت مقطع مفروض می شود.

مساحت مقطع کل سوراخ ها، مساحت مقطع خالص می شوند. معمولاً سوراخ های ایجاد شده در اعضای فولادی، کوسه

در نگاه سوراخ کن ضرب برای (خارج) یا صفر ایجاد می شوند. جهت سهولت نصب پیچ ها، قطر سوراخ ها اندکی بزرگتر از قطر پیچ می باشند.

* مساحت مقطع مؤثر عضو کششی: مساحت مقطع مؤثر از رابطه $A_e = U \cdot A_n$ حاصل می شود. با توجه به این رابطه می بینیم که

مساحت مقطع مؤثر از حاصل ضرب ضریب تأخیر برش U در مساحت خالص مقطع به دست می آید.

* ضریب تأخیر برش U همواره کوچکتر یا مساوی یک است، که بدلیل عدم امکان از وجود توزیع تنش متفاوت کششی در محل انتقال،

در محاسبات منظور می شود.

* علاوه بر بخش تمامیت کششی به علت وجود سوراخ، عوامل ایجاد توزیع غیر یکنواخت تنش در مقطع هم از تمامیت کششی عینوی کاهش

در تمامی اندازه‌ها سطح مقطع برای انتقال آن استفاده نمی‌شود؛ توزیع تنش کششی غیر یکنواخت خواهد بود.


* در این حالت محل اعمال نیروی کششی (معمولاً مرکز سطح عینوی) با محل انتقال نیروی کششی (محل مرکز دایره انتقال) منطبق نیستند.

و به علت نامصدفین این دو، تنش‌های اضافی در محل انتقال عینوی ایجاد می‌کنند.

* مورچه حاصله بین محل اعمال نیروی کششی و محل انتقال نیروی کششی سبب ترابندگی می‌شود؛ تا خط عقب انتقالی ابرشی، باعث افزایش

سبب ترشش جوارک روی سطح خالص می‌شود. چنانچه طول انتقال افزایش یابد، استحکام انتقال سبب ترشده و تنش‌های اضافی

ایجاد شده در انتقال با اثر کم‌تری در عینوی خواهد داشت.



اگر دایره (مثلاً دایره) به گونه‌ای در هم وصل شده باشند

که تا به صورت مستقیم توپگرد در محل انتقال، به خودی از اجزا

تکامل یافته مقطع مشتمل شود، سطح مقطع موثر A_e برابر با سطح مقطع خالص A_n در انتقال

همچنین A_n در انتقال موثر است. با جابجای مرکز این است. اما اگر مانند شکل فوق، کششی به یک طرف به وسیله یک مقطع

شده باشد، باید با این کششی به ورق انتقال دارد؛ اما باید بالای هیچ انتقالی به ورق ندارد. در نتیجه، تمام نیروی که به کششی دارند خود

(به خودی) در محل انتقال باید توپگرد با یک مقطع موثر می‌سازد که توزیع تنش یکنواخت نیست در مرکز کششی بر روی سبب با یک مقطع موثر

می شود این بدیده تا فیل (عقب افتادگی) برش Shear lag نام دارد

طبق آیین نامه در شرایط مختلف می توانیم مقدار U را تعیین کنیم.

از متوسط نسبتی بود:

$U = 0.8$: حداقل 4 وسیله انتقال در خوردگی

$U = 0.6$: 3 وسیله انتقال در خوردگی

اگر متوسط کادرنی یا A شکل بود:

$b_f \geq \frac{2}{3} d \rightarrow U = 0.9$ انتقال از بل هک و حداقل 3 وسیله انتقال در خوردگی

$b_f < \frac{2}{3} d \rightarrow U = 0.85$

$U = 0.7$ انتقال در جابجایی و حداقل 4 وسیله انتقال در خوردگی

* $b_f = b_{flange}$ عرض پل و $d =$ ارتفاع مقطع

۹۸، ۸، ۱۴

سوراخ گامی: برای ایجاد سوراخ در اعضای فولادی، بر روش وجود دارد که ترمیم وقت خوردگی قطر سوراخ را همگامی بزرگتر از

قطر هیچ ماده نظری نگیند.

روش اول: استفاده از مهره (روش متعارف)

روش دوم: استفاده از دستگاه سوراخ کن فربای (پانچ Punch) (ارزان تر از روش)

روش سوم: ترکیب از روش اول و دوم (مهره و پانچ)

* استفاده از روش مته کاری زغال بر است (محفوظ صاده قطعا ضخیم). اما در روش یانچ، ایجاد سوراخ با سرعت بیشتر می شود.

* در روش سوراخ کاری توسط دستگاه یانچ، در لبه های سوراخ ترک های مویی ایجاد می شود (به علت ضربه شدید دستگاه یانچ یا سنگنه یا ...)

طول این ترک ها به اندازه سی ۱ mm در امتداد شعاع سوراخ متغیر می شود. بنابراین، در هنگام کنترل عفت کشتی، قطر

سوراخ های ایجاد شده توسط دستگاه یانچ 2mm بزرگ تر از قطر سوراخ لازم، در نظر گرفته می شود. (از لحاظ تئوری و عملی)

* در صورت استفاده از مته، احتیاج به افزایش قطر سوراخ نیست.

* استفاده از روش مته، دارای دو مشکل است: ۱) زمان بر است. و میزبان زغال بر بودن ایجاد سوراخ سنگین ضحاکت

قطعه مورد نظر دارد. و هزینه ضحاکت بیشتر باشد؛ زغال بری برای ایجاد سوراخ می طلبد.

۲) اصطکاک بین مته و قطعه، نیاز به تعویض و تیز کردن مته را پس از مدت کوتاهی ایجاد می کند. بنابراین هزینه بر است.

* در صورتی که قطر قطعه زیاد باشد، استفاده از روش یانچ هم عملی است. کاران ایجاد کنند. چون هزینه قطعه ضخیم تر باشد؛ باید توسط


دستگاه یانچ، نیروی بیشتر برای ایجاد سوراخ به قطعه وارد شود. بنابراین، برای حل مشکل ذکر شده، در حین از کارخانه ها، از یانچ و

مته توانا استفاده کنند. با این کار هم سرعت کار افزایش می یابد و هم از نظر نیروی وارده به قطعه مشکل وجود نخواهد داشت.

* پیچ ها را با M نامس می دهیم. مثلا M20 یعنی پیچ 20 mm.

* قطر سوراخ ها را با هم نمانس می دهیم مثلا $\phi 22$ یعنی قطر سوراخ 22mm است

شکل: مطلوب است ظرفیت کششی متعلق شکل زیر



قطر سوراخ ها $2\phi 22$
 سوراخ ها با متر ایجاد شده اند
 ST 37

طبق جدول صفحه ۳۹ جدول برای فولاد ST 37

$t = 200 \times 6 \text{ mm} = t = 20 \times 0.6 \text{ cm}$

$F_u = 3700 \text{ kg}$ و $F_y = 2400 \text{ kg}$

$T_u = \min \left\{ \begin{aligned} & \text{کنترل تسلیم کلی عضو} = 0.9 F_y A_g = 0.9 \times 2400 \times (20 \times 0.6) = 25920 \text{ kg} \times 10^{-3} = 25.92 \text{ ton} \\ & \text{کنترل تسلیم اوزان سوراخ} = 0.75 F_u A_e \xrightarrow{A_e = 9.36 \text{ cm}^2} 0.75 \times 3700 \times 9.36 = 25974 \text{ kg} \times 10^{-3} = 25.974 \text{ ton} \end{aligned} \right.$

چون دو ورق کلا به هم متصل شده اند پس ما تنها به بررسی عقب افتادگی برسی می انجامیم بود. بنابراین

$A_e = U A_n \xrightarrow{U=1} A_e = A_n$ یعنی: $U=1$

$A_n = A_g - nDt$ (تعداد سوراخ ها) $\rightarrow A_e = A_g - nDt = (20 \times 0.6) - (2 \times 2.2 \times 0.6) = 9.36 \text{ cm}^2$


* لازم به ذکر است نه چون با اتقا در از متر، سوراخ ها ایجاد شده اند، نیاز نیست که

در طراحی، 2mm به قطر ها افزوده میام.

$T_u = \min \{ 25.92, 25.974 \} = 25.92 \text{ ton}$

گاهی اوقات در اتصالات می بینیم که تکلیف هیچ های اتصال با هیچ کونیته و محور هستم از تیر درون هیچ اتصال استوار کنیم (به صورت موازی)
 زمانی که برای اتصال اعضای کششی لازم باشد تا هیچ های اتصال در پس از تیر درون قرار گیرند؛ ممکن است گسستگی عضو روی مسیر طراحی رخ دهد

که خط شکست آن ها کامل عمود بر امتداد نیرو نباشد. در این حالت باید کنترل کنیم که کدام مسیر و شرایط شکست بحرانی تر است (برش)



مثلا در شکل مقابل مسیرهای مختلف برش نشان داده شده است.

در این شکل مسیر 1 دارای 3 سوراخ و مسیر 2 دارای 2 سوراخ و مسیر

3 دارای 5 سوراخ می باشد. گسستگی ممکن است در هر کدام از مسیرهای ذکر شده

اتفاق بیفتد. ما باید بررسی کنیم که کدام یک از این شرایط و مسیرها (سطح مقطع ها) بحرانی ترند. هر کدام از سطح مقطع ها که کوچکتر باشند

(سطح مقطع کوچکتر و لاسته باشند) بحرانی ترند. به عبارت دیگر باید A_n (سطح مقطع حاصل) را برای هر کدام از سطح مقطع های 1، 2، 3 و

ببینیم و هر کدام که دارسی مقدار کوچکتری بود سطح مقطع بحرانی در نظر گرفته می شود. یعنی در اثر نیروی وارده، زودتر گسسته می شود.

* در مسیر 3 به علت مورب بودن جهت تنش های وارده ترکیبی از تنش کششی و برشی خواهد بود.

به استناد آیین AISC در مسیری مانند مسیر 3 پیچیده است. اما در آیین نام AISC و مقر 10 تقریباً معنی سازگار است: رابطه امده شده ای

را در نظر گرفته اند که با توجه به قطر، حدوداً 10 الی 15 درصد تفاوت دارند. برای به استناد آیین AISC در این مسیرها از رابطه ذر آمده

$$A_n = A_g - nDt + \sum \frac{s^2}{4g} t$$

استفاده می کنیم:


* به ازای هر سطح مورب داریم: $\frac{s^2}{4g} t$ و برای طریقه معلوم مورب موجود، داریم: $\sum \frac{s^2}{4g} t$ ؛ که در آن s فاصله مرکز تا مرکز

سوراخ های دو انتهای محور مورب در امتداد نیرو و g فاصله مرکز تا مرکز سوراخ های دو انتهای محور مورب عمود بر امتداد نیرو است.

* طبق رابطه $\sigma = \frac{T_u}{A}$ ، مقطع خالص بحرانی، مسری است که بیشترین تنش کششی در آن حاصل شود و هم چنین مسری که

A_n (مساحت خالص) کمتری داشته باشد.

مثال: مسکوبت تعیین ظرفیت کششی مقطع شکل زیر.



3 Ø 24
مسورخ ها با اینچ ایجاد شده اند
ST 52

چون مسورخ ها با اینچ ایجاد شده اند به علت بزرگنمایی جوی، باید در محاسبات

به قطر مسورخ ها 2mm اضافه کرد. طبق جدول صفی 39 زده، برای فولاد ST 52 داریم: $F_u = 5200 \frac{kg}{cm^2}$ و $F_y = 3600 \frac{kg}{cm^2}$



$$T_u = \min \left\{ \begin{array}{l} \text{کنترل تنش کششی در مقطع خالص} \\ 0.9 F_y A_g = 0.9 \times 3600 \times (16 \times 1.2) = 62208 \text{ kg} = 62.208 \text{ ton} \\ \text{کنترل تنش کششی در مقطع خالص} \\ 0.75 F_u A_e = 0.75 \times 5200 \times 13.59 = 53001 \text{ kg} = 53.001 \approx 53 \text{ ton} \end{array} \right.$$

$$A_e = U A_n \xrightarrow{U=1} A_e = A_n = \min \left\{ \begin{array}{l} A_{n(1)} = A_g - n d t = (16 \times 1.2) - (2 \times (2.4 + 0.2) \times 1.2) = 16.08 \text{ cm}^2 \\ A_{n(2)} = A_g - n d t + \sum \frac{s^2}{4g} = (16 \times 1.2) - (3 \times (2.4 + 0.2) \times 1.2) + \frac{2.5^2}{4 \times 1.2} \\ \rightarrow A_{n(2)} = 13.59 \text{ cm}^2 \end{array} \right.$$

نظراً به این که در این مثال 3 سوراخ داریم، چون بر روی آن مسورخ ها ایجاد شده اند، پس در محاسبه مساحت خالص باید در هر سوراخ 2 میلی متر اضافه کرد.

$$A_e = A_n = \min \{ 16.08, 13.59 \} = 13.59 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow T_u = \min \{ 62.208, 53 \} = 53 \text{ ton} \quad \text{محدود ظرفیت کششی اتصال}$$



* تقریباً 2 cm اضافه داریم (2 mm) تا باغ به درستی در سوراخ قرار گیرد. و در هر 10.2 cm سوراخ یک سوراخ باغ ایجاد شده اند

گردآوری این اجزا می‌شوند


طبق جدول، در موردین، دو وسیله اتصال داریم طبق نکته صنفی 54 جزیء: $U = 0.6$ بنابراین:

$$A_e = U A_n \rightarrow A_e = 0.6 \times 22.86 = 13.716 \text{ cm}^2$$

$$T_u = \min \left\{ \begin{array}{l} \text{کنترل کشش کل عضو} = 0.9 F_y A_g = 0.9 \times 2400 \times 27.5 = 59400 \text{ kg} = 59.4 \text{ ton} \\ \text{کنترل کشش سوراخ} = 0.75 F_u A_e = 0.75 \times 3700 \times 13.716 = 38100 \text{ kg} = 38.1 \text{ ton} \end{array} \right.$$

$$\rightarrow T_u = \min \{ 59.4, 38.1 \} = 38.1 \text{ ton}$$

مشکل: محاسبه تعیین ظرفیت گزینش مقطع شکل زیر




بدین سوراخ معادله‌ای در این مقدار بسیار هستند

حال باید دید که سطح مقطع بحرانی در اینجا است یا

ناوردانی. برای این کار باید A_n

و A_g را حساب کنیم. کدام کم تر می شود

A_n کم تر است و در حد که سطح مقطع گزینش ناوردانی را منسی، بحرانی است



UNP 400 → $A_g = 91.5 \text{ cm}^2$

2L 150x150x15mm → $A_g = 2 \times 43 = 86 \text{ cm}^2$

$A_{n(1)} = A_g - n \cdot d \cdot t = 86 - (4 \times 2 \times 1.5) = 74 \text{ cm}^2$

$T_u = \min \left\{ \begin{aligned} 0.9 F_y A_g &= 0.9 \times 3600 \times 86 \times 10^{-3} = 278.6 \text{ ton} \\ 0.75 F_u A_e &= 0.75 \times 5200 \times 0.6 \times 74 = 173.2 \text{ ton} \end{aligned} \right. \rightarrow T_u = \min \{ 278.6, 173.2 \} = 173.2 \text{ ton}$

$U = 0.6$ چون درودن، در حدی اقل داریم

* در شکل می بینیم که جنس ریش، فولاد ST 52 است. اما می بینیم که همات خالص A_n آن کم تر شد. این کم بودن می تواند

این را کم تر کند. باید هم نشی دوم ناوردانی را کنترل کنیم تا سطح مقطع بحرانی در گزینش وجود دارد

$T_u = \min \left\{ \begin{aligned} 0.9 F_y A_g &= 0.9 \times 2400 \times 91.5 \times 10^{-3} = 197.64 \text{ ton} \\ 0.75 F_u A_e &= 0.75 \times 3700 \times 0.7 \times 79.5 \times 10^{-3} = 154.4 \text{ ton} \end{aligned} \right. \rightarrow T_u = \min \{ 197.64, 154.4 \} = 154.4 \text{ ton}$


$U = 0.7$ چون در حدی اقل داریم

$A_n(2) = A_g - n \cdot d \cdot t = 91.5 - 4 \times 2 \times 1.5 = 79.5 \text{ cm}^2$

$T_u = \min \{ 154.4, 173.2 \} = 154.4$ بنابراین ناوردانی گزینش وجود (بحرانی تر است)

فصل چهارم: طراحی اعضای خماری

مستوی ها، اعضای خماری خرابها، بادبندهای خماری جمع ها، دکل های تحت فشار و... از نمونه های اعضای خماری هستند. (اتصال تیر به ستون محضی)



در این نوع خماد اعضای ستاره های فولادی، به علت این که عموماً از درجه های نازک گسیل شده اند، احتمال ناپایداری یا گمانش در آن ها

تحت اثر نیروی خماری وجود دارد.

* گمانش یعنی ناپایداری و ازین روش عضو تحت تغییر شکل های جانبی زیاد به علت نیروها یا گمانش ها فکلی (Buckling)

* گمانش که پدیده ای آبی و سریع است و در اثر آن تغییر شکل های زیادی در عضو ایجاد می شود. در اعضای خماری می دانیم که عضو از سبکی


تخلی می باشد تا به حد تسلیم و سخت شدن و بعد از آن در آنجا ناپایداری رخ دهد. اما در مورد اعضای خماری، به علت نازک بودن و سریع بودن پدیده گمانش،

ممکن است بعضی از این مراحل ذکر شده در اعضای خماری رخ ندهد و ضعیف تر گمانش اتفاق بیفتد و کل عضو ازین رنج

اولین کسی که بررسی در مورد اعصاب فشاری پرداخت فیزی به نام ادولر بود. بررسی او در این مورد بود که مازای صافی

در عضو که تنش اتفاق می افتد. او تئوری مانند شکل زیر در نظر گرفت که به صورت دایره منحنی است و به آن نیروی P وارد می شود.

او مشاهده کرد که در تئوری از بارگذاری P ، تغییر شکل تیر بدون صورت است.



می دانیم که نیروی P یک نیروی محوری است از المان را از یک سمت در نگاه برش دوم می بینیم که در آن تغییر شکل دایره محوری (افت)

y ، یک ممان M ایجاد می شود و در آن بخش ممان ایجاد شده در المان، انحنای تغییر شکل تیر می شود. یعنی این نکته باعث می شود تیر منتهی

انحنای تیر می شود. $M = P \cdot y$



از ستادیت مصالح می دانیم که $\frac{d^2 y}{dz^2} = \frac{M}{EI}$ و هم تئوری دانهبر $M = P \cdot y$ بنابراین:

$$\frac{d^2 y}{dz^2} = \frac{M}{EI} \rightarrow \frac{d^2 y}{dz^2} = \frac{P \cdot y}{EI} \rightarrow \frac{d^2 y}{dz^2} + \frac{P \cdot y}{EI} = 0$$

اولین کسی که در تئوری k^2 در نظر گرفت که برابر است با: $k^2 = \frac{P}{EI}$

$$\frac{d^2 y}{dz^2} + k^2 y = 0$$

جواب عمومی معادله دیفرانسیل فوق برابر است با: $y = A \sin kZ + B \cos kZ$

یاد آوری از معادلات دیفرانسیل:

مرتبه: مرتبه بالاترین مشتق موجود در معادله. مثلا در رابطه $\frac{d^2y}{dx^2} + ky = 0$ مرتبه برابر با 2 است.

فرم کلی معادله خطی مرتبه دوم بدین صورت است: $y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$

* $\frac{d^2y}{dx^2} = y''$

* اگر $r(x) = 0$ معادله را همگن یا هموزن می‌گویند و اگر $r(x) \neq 0$ معادله را ناهمگن می‌نامیم. معادله ذکر شده در صورتی قابل حل است

برای معادله خطی مرتبه دوم همگن $ay'' + by' + cy = 0$ بدین صورت عمل می‌کنیم:

به جای y یک $e^{\lambda x}$ به جای y' $\lambda e^{\lambda x}$ و به جای y'' $\lambda^2 e^{\lambda x}$ قرار می‌دهیم. معادله بدین صورت لری آید: $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$

بنابراین معادله دست آمده معادله مشخصه می‌گویند. ریشه‌های معادله مشخصه را می‌توانیم با توجه به وضعیت ریشه‌ها در آن (D)

حالات زیر می‌تواند:

(1) معادله مشخصه دارای 2 ریشه حقیقی متمایز λ_1 و λ_2 باشد. $(\Delta > 0)$ در این صورت:

$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$ جواب عمومی

(2) معادله مشخصه دارای ریشه‌های مضاف $(\lambda_1 = \lambda_2)$ باشد. یعنی $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ و $\Delta = 0$. در این صورت:

$y = c_1 e^{\lambda x} + c_2 x e^{\lambda x}$ جواب عمومی

(3) معادله مشخصه ریشه‌های کوهی $\alpha + i\beta$ داشته باشد $(\Delta < 0)$. در این صورت:

$y = c_1 e^{\alpha x} \cos(\beta x) + c_2 e^{\alpha x} \sin(\beta x)$ جواب عمومی

برای توصیف نقاط ذرات در برابر معادله ی

$$\frac{d^2 y}{dz^2} + k^2 y = 0 \quad \text{داریم:}$$

$$y'' + ky = 0 \quad \frac{y'' = \lambda^2}{y = 1} \rightarrow \lambda^2 + k^2 = 0 \rightarrow \lambda^2 = -k^2 \rightarrow \lambda = \pm \sqrt{-k^2}$$

$$\lambda = \pm i \sqrt{k^2} \rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = \sqrt{k^2} = k \end{cases} \quad \text{می دانیم که } \sqrt{-1} = i \text{ پس:}$$

$$\Delta = 0 - 4(1)(k^2) = -4k^2 < 0 \quad \star \text{ انتخاب به دست می آید}$$

$$y = c_1 e^{\alpha z} \cos \beta z + c_2 e^{\alpha z} \sin \beta z \quad \text{بنابراین جواب عمومی معادله برابر است با:}$$

$$\frac{\alpha = 0}{\beta = k} \rightarrow y = c_1 \cos(kz) + c_2 \sin(kz)$$

$$y = A \sin kz + B \cos kz \quad \text{حالا ضرایب ثابت هستند در تمام ۴ می آید با A و B و از تعیین یعنی:}$$

حال در معادله ی دیفرانسیل $y = A \sin kz + B \cos kz$ باید شرایطی را لحاظ کنیم. یعنی می دانیم که در هر مورد برای که در معادله

است در ابتدای آن $(z=0)$ و انتهای آن $(z=l)$ میزبان است و (تقریباً) برابر با صفر است یعنی:

$$z=0 : y=0 \rightarrow 0 = A \sin 0 + B \cos 0 \rightarrow B=0$$

$$z=l \rightarrow y=0 \rightarrow 0 = A \sin kl + B \cos kl \xrightarrow{B=0} A \sin kl = 0 \rightarrow \begin{cases} A=0 \quad \star \\ \sin kl = 0 \rightarrow kl = n\pi \end{cases}$$

اگر $A=0$ و $B=0$ پس $y=0$ در تمام طول تر می خواندند. ولی این حالت فرض اول است. چون می دانیم که در هر مورد تقریباً

کاملاً صفر است پس $A=0$ و $B=0$

حال با فرض $k_l = \pi$ و $k = \frac{P}{EI}$ خواهیم داشت

$k_l = \pi$ فرض، طول 2 $\rightarrow k^2 l^2 = \pi^2$ $\rightarrow k^2 = \frac{P}{EI}$ $\rightarrow \frac{P}{EI} l^2 = \pi^2$ $\rightarrow P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$

P_{cr} (بار بحرانی کمانش) از فرمول رابلی $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$ به دست می آید. این رابطه رابلی اصلی ادبی است.

و این رابطه بارسی در پی وسیله آن کمانش اتفاق افتادیم به دست می آید. او در سال 1759 میلادی به این نتیجه رسید.

اولین بزرگ وقت دیگر در این فرمول را برای المان ها، خواص مختلف E و I بررسی کرد و مشاهده کرد که برای بعضی از مواد

موجب واقعی از طول فرمول به دست می آید. اما برای بعضی دیگر از طول ها این جواب حاصل از فرمول و نتیجه واقعی حاصله را پس

وجود دارد. او متوجه شد که وقتی المان ها لاغرتر می شوند جواب فرمول معتبر است و در مورد المان ها جابجایی می شوند وقت

فرمول کاهش می یابد. از طرف دیگر، او در این معادله را متوجه شد برای شرایطی که المان در وسط است، به دست آورد. بنابراین

ادبی شرایطی که در این مورد بررسی و حل کرد. به درستی نتایج آن ها قابل مشاهده است.

* از معادله اصلاح می دانیم که $\sigma = \frac{P}{A}$ ، بنابراین F_{cr} کمانش برابر است با:

$$F_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\frac{\pi^2 EI}{l^2}}{A} = \frac{\pi^2 EI}{Al^2}$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E I}{l^2 A}$$

رابطه فوق را می توانیم به این صورت تقریبیم

می دانیم که شعاع گردایی $I = \frac{r^2 A}{4}$ ، بنابراین $r^2 = \frac{I}{A}$ پس:

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{l^2} r^2$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\frac{L}{r})^2}$$

در حالت تنش بحرانی گمانش برابر است با:

* نیروی نورد حاصل از تنش و در برابر جسم (حاصل تعداد ستون) برابر است. اگر جسم در حالت اولیه سکون باشد، بعد از حرکت باقی می ماند.

هر چند که ممکن باشد در حین حاکت بارهای اعمالی، یک وضعیت مطلوب محسوب می شود؛ اما طراحی آن نباید به نحوی باشد که اگر اجزای سازه

اندکی از حالت اولیه خود منحرف شوند، هم ضربه یا پدیده پایداری رخ دهد و هم حالت اولیه بازگردند. بنابراین، می توان مسوولیت عملکرد را برای یک جسم

در نظر گرفت:

(1) تعادل پایدار حالتی است که اگر جسم اندکی از حالت اولیه خود منحرف و خارج شود، مجدداً به حالت اولیه برگردد.

(2) تعادل خنثی: حالتی که اگر جسم اندکی از حالت اولیه خود خارج شود، هم حالت اولیه بازنگردد و در وضعیت جدید، دارای تعادل باشد.

(3) تعادل ناپایدار: حالتی که اگر جسم اندکی از وضعیت اولیه خود خارج شود، هم حالت اولیه بازنگردد و از آن دور می شود.

* بنابراین، نکته گفته شده، به مقدار بار وارده به یک ستون که در آن ایجاد تعادل خنثی کند، بار بحرانی $critical\ load$ گویند.

* اگر نیروی کششی در در یک ستون کم تر از نیروی بحرانی باشد، تعادل آن پایدار و در غیر این صورت ناپایدار است.



* نیروی کششی بحرانی ستون ها بر اساس گمانش الاستیک را با استفاده از رابطه زیر تعیین می کنند:
(به توجه به روابط مختلف ممکن است گاهی)

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

که در آن، K ضریب طول موثر و KL طول موثر ستون نام دارد. (برای شرایط در مقل $K=1$ بود)

اولی نیروی بحرانی ستون را در روابط گفته شده مختلف بررسی کرد که در صورتی که قابل ملاحظه است. در اواسط دهه ۱۹۴۰ میلادی ایجاد یک رابطه‌های

کاملاً حسب بایگ اطلاعاتی وجود ندارد و تعداد فریب طول مورد در حالت ایده آل آورده شده اند.



$K=1$

$K=0.5$

$K=2$

$K=0.7$

تعداد فریب K

$K=1$

$K=0.65$

$K=2.1$

$K=0.8$

تعداد فریب K
بر اساس سخت نسبی تراز
محل اتصال برای طاق

$P_{cr} = \frac{\pi^2 E}{l^2}$

$P_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(0.5l)^2}$

$P_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(2l)^2}$

$P_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(0.7l)^2}$

نیروی بحرانی

بنابراین می بینیم که نیروی بحرانی در شرایط مختلف، دارای صورت گسسته $(\pi^2 E)$ و ضرایب مختلف می باشد. و مفروضه از

همیند شکل است. بنابراین این ضرایب را در بر اساس ضرایب کرنش و گسسته می نامند. نیروی بحرانی را در صورت تراز قرار

$P_{cr} = \frac{\pi^2 E}{Kl^2}$

که K ضریب طول بحرانی و K ضرایب بحرانی نام دارد.

* همان طور که دیدیم می شود تعداد فریب K در صورت دو تراز = یکی از آن مقدار فریب K لحاظ نموده. و از مقدار فریب K که در آن

برابر با P_{cr} قرار دهیم، چون K در معادله است پس می توانیم این مقدار را در این معادله است که ما ضرایب بحرانی را فریب قرار

و هم چنین فرض می‌کنیم که P کمترین نیروی داخلی است. یعنی کمترین دراز نیروی P کمترین رنج می‌دهد.

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(kL)^2}$$

* F_{cr} نیز به طور مشابه بدین صورت تعریف می‌شود:

که در آن، kL لاغری عضو نام دارد. بنابراین هر چه عضو لاغرتر باشد، درازتر اعمال تنش کمتری، کمترین اتفاق

من افتد می‌بینیم که در رابطه فوق kL در مخرج است و با F_{cr} رابطه عکس دارد.

وزیر فولد، مورد شواهدی می‌تواند در قالب خنای مایه‌شمانی


انتهای تکیه‌ها می‌تواند در قالب خنای مایه‌شمانی، دارای شرایط تکیه‌ها در وضعیت بیاضی حالت تکیه‌گاه مضاعف در نظر گرفته شود. یعنی در حالت تکیه‌گاه مضاعف

که در آن جزئی‌ترین انهای تکیه‌ها کاملاً آزاد در خلاف تکیه‌گاه‌ها قرار دارند جزئی‌ترین انهای تکیه‌ها کاملاً محدود است. جزئی‌ترین انهای تکیه‌ها در قالب خا

به سنی ترمینال به آن دسته است. هنگامی که ترمینال به تکیه‌ها دارای سنی قابل توجهی نسبت به سنی تکیه‌ها باشد، جزئی‌ترین انهای تکیه‌ها نابینا بوده و

انهای به تکیه‌ها تکیه‌گاه‌ها قرار نزنند می‌تواند. و نیز وقتی که ترمینال به تکیه‌ها دارای سنی نابینا باشد نسبت به سنی تکیه‌ها (جزئی‌ترین انهای تکیه‌ها

تقریباً آزاد بوده و شرایط انهای آن به تکیه‌گاه مضاعف تمایل است.



ناب‌های مهار شده جانبی 0.5x4x4

* قاب به بود در تقسیم می شوند



(۱) قاب های مهار نشده جانبی در امکان حرکت متوالی از جانب

وجود دارد.

K

(۲) قاب های مهار شده جانبی: قاب های در امکان حرکت متوالی از جانب وجود ندارد.

قاب مهار شده جانبی $0.5 < K < 1$

تقریب فریب طول از طول قاب ها یک معادله درونی است زیرا برابر است و مستقیم بود زمان برابر هم جنب متوالی قاب های جانبی

معمولاً از هر دو انتهای خود به تر مقل می شوند که باعث افزایش زمان و حجم محاسبات می شوند.

این اصل را در مشعل همچنان ز یاد می آوریم (درمانده از جمله دود انجمنه به نام جولیان (Julian) در لارنس (Lawrence)

آن ها برای به دست آوردن K یک بار متره اسم ضرب منحنی عفو تواریف کردند که عبارت است از نسبت میان انزیری به طول واقعی عفو (I)

این فریب برای متوالی تمام صورت $\frac{I_c}{L_c}$ در برای ترها صورت $\frac{I_a}{L_a}$ تعریف می شود. آن ها فریب G را برای نقطه ای مانند A تعریف کردند

$$G_A = \frac{\sum \left(\frac{I}{L} \right)_{columns}}{\sum \left(\frac{I}{L} \right)_{beams}}$$

که برابر است با

معنی نقطه A بدست آوردن مقل شده اند (طبق شکل مقل) نسبت $\frac{I}{L}$ متوالی را با هم جمع کنیم و بر مجموع نسبت $\frac{I}{L}$ ترهای جانبی

نقطه A تقسیم می کنیم تا G را به دست آوریم. به طور مشابه برای نقطه B نیز می توانیم B را به دست آوریم.


ضریب طول برای از طرف رابطی زیر برای ستون با چهار جابجایی به دست می آید:

$$\frac{\pi^2 G_A G_B}{4k^2} + \left(\frac{G_A + G_B}{2} \right) \left(1 - \frac{\pi^2 k}{\tan(\pi/2k)} \right) + \frac{2 \tan(\pi/2k)}{(\pi/k)} = 0$$

هم چنین ضریب طول برای ستون بدون چهار جابجایی از طرف رابطی زیر به دست می آید:


$$\frac{G_A G_B (\frac{\pi}{k})^2}{6(G_A + G_B)} - \frac{\pi^2}{k} = 0$$

محاسبه ضریب طول برای ستون بر اساس روابط فوق انجام می شود. محاسبه دلاریش نمودارهای زیر را ترسیم می نماید:



ستون با چهار جابجایی

ستون با چهار بند نیز در هم چنین صورتی برای ستون بدون چهار جابجایی:



ستون بدون چهار جابجایی

برای استفاده از این نمودارها به صورت زیر عمل کنیم:


برای ستون با چهار جابجایی ابتدا G_A و G_B را به دست می آوریم $\left(\frac{A}{L_A} \right)$ و $\left(\frac{A}{L_B} \right)$ بعد جابجایی به دست می آید که هر دو را در نمودار مستعمل

کردیم و هم وصل کنیم. این خط رسم شده همگراست که از درونهای قطع کنند. بین طوق فریب حول خود به دور آن آید.


برای متعل به جدول بهار چینی نیز به همین صورت است.

این ها برای متعل های که در صفحات همسایه کاربرد دارند. اما برای متونی که برای آن در فونداسیون است کاربرد ندارد.


مقادیر G_A برای متعل های که با زمین در فونداسیون است به این صورت است.
(دو حالتی که به نام مفصل است)





* اگر اتصال تیر به متعل مفصلی باشد: $\frac{I}{L}$ تیری که مفصلی است صفر فرض می شود.



* اگر تیر به صورت متعل باشد و به متعل متصل شده باشد: آن صفر است.




* اگر تیری به متونی مانند شکل بود در مفصل شده که یک انتهای آن که در دو انتهای دیگر آن مفصل بود. در متعل های بهار چینی در این شرایط این جدول بهار چینی



این نامه به مطابق شکل عمل کنیم.

مثال: محلول نسبت ضریب طول مورد AB و AC در قالب شکل زیر: I_{5a}



استون AB مهار شده است. چون بایستی دیالری آن نمی توانست بر هم زودت جانبی داشته باشند پس $0.5 < k < 1$

به علت متصل بودن $G_B = 10$

$$G_A = \frac{\sum (I/L) columns}{\sum (I/L) beams} = \frac{\frac{3a}{3.5} + \frac{2a}{2.5}}{2 \times \frac{5a}{4} + \frac{5a}{3} \times 0.5} = 0.33$$

برای نوع به منظور جابجایی و لایتنس می توانیم k را به دست آوریم

* علت این که در استخراج راجع به G_A ضرایب 2 و 1.5 اعمال شده نکته این صفا 71 است. چون سگراتال متصل در درون آن قرار دارد

عبارت دیگر ضرایب اعمال را اعمال کردیم


$$G_A = \frac{\sum (I/L)_C}{\sum (I/L)_B} = \frac{\frac{2a}{2.5} + \frac{3a}{3.5}}{0.67 \times \frac{5a}{4} + \frac{5a}{3} \times 0.5} = 0.99$$

$$G_C = \frac{\frac{3a}{3.5}}{\frac{5a}{1.5}} = 0.94$$

نکته AC مهار شده است $k > 1$

$k = 1.3 \rightarrow$ نوع به منظور جابجایی و لایتنس

مسئله: مطلوب است فریب گون مور AB و AC در تابل شکل زیر:



تحتون AB؛ بدوین مهار جانبی است. تحتون AC؛ با مهار جانبی است.

AB برای: $G_B = 1$

$$G_A = \frac{\sum (I/L)_C}{\sum (I/L)_B} = \frac{\frac{3}{3.5} + \frac{2}{2.5}}{\frac{5}{3} + \frac{5}{4} \times 0.5} = 0.72$$

اد $k = 1.27$
رجوع به نمودار جدول دلازمین

AC برای: $G_A = \frac{\sum (I/L)_C}{\sum (I/L)_B} = \frac{\frac{2}{3.5} + \frac{2}{2.5}}{\frac{5}{3} + \frac{5}{4} \times 1.5} = 0.47$


رجوع به نمودار جدول دلازمین $k = 0.68$

$G_C = \frac{\sum (I/L)_C}{\sum (I/L)_B} = \frac{8/3.5}{5/3} = 0.51$

نکته: اولین بار بررسی کمانش و معادلات در روابط آن برداشت؛ اولی بود. اخرا محضنی ردی این محاسبه کار کردند.

درانهم $F_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{r})^2}$ اولی تحتون طایی با لاغزی $(\frac{KL}{r})$ های ممکن را مورد بررسی قرار داد. و با انجام آزماهی ردی اگر حاصل بدید که

مقادیر دخیاسیل بازمی بزداس از $\frac{KL}{r}$ دقت پایل قبولی را دعوم ازای بازه ی کمتری از لاغزی (قطع حلقه تر) دقت کمتری نمود.



مکانی برای روی این مساله بررسی و گفتن انجام نمید.

بعد از صورت بندی در این مشکل دو علت عمده نامبردارند:

۱) در مطالعه جاتی در این ضریب لایسیتی دوگانه میشود

۲) وجود مشت میماند

توضیحی در مورد مشت میماند، اگر در این اعمال فردی قسمتی از موقع عطفی به حالت تسلیم در آید قسمت باقی مانده ای آن را شمارا از تجاری دانسته باشد

به هنگام حذف بار، ناچار از تجاری تبادل به دست بیگانه در ردی در نامه بلاسیتی (تغییر شکل مانند کار ایجابی میشود پس از نداشتن مطالبی دانم کرد)

اصل سازگاری تغییر شکل حالت تغییر شکل بود وقت معلق باید میدادی باشد. لذا ناچار از تجاری نمی تواند که ملامت در صفت اولیه برگردد در عوض با (الاستیک)

ایجابی در به نامه بلاسیتی تغییر شکل مانند کار را کاهش میدهد در نتیجه در وقت معلق در خارج نزدی خارجی، مشت های به نام مشت میماند ایجابی میشوند

این مشت ها در شمار اعضای سازه ای یا تیر عمده ای دارند در اعضای فولادی، غالباً به علت غلظت نور و جوشکاری این مشت های ایجابی میشوند

به طور کلی مشت های میماند، مشت های هستند که پس از فرم گرفتن عطفی به شکل نهایی، تولید در آن باقی می ماند، این فرم ها نامی از تغییر شکل های

بلاستیسیته نه در هنگام تولید، به عمل همگنی در فولاد با همانی ایجابی میشوند. این عمل عبارتند از:

- ۱) سرد شدن غیر متوازن بعد از فرم گرم
- ۲) ایجاد انحراف در حالت سرد در این وقت
- ۳) عملیات سوراخ کاری و درشت در این وقت
- ۴) جوشکاری

۹۸/۱۱/۱۱

در شرایط معمولی تنش‌های پیمانه تولید شده به علت برداشتن غیر متوازن بر از خوردگی و جو شکاری جا تراست منتهی می‌گردد.
 در شرایط خاص‌تر، یعنی بعد از خوردگی، باید نگاه داشت را در نظر گرفت. تنش‌های پیمانه از ناامنی حاصل می‌گردد و خوردگی باید
 که سطح تماس منتهی می‌گردد با خوردگی داخلی بر سطح تراش انتقال یابد به جا خوردگی می‌گردد. در نتیجه در خوردگی باید ناامنی منتهی می‌گردد که خوردگی
 خوردگی می‌گردد، تنش‌های پیمانه کمتر می‌گردد و خوردگی در محل انتقال یابد در حال تنش‌های پیمانه کمتری وجود دارد.
 در نتیجه وقتی نیروی کشنده در مقطع وارد می‌گردد این نیرو به تنش‌های پیمانه اضافه می‌گردد و این باعث می‌گردد در زوایای خارجی تنش‌های پیمانه
 کمترین رخ دهند.

فرمول‌های طراحی اعضای فشاری

$P_n = \frac{P_u}{\phi}$ $\phi = 0.9$
 در اعضای فشاری

$P_n = F_{cr} \times A_g$


① کنترل تنش محلی: $\text{if } \frac{Kl}{r} \leq 4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \rightarrow F_{cr} = [0.658]^{F_y/E} F_y$

$\text{if } \frac{Kl}{r} > 4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \rightarrow F_{cr} = 0.877 F_e$


* $F_e = \frac{\pi^2 E}{(\frac{Kl}{r})^2}$

② کنترل گسیختگی محلی: $F_e = \left[\frac{\pi^2 E C_w}{(Kl)^2} + Gz \right] \left(\frac{1}{I_x + I_y} \right)$

* نتونیم معمولاً با بارس اند یا مقطع آ شکل



برای مقاطع باکس $C_w = 2(B-t)(H-t) + 4.5(4-n)t^3$



برای مقاطع I شکل $C_w = \frac{I_y h_o^2}{4}$




* h_o و b در مرکز تا مرکز جانها است

* ضریب الاستیسیته ریختی است و برابر است با: $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ که در آن ν ضریب پوسیدگی است.

* J ثابت پیچشی نام دارد. شکل‌هایی که دارای متناهی از تعدادی مستطیل اند. J برابر است با:

$J = \sum \frac{bt^3}{3}$ و $b > t$. b عرض مستطیل‌ها و t ضخامت است.

مثال: منظور است تعیین حداکثر شکل از مقطع IPB360 و فولاد ST 37. n_1, n_2, n_3



IPB 360 مراجع به جدول مثال

- $A_g = 181 \text{ cm}^2$
- $I_x = 43190$
- $I_y = 10140$
- $r_x = 15.5 \text{ cm}$
- $r_y = 7.49 \text{ cm}$
- $b = 30 \text{ cm}$
- $t_w = 1.25 \text{ cm}$ ضرایب
- $f = 2.25 \text{ cm}$ ضخامت بال

به علت وجود تکیه گاه در وسط ارتفاع 12 m میزان گشتاور در دو انتهای ستون متفاوت است.

ممکن در جهت x و y می تواند گشتاور باشد. باید ببینیم که گشتاور در کدام راستا، بحرانی تر است. برای تشخیص بحرانی بودن، ابتدا باید

لاغر را برداریم در جهت x و y محاسبه کنیم. لاغری در جهت x که بیشتر باشد، گشتاور در آن جهت بحرانی تر است. می دانیم که لاغری

برای است: $\lambda = \frac{Kl}{r}$ در جهت x و y این پارامتر را محاسبه می کنیم:

$$\lambda_x = \left(\frac{Kl}{r_x}\right) \quad \text{و} \quad \lambda_y = \left(\frac{Kl}{r_y}\right)$$

برای تعیین مایل در راست و چپ و شکل های مشابه داریم:

$$l_x = 12 \text{ m}, \quad l_y = 6 \text{ m}$$

$$K_x = 0.65 \quad \text{بالا و پایین گیرنده}$$

$$K_y = 0.8 \quad \text{بالا و پایین گیرنده}$$

$$\lambda_x = \left(\frac{Kl}{r_x}\right) = \frac{0.65 \times 12}{15.5} = 50.3$$

$$\lambda_y = \left(\frac{Kl}{r_y}\right) = \frac{0.8 \times 6}{7.49} = 64.5$$

در این لاغری ها کم است. چون مقطع در جهت x و y برابر است. $\lambda_{\text{میلاد}} = 64.5 > \lambda = 50.3$ و $\lambda = 64.5 > \lambda_{\text{میلاد}}$ و گشتاور بحرانی تر است.

$$\left(\frac{Kl}{r}\right) = 64.5 < 4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4.71 \sqrt{\frac{210 \times 10^6}{2400}} = 139$$

در این لاغری ها کم است. چون مقطع در جهت x و y برابر است. $\lambda_{\text{میلاد}} = 64.5 > \lambda = 50.3$ و $\lambda = 64.5 > \lambda_{\text{میلاد}}$ و گشتاور بحرانی تر است.

۹۸، ۸، ۷۸

$$F_{cr} = \left[0.658 \sqrt{\frac{F_y}{E}} \right] F_y$$

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{K L}{r}\right)^2} = 4476 \text{ kg/cm}^2$$

$$F_{cr} = \left[0.658 \sqrt{\frac{2400}{4476}} \right] \times 2400 = 1961 \text{ kg/cm}^2$$

$$A_g = 181 \text{ cm}^2$$

$$P_u = \phi P_n \text{ و } P_n = F_{cr} A_g$$

مقطع دایره ۲ و ۳: کنترل کمانش

$$F_e = \left[\frac{\pi^2 E C_w}{K L^2} + G j \right] \left(\frac{1}{I_x + I_y} \right)$$

$$C_w = \frac{I_y h^2}{4} = \frac{10100 \times (36 - 2 \times 2.25)^2}{4} = 2887523 \text{ cm}^4$$

$$h = 36 - \frac{2 \times 2.25}{2} = 33.75$$

این مقدار را در فرمول قرار می‌دهیم. این مقدار را در فرمول قرار می‌دهیم.

حکایت کم تر از حد بحرانی از صایم بر طرح است.

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{2.1 \times 10^6}{2(1+0.3)} = 0.808 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$$

$$j = \frac{\sum b t^3}{3} = \frac{2 \times 30 \times 2.25^3}{3} + \frac{(36 - (2 \times 2.25)) \times 1.25^3}{3} = 248 \text{ cm}^4$$

$$F_e = \left[\frac{\pi^2 E C_w}{K L^2} + G j \right] \left(\frac{1}{I_x + I_y} \right) = \left[\frac{\pi^2 \times 2.1 \times 10^6 \times 2887523}{(0.8 \times 600)^2} + 0.808 \times 10^6 \times 248 \right] \left(\frac{1}{43180 + 6120} \right)$$

$$F_e = 8628.12 \text{ kg/cm}^2$$

$$F_{cr} = \left[0.658 \sqrt{\frac{F_y}{F_e}} \right] F_y = \left[0.658 \sqrt{\frac{2400}{8628.12}} \right] \times 2400 = 2136.23$$

$$F_{cr} = \min \{ 2136.23, 1961 \} = 1961 \text{ kg/cm}^2$$

$$P_n = F_{cr} A_g = 1961 \times 181 \times 10^3 = 354.941 \text{ ton}, \quad P_u = \phi P_n = 0.9 \times 354.941 = 319.45 \text{ ton} \approx 320 \text{ ton}$$

*Ratio = $\frac{\text{بار ضرب از تحمل ساده}}{\text{مقاومت کاهش یافته}} = \frac{320}{303} = 1.05 > 1$

* در طراحی از سازه‌ها حاصل گشت در جهت m در یکسان است یعنی مثل این مثال منحنی که در وسط دارای تکیه گاه باشند.

* می دانیم که لغزش برابر است با $\frac{Kl}{r}$ و می دانیم که اگر لغزش زیاد باشد از تقوای گشت اعمال ایجاد می کند.

پس سازه یکم کردن لغزش می توانیم موارد زیر را لحاظ کنیم

(1) کاهش K : یعنی تکیه گاه‌ها را به سمت گنبدی‌تر می‌کنیم.


(2) کاهش l : این مقدار در صورتی در جهت ترک راه کاهش طول است. مثلاً در وسط سازه تکیه گاه می‌گذاریم.


(3) افزایش r (تفاهج در سوله): یعنی مقطع را بزرگتر در نظر بگیریم.

*Ratio = $\frac{\text{بار ضرب در آمده از تحمل ساده}}{\text{مقاومت کاهش یافته}}$

اگر $Ratio > 1$ باشد یعنی سازه ضعیف است و باید موارد زیر را در نظر گرفت.

مثال: محلول است. ما سازه‌ی ما یک فرسوی محوری که سوله قابل تحمل از کاسه حمل است. عمود بر صفحه‌ی قاب در پایین گردان و





$$I_x = 2 \times \frac{1}{12} \times 50^3 + 2 \left[\frac{36 \times 15^3}{12} + 36 \times 15 \times 25.75^2 \right]$$

← IPB 280 → $I_x = 92463 \text{ cm}^4$

Sec B-B

$$I_y = 2 \times 15 \times \frac{36^3}{12} + 2 \left[\frac{50 \times 1^3}{12} + 50 \times 1 \times 9^2 \right] = 19772 \text{ cm}^4$$

$$r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{92463}{208}} = 21.1 \text{ cm} \quad r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{19772}{208}} = 9.75 \text{ cm}$$

$L_x = L_y = 15 \text{ m}$ و $K_y = 0.8$ این کرا در لایه اول

K_x لایه اول: $G_{\text{Bottom}} = 1$

$G_{\text{Top}} = \frac{\sum (E_c) C}{\sum (E_c) B} = \frac{92463}{1500} = 1.26$
 $\frac{0.5 \times 19772 + 19772 \times 0.25}{850 + 950} = 1.26$
 $K_y = 35$
 $K > 1$

$$\lambda_x = \left(\frac{K L}{r} \right)_x = \frac{1.35 \times 1500}{21.1} = 96$$

$$\lambda_y = \left(\frac{K L}{r} \right)_y = \frac{0.8 \times 1500}{9.75} = 123$$

$$\lambda_{\text{govern}} = \lambda_y = 123 > 4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4.71 \sqrt{\frac{2.1 \times 10^6}{3600}} = 113$$

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{K L}{r} \right)^2} = \frac{\pi^2 \times 2.1 \times 10^6}{(123)^2} = 1368 \text{ kg/cm}^2$$

$$F_{cr} = 0.877 F_e = 0.877 \times 1368 = 1200 \text{ kg/cm}^2$$

$$F_e = \left[\frac{\pi^2 E C_w}{(K L)^2} + G j \right] \left(\frac{1}{I_x + I_y} \right)$$

$$C_w = \frac{I_y h_o^2}{4} = \frac{19772 \times 51.5^2}{4} = 13110071 \text{ cm}^6$$

$$j = \frac{\sum b t^3}{3} = \frac{2 \times 36 \times 15^3}{3} + \frac{2 \times 50 \times 1^3}{3} = 114.3 \text{ cm}^4$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{2.1 \times 10^6}{2(1+0.3)} = 807692.31 \text{ kg/cm}^2 = 0.808 \times 10^6$$

$$F_e = \left[\frac{\pi^2 \times 2.1 \times 10^6 \times 13110071}{(0.8 \times 1500)^2} + 0.808 \times 10^6 \times 114.3 \right] \left(\frac{1}{92463 + 19772} \right) = 2504 \text{ Kg}$$

$$F_{cr} = 0.877 F_e = 0.877 \times 2504 = 2196 \text{ Kg}$$

$$F_{cr} = \min \{ 1200, 2196 \} = 1200 \rightarrow \begin{cases} P_n = F_y A_g = 1200 \times 208 \times 10^{-3} = 249.6 \text{ ton} \\ P_u = \phi P_n = 0.9 \times 249.6 = 225 \text{ ton} \end{cases}$$

۹۸، ۹، ۵ توان می توان به صورت خوردگی آماده شده در دو حالت قرار یا استفاده از جوش داران جید در

را بازنم
به مقطع مورد نظر دست یافت. اما در صورتی که خواصم با استفاده از ورق جمع مورد نظر باید بین ابعاد ورق های مقطع،

تساوی برقرار باشد.

شک فرض کنید می خواهم با استفاده از ورق یک تیر آهن H شکل بازمیم که از سه ورق شکل گرفته است و مقطع شکل دار


شکل می دهد. ارتفاع تیر آهن t خلی کم باشد و عرض b خلی زیاد باشد. احتمال دارد در یک گمانش موضعی زمانی که

موقعیت از نیروی فشاری قرار می گیرد به وقوع می پیوندد. بر این جلوگیری از این گمانش موضعی در آیین نامه ها محدود شده و تساوی

را بین ابعاد و انداز برقرار شده است.

نسبت بین ابعاد مقاطع اعضای فشاری:

۱۱ مقطع I شکل ساخته شده از ورق:




$$\frac{b}{t} \leq 0.64 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

که در آن: b فاصله بین لبه لبه جان، t ضخامت جان و t_w ضخامت جدار است.

علت این که کل عرض جان را در نظر نزنیم این است که قسمتی از جان توسط جان مهار شده و فقط قسمتی مانند b کلاسش حوضی میزانی کند.

حد اکثر نسبت $\frac{b}{t}$ برای فولاد ST37 برابر است با: 18.9


۲) جان متقاطع I شکل و جان متقاطع نادرانی



$$\frac{h}{t_w} \leq 1.49 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

حد اکثر نسبت $\frac{h}{t_w}$ برای فولاد ST37 برابر است با: 28

۳) جان های قوسی توخالی ساخته شده از ورق



$$\frac{b}{t} \leq 1.4 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

حد اکثر نسبت $\frac{b}{t}$ برای فولاد ST37 برابر است با: 39


فصل پنجم: طراحی اعضای خمشی (تیرها)

تیرهای اعضای سازه‌ای هستند که بارها عمود بر محور خود را تحمل می‌کنند. در اعمال این بارها در مقاطع مختلف تیر نیروی برشی و گزشتی ایجاد می‌شود. تیرها ممکن است به صورت افقی و یا به صورت شیب دار یا قائم باشند. در تیرهای شیب دار قائم علاوه بر نیروی برشی و گزشتی، نیروی محوری هم ظاهر می‌شود. در این حالت این عضو تیر پیوسته نام دارد.


تیرهای بارهای قائم بر محور خود را به تکیه‌گاه‌ها که عموماً ستون‌ها می‌باشند منتقل می‌کنند.

تیرها را بر اساس تکیه‌گاه‌ها به سه نوع کلی تقسیم می‌کنند: ۱) تکیه‌گاه‌ها عینکلی (تکیه‌گاه منفعل) ۲) تکیه‌گاه‌ها ثابت (تکیه‌گاه‌ها آزاد) ۳) تکیه‌گاه‌ها شناور (تکیه‌گاه‌ها شناور)

* تکیه‌گاه عینکلی در مقابل حرکت در جهت عمود بر محورش مقاومت می‌کند.




* تکیه‌گاه منفعلی در مقابل حرکت تیر در هر جهتی مقاومت می‌کند.



* هر دو تکیه‌گاه عینکلی و منفعلی در مقابل دوران و چرخش در محل تکیه‌گاه آزاد هستند.

* تکیه‌گاه‌ها ثابت (گردان) از حرکت و دوران تیر در هر جهتی در محل تکیه‌گاه جلوگیری می‌کنند.



بنابراین تیرها را بر اساس شرایط تکیه‌گاه‌ها می‌توان به شکل‌های زیر تعریف کرد:

- ۱) ساده - ۲) پیوسته (تیر پیوسته) - ۳) تکیه‌گاه‌ها عینکلی (تکیه‌گاه‌ها عینکلی) - ۴) تکیه‌گاه‌ها شناور (تکیه‌گاه‌ها شناور) - ۵) تکیه‌گاه‌ها ثابت (تکیه‌گاه‌ها ثابت)

۱) تیر پیوسته: تیری است که یک دهانه است و به صورت ساده در دو انتهای خود تکیه‌گاه دارد. به عبارتی دیگر تیر پیوسته تیری است که در دو دهانه تکیه‌گاه دارد.

که یک گره گاه های آن در دو انتهای صورت مثلثی در دایره صورت منفی است.



۲) تیر سرج آمده (تیر ساده ی طرفه دار): تیری است با یک گره گاه های ساده که یک گره گاه های آن الزامات در انتهای تیر و از طرفت باشد.



۳) تیر طرفه ای: تیری است که در یک انتهای تیر دارد در انتهای دیگر آزاد باشد.

۴) تیر دو سر گیر دار: تیری است که دو انتهای تیر گیر دار و غیر آزاد باشد.

۵) تیر محکم (راسی): تیری است که هر دو سر یک گره گاه ساده را میسر باشد.

* بارهای وارد بر تیر شامل بارهای مرده و زنده می شود. بارهای مرده وارد بر تیر شامل وزن خود تیر هم هست. در دهانه های کوتاه

وزن خود تیر تاثیر زیادی بر طراحی ندارد. ولی در دهانه های بزرگ وزن تیر در طراحی تاثیر مهمی است.

انواع تیر در سازه های فولادی:

۱) سازه تیر اصل (Girder): عضو باربر اصلی در سقف می باشد که بارهای وارده از تیرچه ها را به ستون ها منتقل می کند.

۲) تیرچه یا تیر فرس (Joint): تیرچه ای است که بار سقف را به سازه تیر اصل منتقل می کند.

۳) تیرهای لمبایی یا تیرهای میانی (Spandrel): تیرهایی هستند که در پریمول یا قنات قرار دارند و علاوه بر بار سقف بار دیوارهای

پریمولی را تحمل را هم عمل می کنند.

۴) تیر فلج ده گامی (Lintel): تیری است که در بالای بازه پنجره های ساختمان مثل دروازه پنجره قرار داده می شود. علت وجود این تیرها

خط انتقال و انتقال وزن دیوار بالای باز شو است. این ترها باید حداقل 50cm از عرض باز شو بزرگتر باشند.

(a) تیر لایه (Parlin): تیری که از نیم رخ Z یا I که از آن برای حمل بار و سستی های کم در ساختمان های مسکونی استفاده می شود

* تیر پایه عنوان اعضای اصلی سفت ها و قارها ساختمانی، به احتمال نریدی تیرهای خمشی و نیروهای برشی می باشد. تیرهای خمشی در طول تیر

تنش های محوری فشاری و کششی ایجاد می کنند. تنش های برشی در اثر نیروهای برشی در مقاطع مختلف تولید می شوند که در تمامه بارش های نامی از

تیر خمشی تعیین کننده هستند. بنابراین؛ اثر اوقات تیرهای فولادی، ابتدا بر اساس تنش و الی دیده و پس از آن؛ تنش های برشی در آن

کنترل می شود.

* معمولاً در تیرهای در دهانه کوکلی دارند و تحت نیروی برشی قابل توجهی قرار می گیرند، این روند می تواند به جواب بخش از (عدم رضای)

کنترل برش منجر شود که در این صورت، طرح باید تحت تیر یا افزایش ابعاد تیر را در نظر بگیرد.

* برای ورق های شکل دهنده ی مقطع های فولادی می توان یکی از دو صفت زیر را در نظر گرفت:

(1) مقاطع منفرجه (Compact sections) (2) مقاطع غیر منفرجه (Non-compact sections)


(1) مقاطع منفرجه: ورق های شکل دهنده ی این مقاطع تحت تنش های فشاری می توانند کرنش های ماکزیمم برابر کرنش حد تسلیم را تحمل کنند.

به عبارت دیگر؛ ورق های این مقاطع تا رسیدن به وضعیت منفلد الاستیک، هیچ گونه گمانش موضعی رخ نمی دهد.

(2) مقاطع غیر منفرجه: ورق های شکل دهنده ی این مقاطع تحت تنش های فشاری، در محدوده ی الاستیک رفتار می کنند و کرنش مقاطع مختلف،

از گشت محدود کنیم که از آنست. به عبارت دیگر، در مسقط‌های این مقاطع، تا رسیدن اولین نقطه به f_y هیچ تنش کششی بر روی سطح نمی‌دهد.

* می‌دانیم که از نیروی مانند شکل زیر گشت از نظر خمشی M و اگر گشت دیگر از گشت آن بدین صورت خواهد بود:



یعنی از تار خمشی به بالا جمع گشت کنار و از تار خمشی به پایین جمع گشت کنار می‌گردد.

* می‌دانیم که محور گشت نامی از گشت برای مقاطع خمشی (تیرها) از رابطه $f_b = \frac{My}{I}$ حاصل می‌شود.


* f_b : گشت عمودی نامی از نظر خمشی $(f_{bending} = f_b)$

در رابطه فوق M : گشت خمشی وارده بر مقطع، y : فاصله تا تار خمشی و I : جان لختی می‌باشد.

طبق دایگرام فکس با افزایش گشت M اولین نقطه‌ای که تنش تسلیم f_y می‌رسد، بالاترین و پایین‌ترین تار مقطع است.

بنابراین نقطه نقطه بالا و پایین مقطع به f_y رسیده اند و به تسلیم رسیده اند. بنابراین گشتی که در آن نقطه به f_y رسیده است، یعنی تیر خم (شکل)


طریقت تحمل برابر دارد. با افزایش بار دایگرام گشت بدین صورت می‌شود:




با افزایش بار، نقاط بین تری از مقطع به f_y می‌رسند. این افزایش بار، تا جایی ادامه

می‌دهد که کل مقطع تسلیم شود و گشت وارده بر آن برابر با f_y می‌شود. به این حالت منحنی پلاستیک گوئیم. در این اندک ایجاد شده

مقطع، شکل الاستیک کوئیدیا M_p نمایش می دهند.



نسبت بهینه به ضخامت اعصابی تحت اثر خمش (ترتیب)




۱) جان مناسب مقطع I شکل ساخته شده از ورق جانک باید موجود باشد:

مقاطع فشرده $\frac{b}{t} \leq 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$ برای ST37

مقاطع غیر فشرده $\frac{b}{t} \leq 0.95 \sqrt{\frac{E K_c}{F_y}}$

۲) جان مناسب مقطع I شکل باید موجود باشد و جان مقاطع ناوردانی:




مقاطع فشرده $\frac{h}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$ برای ST37

مقاطع غیر فشرده $\frac{h}{t_w} \leq 5.7 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$ برای ST37


* $K_c = \frac{4}{\sqrt{\frac{h}{t_w}}} \leq 0.76$

* If $\frac{S_{xt}}{S_{xc}} \geq 0.7 \rightarrow F_c = 0.7 F_y$

S_{xt} یعنی اجزای مقطع تحت کشش (tension) است و S_{xc} یعنی اجزای مقطع تحت فشار (compression) می باشد.



در این حالت در گزشت، بارهای خمشی فشرده و بارهای کششی کشیده می شوند



در این حالت، بارهای خمشی کشیده و بارهای کششی فشرده می شوند.

فرمول های کنترل لایش:

وقتی که حرکت از بند کشی قرار می گیرد، دو مورد را باید کنترل کنیم:

۱) جمع فشاری از تیر کش تسلیم و R_d زنده. (کنترل حد تسلیم)

۲) کنترل لایش پیرس جانبی: برای طراحی بهینه تیرهای تحت خمش، واحدهای از مقاطع استفاده می کنند که دارای عیار انزیمی زیاد حول محور قوی

در این انزیمی که حول محور ضعیف باشند. در این مقاطع جگانه که حرکت خمش قرار می گیرد فشاری ایجاد شده در جهت فشاری متعادل می تواند موثر

رنگ دار لایش جانبی پیرس تیرها. از دید حرکت خمش تحت فشاری تیر در فواصل مناسب توسط تیرهای گانه های جانبی مناسب مهار شده باشد

تحت فشاری فشاری وارده حول محور ضعیف موقع دچار لایش می شود. و چون تحت دیرت فشاری قرار دارد، تمایل به لایش

نداشته و بنابراین لایش تحت فشاری همراه با پیرس متعادل خواهد بود. به این پیرس پیرس پیرس جانبی گویند.

* برای مقاطع آ شکل فشرده با دو محور تقارن:

$M_u < \phi M_n$

* Ratio = $\frac{M_u}{\phi M_n}$

* M_u تگری است که در اثر بارگذاری و از تحلیل سازه به دست می آید. $\phi = 0.9$ است. صرف به دست آورده

است M_n

$M_n = \min \left[\begin{array}{l} \text{کنترل حد تسلیم} : M_p = F_y Z_x \\ \text{کنترل لگاش جنبشی جانبی} : M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.75 F_y S_x) \left(\frac{L_b - L_p}{L - L_p} \right) \right] \end{array} \right]$

* Z_x اساس مقطع پلاستیک نام دارد. در قالب یک مثال، فرض به دست آوردن آن مورد بررسی قرار می گیرد.

* اگر تیر به هم جوشی لگاش تراکمیم؛ راحت ترن راه، قرار دادن تیر ایصال در راستای طول تیر است. این کار طول لگاش را کاهش می دهد و در نتیجه این مهار جانبی بابل فشاری، باعث می شود لگاش کنترل شود. حال اگر بر اثر این فشاری و از

جانب مهار کنیم، هیچ گونه لگاش جانبی رخ نمی دهد. اگر تیر را در جهت عرض کنیم؛ تمام بابل فشاری توسط تیر می خورد و در

کنترت جوشی لگاش را می گیرد. در اجزای دیگر که در جهت مهار تیر کاملاً در پروسس تیر قرار می گیرد و نمی تواند لگاش کند، پس اگر

بابل فشاری به طور کامل مهار شود (مثلاً با این) نمی تواند لگاش داشته باشد. پس رابطه دوم کاربرد ندارد و فقط از رابطه اول استفاده می کنیم

اما همیشه تیر (صحت فشاری) کامل مهار نمی شود. و فقط در جاهای مهارهای جانبی قرار داده شده اند. فاصله بین این مهارهای جانبی

را با L_b نشان می دهند.

* بدیهی است که تیر با کوهکله باشد، یعنی فاصله مهارها کم تر است و این یعنی تعداد مهارهای جانبی کم تر است. بدیهی است

خرجه تعداد مهارهای جانبی بر اثر و حاصله بین آن عامل تر باشد؛ گانیش در بر اتفاق می افتد.

اگر l_p از یک مقدار معین کوچکتر باشد؛ گانیش جانبی اصلا رخ نمی دهد و آن مقدار معین را با l_p نشان می دهند.


گانش بچستی جانبی اتفاق نمی افتد \rightarrow if $l_p < l_b$

در نتیجه در این صورت فقط فرمول اول (کنترل حد تسلیم) کاربرد دارد.

$$l_p = 1.76 \cdot t_y \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

l_p از رابطه در دست می آید:

که در آن؛ l_b شعاع ژیراسیون حول محور است.




در صورتی که l_p از l_r بزرگتر بود؛ گانیش لازم است: if $l_p > l_r$

$$l_r = 1.95 \cdot t_s \cdot \frac{E}{0.7 F_y} \sqrt{\frac{J_c}{s_n h_o} + \left(\frac{J_c}{s_n h_o} \right)^2 + 6.76 \left(\frac{0.7 F_y}{E} \right)^2}$$

l_p از رابطه در دست می آید:

t_s از تیری با تقعر مانده شکل بدین صورت بدست می آید:

* این مقطع دارای دو محور تقارن است:



آزمایش نشان داده اند که در تری مانند شکل بود، به دلیل فشاری به همراه

یک سوم حالت فشار کششی می کنند.

* h_0 حاصله مرکز به مرکز فیل ها.

$$r_{ts}^2 = \frac{I_y h_0}{2 S_x}$$

با در نظر گرفتن در فصول ۶ با برابر است با:

$$J = \sum \frac{bt^3}{3}$$

c در فصول ۶ یک ضریب عددی است که برای تریهای یا مقطع آ شکل دارای دو محور تقارن برابر است با: $c = 1$

$$c = \frac{h_0}{2} \sqrt{\frac{I_y}{c_w}}$$


و برای مقاطع ناهمگونی برابر است با:

$$e_w = \frac{I_y h_0^2}{4}$$

تمام این موارد برای محاسبه در رابطه دوم کنترل برسی شدند و چون c_b برای مقاطع دارای دو محور تقارن برابر است با:

$$c_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

فرض کنید تری مانند شکل وجود دارد که در دو سمت، مهار جانبی شده است. و نژدی بر آن وارد نمی شود.



* بیشترین مندری است کمترین در سمت همارنده وجود دارد. M_{max}

* تعریف وسط طول L_b را B می نامیم. $\frac{1}{4}$ اول L_b را A و $\frac{1}{4}$ آخر آن را C می نامیم.



* if $L_r < L_b \rightarrow M_n = F_{cr} S_n < M_p$

$$F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J C}{S_n h_o} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2}$$

* آیین نامه اجزای فولاد در صورت مطابقت کار از عبارات زیرادیکال را برابر یک فرض کنیم.

مسئله: محاسبه کنترل تیر شکل زیر:

فولاد ST37




$$W_u = 1.2 W_D + 6 W_L = (1.2 \times 2) + (1 \times 6) = 4 \text{ ton/m}$$

$$M_u = \frac{W_u L^2}{8} = \frac{4 \times 12^2}{8} = 72 \text{ ton}\cdot\text{m}$$

طبق ترتیب بهر تفسیر روش LRFD عمل بارها را (تقریب) جهت می آوریم (تحلیل سازه) برای تیرها، در وسط تیر اتفاق می افتد و برابر است (تقریباً)

بنابراین تیرها باید در تکیه 72 ton.m تحمل کند. از این رو سازه را باید اصلاح کنیم (سازه)



ردیف نهمه نقد ما زیم است
چو دانست ما زیم است
PAPCO
۹۲

حالت مستقیم هندسی را بدست می آوریم.

$$I_x = \left[\frac{25 \times 3^3}{12} + (25 \times 3 \times 31.5^2) \right] \times 2 + \frac{1.5 \times 60^3}{12} + 0 \rightarrow I_x = 148950 + 27000 = 175950 \text{ cm}^4$$

$$S_x = \frac{I_x}{c} = \frac{175950}{33} = 5331 \text{ cm}^3$$

$$I_y = \left[\frac{3 \times 25^3}{12} + 0 \right] \times 2 + \frac{60 \times 1.5^3}{12} + 0 = 7829 \text{ cm}^4$$

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} \quad \text{و} \quad A = (2 \times 25 \times 3) + (60 \times 1.5) = 240 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow r_y = \sqrt{\frac{7829}{240}} = 5.71 \text{ cm}$$

$$L_b = 6 \text{ m} = 600 \text{ cm} \quad \text{طبق شکل}$$

$$L_p = 1.76 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 5.71 \times \sqrt{\frac{2.1 \times 10^6}{2400}} = 297 \text{ cm}$$

$$L_r = 1.95 r_{ts} \frac{E}{0.7 F_y} \sqrt{\frac{Jc}{S_x h_o} + \left(\frac{Jc}{S_x h_o} \right)^2 + 6.76 \left(\frac{0.7 F_y}{E} \right)^2}$$

$$r_{ts}^2 = \frac{I_y h_o}{2 S_x} = \frac{7829 \times (60 + 1.5 + 1.5)}{2 \times 5331} = 46.26 \rightarrow r_{ts} = 6.801 \text{ cm}$$

$$J = \sum \frac{bt^3}{3} = \left[2 \times \left(\frac{25 \times 3^3}{3} \right) \right] + \frac{60 \times 1.5^3}{3} = 518 \text{ cm}^4$$

چون مقطع تری آنجمله درازای دو محور یکسان است $c = 1$

$$\rightarrow L_r = 1.95 \times 6.801 \times \frac{2.1 \times 10^6}{0.7 \times 2400} \sqrt{\frac{518 \times 1}{5331 \times 63} + \left(\frac{518 \times 1}{5331 \times 63} \right)^2 + 6.76 \left(\frac{0.7 \times 2400}{2.1 \times 10^6} \right)^2} =$$


$$\rightarrow L_r = 16577.4375 \left[(1.5423 \times 10^{-3}) + (2.379 \times 10^{-6}) + (4.3264 \times 10^{-6}) \right] = 16577.4375 \times 0.00936 = 152.44$$

$$L_p = 297 < L_b = 600 < L_r = 152 \rightarrow \text{بر خوردگی کنترل باید انجام شود}$$

برای بدست آوردن Z_x ، ابتدا اول سطح مقطع و سپس تارکشی و در نهایت اول سطح مقطع را بدست آورده و در مجموع می بینیم:

$$Z_x = 2[(25 \times 3 \times 31.5) + (30 \times 1.5 \times 15)] = 6075 \text{ cm}^3$$


* می دانیم که ابتدا اول سطح مقطع را بدست آورده و در نهایت اول سطح مقطع را بدست آورده و در مجموع می بینیم



$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

می دانیم که $b = 6m$ و طول از نقاط A و B در $\frac{1}{4}$ دهانه قرار

دارند پس تیر را برپوشی می دهیم در هر دو بر این نقاط M را بدست می آوریم.



$$0 \leq x \leq 6$$

$$M + 4x \cdot \frac{x}{2} - 24x = 0 \rightarrow M = -2x^2 + 24x$$

$$x = 1.5 \rightarrow M_A = -2(1.5)^2 + 24 \times 1.5 = 31.5$$

$$x = 3 \rightarrow M_B = -2(3)^2 + 24 \times 3 = 54$$

$$x = 4.5 \rightarrow M_C = -2(4.5)^2 + 24 \times 4.5 = 67.5$$

$$M_{max} = \frac{WL^2}{8} = \frac{4 \times 6^2}{8} = 72 \text{ ton.m}$$

$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} = \frac{12.5 \times 72}{(2.5 \times 72) + (3 \times 31.5) + (4 \times 54) + (3 \times 67.5)} = \frac{900}{693} = 1.2987 \approx 1.3$$

$$M_n = \min \left\{ \begin{aligned} M_p &= F_y Z_x = 2400 \times 6075 = 14580000 = 145.8 \times 10^5 \text{ kg.cm} = 145.8 \text{ ton.m} \\ M_n &= C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 F_y S_x) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] = 1.3 \left[145.8 \times 10^5 - (145.8 \times 10^5) - (0.7 \times 2400 \times 5331) \left(\frac{600 - 200}{600 - 200} \right) \right] \end{aligned} \right.$$

$$\rightarrow M_n = 12713825.1 \text{ kg.cm} = 127 \text{ ton.m}$$

$$M_n = \min \{ 127, 145.8 \} = 127 \text{ ton.m}$$

$$\text{Ratio} = \frac{M_u}{\phi M_n} = \frac{72 \text{ ton.m}}{0.9 \times 127} = 0.62 < 1$$

نسبت ϕM_n 0.9×127 < 1 \rightarrow مقطع مناسب است.

ما همسایه با بریدگی برش، تغییر شکل مقطع را هم کنترل کنیم. بران ترساده کردیم، استرس در آن فراموش، تغییر شکل حد اکثر L

$$\Delta_{max} = \frac{5wL^4}{384Et} \leq \frac{L}{360}$$

از رابطه ی روابط در - می آید

$$\Delta_{max} \times \frac{L}{360} = \Delta_{allowable}$$
 تغییر شکل مجاز

$$\Delta_{max} = \frac{5 \times 4 \times 10^3 \times 10^{-2} \times 1200^4}{384 \times 2.1 \times 10^6 \times 175950} = \frac{4.1472 \times 10^{14}}{1.4188608 \times 10^{14}} = 2.923 \text{ cm}$$

$$* \frac{4 \text{ ton}}{m} \times \frac{10^3 \text{ kg}}{1 \text{ ton}} \times \frac{1 \text{ m}}{10^2 \text{ cm}} = 4 \times 10^3 \times 10^{-2} = 40 \text{ kg/cm}$$

$$\frac{L}{360} = \frac{1200}{360} = 3.333 \text{ cm} \rightarrow 2.923 \leq 3.333 \text{ cm}$$

$$\text{Ratio: } \frac{2.923}{3.333} = 0.877 \approx 0.88 < 1$$
 تغییر شکل

دیده که Ratio روابط بار، 0.55 شد. یعنی مقطع ما از لحاظ استرس در نتیجه فراموشی است و می توانیم اگر ضعف کنیم

اما وقتی از نظر تغییر شکل بررسی کردیم، دیده که Ratio در مقابل قبولی است و مناسب است. پس نیازیست که مقطع را ضعیف تر

کنیم پس دیده که کنترل تغییر شکل نیز بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.

فصل نهم: طراحی اعضای برشی

طراحی اعضای خمشی تیرها در سازه های فولادی، معمولاً بر اساس معیار تنش صورت می گیرد و سپس معیار برش کنترل می شود. اما این حساب در مورد تیرهای بادمانده کوتاه و دارای بار زیاد و یا تیرهای با جان نازک، ممکن است رخ نداده و طراحی بر اساس معیار برش مجرب تر گردد.

$$C = \frac{VQ}{Ib}$$

* از تعادلت مصالح می دانیم که تنش برشی در تیرها از این رابطه تعیین می شود:

که در آن: V نیروی برشی وارد بر مقطع، Q تگ اول سطح، I مان اینرسی مقطع حول محور عبوری از مرکز جرم و محور راستای نیروی برشی و b ضخامت یا پهناي قسمت مورد نظر است.

* عمده ی تنش های برشی وارد بر مقطع بدینجهان متعلق عمل می گردد. می توان با تقریب قابل قبولی از رابطه $V = \frac{C}{A}$




استفاده از (نیروی برشی برابر است با تنش برشی تقسیم بر سطح مقطع)

* در صورت وجود تنش مسلک یا صغای در بدنه از مقطع فولادی (یعنی به نقطه مورد نظر، تنش های محوری در برشی به طور هم زمان اعمال شوند) این نقطه تحت اثر ترکیب تنش ها تسلیم می شود.


یاد آوری از تعادلت مصالح اگر در یک جزء کوچک که تحت تاثیر حالت عمومی تنش های صغای (مکانیک شکل) قرار گرفته

است؛ تعادل را بررسی کنیم، به دو رابطه درآمده هر دو معادله خواهم رسید از اجابت این روابط صرف نظری نمود.



فرض کنید جسمی مانند شکل در 2 جهت عمود بر شش بر آن اعمال شود
 آن جسم در طراحی برای ما کارگزار است! این است که درجه زادیای و
 درجه تراشی، ششهای عمودی و برشی دارای بیشترین مقدار خواهند بود. برای بررسی این موارد،
 و مقدار ضرایب نسبت

جسم را با یک زاویه θ می بریم و یک سمت چپ کو حیدر (دو انشلی) از آن را تکلی می کنیم.
 درجه زادیای و درجه تراشی از روابط زیر بدست می آیند.



برای این برسیه ششهای برشی و دائم تحت هم زادیای دارای

$$\sigma_{\theta} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

حد اکثر مقدار تنش، کمترین است از روابط در دو نسبت به زاویه θ شش بگیریم
 و برابر با هم قرار دهیم

$$\tau_{\theta} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta - \tau_{xy} \cos 2\theta$$

بدین صورت، خواص است:

$$\sigma_{max} \sigma_{min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

به بیشترین σ_{max} و کمترین σ_{min} ششهای اصلی گویند.

* برای بدست آوردن زاویه θ_p که در آن ششهای عمودی اصلی از رابطه $\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$ استفاده می کنند.

مکس بدست آوردن زاویه θ_s که در آن ششهای برشی از رابطه $\tan 2\theta_s = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}$ استفاده می کنند.

پایه و اساسی

میانگین عبارت ذکر شده در صفت بعدی بهر دو زاویه است و تقریباً از هم قطع و در اصل هم می شود.
 (شش کو حیدر و تسلیم)

$$\sigma_h = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3\tau_{xy}^2}$$

در صورتی که نسبت به نسبت وزن می شود.

if $\sigma_h = F_y \rightarrow F_y = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3\tau_{xy}^2}$

ما می خواهیم اثر سطحی را بررسی کنیم که تعلق به حالت ارتعاش برشی و τ_{xy} چه حد تسلیم برسد پس: $\sigma_x = \sigma_y = 0$
(تعلق به حالت کشش برشی خالص قرار گرفت)

$$\sigma_x = \sigma_y = 0 \rightarrow \sigma_h = \sqrt{3} \tau_{xy}$$

اگر کشش برشی حد تسلیم را با τ_y نمایش دهیم می توانیم آن را بدین صورت به دست آوریم:

$$\begin{cases} \sigma_h = F_y \\ \sigma_h = \sqrt{3} \tau_y \end{cases} \rightarrow F_y = \sqrt{3} \tau_y \rightarrow \tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577 F_y \approx 0.6 F_y$$

$$\rightarrow \tau_y = 0.6 F_y$$

* ظرفیت برشی اسمی مقطع (بدون در نظر گرفتن ضریب تقلیل تناوبت) برابر است با:

$$V_n = \tau_y \cdot A_w \cdot C_v \rightarrow V_n = 0.6 F_y A_w C_v$$

* از آنجا که $P = \sigma \cdot A$ نیرو
مقطع A_w است

$$\tau_y = 0.6 F_y$$

* A_w مساحت جان مقطع است و C_v ضریب عددی است که بسته به شکل و اندازه مقطع متغیر است (به نام ضریب برشی جان)

تناوبت برشی کاهش یافته به برابر است با: ϕV_n


$$\text{Ratio} = \frac{V_u}{\phi V_n} < 1$$

ضریب کاهش تناوبت ϕ برابر با 0.9 است: $\phi = 0.9$

در صورتی که جان مقطع از حد ششگونی بزرگ تر باشد، احتمال رخ دادن گمانش برشی در جان تیر در اثر شش گونی شدن

اصلي در اتصالات قطري جان وجود دارد.

* از تفاوت مصالح می دانیم که الیانی بزرگتر برش خالص قرار گرفته می تواند، الیانی که از جوشش 45 درجه ای الیانی اول کم



آوردن در جهت شش گونی شدن و شش گونی است. چنانچه اگر $\sigma_{max/min} = \pm \sqrt{\frac{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}{2}}$ $\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$ $\rightarrow 2\theta_p = 90^\circ \rightarrow \theta_p = 45^\circ$

* متزین C_v را بر اساس مقادیر مختلف $\frac{h}{t_w}$ تعیین می کنند.

(الف) $if \frac{h}{t_w} \leq 2.24 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \rightarrow \begin{cases} \phi = 1 \\ C_v = 1 \end{cases}$

(ب) برای جان در مقطع (مقاومت نهاده از ورق) $if \frac{h}{t_w} \leq 1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} \rightarrow C_v = 1$

$if 1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} < \frac{h}{t_w} < 1.37 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} \rightarrow C_v = \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}}$


$if 1.37 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} < \frac{h}{t_w} \rightarrow C_v = 1.51 \frac{K_v E}{F_y} \frac{h}{t_w^2}$

* K_v ضریب گمانش برشی نام دارد. و مقادیر آن هم برای مقاطع جان متزین دارد.

فناوری جان بزرگ تیر ورق تحت شش گونی برشی قرار گیرد؛ ممکن است در آن گمانش برشی رخ دهد. شش گونی برشی در جهت

مایل، به شش گونی فشاری و کششی تبدیل شده و شش گونی فشاری قطری در جان تیر ورق، ایجاد گمانش موضعی می کند.

برش جلوگیری از گمانش؛ باید سطح مقطع جان را کوچکتر کنیم. برش این کار از وصل گمانش است و می کنیم که طول مقطع جان را کم می کنند.



به ورق های تقویتی اعمال شده (در جان، ورق های سخت کننده یا استیفر (Stiffener) گویند.

دو نوع استیفر وجود دارد: ۱) استیفرهایی که از جان بالایی شروع می شوند و یکی به جان بالایی می رسند و چون اگر به جان

پایین برسند باعث ایجاد پدیده شکلی می شود.

۲) استیفرهایی که در جان مشترک قرار می گیرند و یا در محل تکیه گاه قرار می گیرند. این استیفرها از جان بالایی تا جان پایینی ادامه می یابند.

* If $\frac{h}{t_w} < 2.46 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \rightarrow$ No need to use stiffeners! $\frac{h}{t_w} < 260 \rightarrow k_v = 5$

نیازم ایجاد از سخت کننده نیست!

$\left[\frac{a}{h} \leq \left(3 + \left(\frac{260}{h/t_w} \right)^2 \right) \right] \rightarrow k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2}$

در صورت وجود سخت کننده عرضی

$\left[\frac{a}{h} > \left(3 + \left(\frac{260}{h/t_w} \right)^2 \right) \right] \rightarrow k_v = 5.34$

* تنگنای عبارتیست از کاهش سماندیت عضو فولادی در اثر اعمال بارهای مشابه و دائمی. به ندرت لازم می شود که ابعاد

اتصالات را همان های معمولی است که از پدیده شکلی محاسبه می شوند چون تعداد نواحان بارها و تغییرات نامی از آن ها کوچک هستند

هم چنین بارهایی مثل باد و زلزله دائمی نیستند.

* ورق های سخت کننده می توانند به صورت جفت ورق در طرفین جان و یا یک ورق در یک طرف جان ایجاد شوند.

گفته شد که $v_u = 0.5 v_n$ و $v_n = 0.6 f_y A_w$ که در آن v_u حد اکثر نیروی برشی ضربدر موجود در

تیر دیوار است و برابر با 0.5 لحاظ می شود v_n حد اکثر برشی اسمی مقطع است که برای به دست آوردن آن

جنوب آسین نام دارد و وجود دارد. v_n تعین حد اکثر برشی بدو وجه به عمل میدان کششی (Tension Field)

۱۲) تعین حد اکثر برشی با احتساب عمل میدان کششی

که تنش برشی در جان مقطع در اثر تبدیل تنش های برشی به تنش های فشاری و کششی در راستای قطر جان ایجاد می شود. اگر در محاسباتی

ظرفیت برشی جان از اثر تنش های کششی صرف نظر شود، ظرفیت برشی بدون توجه به میدان کششی کتاب می شود اما اگر از تنش های کششی

در محاسبات استفاده کنیم، ظرفیت برشی را با احتساب میدان کششی تعیین می شود که مقدار بزرگ تری خواهد بود.

از نتایج طراحی تیر دیوارهای مختلف این طور برآید شده که همان برشی ظرفیت برشی تیر دیوار بدون احتساب میدان کششی در برشی در آنها

متغیر است. به عبارتی از تعداد زیادی استغزی می شود بنابراین در نظر گرفتن میدان کششی در محاسبات می تواند در بسیاری از موارد ^{تغییر} باعث

کاهش تعداد ورق های تقویتی و اقتصادی تر شدن طرح شود.

با این روشی که گفته شد بدون احتساب میدان کششی است. اما ممکن است گاهی با استفاده از روابط ذکر شده جواب ^{بگیریم}


آسین نام دارند صورت اجزای داده که از میدان کششی را هم لحاظ کنیم. با لحاظ کردن میدان کششی فرمول های مورد استفاده

تغییر می کنند.

یکی از شروط اسفند از میدان کششی جانورودق های کشته است.

* بر اساس محبت دهم مقررات ملی اسفند از عمل میدان کششی در واحی زیر مجاز نیست:

(1) در تیرهای بدون استغفیر (ورق تکی محبت کششی عرضی جان)



(2) در پانل های ابتدایی و انتهایی تیرودق (مستقیم)

(3) در پانل های در لیس بزرگ و پانل های مجاور آن

(4) در تیرودق های که نسبت فاصله آزاد ورق های محبت کشنده به عمق جان لیس از 3 باشد $(\frac{a}{h} > 3)$

$\frac{a}{h} \leq \frac{260}{F_y}$

محدودت ظرفیت برشی ایسی مقطع با احتساب میدان کششی بدین صورت تعین می شود:


If $\frac{h}{t_w} \leq 1.1 \sqrt{\frac{E K_v}{F_y}} \rightarrow V_n = 0.6 F_y A_w$

If $\frac{h}{t_w} > 1.1 \sqrt{\frac{E K_v}{F_y}} \rightarrow V_n = 0.6 F_y A_w \left[C_v + \frac{1 - C_v}{1.5 \sqrt{1 + \left(\frac{h}{t_w}\right)^2}} \right]$

* در پانل اول و آخر مجاز به احتساب میدان کششی نیستیم چون در این نقاط مگره قرار می گیرد و می دانیم که در مگره ها

تعداد برش ماثریم است.

حالت: مطلوب است کنترل برشی تیر شکل زیر:




فولاد ST37
هم با اتواب و هم بدون اتواب
میدان کششی

102

$$\left(\sum M_A = 0 \rightarrow -100(5.5) - (3 \times 11 \times \frac{11}{2}) + 11 R_{yB} = 0 \rightarrow R_{yB} = 66.5 \text{ ton} \right.$$

$$\left. \uparrow \sum F_y = 0 \rightarrow -100 - (3 \times 11) + 66.5 + R_{yA} = 0 \rightarrow R_{yA} = 66.5 \text{ ton} \right.$$



نیاز به برش در هر دو ریشه بدین صورت است:

* برش در محل تکیه گاه بازنیم است و هم عرض است V-Diagram

فاصله استقرار از آن کم تر است. (حفاظت شکل 1.5m)

عمق Panel 1 و عمق Panel 2 باید کنترل شوند. چون برش در Panel 1 بر اثر آن 1.5m آن کم تر است اما در

Panel 2 برش کمتر و طول برش کمتر است. بنابراین برش Panel 1 می بردانیم:

$\alpha = 1.5m = 150cm$ $h = 800mm = 80cm$ $t_w = 8mm = 0.8cm$ $(2m)$

طبق نکات صفحه 99، ابتدا نسبت $\frac{h}{t_w}$ را می یابیم و با عبارت $1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}}$ مقایسه می کنیم.

$$\frac{h}{t_w} = \frac{80}{0.8} = 100$$

ابتدایی مقایسه کردن در زیر K_v داریم. پس ابتدا مقدار K_v را طبق نکات صفحه 100 می یابیم:

$$\frac{\alpha}{h} = \frac{150}{80} = 1.875 < 3$$

$$K_v = 5 + \frac{5}{(\frac{\alpha}{h})^2} = 5 + \frac{5}{(1.875)^2} = 6.42$$

$$\frac{\alpha}{h} = 1.875 < \left(\frac{260}{\frac{h}{t_w}}\right)^2 = \left(\frac{260}{100}\right)^2 = 6.76 \rightarrow 1.875 < 6.76$$

حاصل بدستش $K_v = 6.42$ $E = 2.1 \times 10^6 \frac{kg}{cm^2}$ $F_y = 2400 \frac{kg}{cm^2}$ (برای فولاد ST37) داریم:

$$1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} = 1.1 \sqrt{\frac{6.42 \times 2.1 \times 10^6}{2400}} = 82.44$$

در اینجا $\frac{h}{t_w} = 100 < 1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} = 82.44$ پس طبق نکات صفحه 99، مقدار $\frac{h}{t_w}$ را با $1.37 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}}$ مقایسه می کنیم.

هدف از این مقایسه ها، بررسی آردن مقدار C_v است.

$$1.37 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} = 1.37 \sqrt{\frac{6.42 \times 2.1 \times 10^6}{2400}} = 102.68$$

پس باید طبق نکات صفحه 99، C_v را از رابطه زیر پس بگیریم:

$$C_v = \frac{1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}}}{h/t_w} = \frac{1.1 \sqrt{\frac{6.42 \times 2.1 \times 10^6}{2400}}}{100} = 0.8244$$

پس:

ابتدا V_n را بدین حساب میابیم که براساس آردیم:

$$V_n = 0.6 F_y A_w C_v = 0.6 \times 2400 \times (80 \times 0.8) \times 0.8244 = 75976.704 \text{ kg} = 75 \text{ ton}$$

$$\text{Ratio} = \frac{V_u}{\phi V_n} = \frac{66.5}{0.9 \times 75} = 0.98 < 1$$

حال بررسی Panel 2 می پردازیم.

Panel 2: $a = 2m = 200 \text{ cm}$, $h = 80 \text{ cm}$, $t_w = 0.8 \rightarrow h/t_w = \frac{80}{0.8} = 100$

در این مرحله قبل از مقایسه K_v را با $1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}}$ مقایسه کنیم اما به خاطر K_v نیاز داریم طبق نکات صفحه 100:

$$\alpha_h = \frac{200}{80} = 2.5 \leq 3$$

$$K_v = 5 + \frac{5}{(\alpha_h)^2} = 5 + \frac{5}{(2.5)^2} = 5.8$$

$$\alpha_h = 2.5 \leq \left(\frac{260}{h/t_w}\right)^2 = \left(\frac{260}{100}\right)^2 = 6.76$$

حال مقدار $1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}}$ را میگیریم:

$$1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} = 1.1 \sqrt{\frac{5.8 \times 2.1 \times 10^6}{2400}} = 78.36$$

پس $1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} = 78.36 > \frac{h}{t_w} = 100$ حال طبق نکات صفحه 99 باید C_v را با $1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}}$ مقایسه کنیم.

$$1.37 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} = 1.37 \sqrt{\frac{5.8 \times 2.1 \times 10^6}{2400}} = 97.6$$

$$\rightarrow 1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} = 78.36 < \frac{h}{t_w} = 100 < 1.37 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} = 97.6$$

نسبت C_v باید C_v الزامی باشد، $C_v = 1.51 \frac{K_v E}{(\frac{h}{t_w})^2 F_y}$ مغایب کنشی جوی:

$$C_v = \frac{1.51 \times 5.8 \times 2.1 \times 10^6}{(100)^2 \times 2400} = 0.766$$

گرد آورنده: میلاد رضایی

$$V_u = 0.6 F_y A_w C_v = 0.6 \times 2400 \times (8.0 \times 0.8) \times 0.766 = 70594.56 \text{ kg} \approx 70.6 \text{ ton}$$

موتور متصل در گارم نیروی برشی، حداکثر مقدار برش در Panel 2 در ابتدای آن است. برای برش آوردن این موتور

$$\frac{n}{16.5} = \frac{4}{5.5} \rightarrow n = 12$$

4 که در شکل نشان داده شده، از نسبت به طول معادل استفاده می کنند.

$$V_u = 50 + n = 50 + 12 = 62$$

$$\text{Ratio} = \frac{V_u}{\phi V_n} = \frac{62}{0.9 \times 70} = 0.99 < 1$$

از Ratio خوب گرفتیم پس در شکل نیازی به القاب میدانی کنشی نیست. اما چون محاسبات صورت مسئله است، میدانی کنشی را

هم لحاظ کرده ایم می کنیم. با القاب میدانی کنشی، V_n از آن می باید در نتیجه Ratio کاهش می یابد.

در Panel 1 امکان میدانی کنشی نیست چون طبق آیین نامه، در این line اندوخته های مجاز به اعمال میدانی کنشی نیست.


در Panel 2: القاب میدانی کنشی:

$$V_n = 0.6 F_y A_w \left[C_v + \frac{1 - C_v}{1.15 \sqrt{1 + \left(\frac{a}{h}\right)^2}} \right] = 0.6 \times 24000 \times (80 \times 0.8) \left[0.76 + \frac{1 - 0.76}{1.15 \sqrt{1 + (2.5)^2}} \right]$$

$$= 77184.7 \text{ kg} \approx 77.2 \text{ ton}$$

$V_u = 62 \text{ ton}, V_n = 77.2 \text{ ton} \rightarrow \text{Ratio} = \frac{V_u}{\phi V_n} = \frac{62}{0.9 \times 77.2} = 0.892 < 1$

طراحی ورق های تحت کننده عرض جان



در تیرهای عاقله شکل در بر و در این تیرها
باید استغفر قرار می دهند که از این بالا تا پایین

در همه دارد. (در دو طرف جان) تیر استغفر دیگر حل جز از این تیرها نمی دهند که تا پایین تا بالا می باید.

* عرض ورق استغفر تقریباً برابر با فاصله بین جان است. ارتفاع آن معمولاً 15 الی 10 سانتی متر کم تر از ارتفاع جان است.

* ضخامت ورق استغفر به مراتب حداقل هم ضخامت جان باشد.

در آسین نامه ذکر شده که: $j = \min\left(\frac{25}{\left(\frac{a}{h}\right)^2} - 2, 0.5\right)$

$I_{stiffener} = \frac{bt^3}{12} j$

گاهی اوقات در اجرا جوش را به صورت قطع انجام می دهند. یعنی لبه بالای استغفر را جوش می دهند و لبه پایین بعد از جوش می نماند.

لبه پایینی آن را جوش می دهند در آسین نامه ذکر شده که در صورت استفاده از جوش منقطع، فاصله بین این جوش ها از $16t_w$

یا 25cm نباید بیشتر باشد.

۱۳۹۷/۱۱/۱۲

عوض کل محترم: طراح انحصاری تحت اثر هم زمان نیروی محوری و تگر خمشی (تیر ستون ها)

در اکثر المان های سازه ای می دانیم که آن ها تحت اثر هم زمان نیروی برشی و تگر خمشی و نیروی محوری کششی و فشاری می باشند. اما اگر اثری از نیروهای فوق بکم باشد در طراحی از آن نیرو صرف نظر می شود و معضو خط برای تگر خمشی یا نیروی محوری طراحی می شود.

می دانیم که نیروی برشی و تگر خمشی هم زمان وجود دارند و این آن ها را رابطه $\frac{dM}{dx} = V$ برقرار است.

در عمل اگر هیچ کدام از نیروها قابل چشم پوشی نمی باشند و معضو باید برای اثر هم زمان نیروی محوری و تگر خمشی طراحی کرد.

* به انحصاری تحت اثر هم زمان نیروی محوری و نیروی برشی و تگر خمشی قرار می گیرند، تیر ستون (Beam-column) گویند. (فشاری)

* طبق ضوابط مقرراتی، در صورتی که عمک جنوبی باشد؛ و در صورتی که گذر فضا باین از 12m بیشتر باشد، جایی که این 80cm

حده (ستون، تیر، آبدی) به سمت گذر دانسته می دانیم.

* در صورتی که ستونی معین باشد تحت اثر نیروی محوری قرار گرفته باشد باید سطح مقطع آن را بالا ببریم. می دانیم که $\sigma = \frac{F}{A}$

که در آن σ تنش، F نیرو و A سطح مقطع است و سطح مقطع A با تنش σ رابطه عکس دارد و وجه سطح مقطع بزرگ تر باشد. σ تنش دارد که کم تر می باشد.

* در مورد تگر خمشی اساس مقطع S حائز اهمیت است؛ $S = \frac{I}{c}$ به این صورت که نوعی اساس مقطع بزرگ تر باشد.

معادت معقوع در مقابل خشم افزائش می یابد می دانیم که خشم در تمام جسمی ترها برابر است با $\sigma = \frac{M_y}{I}$

و $v_{max} = c$ پس $\sigma = \frac{Mc}{I}$ و $I_c = s$ بنابراین $\sigma = \frac{M}{s}$ پس چون در این مقطع پس از آنکه

خشم ناشی از شدت خشم کاهش یافته و مقطع معادمت را خواهد بود.

* فرض کف صلب: به این معناست که به علت تنبلی استوفها ترها داخل تنبلی غرق می شوند. بعد از آنکه پس


یک جسم صلب ایجاد می شود. اگر زلزله اتفاق بیافتد، کل استوف که در آن ترنرینری صلب است با هم حرکت می کنند.

* یادندهها: موطنی نیروی محوری دارند (موتوری خشم). ترها به علت فرض کف صلب فقط نیروی برشی و دگر خشمی تحمل می کنند.

و استوفها اگر در دو جهت راستا با تر انتقال موفلی دارند. مانند فقط نیروی محوری تحمل می کنند. در انتقال استوفها به ترها از دور است

به صورت خشمی باشند. با هم نیروی محوری هم از هم خشم را تحمل می کنند.

یک المان به صورت: σ ترومن است. بعد از اعمال بار المان عمل است به صورت شکل زیر خیم شود.



وقتی این خیم شدنی که می تواند نامی از به خارجی یا نامی از شکل عدم وقت در هنگام بار. باید ایجاد شود نیروی P در این بد خروج از زلزله است. معن

خواهد شد. نیروی P قبل از خشم المان کاملاً محوری است اما بعد از اعمال بار و خشم المان، این نیروی P به علت

خروج از مرکزیت یک لنگر افغانه ایجاد می کند. در استوفها که نیروهای محوری وجود دارند لنگر نامی از جایی جایی نیروی P_u

شرح از زراتی ناشی از خشک، باید در نظر های محاسبه شده قبل افزوده و منظور بود. به این مورد از P-5 گویند.

دو نوع دلتا داریم: دلتای کوچک δ و دلتای بزرگ Δ

P-5 یعنی به واسطه ی غم شدگی که در لاله رخ می دهد یک تکرر معاف ایجاد می شود.

P-5 یعنی یک δ (مانند شکل صفحه قبل) بعد از اعمال بار به اندازه Δ جای بسته است. (مانند نیم δ)

* برای طرحی تیر تکیه، ابتدا باید نتایج حاصل از تحلیل سازه به دلیل اعمال نیروهای فشاری اصلاح شود. یعنی از آن جا که تحلیل سازه

معمولاً برابر است و صفت تغییر شکل نیافته و اولیه سازه انجام می شود اثرات شدید تکرر خشک به علت حضور نیروهای فشاری در وضعیت

تغییر شکل یافته عضو تقویت نمی شود. بنابراین تحلیل سازه ها را می توان برابر فرض نمود مختلف انجام داد:

1) تحلیل مرتبه اول: محاسبه ی نیروهای داخلی برابر است و صفت اولیه و تغییر شکل یافته سازه صورت می گیرد. در این روش تحلیل،


آمار تحلیل مرتبه دوم مثل تکرر خشک در اثر اعمال نیروهای محوری فشاری، بعضی اعضا و خروج از مرتبه اول با وجود محوری، تا تیری در

روند تحلیل سازه ندارند.

2) تحلیل مرتبه دوم: در این روش، بعضی نیروهای داخلی اعضا برابر است و صفت تغییر شکل یافته اعضا صورت می گیرد از آن جا که


تغییر شکل های ایجاد شده در اعضا نسبت به تعداد نیروهای داخلی در نقاط مختلف عضو است. روند تحلیل مرتبه دوم، غیر خطی است.

در مابین حالت شکل دوم و در اثر اعمال بارهای دیگر به اندازه تغییر شکل یکنواخت اما نیروی P در آن شکل تغییر یافته است.



تغییر شکل در درجه دوم از شکل های انجام شده لحاظ نشده است.

بیک ایصال مانند شکل زیر، تحت اثر بارهای که وارد شده و نیروی محوری قرار دارد در شکل مرتبه اول به صورت تغییر شکل یافته است. نیروی محوری هیچ تغییرش ایجاد نمی کند. اما نیروی کشنده در درجه اول ایصال حجم می شود و بعد از آنش، برای نیروی محوری P_u یک خروج از مرکزیت ایجاد می شود و در نتیجه یک نگر اضافه تولید می شود.



خروج از مرکزیت ایجاد می شود و در نتیجه یک نگر اضافه تولید می شود.

نتیجه این ما باید یک بار سازه را در وضعیت اول و دیگر بار در وضعیت تغییر شکل یافته بررسی کنیم. در زمان برابر و امروزه معمولاً از این روش استفاده نمی شود. روش دیگری وجود دارد که توسط آیین نامه ها پیشنهاد شده و آن این است که یک ضریب به عنوان ضریب تشدید نگر بر تعدادی که از شکل مرتبه اول به دست آوردیم اعمال می کنیم تا اثرات خروج از مرکزیت و تشدید را در نظر گرفته باشیم و دیگر نیازی به این نیست که سازه را در دو مرحله اول و تغییر شکل یافته بررسی کنیم.

ضریب تشدید نگر: برای اثر P-delta بدین صورت است:

$$M_u = B_1 \cdot M_u$$








$$* P_e = \frac{\pi^2 EI}{(K L)^2}$$

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{P_e}}$$

P_u = نیروی محوری وارده

P_e = نیروی اول بحرانی و C_m و K شرایط گاهی وابسته به نحوه اتصالات است.

تعداد C_m در شرایط مختلف به صورت های زیر است:



گفته شده است ما نرم δ و یا شکل کل صفحه است پس δ و نسبت به المانهای دیگر صفحه مورد توجه و تغییر شکل نهایی آن است کنترل دستی δ و نتایج دیگر آن مشکل است. بنابراین معمولاً آن را دستی محاسبه و کنترل نمیکنیم.

گردد آن P_{story} مجموع بارها با فرض اینکه صفحه مورد توجه

$$M_{max} = B_2 \cdot M_u$$

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{P_{story}}{\sum P_{e,story}}}$$

$P_{e,story}$ تعداد کماتر است که کل صفحه می باشد.

در روش بلیس برای آردان $P_{e,story}$ موجود است:

روش اول (ساده ترین روش)

$$\sum P_{e,story} = \frac{\sum \pi^2 EI}{(kl)^2}$$

$$\sum P_{e,story} = R_m \frac{\sum H \cdot L}{\Delta H}$$

روش دوم:

- $\sum H$ = مجموع برشی متمرکز نامی از بار
- L = طول جانبی ارتفاع طبقه
- ΔH = تغییر مکان جانبی نسبی طبقه

R_m =

- تأثیر سازه کارشویی 1
- تأثیر خمشی 0.85

روش دوم برای محاسبات دهنش دشوارتر است.


* در صورتی که االمان صاف نیروی محوری تحمل کند:

$P_c = \phi P_n$ ، در تیرستون ها $\phi = 0.9$ ، در ستون ها $\phi = 0.75$ ، P_c = مقاومت کمانشی یا کششی در صورت وجود نیروی محوری

* در صورتی که صفاً کمانشی تحمل کند

$$M_{cn} = \phi M_{un}$$

$$M_{cy} = \phi M_{uy}$$



$$\text{If } \frac{P_u}{P_c} > 0.2 \rightarrow \frac{P_u}{P_c} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{un}}{M_{cn}} + \frac{M_{uy}}{M_{cy}} \right) \leq 1$$

Ratio

$$\text{If } \frac{P_u}{P_c} < 0.2 \rightarrow \frac{P_u}{2P_c} + \frac{M_{un}}{M_{cn}} + \frac{M_{uy}}{M_{cy}} \leq 1$$

Ratio

* در نرم افزارهایی مثل Etabs و Sap نیز Ratio را به صورت سه عدد به ما می دهد. ما باید در نرم افزار به جمله عدد را


بررسی کنیم. هر کدام که بزرگ تر بود یعنی در آن راستا جدار نیرو یا تیر سبب تری وجود دارد پس باید در آن





راستا (y یا x) قوت متع را اعمال کنیم (متلا سطح مقطع را افزایش دهیم).

۹۸، ۱۰، ۳


مثال: جدار کوز بار با ضریب Q_u را برای تحول شکل زیر جانمایی کنید. فولاد معروفی ST37 و مقطع IPB 280.

مقطع شکل نیروی محوری فشاری $P_u = 60 \text{ ton}$ به آن اعمال شده. بالا و پایین مقطع دارای انتقال خمشی (دو مگر ساده)







اگر به همان شکل در دو بار گسترده w و w قرار شود، دیاگرام همان آن به صورت زیر است و همواره:



با یکدیگر برابر است. $\frac{wl^2}{8}$ که در آن l طول دهانه است.



$(\sum M_A = 0 \rightarrow -wl(l/2) + R_B(l) = 0 \rightarrow R_B = \frac{wl^2}{2l} = \frac{wl}{2}$
 $\uparrow \sum F_y = 0 \rightarrow -wl + \frac{wl}{2} + R_A = 0 \rightarrow R_A = wl - \frac{wl}{2} = \frac{wl}{2}$




با توجه به تقارن فوق؛ دیاگرام نیروی برشی و تنش برشی را از هم می‌توانیم

در یک سطح قرار دهیم و دیاگرام V و M متناظر به دیاگرام M را به دست می‌دهد.

یعنی $\frac{wl^2}{8} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{wl^3}{16}$ طول تکلی می‌باشد که گوییم در تعدادی است که نیروی برشی موازی است.

۳/۱۰/۸۷

هم چنین به خصوص اگر به تیرهای مانند شکل زیر بارهای مثل P اعمال شود، دیگر اتمام گزینشی آن بدین صورت است:



که در آن، M طول دهانه است.

بنابراین می بینیم که گزینش در وسط دهانه اتفاق می افتد (در این مثال)

مقدار حاصله این گزینش کمتر از گزینش محاسبه شده است. پس با توجه به جهت قوی و ضعیف مقطع (اتصال K و L) داریم:

$$(M_u)_x \max = \frac{wL^2}{8} = \frac{4 \times 5^2}{8} = 12.5$$

M_u_x یعنی مقدار گزینش حاصل از تحلیل سازه در جهت x . جهت گزینش شماره زمانه اول دست راست یعنی می شود جهت x می شود

4 انگشت دست راست، نشان دهنده جهت خمش الیال در اثر بار دایره، و انگشت شست، واتسای همان را نشان می دهد.

از آن جا که گزینش در وسط دهانه می توان است، پس بجای ازین قیمت می توان، همان وسط دهانه است.

با توجه به این که گفته شد نیروی وارد بر الیال بعد از تغییر شکل، در اثر فرج از مرکز است، که گزینش اضافه ایجاد می کند؛ باید از تیرهای دیگر استفاده کرد.

و این کار در دست راست n و L انجام می دهیم. می دانیم که مقدار گزینش از تیرهای دیگر برای اثر $P-5$ است. بنابراین:

$$M_u_x = B_{1x} (M_u_x)_{\max} \quad B_1 = \frac{C_{max}}{1 - P_u / P_{e_x}} \quad P_{e_x} = \frac{\pi^2 EI_x}{(KL)^2}$$

$$M_u_y = B_{1y} (M_u_y)_{\max}$$

برای ادامه محاسبات باید به مراجع به جدول اتصال، مشخصات مقطع IPB 280 را استخراج

می کنیم.

طبق استاندارد: IPB 280

$$\left\{ \begin{array}{l} A = 131 \text{ cm}^2 \\ I_x = 19270 \text{ cm}^4 \\ I_y = 6590 \text{ cm}^4 \\ S_x = 1380 \text{ cm}^3 \\ S_y = 471 \text{ cm}^3 \\ r_x = 12.1 \text{ cm} \\ r_y = 7.09 \text{ cm} \\ t_w = 1.05 \text{ cm} \\ d = 28 \text{ cm} \\ t_f = 1.8 \text{ cm} \end{array} \right.$$

تفاوت جان
ارتفاع شیب
ضخامت جان

حالی می توانیم مگر P_{ex} را بیابیم

$$P_{ex} = \frac{\pi^2 EI_x}{(KL)^2} = \frac{\pi^2 \times 2.1 \times 10^6 \times 19270}{(500 \text{ cm})^2}$$

با توجه به نکته صفحه 67؛ المان (ستون) ما در این مسئله دو طرفه متصل است پس $K=1$ ، بنابراین P_{ex} برابر است با:

$$P_{ex} = \frac{\pi^2 \times 2.1 \times 10^6 \times 19270}{500^2} = 1597573.125 \text{ kg} = 1597.573 \times 10^3 \text{ kg} \approx 1598 \times 10^3 \text{ kg}$$

هم چنین طبق نکته صفحه 111، برای المان در طرفین با شیب یکسان که در این مسئله در راستای x می باشد در این مسئله، در راستای x $C_m = 1$

این شرط صدق می کند پس $C_{mx} = 1$ ، حال با توجه به این که $P_u = 6 \text{ ton} = 60000 \text{ kg}$ می توانیم فریب تقسیم به اندر B_{1x} را بیابیم

$$B_{1x} = \frac{C_{mx}}{1 - \frac{P_u}{P_{ex}}} = \frac{1}{1 - \frac{60000}{1598 \times 10^3}} = 1.039 \approx 1.04$$

توجه است که P-S و فریب از درازت نرودی P_u عبارت از شیب المان، 4 درصد به M_u در جهت x اضافه می شود یعنی: $M_{ux} = B_{1x} (M_{ux})_{nom} = 1.04 \times 12.5 = 13 \text{ ton.m}$

$$P_{ey} = \frac{\pi^2 EI_y}{KL^2} \xrightarrow{K=1} P_{ey} = \frac{\pi^2 \times 2.1 \times 10^6 \times 6590}{500^2} = 546341 \text{ kg}$$

$$\rightarrow P_{ey} = 546.341 \times 10^3 \text{ kg}$$

طبق نکته صفحه ۱۱۱، برای کمان دوم و فصل در دو سمت دکانه آل، بر متمرکز شدن Q_u اعمال شده، متناهی است

این شرایط در سمتی γ مستوی مماس صادق است.

$$C_{uy} = 1 - 0.2 \frac{P_u}{P_c} = 1 - 0.2 \times \frac{60000}{546341} = 0.978$$

حال مقدار ضریب تنهید در سمتی γ (و β) را می یابیم:

$$B_{uy} = \frac{C_{uy}}{1 - \frac{P_u}{P_c}} = \frac{0.978}{1 - \frac{60000}{546341}} = 1.099$$

$$\rightarrow B_{uy} = 1$$

حال مقدار تنهید M_{uy} فته بدست می آید (در جهت γ)

$$M_{uy} = B_{uy} (M_{uy})_{max} = 1.099 \times \frac{Q_u \times l}{4} = 1.099 \times \frac{5}{4}$$

$$M_{uy} = 1.374 Q_u \text{ ton.m}$$

حال جقی روابط صفحه ۱۱۲، باید است $\frac{P_u}{P_c}$ را با هم تا بسنجیم که کدام رابطه برای Ratio و کنترل متعین صادق است:

$$\text{if } \frac{P_u}{P_c} \geq 0.2 \rightarrow \frac{P_u}{P_c} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{M_{cn}} + \frac{M_{uy}}{M_{cy}} \right) \leq 1$$

این روابط عبارتند از:

$$\text{if } \frac{P_u}{P_c} < 0.2 \rightarrow \frac{P_u}{2P_c} + \frac{M_{ux}}{M_{cn}} + \frac{M_{uy}}{M_{cy}} \leq 1$$

* $P_u = 60 \text{ ton}$ ؛ بر خارجی؛ ضریب که در این مساله M_{ux} نگه دارده در حالت تنهید نیافته که در این مساله برابر است.

$M_{uy} = 12.5 \text{ ton.m}$ است؛ M_{uy} نگه نشدنی نیافته که در این مساله برابر است $1.374 Q_u$ است. بنابراین در روابط فوق به صورت گرهها

از محاسبات تازه بدست می آید و مخرج گرهها از طراحی بدست می آید. P_c مقاومت فشاری ستون در حالتی که طول آزادی

محورین دار مسوط (مکعب) (۲) M_{cx} و M_{cy} مقاومت متقاطع در حالتی که فقط نیرو وارد می شود (مطابق فصل ۴ و ۵)

پس اول به P_c رایجیم، پسیم که گذر از این برای Ratio صادق است. برای یافتن P_c عملیات زیر را انجام دهیم

ابتدا لاغری در جهت x (λ_x) و لاغری در جهت y (λ_y) را می یابیم $k=1$ چون دور در فصل است

$$\lambda_x = \left(\frac{k \cdot l}{r}\right)_x = \frac{1 \times 500}{12.1} = 41.32$$

$$\lambda_y = \left(\frac{k \cdot l}{r}\right)_y = \frac{1 \times 500}{7.09} = 70.52$$

* طبق نکاتی که در فصل ۲ گفته شده، محور متقاطع لاغری باشد، بحرانی تر است. یعنی کمترین بار کمتری در آن گمانش اتفاق

می افتد. پس در این مساله، حلالک طراحی، لاغری در جهت y است. یعنی:

$$\lambda_{govern} = \lambda_y = 70.52$$

حال با توجه به مقدار لاغری در جهت y که بحرانی است، مقدار F_e را می یابیم:

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(k \cdot l)^2} = \frac{\pi^2 \times 2.1 \times 10^6}{(70.52)^2} = 4168 \frac{kg}{cm^2}$$

حالا باید متقاطع را در جهت لاغری، از نظر لاینش همی و لاینش همی بررسی و کنترل کنیم. (طبق صفحه ۷۵)


لاینش همی: $\left(\frac{k \cdot l}{r}\right)_y = 70.52 \rightarrow \frac{k \cdot l}{r} \leq 4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \rightarrow 70.52 \leq 139$

$$4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4.71 \sqrt{\frac{2.1 \times 10^6}{2400}} = 139$$

$$\rightarrow F_{cr} = \left[0.658 \frac{F_y}{F_e}\right] F_y = \left[0.658 \frac{2400}{4168}\right] \times 2400 = 0.7858 \times 2400 = 1885.92 \approx 1886 kg/cm^2$$

فشار تنش: $F_c = \left[\frac{\pi^2 E C_w + G J}{L^2} \right] \left(\frac{1}{I_x + I_y} \right)$

$C_w = \frac{I_x h^2}{4} = 6590 \times \frac{(28 - \frac{1.8}{2} - \frac{1.8}{2})^2}{4} = 6590 \times (26.2)^2$



$\rightarrow C_w = 4530909.9 \text{ cm}^6 \approx 4.531 \times 10^6 \text{ cm}^6$

$K=1$ در دو سر پinned $l = 500 \text{ cm}$, $E = 2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$, $\nu = 0.3$ ضریب پواسون فولاد

$G = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{2.1 \times 10^6}{2(1+0.3)} = 807692 \text{ kg/cm}^2$

$J = \left[\frac{1}{3} b t^3 \right] = \left[\left(\frac{1}{3} \times 28 \times 1.8^3 \right) \times 2 + \left(\frac{1}{3} \times (28 - 1.8 - 1.8) \times 1.05^3 \right) \right] = 108.864 + 9.415$

$\rightarrow J = 118.279 \approx 118.3 \text{ cm}^4$

بجای ندرین نامبر تنش در اعضای Fe داریم: $F_c = \left[\frac{\pi^2 \times 2.1 \times 10^6 \times 4.531 \times 10^6 + 807692 \times 118.3}{(1 \times 500)^2} \right] \left(\frac{1}{19270 + 6590} \right)$

$\rightarrow F_c = [93765189.65 + 95549.963.6] \left(\frac{1}{25860} \right) = 7320.772 \approx 7321 \text{ kg/cm}^2$

حل مبحث مکانیک محلوله یعنی تعداد این مسئله $F_c = [0.658] \times \frac{F_y}{F_c} \times \frac{F_y}{F_c} \times 2400$

$\rightarrow F_c = [0.658] \times \frac{2400}{7321} \times 2400 = 0.8718 \times 2400 = 2092.32$

از کنترل گانیش یعنی چسبندگی تنش در مبحث F_c بدست آمد کمترین آن طار به عنوان معیار برای ارائه کنده طراح منقور

$F_c = \min \{ 1886, 2092.32 \} = 1886 \text{ kg/cm}^2$

از خودت مصالح می دانی که حاصل ضرب تنش در سطح مقطع برابر است با نیرو (بار) بنابراین:

$$P_n = F_{cr} A_g = 188.6 \times 131 = 247066 \text{ kg} = 247.066 \text{ ton}$$

$$P_c = \phi P_n = 0.9 \times 247.066 = 222.359 \text{ ton}$$

حالی می توانیم نسبت $\frac{P_u}{P_c}$ را بیابیم:

$$\frac{P_u}{P_c} = \frac{60}{222.359} = 0.2698 \approx 0.27 > 0.2$$

پس طبق بند ۱۱۲، چون $\frac{P_u}{P_c} > 0.2$ رابطه Ratio بدین صورت است:

$$\frac{P_u}{P_c} \geq 0.2 \rightarrow \frac{P_u}{P_c} + \frac{B}{9} \left(\frac{M_{ux}}{M_{cx}} + \frac{M_{uy}}{M_{cy}} \right) \leq 1$$

ماتریس یا معادلاتی P_u و M_{ux} و M_{uy} و P_c را بدست آورده ایم. حال باید M_{cx} و M_{cy} را بیابیم.

برای بدست آوردن M_{cx} عملیات زیر را انجام می دهیم:

طبق بند ۹۱۸، باید ابعاد را از جدول ۹۱۸ جداولی هم بررسی کنیم:

ابعاد مهارهای جانبی با L_b برابر است. L_b را بدست آورده ایم و با L_p مقایسه می کنیم تا ببینیم کدام یک بزرگتر است.

پس باید صحت یا عدم صحت رابطه فوق را در این موارد بررسی کنیم تا ببینیم کدام یک موضوعی رخ می دهد یا خیر.

$$L_p = 1.76 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 7.09 \sqrt{\frac{2.1 \times 10^6}{2400}} = 369 \text{ cm}$$

پس $L_b = 500 \text{ cm} \rightarrow L_b \not\leq L_p \rightarrow 500 \not\leq 369$

$$L_p = 1.95 r_{fs} \frac{E}{0.7 F_y} \left[\frac{J \cdot c}{S_x h_o} + \left(\frac{J c}{S_x h_o} \right)^2 + 6.76 \left(\frac{0.7 F_y}{E} \right)^2 \right] \quad \text{با برابر است } c$$

$$r_{fs}^2 = \frac{I_y h_o}{S_x} = \frac{6590 \times 26.2}{2 \times 1380} = 62.56 \rightarrow r_{fs} = 7.909 \text{ cm}$$

طبق بند ۹۱: ۱-۱
برای مقطع آکسل دارای
دو محور تقارین

$$L_p = 1.95 \times 7.909 \times 2.1 \times 10^6 \left[\frac{118.3 \times 1}{1380 \times 26.2} + \left(\frac{118.3}{1380 \times 26.2} \right)^2 + 6.76 \left(\frac{0.7 \times 2400}{2.1 \times 10^6} \right)^2 \right]$$

$$\rightarrow L_p = 1927.8 \times 1875 \left[0.00327 + 0.000001 + 0.000004 \right] = 1614.271 \text{ cm}$$

$$\rightarrow L_p = 369 \text{ cm} < L_b = 500 \text{ cm} < L_r = 1614.271 \text{ cm}$$

پس خوردگی در این مقطع ۱۹ باید انجام شود
در این مقطع گشت چینی چینی

$M_{rx} = \min$

گشت در مقطع: $M_p = F_y Z_x = 2400 \times 1476.762 = 3544228.8 \text{ kg}\cdot\text{cm}$
 $\rightarrow M_p = 35.44 \text{ ton}\cdot\text{m}$ (I)



گشت در مقطع چینی چینی:

$$M_{rx} = C_b \left[M_p - (M_p - 0.75 F_y S_x) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] \quad \text{(II)}$$

Z_x : گشت اول مقطع دوم به بالا و در این مقطع نسبت به مرکز ثقل

$$Z_x = 2 Q_x = 2 \times \left(1.8 \times 28 \times \left(14 - \frac{1.8}{2} \right) + (1.05 \times (14 - 1.8) \times \left(\frac{14 - 1.8}{2} \right)) \right) = 2 (60.24 + 78.14)$$

$$= 2 \times 738.381 = 1476.762 \text{ cm}^3$$

رابطه (II) را در (I) جایگزین می‌کنیم:

$$M_{rx} = 1.136 \left[3544228.8 - (3544228.8 - 0.75 \times 2400 \times 1380) \left(\frac{500 - 369}{5345.68 - 369} \right) \right]$$

$$\rightarrow M_{rx} = 1.136 [3544228.8 - (1060228.8) (0.026)] = 1.136 [3544228.8 - 725.6]$$

$$\rightarrow M_{rx} = 4025419.635 \text{ kg}\cdot\text{cm} = 40.25 \text{ ton}\cdot\text{m}$$

$$M_{nx} = 35.44 \text{ و } 40.25 \rightarrow M_{nx} = 35.44 \text{ ton.m}$$

$$M_{cn} = \phi M_{nx} = 0.9 \times 35.44 = 31.896 \text{ ton.m}$$


برای M_{cy} محاسبه زیر باید انجام شود:

* مقادیر تنش طولی موجود منقبص تقاطع همواره از رابطه زیر بدست می آید:

$$M_{ny} = \min \begin{cases} F_y Z_y \\ 1.6 F_y S_y \end{cases}$$

برای بدست آوردن Z_y در این مسئله به این صورت عمل می کنیم:

$$Z_y = 2W_y = 2 \left[(14 \times 1.8 \times 7) \times 2 + \frac{1.05}{2} \times 24.4 \times \frac{1.05}{4} \right] = 712.3 \text{ cm}^3$$



$$M_{ny} = \min \begin{cases} F_y Z_y = 2400 \times 712.3 = 1709520 \text{ kg.cm} = 17.09520 \text{ ton.m} \approx 17.1 \text{ ton.m} \\ 1.6 F_y S_y = 1.6 \times 2400 \times 471 = 1808640 \text{ kg.cm} = 18.09 \text{ ton.m} \end{cases}$$

حاصل M_{ny} را می بینیم:

$$M_{ny} = \min \{ 17.1, 18.09 \} = 17.1 \text{ ton.m}$$

$$M_{cy} = \phi M_{ny} = 0.9 \times 17.1 = 15.39 \text{ ton.m}$$

حاصل تمام درازترها و مقادیر لازم برای محاسبه R_{ratio} را داریم. با جایگذاری مقادیر فوق در رابطه R_{ratio} ، درازتر محسوب P_u حاصل

$$\frac{P_u}{P_c} = \frac{60}{222.359} = 0.27 > 0.2 \rightarrow \frac{P_u}{P_c} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{M_{cn}} + \frac{M_{uy}}{M_{cy}} \right) \leq 1$$

می شود

نسبت رابطة Ratio برابر است با:

$$\frac{62}{222.599} + \frac{8}{9} \left(\frac{13}{31.896} + \frac{1.374 Q_u}{15.39} \right) = 1 \rightarrow 0.2698 + 0.3623 + 0.0794 Q_u = 1$$

$$\rightarrow Q_u = \frac{1 - 0.2698 - 0.3623}{0.0794} = 4.634 \text{ ton}$$

فصل هفتم: طراحی اعضای تحت بجهش:

در این فصل، اعضای بررسی می‌شوند که تحت اثر تکرر بجهشی قرار گیرند.

روابط و فرمول‌های کنترل بجهش، نسبت به روابط دیگر که تا الان ذکر شد، مشابهت‌های بیشتری دارند. چون هر دو معنی:

شکل منفرجه به خود، دارای فرمول‌ها برای کنترل بجهش می‌باشند. بنابراین، اجزای دینسی آن بجهش‌ناپذیر است.

آین نام‌ها، روابط حتی المتداول‌تری در اختیار ما قرار داده‌اند. برای جابجای لوله‌ای شکل و قوطی شکل، روابط کنترلی

مربوطه آورده شده‌اند.

* **تکرر بجهشی** یا **T** نشان می‌دهند. (تخمین Torsion)

$$T_u \leq \phi T_n \quad , \quad \phi = 0.9$$

* **T_n**: تکرر نام‌دوم اسمی (تفاوت بجهشی اسمی)

برای تمام مقاطع، مقدار T_n بدین صورت بدست می‌آید:

$$T_n = F_{cr} \times C$$

که در آن C ضریب ثابت بجهشی نام دارد.

حالت برای مقاطع مختلف، مقدار F_{cr} و C را بدست می آوریم:


برای مقاطع لوله ای با قطر d و ضخامت t (الف)



$$C = \pi \left(\frac{D-t}{2} \right)^2 t$$

$$F_{cr} = \max \left\{ \begin{aligned} & \frac{1.23 E}{\sqrt{\frac{L}{D} \times \left(\frac{D}{t} \right)^{\frac{5}{4}}}} \leq 0.6 F_y \\ & \frac{0.6 E}{\left(\frac{D}{t} \right)^{\frac{3}{2}}} \leq 0.6 F_y \end{aligned} \right.$$

برای مقاطع قوسی شکل (ب):




* $B < H$

$$C = 2(Bt)(H-t)t - 4.5(4\pi)t^3$$

$$F_{cr} = \begin{cases} \text{if } \frac{h}{t} \leq 2.45 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \rightarrow F_{cr} = 0.6 F_y \\ \text{if } 2.45 \sqrt{\frac{E}{F_y}} < \frac{h}{t} \leq 3.07 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \rightarrow F_{cr} = \frac{0.6 F_y \times 2.45 \sqrt{\frac{E}{F_y}}}{\frac{h}{t}} \\ \text{if } 3.07 \sqrt{\frac{E}{F_y}} < \frac{h}{t} \leq 260 \rightarrow F_{cr} = \frac{0.458 \pi^2 E}{\left(\frac{h}{t} \right)^2} \\ \frac{h}{t} > 260 \text{ از این مقطع نمی توان استفاده کرد} \end{cases}$$

مسئله: معلوم است عمادت یک پنس تقاطع توای شکل زیر.



$$C = 2(B-t)(H-t) + 4 \cdot S(t-t)^3$$

$$\rightarrow C = 2(30-2)(50-2) \times 2 - 4 \cdot S(4-1) \times 2^3$$

$$\rightarrow C = (2 \times 28 \times 48 \times 2) - 36(4-1) = 5376 - 30.90.3$$

$$\rightarrow C = 5345.097 \approx 5345 \text{ cm}^3$$

$$\frac{h}{t} = \frac{50-2-2}{2} = \frac{46}{2} = 23$$

برای پیراسته آدرن F_{cr} ابتدا به نسبت $\frac{h}{t}$ را به بیم.

$$2.45 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2.45 \sqrt{\frac{2.1 \times 10^6}{2400}} = 72.47$$

حال نسبت $2.45 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$ را به بیم و نسبت $\frac{h}{t}$ را مقایسه کنیم.

پایزین $\frac{h}{t} = 23 < 2.45 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 72.47$ پس F_{cr} را از رابطه زیر می‌گیریم:

$$F_{cr} = 0.6 \cdot F_y = 0.6 \times 2400 = 1440 \text{ kg/cm}^2$$

$$T_n = F_{cr} \cdot C = 1440 \times 5345 = 7696800 \text{ kg.cm} = 76.968 \text{ ton.m} \approx 77 \text{ ton.m}$$

$$T_u \leq \phi T_n = 0.9 \times 77 = 69.3 \text{ ton.m}$$

منابع:

(۱) کتاب طراحی سازه های فولادی؛ سائور طاجونی

(۲) کتاب طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی، جلد پنجم طراحی اعضا؛ دکتر میرمادی، دکتر ازغوی

(۳) حرارات محلی ساختمان، مجید دهنم طرح و اجرای ساختمان های فولادی - ۱۳۹۲

(۴) بارگذاری سازه ها، بر اساس مجید نسیم حرارات محلی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰؛ دکتر مستوفی نژاد

(۵) تکنولوژی و طرح اختلاط بتن؛ دکتر مستوفی نژاد

(۶) اصول نقشه کشی و نقشه خوانی ساختمان (۱) (سازه و معماری) - جلد اول؛ مهندس نوید سلیمانی پور



جزوه باما

دانلود جزوات، نمونه سؤالات
و پروپوزنت‌های دانشگاهی

Jozvebama.ir

