



# جزوه باما

دانلود جزوات، نمونه سوالات  
و پروپوزنت‌های دانشگاهی

**Jozvebama.ir**





# جزوه باما

دانشجویان و اساتید توجه داشته باشید جزوه موجود به صورت اختصاصی توسط وب سایت **جزوه باما** تهیه شده است و تمامی حقوق مادی و معنوی آن برای این وب سایت محفوظ می باشد.

[Jozvebama.ir](http://Jozvebama.ir)

طراحی سازه های فولادی ۲  
استاد محترم مهندس ماسخ پورانی

سرفصل ها :

۱) سبب ها و انتقالات سستی

۲) جوش و انتقالات جوشی

۳) طراحی سقف های متداول

۴) انتقالات معکوس در سازه های فولادی

\* تعیین نوع انتقالات بین المان ها و انتقال بین ستون و فونداسیون (اعم از گسار یا مفصلی بودن)

در اختیار مهندس مناسب است.

\* یکی از دتکتیل ها و روش اجرای ملک المان مفصلی این است که در بالادین معطی از نسبی اسفاده کنیم.

\* سقف های مورد استفاده در سازه های فولادی :

- طاق ضربی (تبار قدیمی و منوخ نمده)
- تیرچه کومنت
- کامپوزیت (Composite)
- غیر فولادی (فصال دک Metal Deck)

\* پروژه : ۳ ماده

\* منابع : سبب رسم مقررات ملی ساختمان

۲) کتاب طراحی اتصالات به روش LRFED؛ دکتر میرفادری و دکتر ازهری

۳) کتاب اتصالات متعارف در سازه های فولادی؛ مهندس زندی و مساپور طاجونی

۹۸، ۱۱، ۲۹

فصل اول: پیچ ها و اتصالات پیچی

به طور کلی، به نوع وسیله اتصال در سازه های فولادی وجود دارند که عبارتند از: <sup>۱)</sup> پیچ <sup>۲)</sup> پیچ <sup>۳)</sup> پیچ جوش

یکی از مهم ترین اتصالات متداول در سازه های فولادی، اتصالات پیچی است. کاربرد اصلی فصل به بررسی این اتصالات می پردازیم.

پیچ های موجود در بازار به دو صورت معمولی و اعلا (تفاوت است) جهت اجرای اتصالات در سازه های فولادی استفاده می شوند.

از نظر تفاوت، در صورت طراحی و اجرای صحیح، نوع اتصال دارای تفاوت تقریباً کمی در خواص می باشد.

انتخاب نوع اتصال معمولاً به عواملی مثل نوع سازه، شرایط بارگذاری، اعتقادی بودن، امکان فرام نمودن آسانس، شرایط محیطی،

وجود نیروی کار مناسب جهت انجام مراحل اجرای اتصال، محدودیت های آسین نامی طراحی و سلیقه در ترجیح طرح و البته است.

نمی توان به طور قطعی گفت که نوع از انواع اتصالات نسبت به دیگری برتری دارد؛ اما توجه به موارد زیر، به انتخاب اتصال مناسب کمک می کند.

۱) در سازه های سبک که تحت بارهای آسانسگی قرار دارند و بار اعفای ثانویه سازه مانند لایه در سقف های شیب دار، پادبند ها و مهارت های

معمولا اسفاده از هیچ های معمولی اقتصادی تر است.

(۲) زمانی که نیروی کار برای جوشکاری اتصالات وایم نباشد، اسفاده از اتصالات پیچی برتری دارد.

(۳) چنانچه قرار باشد سازه فولادی پس از مدتی برپا شده شود، اسفاده از اتصالات پیچی توصیه می شود.

(۴) در سازه هایی که تحت اثر بارهای متناوب قرار می گیرند به طوری که در اتصالات آن ها پدیده های خستگی رخ می دهد.

اسفاده از هیچ های بر تاقوت با عملکرد اصطلاحی دارای کارایی بهتری نسبت به اتصالات جوشی یا اتصالات پیچی معمولی است.

معمولی است.

\* **خستگی:** به شکست ماده در اثر اعمال نیروهای متناوب کمتر از تنش نهایی و اغلب کمتر از تنش تسلیم خستگی گفته می شود. خستگی و پاره شدن در سازه ها

صمیم تحت تنش های تکراری یا نوسانی قرار گیرد که منجر به شکست ناگهانی آن می شود.

(۵) در مواردی که به دلیل عدم امکان یا هزینه های جستر انجام جوشکاری حساس نباشد و یا در سازه های بلند که اجرای آن سخت تر است

و در شرایطی که محل گرا یا جوی که عموماً مسطحانی در تمام اوقات امکان پذیر نباشد، اسفاده از اتصالات پیچی ارجح است.

مزایای اتصالات پیچی:

۱- سرعت نصب و نونار بالا

۲- امکان باز نمودن سازه و اسفاده مجدد: اعضای سازه فولادی را که با هیچ به یکدیگر متصل شده اند می توان از هم جدا کرد و در محل دیگری

دوباره آن چهاراب هم وصل و سازه جدیدی ایجاد کرد. این موضوع در اجزای سازه های فوق تحملیها و دارسب کافرا دایمی حاکم است.

۳- محدودیت در تاسیس و سازه جوشکاری: در مواردی که امکان فراهم نمودن تجهیزات نظیر دستگاه جوش در بین مورد نیاز نباشد، استفاده از وسیع در انتقال توصیه می شود.

۴- عدم نیاز به کارگر ماهور: استفاده از فن جوشکاری به وجود کارگر ماهور نیاز است. اما در صورت عدم دسترسی به کارگر ماهور، می توان از انتقال چینی استفاده نمود.

۵- بی سروصدا بودن هنگام نصب و اجرا

۶- شرایط محیطی کار: برای اجرای مناسب انتقال جوشی، لازم است در صحنه حرارت محیط، توده هوا، محل استقرار و فضای در دسترس

به انتقال در شرایط مناسب باشد. در حالی که این محدودیت ها در اجزای سازه های فولادی، به یک انتقال چینی، منجر می شود.

۷- عدم محدودیت در اعفای انتقال: در اجزای سازه های فولادی ممکن است امکان جوش پذیری اعضای سازه به آسانی وجود کند

و سازه موجود حساس نباشد، استفاده از انتقال چینی توصیه می شود.

۸- کم بودن هزینه انور نصب و اجرا

تقسیم بندی چرخ های معمولی در تعاقب بر اساس تعداد نهایی گرهی آن ها و نوع مهالمی که در ساخت و تولید آن ها به کار می رود

صورت می گیرد. نکته دیگر اینست که چرخ کامل شکل کلیه چرخ بدنه و قسمت رزوه یا دندان نهاده نمی باشد.

نوعی از تقاطع در جoints معمولی در جoints است.

این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است. این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است.

این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است. این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است.

این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است. این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است.

این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است. این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است.

این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است. این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است.

این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است. این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است.

این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است. این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است.

این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است. این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است.

این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است. این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است.

این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است. این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است.

این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است. این نوع جوینت در جoints معمولی در جoints است.

Fu = 4 x 1000 = 4000 kg/cm2 و Fy = 0.8 Fu = 0.8 x 4000 = 3200 kg/cm2

Subject  
Date

۹۸ / ۱۱ / ۲۹

دیسج های 4.8 ، 5.8 ، 6.8 در زمرویی دیسج های معمولی کارایی دارند.

دیسج های معمولی از قطر 12mm تا 36mm در بازار یافت می شوند.

\* در کشور ما بین رزاق استاندارد ISO برای شناسایی دیسج ها استفاده نمی شود.

دیسج های بر تعدادت: در استاندارد ASTM آمریکا، دیسج های با علامت A325 و A429 با شناسایی

حدود 5600kg/cm<sup>2</sup> تا 6300kg/cm<sup>2</sup> و A490 از نوع فولاد آستر دار با شناسایی 8000kg/cm<sup>2</sup> تا 9000kg/cm<sup>2</sup> از نوع بر تعدادت

معرفی طبقه بندی می شوند.

در استاندارد ISO دیسج های 8.8 با شناسایی  $F_u = 8000 \text{ kg/cm}^2$  و  $F_y = 6400 \text{ kg/cm}^2$  و دیسج 10.9

شناسایی  $F_u = 10000 \text{ kg/cm}^2$  و  $F_y = 9000 \text{ kg/cm}^2$  شناسایی می شوند دیسج های 12.9 و 14.9 به عنوان دیسج های

فصلی بر تعدادت شناسایی می شوند. دیسج 14.9 در بازار ایران به ندرت یافت می شود. قطر دیسج های بر تعدادت در محدوده 12 الی 36

میلی متر است، که قطر های 20 و 22 میلی متر در کارهای ساختمانی رایج ترند.

در صفحه بعد جدول مشخصات دیسج های موجود در ایران نشان داده شده است.



Subject:

Date

۲۹ / ۱۱ / ۹۸


نوع پیچ	نام استاندارد	شدت تسلیم $F_y$ (kg/cm <sup>2</sup> )	شدت کشش $F_u$ (kg/cm <sup>2</sup> )
	ISO		
	ASTM		
	A307	2400	4000
پیچ معمولی	-	2400	4000
	4.6	3200	4000
	4.8	3000	5000
	5.6	4000	5000
	5.8	4800	6000
	-	-	-
	A325	-	8000
پیچ های اتقاوی	-	-	7250
	-	-	10000
	-	-	8000
	-	-	10000
	-	-	12000
	-	-	10000
	-	-	8000
	-	-	12000

انتقال پیچ د مهره ای به این صورت انجام می شود که ابتدا دو ورق مورد نظر را که می خواهید بهم متصل کنید مورخ می کشید پس

پیچ را داخل مورخ قرار می دهیم (مطابق شکل) پیچ مشکل از سر کش است؛ کله ی پیچ، بدنه ی پیچ، دندان یا رزوه که در کشی

از شکل پیچ حضور دارد بین کله ی پیچ و ورق باید قرار می گیرد و بدنه ی پیچ در وقت

باز می بین مهره و ورق قرار گیرد



\*  $d_b$  قطر پیچ



در بحثهای اجزای پیچ را با M نام می‌دهند و عددی که بعد از آن می‌نویسند معرف قطر پیچ است. مثلا: M20

یعنی پیچ با قطر 20mm. یعنی  $d_b = 20mm$


\* در  $d_b$ ،  $b$  اول کلمه bolt به معنای پیچ است.

از فولاد که می‌دانیم که ما با دو نوع فولاد در کارهای ساختمانی مکرر داریم: فولاد ST37 و فولاد ST52

فولاد	$F_u$ (kg/cm <sup>2</sup> )	$F_y$ (kg/cm <sup>2</sup> )
ST37	3700	2400
ST52	5200	3600

انواع قطر پیچ:  $M_{16}$ ،  $M_{18}$ ،  $M_{20}$ ،  $M_{22}$  و ...

یاد آید این معادلات مصالح



نمودار کشش-کشش فولاد

نمودار کشش-کشش فولاد مانند شکل روبه‌رو

این نمودار از بخش‌های عملی شکل گرفته است که

به شرح آن می‌پردازیم:

کشش  $\sigma$

Subject :

Date

۲۴، ۱۱، ۹۸

رفتار ارتجاعی *Elastic Behavior* : رفتاری که بعد از بار برداشتی، نمونه به طول یا شکل یا هندسه‌ی اولیه بازمی‌گردد. این ناحیه در ابتدای نمودار تنش کرنش قرار دارد و در آن تنش متناسب با کرنش است. حد فومانی این ناحیه در خطی نام دارد و با  $F_p$  (Proportional limit)

مشکل می‌دهند. بعد از حد خطی، ناحیه کوتاه غیر خطی ولی با رفتار ارتجاعی وجود دارد. حد این ناحیه، حد ارتجاعی نام دارد. در فولاد، حد ارتجاعی خطی نزدیک به حد خطی است. در این ناحیه قانون هوک  $F = E\epsilon$  حاکم است.

سخت کششی کرنش *Strain hardening* : بعد از حد تسلیم، رفتاری از این تنش کرنش ولی با بیش ملاحظه‌تر نسبت به ناحیه‌ی ابتدایی نمونه وجود دارد. این مسطح‌نوی در نمودار به سخت کششی معروف است. نسبت این ناحیه به تدریج کاهش یافته تا در تنش نهایی  $F_u$  (ultimate stress) به صورت انحنای درآید. در طول ناحیه‌ی سخت کششی، سطح مقطع نمونه شروع به کاهش می‌کند.

باریک شدن *Necking* : بعد از تنش نهایی، کاهش در قطر نمونه در یک ناحیه‌ی موضعی شدت یافته و یک ناحیه‌ی باریک شده در نمونه ایجاد می‌شود که در نهایت به برگی شکستگی نمونه می‌رسد. بعد از تنش نهایی، نمودار مسطح‌نوی می‌یابد تا به تنش شکستگی  $F_f$

(Fracture stress) برسد.

انواع انتقال تنش و مبره‌ای از نظر مکانیزم انتقال تنش: انتقال تنش از سطح مقطع در دو شکل انتقال ارتعاشی و انتقال اصطلاحی

مبوه‌بندی کرد. انتقال ارتعاشی و انتقال معمولی یا غیر اصطلاحی نیز گویند. طبق روابط برابری نوع انتقال باید از سطح‌های بر تعدادت

استفاده کرد.


۱) اتصال انگابی *Bearing Type Connection*: در این نوع اتصال، لغزش جزئی بین صفحات اتصال مجاز است.

در این اتصالات بدنه و پیچ با جدا کردن سر پیچ ها تماس پیدا می کنند


\* نحوه انتقال نیرو در اتصال انگابی: در اتصالات انگابی یا اسیدی، وقتی نیروی  $T$  (مقاومت کشش) وارد می شود

ابتدا ورق اتصال نگان می خورد و بدنه پیچ و جدا کردن سر پیچ به هم می کشند. و در اثر این کشش نیرو از ورق به پیچ در عکس

صورت می کشد.  $F_{max}$  باید برابر یا بهتر باشد تا قابل برقرار شود.




تفاوت اتصال:




۲) اتصال اصطکاکی *Friction-Type Connection*: در این اتصال کمره پیچ بعد از کشش شدن اتصال، به هم کشیده می شود.

و در نتیجه اتصال به هم کشیده می شوند. در اثر این کشش بین پیچ و پیچ بین پیچ و پیچ نیرو در دو جهت می کشد. در مواردی که در بالا




همچون کفر نمی بین درزهای انتقال تحت بار برروس مانند T

رخ زده از انتقال اصطکاکی ایجاد می کند




از فرسایشی داریم که نیروی اصطکاکی را برابر است با حاصل ضرب

نیروی عمود بر سطح در ضریب اصطکاکی



به واسطه نیروی که در اثر فرسایش شدن سطحها ایجاد شده است

یک نیروی اصطکاکی ایجاد می شود که مقدار آن برابر با



$\mu N$  است. نیروی خارجی کششی T

با نیروی اصطکاکی  $\mu N$  در قفسه می شود چون  $\sum F_x = 0$  و باید صاف می باشد بنابراین مانند شکل (رضایان)

انتقال الکتریکی به هیچ نیرویی به هیچ وارد نمی شود. چون معمولاً هیچ در وسط سوراخ قرار می گیرد نسبت می شود و خلاص می شود

و به دیواره سوراخ تکیه نمی کند. طبق شکل بر روی هیچ نیروی کششی وارد نمی شود که این نیروی کششی نیروی کششی کششی می شود.

بدین ترتیب امکان شکل شدن هیچ دارد انتقال اصطکاکی به علت اعمال نیروی کششی بر روی مهره وجود ندارد.

\* نکته مهم انتقال اصطکاکی امکان از دست شده به مهره به اندازه کافی و ایجاد نیروی کششی کششی است.

بررسی سوراخها در انتقال به مهره های

روش های سوراخ کردن قطعات فولادی:

۱- نکته: با استفاده از دسته می توان قطعات فولادی را با دقت کمی سوراخ کرد و دستگاه های ابزار دقیق مثل Drill

CNC که با قوه سی خودکار کاری کنند می توان به دقت ۰.۰۳ میلی متر دقت یافت. استفاده از این روش زمان بر است.

بعضی چیزها این روش را برای تراشیدن و برشیدن زمان بر است. نکته سوراخ کردن در زمان بر بودن آن بستگی به ضخامت قطعه دارد. رایج

اصطفاک این متد و قطعه نیاز به تعویض دستگیره سر مشرک این از صدتی ایجاد می کند. بنابراین تعویض بر است.

۲- استفاده از دستگاه سوراخ کن فرز برای امکانپذیری با یانچ Punch: عیب این روش این است که اطراف سوراخ آسیب دیده

و ترک های محلی ایجاد می شود. طول این ترک ها به اندازه ۱mm در امتداد شعاع سوراخ متغیر می گردد. بنابراین در هنگام تراش عمیق

کند کردن قطر سوراخ های ایجاد شده توسط دستگاه با یانچ 2mm بزرگ تر از قطر سوراخ لازم در تراش فرمی شود.

\* این که قطر سوراخ اندکی بزرگ تر از قطر یانچ ایجاد می شود جهت سهولت نصب یانچ است.

\* طبق جدول مهم تورات علی با شماره ۱ و این نام ATSC آمریکا برای یانچ های دارای قطر کمتر از 24mm قطر سوراخ های

استاندارد به اندازه 2mm بزرگ تر از قطر یانچ و برای یانچ های با قطر بزرگتر با مساحت 24mm، قطر سوراخ به اندازه 3mm

بزرگ تر از یانچ متغیر می شود. مهم ترین از آن ها که ایجاد سوراخ با یانچ در لبه های سوراخ ترک های ایجاد می کند و باعث صدمه دیدن فولاد

اطراف سوراخ می شود این نام ها نامگذاری کنند که در صورت ایجاد سوراخ با یانچ، قطر سوراخ به اندازه 2mm بزرگ تر از قطر سوراخ ایجاد شده

در هر سطح متبل برای محدودیت عقب شطرنج می شود.

۳- استاندارد توأمال از صنوبر باغ: این کار سرعت را افزایش می دهد.

انواع سوراخ ها در انفجالات پیچ دهرطانی: این نام می آید و میباید در هم تورات ملی، انواع سوراخ ها عبارتند از:

۱- سوراخ استاندارد گرد (STD)

Standard Round Hole = STD \*

۲- سوراخ بزرگ نمدهی گرد (OVS)

oversize Round Hole = OVS \*

۳- سوراخ لوبیایی بلند (LSL)

Long-slotted Hole = LSL \*

۴- سوراخ لوبیایی کوتاه (SSL)

Short-slotted Hole = SSL \*

۵- سوراخ لوبیایی (بلند کوتاه) عمود بر جهت نیرو (NSL)

(slotted-hole Normal to load direction) = NSL \*

جدول زیر ابعاد اسمی سوراخ‌های رایج و قطر پیچ و بر حسب ضلع مربع نشان می‌دهد.

ابعاد اسمی سوراخ (mm)				قطر پیچ (mm)
سوراخ کوبیدنی کوتاه (طول $\times$ عرض)	سوراخ کوبیدنی بلند (طول $\times$ عرض)	سوراخ بزرگ شده	سوراخ استاندارد	
18x22	18x40	20	18	M16
22x26	22x50	24	22	M20
24x30	24x55	28	24	M22
27x32	27x60	30	27	M24
30x37	30x67	35	30	M27
33x40	33x75	38	33	M30
$(d_b+3)(d_b+10)$	$(d_b+3) \times 2.5 d_b$	$d_b+8$	$d_b+3$	M36

\* برای ورق‌های تا ضخامت 12mm می‌توانیم از باغ برای سوراخ کاری استفاده کنیم. برای ورق‌های بیش از 12mm نمی‌توانیم از باغ استفاده کنیم. البته مرسوم است که تا 15mm هم با باغ سوراخ می‌کنند. اما برای ورق‌های بیش از 15mm (در عمل)

حتما باید با متد سوراخ کاری انجام گردد.

\* گفته شد که در انتقال اصطلاحی هیچ به دیواره سوراخ مگر ندارد (صفحه ۱۱). بنابراین برای این گونه اتصالات از سوراخ‌های بزرگ‌تر استفاده می‌کنیم. سوراخ بزرگ شده برای اتصالات اصطلاحی کاربرد دارند اما از خطای اجزای جلوگیری می‌کند.

\* ابعاد ذکر شده در جدول فوق، ابعاد حداقل سوراخ‌های رایج هستند.

\* اگر نیرو در راستای طولی (راستی با فلامی زیاد وارد شود) استفاده از سوراخ‌های کوبیدنی کوتاه و بلند فقط در اتصالات اصطلاحی مجاز است.



است. اما از نیرو در امتداد عرض سوراخ کوبشایی کوتاه و بلند دارد شود. در این صورت هم در انتقال انرژی و هم اصطکاک کاربردی دارند.

بر اساس معیار دوم حرارت ملی با همگام ، در موارد زیر باید تمام از انتقال اصطکاک استفاده شود :

۱) در وصلی مستقیم بجای سازه بجای با ارتفاع بیش از 40m

۲) انتقال کلمه بی اثر بجای مستقیم ها و انتقال مهار بندی با ارتفاع بیش از 40m

۳) کلمه بی سازه بجای نه عرضی با عرض بیش از 5m دارد

۴) در انتقالی که بارهای متحرک و بارهای با ضربه داریم

\* برای دفتر گشتن محاسبات لرزه ای سازه ، باید محاسبات اصطکاک استفاده کنیم و استفاده از انتقال انرژی علامت مستقیم است.

در انتقال اصطکاک میزانه سخت کردن مهره و پیچ ها از اهمیت است. اگر به اندازه کافی سخت شود

لغزش اتفاق می افتد و اصطکاک رخ نمی دهد در نتیجه نیروی کشش کشیدنی رخ نمی دهد.

\* طبق معیار دوم حرارت ملی با همگام ، حداقل نیروی کشش کشیدنی در پیچ ها از رابطه زیر بدست می آید :

$$T_b = 0.55 F_u A_{nb}$$

که در آن  $A_{nb}$  مساحت اسمی پیچ و  $F_u$  تنش نهایی کششی آن است.

\* در آیین نامه ذکر شده برای اطمینان از این که پیچ به اندازه کافی سخت شده اند باید نیروی کشش کشیدنی در پیچ های بر قاعدت مطابق جدول (معیار دوم حرارت ملی)

Subject:

Date: ۲۹ / ۱۱ / ۹۸

زیربند:

قطر پیچ بر حسب mm	نیمه ششگونی بر حسب Ton	
	A 325 یا 8.8	A 490 یا 10.9
M16	9.1	11.4
M20	14.2	17.9
M22	17.6	22.1
M24	20.9	25.7
M27	26.7	33.4
M30	32.6	40.8
M36	47.5	59.5

نحوه ایجاد نیروی کشش کششی:

روا ابتدا یک گانگ با یک آچار معمولی پیچ چهارضلعی کشش را پیچید. یک خط روی سرش و یک خط روی طرفی


پیچ رسم کشش. هنگام (با یک آچار با اهرم) دوباره پیچ را می چرخانند و میزان چرخش به اندازه  $\frac{1}{3}$  دایره است.

در واقع علامتی که روی ورق رسم کرده است و صحت علامت پیچ جای می خورد. بدین صورت می کشیم  $\frac{1}{3}$  دور عقربه را

عقد چرخانده ایم. برای پیچ هایی که طول پیچ از چهار برابر طول اهرم است،  $\frac{1}{3}$  دور تقابلی کشند تا حداقل کشش کششی ایجاد شود.

می توانیم از جدول زیر برای انواع پیچ ها با توجه به قطر و طول پیچ استفاده کنیم:

در اقل دور پیچ های اضافه	طول پیچ
$\frac{1}{3}$ دور	$L \leq 4d_b$
$\frac{1}{2}$ دور	$4d_b < L \leq 8d_b$
$\frac{2}{3}$ دور	$8d_b < L \leq 12d_b$






روش ۲: هیچ حالی وجود دارند که دارای ۲ کلمه هستند. با استفاده از اجزای کلمه بالایی را آنقدر می بچینند

رها شود و بریده شود. زمانی که رها شود یعنی به اندازه کافی پس تنیده شده است.


روش ۳: در این روش کدیسی و انتر هست که دارای مواد مثل لیس هست. این وانترها را جایی وانترهای قبلی

می گذاریم. وقتی هیچ راه اندازه کافی نیست کنیم، لیس بیرون می آید. وقتی این اتفاق می افتد یعنی به اندازه کافی پس تنیده شده



است.

روش ۴: استفاده از دستگاه اجزای خروجی. برای اطمینان از اینکه تمام اجزای خروجی در هیچ جای خود که این تریس  
نیاز فیزیکی بین دو بخش که این فیزیکی نیست اصطلاحاً می شود در درجه تریس و اتصال می باید. یکی از سلاک هایی که میزان کشش یک وسیله در اتصال می  
قدرت کشش و درجه برنج است. آن طرفی هر چه وجود دارد که میزان کشش در درجه برنج را نشان می دهد. بر روی این اجزای جدید جلی  
وجود دارد که در این بین قطعه هیچ تریس کشش را با توجه به کشش نشان می دهد. میزان کشش بر روی یک cage نامش دارد می شود.



روش ۵) Tcb (تی سی جی بی تی)

نسل جدید هیچ و مهره های سازه ای است که قابلیت ایجاد یک پس کشش مستقیم در ضمن نصب را دارد.

فواصل حد آبل و حد اکثر

در انتقال سطحی سوراخ ها در جهت نیرو یا عمود بر آن در یک یا چندین بربری خطوط مستقیم تعیین کردند.

اگر تعداد سطحی مورد نیاز در یک انتقال زیاد باشد می توان سوراخ ها را به صورت زنجیره ای اجرا کرد.

در روابط شکل های رسم شده در کتاب منابع مختلف فواصل سوراخ ها از هم با  $S$  و فاصله آن ها از لبه ای انتهایی با  $e$

شکل داده شده اند.

دلایل رعایت حد آبل فواصل سوراخ ها:

۱- جلوگیری از گسستگی و پارگی شدن قطعات فولادی در محل انتقال ولیم ها

۲- فراهم کردن فضای کافی و مناسب برای آچار و درشته حکم کردن آنها مخصوصه گامیج

دلایل رعایت حد اکثر فواصل سوراخ ها:

۱- جلوگیری از باز شدن درز بین قطعات انتقال و حفاظت از زدن آن ها

۲- هنگامی که ورق های انتقال تحت اثر نیروها فشاری قرار می گیرند، احتمال وقوع گمانش موضعی در آن ها وجود دارد. محدود

کردن فاصله سوراخ ها باعث کاهش طول گمانش و کاهش خرابی ورق انتقال ناشی از نامیلداری موضعی می شوند.

حد آبل فاصله سوراخ ها؛ طبق محاسبه متورسات عملی با اطمینان حد آبل فاصله سوراخ ها بدین صورت است:

فاصله‌ی مرکز به مرکز سوراخ‌های استاندارد یا بزرگ شده لوبیایی از یکدیگر نباید از سه برابر قطر هیچ کدام کمتر باشد (S ≥ 3d<sub>b</sub>)

حداقل فاصله سوراخ‌ها از لبه:

برای سوراخ استاندارد:  $e \geq \begin{cases} 2d_b \\ 1.75d_b \end{cases}$

لبه‌ی بریده شده باقی مانده یونانی  
 لبه‌ی نورد شده در ورق با فرج مستقیم و لبه‌ی بریده شده با سطح یاقوت‌مانند یا لوله

برای سوراخ‌های بزرگ شده و سوراخ‌های لوبیایی

برای این سوراخ‌ها فاصله مرکز سوراخ تا لبه نباید از حداقل فواصل به اضافه‌ی حدک  $e$  کمتر باشد. (به صورت زیر)

سوراخ بزرگ شده: 3mm

سوراخ لوبیایی:  $\begin{cases} 5mm \text{ لوبیایی کوتاه} \\ 0.75d_b \text{ لوبیایی بلند} \end{cases}$

محدود به استاندارد

محدود حداقل از این فاصله سوراخ تا لبه  $e$

ترازی با لبه: 0

حداقل فاصله سوراخ‌ها تا لبه:

$e \leq \begin{cases} \text{Min } (12t, 15cm) \\ \text{Min } (8t, 12.5cm) \end{cases}$

برای تراشه خوردگی کم و متوسط  
 برای تراشه خوردگی شدید


حداقل فاصله‌ی مرکز تا مرکز سوراخ‌ها

$S_{\text{min}} \leq \begin{cases} \text{Min } (24t, 30cm) \\ \text{Min } (14t, 20cm) \end{cases}$


خوردگی کم و متوسط  
 خوردگی شدید

انواع مختلفی در انتقال سطح وجود دارد:

خرابی در انتقال سطحی اصطلاحاتی طبق یکی از اشکال زیر خواهد بود:




الف) انتقال سطحی برشی بدون درز




ب) انتقال سطحی برشی درز




ج) انتقال سطحی بدون درز




د) انتقال سطحی درز (تغییری شدن کواچ)



ه) انتقال سطحی بدون درز



و) انتقال سطحی بدون درز (مکانده برش)



ز) انتقال سطحی بدون درز

می دانیم که تست تسلیم و تستنگی فولادهای مورد استفاده در اتصالات (بج های مقاومت) از ورق های اتصال فولادی (فولاد ST37 و ST52)

سین تراست، بنابراین به سیدی ورق عمده زودتر از سیدی بدنه بج رخ می دهد. هیچ وقت اول بدنه بج سیده نمی شود.

بنابراین اگر کنترل سیدی ورق اتصال را انجام دهیم و سیدی ورق اتصال انجام نشود، سیدی بدنه بج هم رخ نمی دهد پس اگر

سیدی ورق را کنترل کنیم یعنی سیدی بج را هم کنترل کرده ایم.

\* لازم به ذکر است که موارد حالت گسستگی ذکر شده در صفحه قبل معمولاً برای اتصالات انگلی رخ می دهند.

در اتصالات اصطلاحی تستنگی از نوع سیدی بدنه بج یا تستنگی برشی بج داریم. حوله در اتصالات اصطلاحی مکانیزم

اتصال نبود در هر دو صورت. اما آیین نامه ذکر کرده که کنترل های اتصالات انگلی را باید در اتصالات

اصطلاحی هم کرد. بنابراین در هر دو اتصال به این کنترل های لازم را انجام دهیم.

\* اگر فاصله های صدتیل بین سوراخ ها در فاصله سوراخ تا لبه را حالت و کنترل کنیم، تستنگی برشی ورق رخ نخواهد داد.

با در دست گرفتن مثل فولاد یک، یک برابر با فیرد افرانس یافته و در مقاومت کاهش یافته داریم و این دو را با هم مقایسه کنیم.

برحالی با فیرد افرانس یافته را از دست گرفتن و کنترل و آسانتر سازه می یابیم. در واقع ما با سازه از نوع استاتیک و کنترل سازه و

معدلات تحمل و به روش های مثل شیب یافت و غیره (در این سازه ها هم) سازه را کنترل می کنیم و سوره ها را ضعیف می کنیم.

برای با فیرد افرانس یافته را با اندک ما نشان می دهیم. ما باید این با فیرد را با مقاومت کاهش یافته اما مقایسه کنیم.

پایین تمام در حالت وجود دارد:

۱- بارافزایش یافته پس از تقاروت کاهش یافته باشد. که این به این معناست که مجموع صغیر است و باید قوی شود.

\* نرم افزارهای مثل Etabs و Sap هم تمام را انجام می دهند در این حالت نسبت به اسم Ratio تعریف می شود که عبارت از

نسبت:  $\text{Ratio} = \frac{\text{بارافزایش یافته}}{\text{تقاروت کاهش یافته}}$

پس در این حالت اگر بارافزایش یافته پس از تقاروت کاهش یافته باشد  $\text{Ratio} > 1$  خواهد بود.

۲- بارافزایش یافته کم از تقاروت کاهش یافته یعنی مجموع تقاروت کافی بر تقاروت است در این حالت  $\text{Ratio} < 1$

است. اگر  $\text{Ratio}$  حتی به عدد یک نزدیک باشد یعنی تقاروت کافی بر تقاروت است و می توان آن را صغیر کرد.

\*  $0 < \text{Ratio} < 1$

\* هر چه  $\text{Ratio}$  به صفر نزدیک تر باشد یعنی سازه ما ضعیف تر است و می توان آن را تقاروت را صغیر کرد.

در طراحی احتمالات هم به دنبال این  $\text{Ratio}$  هستیم و براساس ضعیف مهم است.

مادر در این طراحی به دنبال تقاروت کاهش یافته هستیم و هدف آن به دست آوردن آن است و پس نسبت  $\text{Ratio}$  را می یابیم.

- ضریب کاهش تقاروت را با  $\phi$  نشان می دهند. در احتمالات پیچیده ها  $\phi = 0.75$  است.

تقاروت کمرنگی طراحی و تقاروت برشی در احتمالات انکلی:



۹۴/۱/۲۶

معادلات کششی اسمی  $(R_{nt})$  و معادلات برشی اسمی  $(R_{nv})$  را با هم مقایسه کنید و در انتقال

انگاری به صورت روابط زیر نمایش می‌دهند:

$$R_{nt} = F_{nt} \cdot A_{nb}$$

معادلات کششی اسمی

$$R_{nv} = F_{nv} \cdot A_{nb}$$

معادلات برشی اسمی

که در آن:

$R_{nt}$ : معادلات کششی اسمی؛  $R_{nv}$ : معادلات برشی اسمی؛  $A_{nb}$ : سطح مقطع اسمی و به وسیله انتقال (محل پیچ)؛  $F_{nt}$ :

کشش کششی اسمی؛  $F_{nv}$ : کشش برشی اسمی

$F_u$  کشش کششی اسمی و  $F_u$  کشش برشی اسمی طبق جدول زیر بر روی نوع وسیله انتقال به دست می‌آیند:

نوع وسیله انتقال	کشش کششی اسمی $F_{nt}$	کشش برشی اسمی $F_{nv}$ (انگاری)
پیچ های معمولی	$0.75 F_u$	$0.45 F_u$
پیچ های بر معادلات در حالتی که سطح برش از سمت دندان شده نمی‌گذرد N	$0.75 F_u$	$0.45 F_u$
پیچ های بر معادلات در حالتی که سطح برش از سمت دندان شده نمی‌گذرد X	$0.75 F_u$	$0.55 F_u$
قطعه دندان شده طبق ضوابط تعیین شده در حالتی که سطح برش از سمت دندان شده نمی‌گذرد N	$0.75 F_u$	$0.45 F_u$
قطعه دندان شده طبق ضوابط تعیین شده در حالتی که سطح برش از سمت دندان شده نمی‌گذرد X	$0.75 F_u$	$0.55 F_u$

به عبارت دیگر در مورد جدول بالا می‌توان گفت که حالت X یعنی زمانی که قسمت از دندان شده تعیین می‌گردد است که از فصل متمرکز در حق های انتقال می‌گذرد و حالت N برای زمانی است که قسمت از دندان شده از فصل متمرکز در حق های انتقال می‌گذرد

\* ضمن روش حالات حدی LRFD ضوابط طراحی احتمالات انگاری بدین صورت است:

$R_{nt} \leq \phi R_{nt} = \phi F_{nt} A_{nb}$  (مقاومت کششی مورد نیاز انتقال با اعمال ضرایب بار (مقاومت طراحی کششی))

$R_{nv} \leq \phi R_{nv} = \phi F_{nv} A_{nb}$  (مقاومت برشی مورد نیاز انتقال با اعمال ضرایب بار (مقاومت برشی طراحی))

کبر در آن؟

$R_{nt}$ ، مقاومت کششی مورد نیاز با اعمال ضرایب بار (مقاومت کششی طراحی)؛  $R_{nv}$ ، مقاومت برشی مورد نیاز انتقال با اعمال ضرایب بار



و مقاومت طراحی برشی و ضرایب کاهش مقاومت است در برابر 0.75 می باشد.

طبق جدول صفحه ۷ جزی ۱، حال ضرایب کاهش در استاندارد DIN ۱۰۰۰۲ و ۸۸، ۱۰.۹ می باشد که معادل

در سطح های A325 و A490 می باشد. طول تنش های نهایی  $F_u$  آنرا طبق مبحث ۱۰ می باشد. (طبق استاندارد ASTM آمریکا) ( $d \leq 24 \text{ mm}$ )

مثال: مطلوب است محاسبه ظرفیت کششی انتقال انگاری گویال زیر.

$\phi 150 \times 15 \text{ mm (ST37)}$



سوراخ ها استاندارد هستند و باید با جداول استاندارد

\* قبل از حل مثال لازم است ابتدا یاد آوری قسمتی از فولاد (L) بپردازیم:

وقتی در اعضای کششی، برای اجرای اتصالات، مورخ ایجاد می شود؛ از سطح مقطع مورخ آن ها در مقابل نیروی خارجی کاسته می شود.

به سطح مقطع باقی مانده پس از ایجاد مورخ، سطح مقطع خالص  $A_{net}$  (Net Area) گویند. در این حالت، تنش در مقطع دارای مورخ،

ماتوزیع تنش در سطح مقطع بدون مورخ متفاوت است. در وضعیت بدون مورخ، توزیع تنش در مقطع به صورت یکدست صورت می گیرد.

اما در حالت مورخ دار، با اعمال نیروی کششی، توزیع تنش غیر یکدست بوده و منحنی شدگی در اطراف مورخ می تواند نامساوی باشد.

تنش متوسط روی سطح مورخ باشد. بنابراین در اعضای مورخ دار قبل از شروع محاسبه، تنش در مقطع کل در فاصله ای از مقطع مورخ داریم که

می رسد. برای بدست آوردن  $T_u$  حداکثر نیروی در سطح مورخ داریم که کنترل زیر را انجام می دهیم



$$T_u = \min \left\{ \begin{array}{l} \text{کنترل تسلیم کلی عضو} : \phi F_y A_g = 0.9 F_y A_g \\ \text{کنترل کشش کلی در مورخ} : \phi F_u A_e = 0.75 F_u A_e \end{array} \right.$$

کدام آن؟

$A_g$  = سطح مقطع کل ؛  $A_e$  = سطح مقطع مورخ ؛  $F_y$  = تنش تسلیم فولاد ؛  $F_u$  = تنش کششی نهایی فولاد ؛  $T_u$  = مقاومت اسمی کششی فولاد برابر با

تخلیل میزنه است.

اگر در مقطع مسطحی مورخ دار مانند شکل در نظر بگیریم؛  $A_g$  در  $A_n$  سطح مقطع خالص مانند شکل است.



بنابراین سطح مقطع خالص برابر است:

$$A_n = A_g - Dt$$

در صورت وجود  $n$  مورخ:

$$A_n = A_g - nDt$$

اگر در انتقال اعضای حرکتی از پیچ یا پرچ برای انتقال قطعات دیگر استفاده شود به علت تغییر مسواخ قطای لازم از سطح مقطع عضو کمتر شود به سطح مقطع

گذاشته پس از سر سطح مقطع مسواخ ها سطح مقطع خالص شوند. معمولاً مسواخ های ایجاد شده در اعضای فولادی توسط دستگاه مسواخ کن (تاریخ ایجاد)

ایجاد می شوند جهت سهولت نصب و برون ریزی مسواخ ها اندکی بزرگتر از قطر سطح می باشد.

سطح مقطع مورد عضو حرکتی  $A_c$ ؛ سطح مقطع مورد از سطح  $A_c = U A_n$  به دست می آید. بنابراین رابطه سطح مقطع مورد از حاصل ضرب

مساحت مقطع خالص  $A_n$  در ضریب تخریبی  $U$  به دست می آید.

\* ضریب تخریبی  $U$  همواره کوچکتر یا مساوی یک است. این ضریب به علت عدم اطمینان از وجود توزیع تنش می تواند کمتر از یک

در محل انتقال در هماینا منظور می شود.

علاوه بر کاهش مقاومت کششی به علت وجود مسواخ عوامل ایجاد توزیع غیر یکنواخت تنش در مقطع نیز از مقاومت کششی عضو می باشد.

در تقاضی نه از کل سطح مقطع برای انتقال آال استفاده نمی شود توزیع تنش غیر یکنواخت خواهد بود. در این حالت معمولاً محل اعمال

نیروی کششی (معمولاً در سطح عضو) با محل انتقال نیروی کششی (محل مرکز دینامیک انتقال) متفق نیست و به علت فاصله بین این دو نقطه های افقانی در

محل انتقال عضو ایجاد می شود. خوب فاصله بین محل اعمال نیروی کششی و محل انتقال نیروی کششی تنش را بیشتر می دهد و عقب افتادگی برشی ایجاد

از آن پس پس از تنش صادر می شود سطح خالص می شود. اگر طول انتقال از آن پس باشد، هنگام انتقال از آن پس یافته و تنش های اضافی ایجاد شده در

انتقال تاثیر کمتری در عضو می گذارند.

اگر دو ورق به گونه‌ای بهم وصل شوند که با یکدیگر مستقیم توسط وسایل اتصال به یکدیگر از اجزای تشکیل دهنده مقطع متصل شوند سطح مقطع مؤثر  $A_e$

با سطح مقطع خالص  $A_n$  در اتصال هم‌بندی و  $A_g$  در اتصال جوشی خواهد بود. به عبارت دیگر فرمول زیر بر مبنای  $U$  برابر باشد خواهد بود.


معنی:  $A_e = U A_n \xrightarrow{U=1} A_e = A_n$

اما اگر همانند شکل زیر یک نسبتی به یکدیگر به وسیله‌ی پیچ متصل شده باشند جالب است که نسبتی به ورق اتصال قطرها اما جالب بالایی

بعضی اتصالات به ورق اندر در شیب تمام نرود می‌کنند به نسبتی وارد می‌شوند (به دو جاب نسبتی) باید در محل اتصال توسط یک جاب متصل شود. پس می‌توانیم که

توزیع تنش غیر یکسان است و تمرکز تنش روی لبه‌ها و در مفاصل دیده می‌شود. این پدیده را عقب افتادن یا تاخیر برشی Shear lag

نام دارد.



طبق ضوابط و آیین نامه در شرایط مختلف می‌توانیم مقدار  $U$  را بیابیم.

- $U = 0.8$  : حداقل 4 وسیله اتصال (مثل پیچ در هر دو ورق) برای نسبتی  $L$
- $U = 0.6$  : 2 یا 3 وسیله اتصال در هر دو ورق

$b_f = b_{flange}$  عرض جاب

$b_f > \frac{2}{3} d \rightarrow U = 0.9$

$b_f < \frac{2}{3} d \rightarrow U = 0.85$

$d =$  ارتفاع مقطع

C برای مقطع آ شکل یا نعلانی

اتصال از جاب ها و حداقل 3 وسیله اتصال در هر دو ورق

اتصال از جاب ها و حداقل 4 وسیله اتصال در هر دو ورق :  $U = 0.7$

کار به توجه به مطالب گفته شده در محل اتصال در نظر می گیریم:

حل: ابتدا به کنترل کشش سیستم انتقال در نظر می گیریم. توانم انتقال کشش سیستم انتقال در نظر می گیریم.

$$A_g = 15 \times 1.5 = 22.5 \text{ cm}^2$$

$$A_e = U A_n \xrightarrow{U=1} A_e = A_n = \min \begin{cases} 0.85 A_g = 0.85 \times 22.5 = 19.125 \text{ cm}^2 \\ A_g - n d_t = 22.5 - 2(2.4 + 0.2) \times 1.5 = 14.7 \text{ cm}^2 \end{cases}$$

عبارت فوق الذکر بر مبنای استاندارد است.

حالت کشش  $0.85 A_g$  این است که طبق کتب استاندارد برای آیین نامه شماره  $T_u > 0.85 A_g$  به بند n مقدار مورد نیاز در نظر می گیریم.

قطر سطح ما  $2.2 \text{ cm}$  است اما چون مورد نیاز استاندارد  $2 \text{ mm}$  به قطر مورد نیاز امکان موجوده  $0.2 \text{ cm}$  هم جزو مورد نیاز استاندارد است.

$$D_p = 2.2 + 0.2 + 0.2 = 2.6 \text{ cm}$$

$2 \text{ cm}$  در اضافه در نظر می گیریم. قطر مورد نیاز برابر است با:

$$\rightarrow A_n = \min \{ 19.125, 14.7 \} = 14.7 \text{ cm}^2$$

$$T_u \leq \phi T_n$$

$$T_u = \min \begin{cases} \phi F_y A_g = 0.9 \times 2400 \times 22.5 = 48600 \text{ kg} = 48.6 \text{ Ton} \\ \phi F_u A_e = 0.75 \times 3700 \times 14.7 = 40792.5 = 40.79 \approx 40.8 \text{ ton} \end{cases}$$

در محل اتصال

$$\rightarrow T_u = \min \{ 48.6, 40.8 \} = 40.8 \text{ ton}$$

از آن جا که انتقال کشش است، با اعمال نیروی کششی به ورق، بدنه ی درج به جدار مورد نیاز کششی کند و به واسطه کشش ایجاب به جدار مورد نیاز

انتقال نیروی صورت می گیرد. بنابراین بدنه ی ورق و جدار مورد نیاز و بدنه ی درج به جدار مورد نیاز کششی کند و بدنه ی درج به جدار مورد نیاز کششی کند.

۹۹/۱/۲۶

دو ورق گریده شود و ما باید کنترل کنیم که هیچ در عمل انتقال دو ورق بریده نشود

$$R_{uv} \leq \phi R_{nv} \rightarrow R_{uv} = \phi R_{nv} \quad \phi = 0.75 \quad R_{nv} = F_{nv} A_{nb} \quad F_{nv} = 0.55 F_u$$

طبق جدول صفحه ۲۳

$$A_{nb} = 4 \times \frac{11}{4} \times 2.2^2 = 15.205 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow R_{uv} = \phi R_{nv} = \phi F_{nv} A_{nb} = 0.75 \times 0.55 \times 8000 \times 15.205 = 50176.5 \text{ kg} \approx 50.18 \text{ Ton}$$

تفاوت انکابی در جدار مورخ

بدنه هیچ بریده مورخ نمی شود و هیچ بین و تفاوت، لایه ها در کنار هم قرار می گیرند و جدار مورخ در مقابل یک حرکت نسبی است.

این مورد را کنترل کنیم، طبق شکل، ما 4 عدد پی داریم و باید مشخص کنیم که حرکت از کجا خواهد بود و اگر جدار مورخ را در نظر بگیریم از پی

خواهیم داشت. چون در این مورد برابری انکابی هیچ بریده مورخ نیست، از پی هیچ بریده مورخ اعمال نمی شود.

$$T_u = \phi T_n \quad \phi = 0.75 \rightarrow T_u = 0.75 T_n$$

فرمول کنترل تفاوت انکابی در جدار مورخ

$$\frac{1}{n} T_n = 1.2 l_c + F_u \leq 2.4 d t F_u$$

که در آن؟

ع:  $l_c$ ؛ فاصله داخلی داخل جدار مورخ تا لبه پی (فاصله داخلی به داخل جدار مورخ تا لبه پی) است. در واقع می توان گفت که  $l_c = \frac{l_c - d_c}{2}$  می دانیم که  $l_c$  فاصله از مورخ تا لبه پی است.

هم وزن: ضخامت ورق ،  $F_u$  تنش کششی ،  $d_b$  فاصله بین سوراخ ها ،  $l_c$  طول تیر درگیر  $\frac{1}{n}$  سوراخ تعداد سوراخ ها است

نیاز برین:

$$\frac{1}{n} T_n = 1.2 l_c + F_u \leq 2.4 F_u d_b t \quad , \quad l_c = l_e - \frac{d_b}{2} = 3.8 - \frac{2.2}{2} = 2.7 \text{ cm} \quad , \quad t = 1.5 \text{ cm}$$
$$F_u = 3700 \text{ kg/cm}^2$$

$$\rightarrow \frac{1}{4} T_n = 1.2 \times 2.7 \times 1.5 \times 3700 = 17982 \text{ kg}$$

$$2.4 F_u d_b t = 2.4 \times 3700 \times 2.2 \times 1.5 = 29304 \text{ kg} \rightarrow \frac{1}{4} T_n = 17982 < 29304 \checkmark$$

$$\frac{1}{4} T_n = 17982 \rightarrow T_n = 71928 \text{ kg} = 71.928 \text{ ton}$$

$$T_u = \phi T_n = 0.75 T_n = 0.75 \times 71.928 = 53.946 \approx 53.95 \text{ ton}$$

حال باید تست کنیم بر اساس ضخامت ورق را بر اساس نیاز برین که از حاصل ضرایب گزینش سوراخ ها  $S$  در مورد گزینش سوراخ ها در ورق

$$S_{min} \geq 3 d_b = 3 \times 2.2 = 6.6 \text{ cm}$$

از سوراخ گزینش:

$$7.5 \text{ cm} \geq 6.6 \text{ cm} \quad \text{OK}$$

طبق شکل  $S = 7.5 \text{ cm}$

باز هم شرط ابعادی ، فاصله بین سوراخ ها ،  $S_{min}$  را تست می کنیم.

$$S_{min} \leq \min(24t, 30 \text{ cm}) = \min(24 \times 1.5, 30 \text{ cm}) = \min(36, 30) = 30 \text{ cm}$$

$$\rightarrow S_{min} \leq 30 \text{ cm} \quad \text{OK}$$

$$\rightarrow 6.6 \text{ cm} \leq S \leq 30 \text{ cm}$$

طبق شکل  $l_e = 3.8 \text{ cm}$  که تقریباً  $l_e \leq 3.8 \text{ cm}$  ،  $(l_e)_{min} \geq 1.75 d_b = 1.75 \times 2.2 = 3.85 \text{ cm}$  می توانیم در مورد فاصله بین سوراخ ها و سوراخ ها چک کنیم



با فرض شرایط معمولی خوردگی کم و متوسط

$$(l_e)_{\min} \leq \min(12t, 15cm) = \min(12 \times 1.5, 15cm)$$


$$\rightarrow 3.85 \leq l_e \leq 15cm$$

$$(l_e)_{\min} \leq \min(18, 15) = 15cm \rightarrow (l_e)_{\min} \leq 15cm$$

بنابراین ظرفیت کمترین انتقال این محله برابر است با:


$$T_u = \min\{53.25, 50.18, 40.8\} = 40.8 \text{ Ton}$$

مثال: در طبقه سبک طراحی تعداد سیم‌های لازم از نوع A325-X برای انتقال سازه را



A 325-X  
M 16  
ST-52

سورخ استاندارد با قطر



$$A_{g(A)} = 15 \text{ cm}^2 \quad \text{و} \quad A_{g(B)} = 15 \times 0.6 \times 2 = 18 \text{ cm}^2$$

در طبقه A چون جهت کمترین دانه‌ها در جهت انتقال سازه است

کمترین انتقال سازه در جهت A

$$A_n = U A_e \xrightarrow{U=1} A_n = A_e = \min \left\{ \begin{array}{l} 0.55 A_g \\ A_g - n d t = 15 - 2 \times 1.8 \times 1 = 11.4 \text{ cm}^2 \end{array} \right.$$

$$T_u = \min \left\{ \begin{array}{l} \text{شدیم کمترین در انتقال سازه} \\ \text{ساده‌ترین در انتقال سازه} \end{array} \right. = \phi F_y A_g = 0.9 \times 3600 \times 15 \times 10^{-3} = 48.6 \text{ Ton}$$

$$= \phi F_u A_e = 0.75 \times 5200 \times 11.4 \times 10^{-3} = 45.5 \text{ Ton}$$

کمترین انتقال سازه در جهت B

$$T_u = \phi T_n = \phi F_u A_{nb} \quad \text{و} \quad F_u = 0.55 F_u \quad \text{و} \quad A_{nb} = n \times \frac{\pi \times 6^2}{4} = 2.011 n \quad \text{و} \quad \phi = 0.75$$

در طبقه B چون جهت کمترین دانه‌ها در جهت انتقال سازه است

دورترین :  $T_u = \phi T_n = \phi F_{nv} A_{nb} \rightarrow \frac{44500}{2} = 0.75 \times 0.55 \times 8000 \times 2.011n$

$\rightarrow n = 3.353 \rightarrow \text{Try } 4M16$

کنترل استرسی در استوار (مقاومت استرسی در استوار)

$\frac{1}{4} T_n = 1.2 l_c + F_u \leq 2.4 d_b + F_u$

مقاله را با شرایط پس محدودیت ها بررسی می کنیم.

$l_c \geq 1.75 d_b = 1.75 \times 16 = 2.8 \text{ cm}$

choose  $l_c = 4 \text{ cm}$

$l_c \leq 12 \times 0.6 = 7.2 \text{ cm}$

$l_c = l_e - \frac{d_b}{2} = 4 - \frac{1.6}{2} = 3.2 \text{ cm}$

$\frac{1}{4} T_n = 1.2 \times 3.2 \times 1 \times 5200 = 19968 \text{ kg} = 19.968 \text{ ton} \approx 19.97 \text{ ton}$

$2.4 d_b + F_u = 2.4 \times 1.6 \times 1 \times 5200 = 19968 \text{ kg} = 19.968 \text{ ton} \approx 19.97 \text{ ton} \text{ OK}$

$\frac{1}{4} T_n = 19.968 \rightarrow T_n = 79.872 \text{ ton}$

$T_u = \phi T_n = 0.75 \times 79.872 = 59.904 \text{ ton}$

$S \geq 3d = 3 \times 1.6 = 4.8 \text{ cm} \rightarrow S \geq 4.8 \text{ cm}$

$S \leq \begin{cases} 24 \times 1 = 24 \text{ cm} \\ 30 \text{ cm} = 30 \text{ cm} \end{cases} \rightarrow S \leq 24 \text{ cm}$

choose  $S = 6 \text{ cm}$



Subject:

Date

۹۹، ۲، ۲

لا  $A_{nb}$  سطح مقطع اسمی سطح، هفت بر تعلق مقاومت  $0.75$  می باشد.

مقاومت کششی طراحی و مقاومت برشی طراحی در اتصالات اصطلاحاتی:

در اتصالات اصطلاحاتی سطح حاکم اثر نیروهای جانبی در رفت و برگشتی، رفتار خمشی از خود نشان می دهند در حالی که مقاومت سطح ها

در اتصالات اصلی تحت اثر این نیروها کاهش می یابد. بنابراین آیین نامه ها برای این نوع اتصالات طراحی کرده اند. استفاده از

اتصالات اصطلاحاتی را توصیه نمی کنند.

مقاومت کششی اسمی سطح های بر مقاومت در اتصالات اصطلاحاتی مشابه مقاومت کششی اسمی برای سطح های بر مقاومت در اتصالات طراحی شده

$$R_{nt} = F_{nt} A_{nb}$$

مقاومت برشی اسمی سطح های بر مقاومت در اتصالات اصطلاحاتی بر اساس شکل لغزش بحرانی تعیین می شود. این مقاومت به عوامل

زیر وابسته است:

- ۱- وضعیت سطحی قطعات در تماس
- ۲- نیروی دینامیکی سطح ها
- ۳- نسبت طول فیدلی خودخواه به طول فیدلی سطح ها
- ۴- ...

وجود قطعات برکنده در زمین و قطعات اتصال در  $0.5$  - تعداد صفحات لغزش

$R_{nv}$  طبق مقررات ملی مسکن در صورت زیری تعیین می شود:

$$R_{nv} = \mu P_u h_f T_b n_s$$

که در آن؛

مد: ضریب اصطکاک در سطح زیر منظور می شود؛  
 و ضریب سطحی کلاس A (سطح فلز در بتن زود سفت شده) :  $\mu = 0.3$   
 و ضریب سطحی کلاس B (سطح بتن سفت شده، یا سرامیک در بتن سفت شده) :  $\mu = 0.5$

نسبت تنش کششی متوسط سطح به تنش کششی حاصل از سطح ها  

$$\frac{D}{u} = \frac{\text{تنش کششی متوسط سطح}}{\text{تنش کششی حاصل از سطح ها}} = 1.13$$

و ضریب کاهش به علت وجود ورق های پرکننده در این قطعات منقل که بدین صورت منظور می شود:

در صورت عدم نیاز به ورق های پرکننده در این قطعات  $h_p = 1$   
 در صورت استفاده از ورق های پرکننده در این قطعات منقل به هم  $h_p = 0.85$

آ حد اقل نیروی کششی  $T_b = 0.55 F_u A_n$

قطر اسمی (mm)	A 490 (kN)	A325 (kN)
M16	114	91
M20	179	142
M22	221	176
M24	257	205
M27	334	267
M30	408	326
M36	595	475

از قطر اسمی سطح وصله  
 مذکور از رابطه فوق  
 استفاده می کنیم.

$n_s$  تعداد صفحات لغزش

$R_{uv} = \phi R_{nv}$  \*

\* مقدار  $\phi$  برای سوراخ بزرگ شده و سوراخ کوچک می تواند در موارد محدود بر

راستی نبرد :  $\phi = 1$

\* مقدار  $\phi$  برای سوراخ بزرگ شده و سوراخ کوچک می تواند در موارد محدود بر راستی نبرد :  $\phi = 0.85$

مقدار برای سوراخ لویبایی بلند:  $\phi = 0.7$

\* ورق های رگشته از قطعاتی هستند که از آن ها که سازه های فولادی اجتناب نمایند است. چون اجزای متحمل بار می خفانند و خطرناک می باشد.

و احتمال این که سوراخ ها در موقعی اصلی خود را از نظر وجود در آن به خاطر این خطاهای اجزای عملی در تکیه قرار نگیرد و تحمل کمتری داشته باشد.

برای این کار این سطح را از ورق های پرکننده یا Filler استفاده می کنند.

از روش گسیختگی در انتقالات انکلی

در صورت از سوراخ شدن ورق در این روش ضریب کاهش  $K_d$  در رابطه  $R_{nu}$  صفر ۳۳۴ جزوه یادگیری سوراخ

$$k_{sc} = 1 - \frac{T_u}{D_u T_b h_b}$$

که در آن؟

$T_u$ : نیروی کششی مورد نیاز برای اعمال ضرایب بار

$D_u$ : تعداد آرایش های که نیروی کششی تحمل می کند

$$D_u = 1.3$$

$T_b$ : حد تحمل نیروی کششی آرایش برای  $0.55 F_u A_{nt}$  است.

مقادیر انکلی در جدول سوراخ ها:

مقادیر انکلی ایسی برای سوراخ استاندارد بزرگ شده سوراخ لویبایی گوگرد لویبایی بلند در حالتی که نیرو در راستای طولی باشد

$$R_n = \min \{ 1.2 L_c + F_u, 2.4 d_b + F_u \}$$

$$R_n = \min \{ L_c + F_u, 2 d_b + F_u \}$$

مقادیر انکلی ایسی برای سوراخ لویبایی بلند در حالتی که نیرو در راستای عرض باشد:


که در آن؟

که تو اینی هیچ!  $F_u$  کشش کششی بنای مصالح درون اتصال! + ضعیف و کمه اتصال و  $L$  فاصله ضلع در رفتی نیرو

بین لپه‌های سوراخ‌های جانبی و برابر فاصله ضلع در رفتی نیرو بین لپه‌های سوراخ تا لبه‌های آزاد درون اتصال برای سوراخ‌های انتهایی.

مسئله: اتصال شکل زیر را در دو حالت انکشی و اصطکاکی بررسی کنید.

سوراخ استاندارد ST 37



الحاق اتصال انکشی:

① کنترل کشش

\*  $0.85 A_g$  قطر درون سوراخ اتصال  
فاصله درونی ۸۵ و ۸۵ از لبه‌های اتصال

$$A_g = 2 \times 12.3 = 24.6 \text{ cm}^2$$

که بعد از اتصال

$$A_n = A_g - nDt = 24.6 - 2 \times 3 \times (2 + 0.2) \times 0.8 = 14.6$$

$A_e = U A_n$  و  $U = 0.6$  به علت توزیع غیر یکنواخت در طول سوراخ‌ها، از آنجایی که سوراخ‌ها در انتهای لوله قرار دارند و سوراخ‌ها در انتهای لوله قرار دارند و سوراخ‌ها در انتهای لوله قرار دارند.

$$\rightarrow A_e = U A_n = 0.6 \times 14.6 = 8.76 \text{ cm}^2$$

$$T_u = \min \left\{ \begin{aligned} 0.9 F_y A_g &= 0.9 \times 2400 \times 24.6 = 53136 \text{ kg} = 53.136 \text{ ton} \\ 0.75 F_u A_e &= 0.75 \times 3700 \times 8.76 = 24309 \text{ kg} = 24.309 \text{ ton} \end{aligned} \right.$$

$$\rightarrow T_u = \min \{ 53.136, 24.309 \} = 24.309 \text{ Ton}$$

② کنترل کشش برشی بر حسب

سیخ انتقال نمی‌مادر برش است. چون برش در بین دو اتصال است. در هر طرف 30 ton در کل برش تقسیم بر 2 می‌شود در کل برش

که هیچ عاودن محدود در سطح انتقال برش نصف نیرو وارد شود

$$\frac{T_u}{2} \leq \phi T_n = \phi F_u A_n = 0.75 \times 0.45 \times F_u \times 3 \times \frac{\pi}{4} \times 2^2 \times 10^{-3} = 31.8 \text{ ton}$$

۱۰۰۰۰

$$\rightarrow T_u = 31.8 \times 2 = 63.6 > 30 \quad \checkmark$$

یعنی می‌تواند 63.6 ton تحمل کند در حالی که 30 ton به آن وارد می‌شود

③ کنترل جدار برش

$$\frac{1}{2} \times \frac{T_u}{3} = \phi T_n = 0.75 \times 1.2 l_c \times t_p F_u \leq 2.4 d_t F_u$$

۱۰۰۰۰

$$\rightarrow 0.75 \times 1.2 \times (3-1) \times 0.8 \times 3700 = 5328 \leq 2.4 \times 2 \times 0.8 \times 3700 = 14208$$

$$\rightarrow T_u = 2 \times 3 \times 5328 = 31968 \text{ kg} > 30000 \text{ kg} \quad \checkmark$$


④ کنترل کشش برشی بر حسب

$$l_e = 3 \text{ cm} \geq 1.75 d_b = 1.75 \times 2 = 3.5 \quad \text{N.G. X} \quad \left. \begin{array}{l} \text{choose } l_e = 4 \text{ cm} \\ l_e \leq 12 \times 0.8 = 9.6 \text{ cm} \end{array} \right\}$$

$$S = 6 \text{ cm} \geq 3d = 3 \times 2 = 6 \text{ cm} \quad \underline{\text{OK}}$$

$$6 \text{ cm} = S \leq \min(24t, 30 \text{ cm}) = \min(24 \times 0.8, 30 \text{ cm}) = 19.2 \text{ cm} \quad \underline{\text{OK}}$$





$$V = \frac{3}{5} \times 30 = 18 \text{ ton}$$

$$T = \frac{4}{5} \times 30 = 24 \text{ ton}$$

$$\Sigma A_b = 6 \times \pi \times \frac{2^2}{4} = 18.8495 \approx 18.85 \text{ cm}^2$$

بجز در سطح انتقال به طول

در حالت این که نیروی 30ton به صورت مورب وارد می شود، این نیرو در این معادله نام واقعی است، یعنی 6 به این انتقال دهنده

توسط یک رصوبه افقی نیروی 30ton تحت کشش و یک تقویر نیروی 30ton تحت برش قرار می گیرد. پس با از مرکز کشش در این

مواضع هستیم. حال باید کشش و برش را در این معادله ای که از هم جدا می کنیم بنویسیم

$$F'_{nt} = F_{nt} \left[ 1.3 - \frac{f_{uv}}{\phi F_{uv}} \right] \leq F_{nt} \quad \text{و} \quad F'_{nt} = F_{nt} \left[ 1.3 - \frac{f_{ut}}{\phi F_{ut}} \right] \leq F_{nt}$$

برای تعیین مقدار دقیق است که باید مقدار معینی را از هم جدا کنیم

$$f_{ut} = \frac{18000}{18.84} = 955 \text{ kg/cm}^2$$

$$F_{uv} = 0.55 F_u = 0.55 \times 10000 = 5500 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_{ut} = \frac{24000}{18.84} = 1274 \text{ kg/cm}^2$$

$$F_{nt} = 0.75 F_u = 0.75 \times 10000 = 7500 \text{ kg/cm}^2$$

$$F'_{nt} = F_{nt} \left[ 1.3 - \frac{f_{uv}}{\phi F_{uv}} \right] = 7500 \left[ 1.3 - \frac{955}{0.75 \times 5500} \right] = 8013.64 \text{ kg} > 7500 \text{ kg}$$

$$F'_{nt} = F_{nt} \left[ 1.3 - \frac{f_{ut}}{\phi F_{ut}} \right] = 7500 \left[ 1.3 - \frac{1274}{0.75 \times 7500} \right] = 5904 > 5500 \text{ kg}$$

$$F_{uv} = 5500 \text{ kg/cm}^2 \quad F_{nt} = 7500 \text{ kg/cm}^2 \quad F'_{uv} \leq F_{uv} \quad \text{و} \quad F'_{nt} \leq F_{nt}$$

$$T_{nt} = \phi F'_{nt} A_b = 0.75 \times 7500 \times 6 \times 3.14 = 105.975 \text{ ton} > 24 \text{ ton} \quad \checkmark$$

$$T_{uv} = \phi F'_{uv} A_b = 0.75 \times 5500 \times 6 \times 3.14 = 77.715 \text{ ton} > 18 \text{ ton} \quad \checkmark$$

ب) افتاد افکانه

کنندگی در افتاد افکانه همانند کنندگی در افتاد عمودی است. پس به ازای کنندگی در افتاد افکانه می توانیم

$$T_u = \sigma T_n$$

معمولاً  $\sigma = 1$

$$T_n = \mu D_u h_f T_b n_s$$

$\mu = 0.5$  به فرض کلاس B

$$D_u = 1.13$$

$h_f = 1$  عدم نیاز به سوراخ

$$n_s = 2$$

$$T_u = 0.5 \times 1.13 \times 1 \times 53.7 \times 2 = 60.68173 \text{ ton} \quad \underline{\underline{OK}}$$

$A_{490}$   $M20$   
 $T_b = 3 \times 17.9 = 53.7$



کنندگی در افتاد افکانه

$$k_{\text{افکانه}} = 1 - \frac{T_u}{D_u T_b n_s} = 1 - \frac{24000}{1.13 \times 17900 \times 6} = 0.8023$$

$$T_u = 0.8023 \times 77.715 = 62.35718 \text{ ton} \quad \underline{\underline{OK}}$$

در فصلی از اتصالات، مجموعه بیج های از شدت کمتری قرار می گیرند. و بعضی از آن ها تک گرهی و بعضی از آن ها دو گرهی قرار می گیرند. برای این که

باید تمام آن ها در یک گره قرار گیرند تا به دلیل یکنواختی در توزیع بار



این مجموعه تحت لیس و شمار قرار گرفته است. سطحی است که در آنست اندرا محل کند. فاصله جابجایی در فاع تا مرکز را می نامیم.

$$\frac{by^2}{2} = m A_b [(h'-y) + (h'+P-y) + (h'+2P-y) + \dots]$$

$$\frac{by^2}{2} = mn A_b (h'-y + P \frac{n-1}{2})$$

در رابطه می فرستد:

m تعداد مستوی های لایح ؛ n تعداد لایح های کنت لیس ؛ h' فاصله از این لایح کنت لیس تا این مرکز تا مرکز ؛

P فاصله از این لایح فاع تا مرکز

نستد بیان که در حقیقت m و n و h' تقریبی هستند پس باید بدست یافتن انجام دهیم این روش حل را با این روش حل و فاع =

اول فرض کنیم که این زده بدیم در هم ام = در این صورت = m و n و h' را بدیم = می آوریم

$$m=2, n=8, A_b=3.14, h'=18.75, P=7.5, b=18$$

$$\frac{18y^2}{2} = 2 \times 8 \times 3.14 \times (18.75 - y + 7.5 \times \frac{7}{2}) \rightarrow 9y^2 = 50.24 (45 - y) \rightarrow y = 13.1 \text{ cm}$$

فاصله زده بدیم ؛ با این بار حدودا 11.25 + 7.5 = 18.75 است و h' = 18.75 پس y = 13.1 این

11.25 و 18.75 هست و فرض جابجایی است. معمولا تا زمانی که این زده اول بدیم ؛ این سواد کلاما

$$I = \frac{by^3}{3} + \sum A_b d_i^2 + \sum I_b$$

برای یافتن مکان از این فرمول در مورد استفاده می کنیم

$$= \frac{by^3}{3} + mn A_b \frac{P^2(n-2)}{12} + mn A_b (\frac{n-1}{2} P + h'-y)^2$$

PAPCO

$$I = \frac{18 + 131}{3}^3 + \frac{2 \times 8 \times 3.14 \times 7.5^2 (8^2 - 1)}{12} + \frac{2 \times 8 \times 3.14 \left( \frac{8-1}{2} \times 7.5 + 18.75 - 131 \right)^2}{2}$$

$$\rightarrow I = 7944978 \text{ cm}^4$$

بنابراین روال کاربردین صورت است:

وقتی در شکل انکلی مثلث اتفاق نیفتد، ممکن است بخش از دو صفحه که با هم وصل شده اند از هم جدا شوند. یعنی مجموعی از سطح تحت کشش در مجموعی است که شمار قرار می‌گیرند. بنابراین به دست آوردن ارتفاع تاریخی (سپید کار) است. محموله در این باره

کشش صورت خواهد بود. در یک طرف این مجموعی از سطح تحت فشار و مجموعی دیگر در طرف دیگر تحت کشش قرار می‌گیرند.

بنابراین با استفاده از جدول  $\frac{by^2}{2} = m n A_b (h' - y + \frac{n-1}{2})$  ارتفاع تاریخی برای یابیم. سپس مقدار

$$I = \frac{by^3}{3} + m n A_b \left( \frac{n-1}{2} + h' - y \right)^2 + \frac{p(n-1)^2}{12}$$

در این رابطه  $n$  تعداد سطح‌های تحت کشش می‌باشد و  $m$  تعداد شکل‌های تحت کشش است. هم‌چنین  $A$  راه‌های سطحی است.

در این رابطه  $h'$  فاصله اولین سطح تحت کشش تا پایین‌ترین بار  $p$  عرض مقطع می‌باشد.

نکته: طرز اهمیت این است که ما در ابتدا نمی‌دانیم ارتفاع تاریخی چقدر است و در نتیجه نمی‌دانیم که چقدر نصف از سطح تحت کشش است.

بنابراین باید از جدول استفاده کنیم. اول فرض می‌کنیم که تاریخچه این ردیف دوم (از پایین) است. بنابراین به عنوان جدول اول

(به توجه این که فرض کردیم ارتفاع تاریخی این ردیف دوم است) مقدار بارهای ذکر شده مثل  $n$  و  $h'$  و  $p$  برای یابیم و با استفاده از

فرمول ذکر شده را در دست می آوریم پس کنترل می کنیم آیا مقدار ارتفاع بارگذاری را که از فولد حاصل می شود همانی فرض اولی

این در دست دوم در نظر می گیریم؟ اگر مقدار در دست آمده این در دست دوم بود یعنی فرض اولی ما صحیح بوده

در غیر این صورت در این در دست اول و دوم می گیریم. در این گونه انتقال می دهیم یعنی این در دست اول و دوم را (دوم)

تکرار می کنیم. در دست آمده با فرمول همانا فرض اولی ما منطبق باشد و اگر نه باید مقدار را اصلاح کنیم

مسئله: برای شکل زیر مطلوب است:


الف) ظرفیت خمشی انتقال انگابی در حالتی که  $M_u = 0$  (یعنی برش بدست می آید)

ب) ظرفیت برش انتقال انگابی در حالتی که  $M_u = 0$  (فقط برش داریم و نه خمشی)

ج) ظرفیت خمشی انتقال انگابی در حالتی که  $V_u = V_c / 2$

د) ظرفیت برشی انتقال انگابی در حالتی که  $M_u = M_o / 2$

در صورت نقل ارتفاع بارگذاری را فرض  $h = 13.1$  می کنیم.  $I = 79449.78 \text{ cm}^4$



$F_{nt} = 0.75 F_{ut} = 0.75 \times 4000 = 3000 \text{ kg}$  (این)

$S_f = \frac{I}{c} = \frac{79449.78}{\frac{1}{2} [(2 \times 7.5) + 3.75] - 13.1}$

$S_f = \frac{79449.78}{58.15} = 1366.290 \text{ cm}^3$

$f_{ut} = \frac{M_o}{S_f} = \frac{M_o}{1366.290}$   $SOL_{nt} = 0.75 \times 3000 \rightarrow M_o = 3074152.5 \text{ kg.cm} = 30.74 \text{ ton.m}$

۴۳

ماتریس این محاسبه می شود که می توانه در این باره عمل کند می تواند حد اکثر بار کشی 30.74 را عمل کند

ب)  $F_{nv} = 0.45 F_u = 0.45 \times 4000 = 1800 \text{ kg}$  مطابق جدول صفحه ۲۳  
 چون سطح بارش (4.6) حد اکثر  $F_u = 4000$  می باشد

$V_u = V_o \leq \phi R_{nv} = \phi F_{nv} A_{nb}$

$A_{nb} = 20 \times \frac{\pi}{4} \times 2^2 = 62.83 \text{ cm}^2$

نیروی کششی به کل 20 سطح دارد که در این است

$V_u = V_o \leq \phi R_{nv} = \phi F_{nv} A_{nb} = 0.75 \times 1800 \times 62.83 = 84820.5 \text{ kg} = 84.821 \text{ ton}$

$\rightarrow V_u = V_o = 84.821 \text{ ton}$

یا برش خاص

یعنی اگر 20 سطح مقطع برش قرار دهند می توانند 84.821 را عمل کنند

$V_u = \frac{V_o}{2} = \frac{84.821}{2} = 42.411 \text{ ton}$

12

$f_{u1} = \frac{V_u}{A_{nb}}$

می توانیم در این باره استوار بودیم با این سطح مقطع برش برش می توانیم تحمل برابر است

$\rightarrow f_{u1} = \frac{42411}{62.83} = 675.012 \text{ kg/cm}^2$

در این باره می توانیم استوار بودیم با این سطح مقطع برش برش می توانیم تحمل برابر است

$F_{nt} = F_{nt} \left[ 1.3 - \frac{f_{u1}}{\phi F_u} \right] \leq F_{nt}$

در این باره می توانیم استوار بودیم با این سطح مقطع برش برش می توانیم تحمل برابر است

$F_{nt} = 0.75 \times 4000 \left[ 1.3 - \frac{675}{0.75 \times 0.45 \times 4000} \right] = 2000 \text{ kg} \leq F_{nt} = 0.75 \times 4000 = 3000 \text{ kg}$

Subject:  
Date:

۰۹/۲/۹

$$f_{ut} = \frac{M_u}{S_f} = \frac{M_u}{1366.29} \leq \phi F'_{nt} = 0.75 \times 2400 \rightarrow M_u = 2459322 \text{ kg.cm} = 24.593 \text{ ton.m}$$

یعنی اگر برشی معادل 42.411 ton برشته باشیم، انتقال مورد نیاز می‌تواند کمتر باشد معادل 24.593 ton.m عمل کند.

$$d) \quad M_u = \frac{M_o}{2} = \frac{30.74}{2} = 15.37 \text{ ton.m}$$

$$f_{ut} = \frac{M_u}{S_f} = \frac{15.37 \times 10^5}{1366.29} = 1124.944 \text{ kg/cm}^2$$

تکثیرش ایجاد کنش می‌کند.

$$F'_{nv} = F_{nv} \left[ 1.3 - \frac{f_{ut}}{\phi F'_{nt}} \right] = 0.45 \times 4000 \left[ 1.3 - \frac{1124.944}{0.75 \times 0.75 \times 4000} \right] = 1440.045 \text{ kg/cm}^2$$

با اندک کنش برش در بخش جوارم هستیم.

$$F'_{nv} = 1440.045 \leq F_{nv} = 1800$$

$$V_u \leq \phi F'_{nv} A_b = 0.75 \times 1440.045 \times 62.83 \times 10^{-3} = 67.859 \text{ ton}$$

طبق بند ۳۳ صفحه ۳۳ جزوه؛ در مواردی که کنش یا برش مورد نیاز کمتر از 30 درصد تنش طرح مورد نیاز باشد، منظور از آن کنش شرطی است.

$$f_{uv} = 0.3 \phi F_{uv} \rightarrow \frac{V_u}{62.83} = 0.3 \times 0.75 \times 1800 \rightarrow V_u = 25446.15 \text{ kg} = 25.446 \text{ ton}$$


با این درصاتی که  $V_u \leq 25.446$  هر دو از این مقدار منفرجه کرد.

$$f_{ut} = 0.3 \phi F_{ut} \rightarrow \frac{M_u}{S_f} = 0.3 \times 0.75 \times 2400 \rightarrow \frac{M_u}{1366.29} = 540 \rightarrow M_u = 737796.6 \text{ kg.cm}$$

$$\rightarrow M_u = 7.378 \text{ ton.m}$$

هر کوش بهایی  $M \leq 7.378$  می‌توان از این مقدار منفرجه کرد.

می‌توان قنایع برداریم - آمده دارد نمودار می‌تواند بررسی کرد.



طبق این نمودار ایندکس (برای این مثال) برای شدت گسسته مرکز 7.378


شیع اسی بر روی نیروی برنی اعمال نمی شود و تکرار آن نیست مانده

نعم گسسته برای نیروی برنی کم مرکز 25.446 شیع اسی

روی گسسته اعمال نمی شود. اما برای شدت گسسته مرکز 7.378 و نیروی برنی مرکز 25.446 بین نیروی برنی دیگر

گسسته اثر متقابل وجود خواهد داشت

مثال: حد اکثر بار نظیر که شیع های اتصال اتکالی شکل زیری تواند تحمل نماید راهکار بنامید



قبل از حل این مثال ابتدا باید بررسی اتصال شیع تحت اثر توام

نیروی برنی دند چینی سردانیم

\* اگر خط اثر زوری اعمالی از مرکز هندسی مجموعی شیع عبور نکند، اتصال شیع


ملاده بر نیروی برنی تحت اثر گسسته هم قرار می گیرد

(به اندازه  $P_u e$ )

$7M24(10.9-X)$   $e$  برد خوری

در واقع نیروی برنی  $P_u$  با فرجه از مرکز  $e$  را می توان به مرکز شیع

شیع ها قرار باند چینی  $P_e$  متقل کرد. برای عالی ترشی برنی با استفاده از تعداد




شیع نیروی برنی را تقسیم به شیع ها می کند. نیروی برنی  $P_u$  تحت برنی کیفی در کل شیع ها کار می کند.





برای تعیین تنش‌های برشی ناشی از تیر کششی برای سطح افقی جاذبه شکل هندسه ابتدا فرض می‌کنیم که تغییر شکل برشی کوچک باشد، از

مرکز سطح تماس



نیروی برشی P، فرم از محوریت e را به مرکز سطح سطح جاذبه شکل هندسه می‌کنیم. این کار، خواهد آمد

شیب  $P_e$  خواهد بود.



مرکز سطح سطح C.G

گفته شد که فرض می‌شود تغییر شکل برشی در سطح تماس با فواصل آن‌ها از مرکز سطح مجموعی سطح تماس. با این فرض داریم:

\* می‌دانیم که تنش با کرنش متناسب است.

$$\frac{f_1}{d_1} = \frac{f_2}{d_2}$$

اگر سطح مقطع سطح  $A_i$  برابر با  $A_i$  باشد در این صورت نیروی برشی  $R_i$  برابر است با:

$$R_i = f_i \cdot A_i$$

\* می‌دانیم که نیروی برابر است با حاصل ضرب تنش در سطح مقطع.

می‌دانیم که نیروی برابر است با حاصل ضرب نیروی برزی. مجموع تاندن‌های  $R_i$  برابر با تاندن  $T$  خواهد بود.

$$T = \sum R_i \cdot d_i \quad R_i = f_i \cdot A_i \quad T = \sum f_i \cdot A_i \cdot d_i$$

$$f_i = \frac{f \cdot d_i}{d_1}$$

می‌دانیم که  $\frac{f_1}{d_1} = \frac{f_2}{d_2}$  بنابراین  $f_2 = f_1 \cdot \frac{d_2}{d_1}$  برابر است با:



$$f_{in} = \frac{T d_i}{\sum A_i d_i^2} d_{iy} \rightarrow f_{in} = \frac{T d_i d_{iy}}{d_i \sum A_i d_i^2} \rightarrow f_{in} = \frac{T d_{iy}}{\sum A_i d_i^2}$$

می کشیم به :  $d_i^2 = d_{ix}^2 + d_{iy}^2$  بنابراین :

$$f_{in} = \frac{T d_{iy}}{\sum A_i (d_{ix}^2 + d_{iy}^2)}$$

به طور مشابه  $f_{iy}$  برابر خواهد بود با :

$$f_{iy} = \frac{T d_i}{\sum A_i d_i^2} d_{ix} \rightarrow f_{iy} = \frac{T d_i d_{ix}}{d_i \sum A_i d_i^2} \rightarrow f_{iy} = \frac{T d_{ix}}{\sum A_i d_i^2}$$

$$f_{iy} = \frac{T d_{ix}}{\sum A_i (d_{ix}^2 + d_{iy}^2)}$$

بنابراین تنش برشی برآیند نامی از تگد یکجس  $f_i$  برابر است با :

$$f_i = \sqrt{f_{ix}^2 + f_{iy}^2}$$

حال به حل مثال صفحه ۲۶ جزوه می پردازیم

$$A_b = \frac{\pi}{4} \times 2.4^2$$

اگر نیروی برشی  $P_u$  را به مرکز سطح مقطع منتقل کنیم و برآیند تنش برشی و فوالم داشته

$$f_{vr} = \frac{P_u}{n A_b} = \frac{P_u}{7 \times \frac{\pi}{4} \times 2.4^2} = 0.032 P_u$$

تنش برشی نامی از برش

$$T = P_u (50 + 5 + 10) = 65 P_u$$

نیروی برشی  $P_u$  در کل ۷ جغ به صورت یکجا توزیع می شود یعنی تنش برشی نامی از برش در تمام جغ ها برابر است

اما تنش برشی نامی از تگد یکجس در تمام جغ ها یکسان نیست و در ۱۵۰ جغ ها مرکز سطح مقطع و در ۱۰ جغ ها در لبه ها برابر است، بنابراین تنش برشی نامی از برش

سپس فرضاً وجود طبق شکل منفرجه 47 شعور قائم در سطح های بالادین سمت راست به سمت چپ و شعور قائم در سطح های بالادین سمت چپ به سمت راست

به سمت راست. ما باید بینیم که کدام از سطح ها از تنش برشی نامشی از لحاظ جهت شعور قائم آن ها، بزرگ تر از ایجاد کننده

تنش برشی نامشی از برش عمود بر سطح است. تنش برشی نامشی از سطح در سطح های سمت راست بزرگ تر از ایجاد کننده خواهد بود

با تنش برشی نامشی از برش عمود جهت شعور قائم به جهت شعور قائم در سطح های سمت چپ دارا شعور به سمت چپ است

لحظه به بیشترین تنش برشی نامشی از برش عمود جهت شعور قائم به جهت شعور قائم در سطح های سمت راست را بزرگ تر از ایجاد کننده

$$f_{ix} = \frac{T d_{iy}}{\sum A_i (d_{ix}^2 + d_{iy}^2)}$$

در عبارت فوق:

$$T d_{iy} = 65 Pu \times 12 = 780 Pu$$

$$\sum A_i (d_{ix}^2 + d_{iy}^2) = \left[ 4 \times \frac{\pi}{4} \times 2.4^2 (10^2 + 12^2) \right] + \left[ 2 \times \frac{\pi}{4} \times 2.4^2 (0^2 + 12^2) \right]$$

$$\rightarrow \sum A_i (d_{ix}^2 + d_{iy}^2) = 4415.32 + 1302.98 = 5718.2$$

ماده شکل این مثال؛ 4 عدد سطح در سطح داریم که فاصله آنی آن ها از مرکز سطح برابر 10 و فاصله عمودی آن ها از مرکز سطح برابر 12 می باشد و در مورد

سطح عمود داریم که فاصله آنی آن ها از مرکز سطح مفروضه فاصله عمودی آن ها از مرکز سطح برابر 10 است. در عبارت فوق این عدد را ثابت کرده است


$$f_{ix} = \frac{T d_{iy}}{\sum A_i (d_{ix}^2 + d_{iy}^2)} = \frac{780 Pu}{5718.2} = 0.136 Pu$$

بنابراین بیشترین تنش برشی نامشی از سطح در سطح سمت راست (بالا یا پایین)

به نحو مستقیم و به زعم من می‌توانیم.

$$f_{ij} = \frac{T d_{in}}{\sum A_i (d_{ix}^2 + d_{iy}^2)} = \frac{65 P_u \times 10}{5718.2} = 0.114 P_u$$

مؤلفه قائم گوشه برشی نامحلی از بجهت وارد شده بر سطح سمت راست (بالا یا پایین)



$$F_{ur} = \sqrt{(0.136 P_u)^2 + (0.114 P_u)^2 + (0.032 P_u)^2}$$

حالت تنش برشی برآیند وارد شده بر سطح برابر است با:

$$f_{ur} = 0.18 P_u \leq f_{uv} = \phi F_{uv} = 0.75 \times 55 \times 1000 = 4125$$

طبق بند ص ۲۴،  $\phi = 0.75$  و طبق جدول ص ۲۲،  $F_{uv}$  بر این انتقال انگلی در حالت X

$$F_u = 1000 \frac{kg}{cm^2} \quad \phi = 0.75 \quad F_{uv} = 0.55 F_u$$

$$4125 = 0.18 P_u \rightarrow P_u = 22916.67 \text{ kg}$$

اما بر این مقدار باید ضریب ایمنی اعمال شود و بر این اساس:

★ حال اگر انتقال این همان اصطلاحی باشد چهل بدین شکل خواهد بود:

$$\frac{V_u}{n A_b} = f_{ur} \rightarrow V_u = 0.18 \times P_u \times 7 \times \frac{\pi}{4} \times 24^2$$

$$\rightarrow V_u = 5.7 P_u$$


نمودار برشی مفروضه

انتقال انگلی با مصالح Class B

$$V_u \leq \phi V_{ur} \rightarrow V_u \leq \phi \mu D_u h_p T_b n_s \rightarrow 5.7 P_u \leq 1 \times 0.5 \times 1.13 \times 1 \times 7 \times 20.5 \times 1$$

$$\rightarrow P_u = 14.22 \text{ ton}$$

مضامین: جوش و انتقال جوش



اعضای مختلف یک سازه به روش های گوناگونی بهم پیوسته می شوند.

\* روش های انتقال اعضا یک سازه بر حسب نوع فرآیند انتقال

تعریف جوشکاری: انتقال اعضای یک سازه فولادی به کمک حرارت فشار (یا ترکیبی از حرارت و فشار) و

ذوب شدن موضعی و یکپارچه شدن آن ها (با یا بدون ذوب شدن فلز جوش) را جوشکاری گویند.

\* انتقال جوشی ایده آل انتقالی است که در آن خواص مکانیکی مصالح اولیه تحت تاثیر حرارت فشار و ذوب شدن تغییر نکند.

\* جوش ذوبی شامل جوش گازی و جوش قوس الکتریکی (از جمله لول ترین روش های جوشکاری) است.

در جوشکاری ذوبی اعضا در محل انتقال توسط حرارت ذوب شده و پس از آن مواد جوشی به صورت عذاب در آن محل

انتقال، طی مواد عذاب با هم مخلوط شده و با سرد شدن عذاب، عمل جوش صورت می گیرد.

\* حرارت در جوش گازی توسط گاز و در جوش قوس الکتریکی توسط قطبها مستقیم و یا جریان برق ایجاد می شود.

\* اجزای عذاب جوشکاری به روش های دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک انجام می شود. در روش دستی، ابزار عذاب جوشکاری و مواد جوشی

به وسیله دست عذاب می شوند. در روش نیمه اتوماتیک، ابزار و مواد جوشکاری توسط دست و مواد جوشی به وسیله دستگاه عذاب می شوند.

استفاده از روش اتوماتیک باعث صرفه جویی در در مصرف و کمترین اتلافی جوش خواهد شد.

\* جوش جوشکاری نیازمند صرف انرژی لازم، حذف آلودگی ها از سطح جوش و محافظت سطح جوش در هنگام عملیات جوشکاری است.

\* در صورت آلودگی جوشکاری عوامل زیر مورد نیاز است:

(۱) منبع ایجاد حرارت یا فشار

(۲) فلز مادر یا فلز پایه

(۳) فلز پرکننده یا فلز جوش

\* منبع ایجاد حرارت می تواند منبع الکتریکی باشد.

\* به معنای آنکه باید به هم متصل شوند. فلز حباب گوشت (فلز مادر یا فلز پایه)

\* به مادی که اتصال بین قطعات فلز حباب را برقرار می کند. فلز پرکننده یا فلز جوش گوشت.

\* اولین دستگاه جوش در سال ۱۸۸۷ ابداع شد. (توسط پروفسور تامسون)

جوش گازی: برای جوش گازی از اکسیژن  $O_2$  و استیلن  $C_2H_2$  با نسبت همسانی استفاده می شود. به این نوع جوشکاری

جوش کاربرد نیز می گویند که در کارگاه ها کوچک برای تعمیرات جزئی و اتصال ورق ها تا اندازه کاربرد دارد. در این روش از سیم جوش

به عنوان ماده ای جوش استفاده می کنند. در این روش گاز محافظ گسیار به وسیله جوش نفوذات و با هم مخلوط می شود و سپس در نازل متصل به مادامی

حدود 3000°C سلفه در شعله تا عملیات جوشکاری صورت گیرد.

### جوشکاری توسط قوس الکتریکی:

قوس الکتریکی، در جوشکاری ساختمانی کاربرد زیادی دارد. قوس الکتریکی منبع حرارتی مناسبی برای فرآیندهای جوشکاری است و می تواند

آن را با کمترین حرارت زیاد تولید کرد.

تعریف قوس الکتریکی: تخلیه بار الکتریکی بین دو قطب اتصال در میان گاز یونیزه شده. قوس الکتریکی نام دارد.

\* منظور از یونیزه شدن، جد کردن الکترون از هسته اتم است. یون با اتم یا مولکولهای غیر یونیزه شده


بار الکتریکی اضافه داشته باشد و این بار الکتریکی اضافه می تواند مثبت یا منفی باشد. نابرابری تعداد کل الکترون با پروتونها در اتم یا مولکول

به آن بار خالص مثبت یا بار خالص منفی الکتریکی می دهند.

\* انرژی جوشکاری دو نوع قوس الکتریکی است: زرد (منبعی جوش) و یا عدم ذوب آن وجود دارد. اگر الکترون از جنس زمین

یا فلز است، هنگام ایجاد قوس الکتریکی، الکترون ذوب شده و قوس یا الکترون را غیر منفی می نامند. اگر الکترون از جنس فلز یا فلز ذوب

یا زمین تر باشد، هم زمان با ایجاد قوس الکتریکی، انبساط الکترون ذوب شده و قطرات فلز مذاب می توانند از الکترون جدا شوند.





حاستن جوشن جریا الکتریکی لازم را برای ایجاد قوس الکتریکی فراهم کند. این جریا الکتریکی می تواند متناوب (AC) یا مستقیم (DC) باشد.

در اوایل جوشن با جریا متناوب مشکل عملی با بدین در قوس ایجاد می شد قطب از جریا مستقیم برای قوس الکتریکی استفاده می شد. اما اکنون این مشکل

با افزودن ترکیب مناسب در قوس الکتریکی در اوقات شده است. و از نوع منبع قدرت می توان برای تولید جریا الکتریکی استفاده کرد.

در مورد نوع ولت قدرت باید جریا الکتریکی موجود در قوس در هنگام جوشکاری قابل کنترل باشد.

\* شدت جریا الکتریکی مورد نیاز به ضخامت قطعه و قطر الکترود بستگی است. قطر الکترود نامی موجود در بار این 2.5mm تا

8mm است.

شدت جریان (A)	ضخامت قطعه (mm)	قطر الکترود (mm)
۶۰ الی ۱۰۰	۲ الی ۴	۲.۵ الی ۳.۲۵
۱۰۰ الی ۱۵۰	۴ الی ۶	۳.۲۵ الی ۴
۱۵۰ الی ۲۰۰	۶ الی ۱۰	۴ الی ۵
۲۰۰ الی ۴۰۰	< ۱۰	۵ الی ۸

انواع متداول فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی

(۱) جوش قوس الکتریکی با الکترود روکش دار SMAW (Shielded Metal Arc Welding)

(۲) جوش قوس الکتریکی زیر بوردی یا غوطه ور SAW (Submerged Arc Welding)

(۳) جوش قوس الکتریکی با گاز محافظ جوش قوس الکتریکی گازی فلزی GMAW (Gas Metal Arc Welding)

(۴) نقطه جوش Spot Welding



در واقع سرگازی تمرکز جوش را بر حوضه مذاب افزاینده و کیفیت جوش را با ایلامی برده هم همین روکش یک لایه جوشکاری هم ایجاد می کند. کل جوشکاری در این عمده جوشکاری در سیم های ذوب الکترود شکل می گیرد و ترکیبی از الکترون و آرگون است. این است که کل جوشکاری به حالت دانه مخصوص کم تر اغلب به سطح حوضه مذاب می آید و حتی جوش سردند. به راحتی و تمهیدات جوش کهنه می شود.

\* وضعیت کل جوشکاری نباید از ترک خوردن جوش مانعی از انقباض سریع دما و مانع از انتقال حرارت سریع بین جوش و فضای اطراف آن شود.

همین مانع و ایمنی بین جوش مذاب جوش و عناصر موجود در حوضه مذاب مانع از ترک خوردن است.

طبقه بندی و شماره گذاری الکترودها طبق AWS (American Welding Society):

الکترودها بر حسب خواص مکانیکی، جنس فولادی، نوع پوشش و وضعیت جوشکاری طبقه بندی و برای شناسایی شماره گذاری می شوند.

سیستم شماره گذاری بر اساس AWS یک عدد چهار یا پنج رقمی است که به دنبال حرف E قرار می گیرند حرف E مخفف کلمه الکترود است.

اولین عدد رقم سمت چپ یا بر رقم اول در سیستم ۵ رقمی، حداقل مقاومت کششی (معمولاً الکترود بر حسب KSI میگویند یا اینجور می گویند).

\* اگر این عدد ذکر شده بر حسب KSI در عدد 70 قرار شود حداقل مقاومت بر حسب مگاپاسکال (MPa) میگویند.

رقم سوم بوقلمت جوشکاری را توصیف می کند. عدد ۱ یعنی جوشکاری با این نوع الکترود در همه بوقلمت ها اعم از تحت فشار یا در بالا و سفتی کاربرد دارد. عدد ۲ یعنی این الکترود فقط در جوشکاری درزهای تحت فشار کاربرد دارد. عدد ۳ یعنی الکترود باید به تهاور

نوعت جوشکاری تحت فشار سرد

آزین رقم، نوع جوشکاری، نوع روش الکترود، نوع قوس را معین کند.

جدول سیستم طبقه بندی الکترودها بر روی AWS

رقم	معنوم	مثال
2 یا 3 رقم اول	حد اکثر تعداد کوشش	E-60XX = 4200 kg/cm <sup>2</sup>
رقم بعدی	وضعیت جوشکاری	E-XX1X تمام وضعیت ها E-XX2X تحت واقعی E-XX3X تحت
رقم آخر	نوع جریان، نوع برابر، نوع قوس، عمق نفوذ، در صورت در آهن و سایر فلزات در روکش	به جدول 5-3 (راههای جوش) مراجعه نمود

۲) جوش قوس الکتریکی زیر پودری یا غوطه خور SAW:

در این روش از الکترود بدون روکش (تحت) و پودر محافظ استفاده می شود. مانده های محافظ به صورت یکدست قرار پودری روی

درز جوش ریخته شده و قوس الکتریکی توسط الکترود تحت درز این پودر واقع می شود و در این جوشکاری دیده نمی شود. کیفیت این نوع

جوش بسیار زیاده است. در این نوع جوشکاری پودر جویب ایستاری و نسبت قوس الکتریکی شده و از غوطه خور مذاب قوس در حال عبور هوا

ممانعت می کند. هم چنین این پودر به عنوان سرباره جوش انجام شده را در مقابل است. تمام سرد شدن مربع محافظت کنند و به عبارتی در

و خاصاً مانند روش لکه زدن در روش

\* در این روش کیفیت جوش و وقت آن نسبت به روش SMAW بسیار کمتر است. خطای انسانی در آن نسبت به SMAW خیلی

کمتر است. این نوع جوش پس از در نظر گرفتن در کارگاه نمی تواند انجام شود. در کارگاه از جوش SMAW استفاده

می کنند.

باید جوش باید کاملاً خشک بوده و در اثر دما ذوب شده و بر روی جوش یک لایه کل جوشکاری مبرابر ایجاد کند و در صورت

خشک شده و مجدداً مصرف می شود در واقع جوش پس از آن در الکترود را انقباض و باعث می شود عملاً جوشکاری بد در نتیجه و

با شش جوش حبه زدن یا ایجاد رود صورت گیرد. بجز علاقه در محافظت جوش در برابر گازها و تریات میبایست

جوش را بهبود داده و به بهترین حالت جوش ممکن کند.

مشخصات مکانیکی جوش هایی که در روش قوس الکتریکی زیر بوردی صورت می گیرد به عنوان مثال جوشی فلز با فلز است. این جوش ها فلز بوده و


از کیفیت بالای برخوردارند.

\* مزایای جوش زیر بوردی: (۱) شکل پذیری مناسب (۲) تعادلت بالای در برابر ضرب (۳) تراکم پذیری (۴) تعادلت در برابر عوامل خوردنده

\* جوش زیر بوردی برای جوش های طول و ورق ها ضمیم مناسب است. در روش قوس الکتریکی با الکترود در روش از ضخامت جوش در

پایس (مرحله حدود 3 الی 5 میلی متر است. در روش جوشکاری زیر بوردی، امکان جوش ورق های با ضخامت تا 5mm با یکدیگر

۹۹,۲,۶




### ۳) جوشن قوس الکتریکی با گاز محافظ GMAW :

در این روش از الکترود پودری کنت به صورت ممتد نوعی گاز که به عنوان ماده محافظ از ورود هوا به جوش جوشی حاصل گریز می کند استفاده می شود. الکترود پس از شناختن قوسه عمور کرده و هدایت آن، همراه با گاز محافظ توسط یک تپاچی جوشی صورت می گیرد. در این روش، گاز با ایجاد سری محافظ از موضو جوش محافظت می کند. از گازهای اکسیژن  $CO_2$  به تنهایی یا مخلوط با دیگر گازها استفاده می شود. در این روش جوشکاری رایج است. انجام جوش توسط گاز محافظ به دلیل نیاز به تجهیزات و گاز، معمولاً در کارخانه صورت می گیرد. این نوع جوشکاری در محوطه کارگاه به دلیل وجود حرارت مورد استفاده قرار نمی گیرد.

### ۴) نقطه جوش (Spot welding) : برای ورق های نازک حداکثر ۱.۵mm کاربرد دارد. در کارگاه ساختمانی

کاربرد ندارد. در این روش قطعات متکسر کاربرد، بیشتر در موقعه راحت درص بالا به خود وصل می کند در ضمن حال الکترود



تمام نمی شود.

جوش پذیری فولاد: به قابلیت جوش فولاد، جوش پذیری یا Weldability گویند.

\* عوامل موثر در جوش پذیری فولاد: به مواد شیمیایی و آلایتهای فولاد وابسته اند.

\* عاملی که بیشترین تاثیر مطلوب را در جوش پذیری دارد: میزان آلایتهای غیر فلزی مانند C, P, S و Si می باشد.

\* هر چه شکل پذیری فولاد بیش تر باشد، جوشکاری فولاد نیز بس تر خواهد بود.

$$C_e = C + P + S + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{5}$$

$C_e \leq 0.52\%$   
 $C \leq 0.24\%$  } به خوبی قابل جوشکاری است

$C_e \leq 0.6$   
 $C \leq 0.35$  } باید با احتیاط جوشکاری - پس گرمایی جوشکاری می شوند

$C_e > 0.6$   
 $C > 0.35$  } جوشکاری در آن مشکل خواهد بود

انحلال جوش از نظر وضعیت قرارگیری اعضا انتقال: پنج نوع انتقال جوشی از نظر وضعیت قرارگیری اعضای مورد انتقال در


سهانه فولادی رایج تر است: (۱) انتقال لب به لب (۲) انتقال رادی هم (۳) انتقال سری (۴) انتقال گونای گونتر

(۵) انتقال شیبانی


Subject :

Date


۴۹، ۲، ۱۶




(۲) انتقال روی هم




(۱) انتقال لب به لب



(۳) انتقال ستری



(۴) انتقال کوفته ای کوثر



(۵) انتقال شیبانی



۱) انتقال لب به لب: برای انتقال ورق های مسلح کاربرد دارد. در صورت امکان از جوش نیازی، نفوذ کامل در انتقال لب به لب حجم مصالح جوش در سطح انتقال، حداقل بوده و ظاهر مطلوبی دارد. از مزایای دیگر این انتقال، عدم خرابی از مرکز است که عموماً در انتقال رومی بهم وجود دارد. از مشکلات این انتقال، ضرورت آماده سازی بوم انتقال به صورت پخش زدن لب با مورد تقویم و هم انتقال در آنجا در بوم جوشکاری است. این انتقال باید به وقت اجرا و حتی الامکان در شرایط کارخانه ای که امکان نظارت دقیق و مستمر وجود دارد صورت گیرد.

۲) انتقال رومی بهم: ساده ترین و معمول ترین نوع انتقال است. مزیت عمده ای آن، سادگی اجرا است که به آسانی و بدون نیاز به وقت زیاد می توان اعضای مورد تقویم رومی بهم قرار داد. در این انتقال، نیازی به آماده سازی خاص برای لب ها نیست و عموماً با یک برش غازی توسط سطل می توان لب ها را آماده جوشکاری کرد. جوش به کار رفته در انتقال رومی بهم معمولاً جوش گوتنم است. از مزایای دیگر این انتقال امکان انتقال ورق ها با ضخامت متفاوت است.

۳) انتقال سیمی: برای مقاطع I و A شکل در تیر ورق ها، از انتقال سیمی استفاده می شود. در این نوع انتقال امکان استفاده از جوش گوتنم و نیازی فراهم است.

۴) انتقال گوتنم (گوتنم): برای مقاطع قوطی شکل Box (که دارای صلبیت و مقاومت مناسب در برابر نورد می باشد) وجود در تیرها و ستون ها مستعد استفاده از این انتقال لازم است.

در اتصال مسیخی از این اتصال برای تکیه‌های درجه‌بندی در کتب معیاری استفاده می‌شود و معمولاً این شماره ای ندارد. اما گاهی اوقات اسم آن از این محل است لازم شود.

انواع جوش: ۱) جوش گونته (۲) جوش میسری (مانند کامل یا ناقص) (۳) جوش کام (۴) جوش انگشته


\* جوش گونته و میسری از جهت دل‌تازگی انواع جوش در اتصالات سازه‌های فولادی است. جوش‌های کام و انگشته در اتصالات سازه فولادی دارای کاربرد نادری هستند و کم‌ترت کاربرد دارند.

\* انجام جوش را باس عمل کردی که از جوش انگشته بود و فروطی به پدید می‌آید صورت می‌گیرد.

\* در اتصالات سازه‌های فولادی استفاده از جوش گونته بسیار رایج است و حدود ۸۰ درصد اتصالات جوشی توسط جوش گونته انجام می‌شود. جوش میسری حدود ۱۵ درصد و جوش‌های کام و انگشته سهم حدود ۵ درصد از اتصالات جوشی را دارند.

۱) جوش گونته Fillet weld: به خاطر سهولت در اجرا، اتصالات بدون درایت استفاده در اغلب اتصالات به‌طور معمول می‌شود.


چون عمده اتصالات روس هم توسط جوش گونته انجام می‌شود.



جوش گونته در اتصال گوشه



جوش گونته در اتصال روی هم



جوش گونته در اتصال بری

درایی اتصال دو هم و جوش گونته با هم ملحق شده و در اتصال آنها و اتصالاتی را می‌بینیم.

در جوش کوثر نیازی به آمادگی خاص مثل نخ زدن لمبه ها نیست.

(۲) جوش نیازی : Groove weld

جوش نیازی با نفوذ کامل (Complete Joint Penetration Groove weld) به منظور اتصال کامل نیروی اعصابی که در سلب این نوع اتصال

جوش متصل شده اند کاربرد دارد. در صورتی که به اتصال کل نیوازند علاوه بر نیازی نباشد. می توان از جوش نیازی با نفوذ ناقص

Partial Joint Penetration Groove weld استفاده کرد. در این جوش نیازی آمادگی منفی احتیاج نخ زدن لمبه ها اتصال لمبه به دست انجام می شود.

نوع آمادگی لمبه ها اندازه در شکل ج تا به چهارم درین اتصال مورد نیاز است.



\* اجزای جوش نیازی بر این اتصالات لمبه گوناگونی میسر است ولی استفاده می شود جوش نیازی در اتصالات لمبه لمبه

است. از این جوش می توان در حالت لمبه هم استفاده کرد.

(۳) جوش های کام slot weld و جوش های انگشتانه Plug weld

این جوش ها به صورت لمبه یا به صورت ترکیب با جوش کوثر کاربرد دارند. این جوش ها برای اتصال نردن برشی و جوشگری از نوعی درین حالت کار

می روند. بر این نوع جوش و کب از این تعداد آن در برابر با شش وضعی استفاده از جوش کام انگشتانه میسر است.




جوش انگشتانه

جوش کام

وضعیت های مختلف جوشکاری: با توجه به نحوه قرارگیری نوس جوش نسبت به جوشکار، 4 وضعیت جوشکاری وجود دارد:


- (1) وضعیت تخت F (Flat) (2) وضعیت افقی H (Horizontal) (3) وضعیت قائم V (Vertical) (4) وضعیت عمودی OH (Overhead)



(1) وضعیت تخت: ساده ترین وضعیت جوشکاری است

در این وضعیت دو ورق فولاد هم در سطح قرار می گیرند

و جوشکار عملیات جوشکاری را انجام می دهد. نکته انتقال در این وضعیت قابل تسهیل و تطویر است.




(2) وضعیت افقی: این وضعیت به گونه ای است که مثلاً دو ورق روی یکدیگر قرار

گرفته اند و یکم کرده اند و این دو ورق روی هم قرار گرفته اند و خط جوش بصورت

افقی است.

(3) وضعیت قائم: در این وضعیت، دو ورق فولاد بصورت قائم نسبت به هم قرار گرفته اند و خط جوش بصورت عمودی است. این جوش




عمودس عمودی باید از بالای پایین صورت گیرد. نکته این است که


هنگامی که از بالای پایین بصورت مایل (جوش مایل) است و نسبت جوش می دهیم:

جوش الکتریکی از زرد رنگ جوش می خورند و جوشکاری می کنند.






۴) وضعیت مستقیم: سمت زمین دیدن زمین و صفت جو سگاری است و باید از زیر درون فولادی علامت جو سگاری صورت گیرد.



علامت جو سگاری:



علامت:




\* L طول نور جوش ؛ P علامه مرکز مرکز نوارهای جوش متقاطع (عقبات جوش) ؛ S اندازه سن جوش ؛ E اندازه طولی نور جوش

\* اگر علامت فوق در بالای خط استی و از آنجا که جوش باید در جایی که فلز جوش وجود دارد اعمال شود. (علامت جوش دیده می شود)


این علامت در بالای خط استی ظاهر شوند ؛ جوش دیده نمی شود و در صورت اعمال باید جوش اعمال شود.

\* در صفحه ۶۵ گفته شد که برای اعمال جوش فشاری باید در لبه های اتصال جوش ایجاد کرد. در جوش فشاری جابجایی طرفه هیچ دردی نیست درون اتصال


این دستور در جوش فشاری جابجایی در طرفه جوش در دو طرف ایجاد می شود




جوش فشاری در طرفه



\* اتصال برورد باید از انجا جوش گرفته در محل باید 5mm طول 100mm با فاصله مرکز به مرکز 200mm می باشد. (موقع تقرب)



\* 5 اندازه مکان جوش و E گوی جوش در شکل مشاهده داده شده اند:



در آیین نامه گفته شده است که در حالت اندازه مکان جوش S را ملاک قرار ندهیم بلکه گوی جوش E را ملاک حساب قرار دهیم.

\* E همیشه از S کوچکتر است.  $E < S \rightarrow E = 0.707 S$


\* در حالت اندازه مکان جوش با a یا S و گوی جوش با E یا t هم مکان می دهند.

\* در صورتی که معمولاً اندازه جوش را تعیین کنند اما در حالتی که از گوی جوش استفاده کنند.


نکته ۴ یعنی جوش در موقع نصب انجام شود. یعنی جوش ساده کارخانه انجام می شوند. در واقع کدی پس قطعات در کارخانه ساخته می شوند و در محل کارگاه

نصب می شوند. نکته ۹ برای این قطعات کاربرد دارند اما در محل نصب انجام می شوند.

\* نکته در مورد به کار بردن علامت جوش



\* تفاوت شکل جوش سیماری نفوذ کامل Full Penetration و نفوذ ناقص Partial Penetration groove welding (R.P) (F.P)



جوش نفوذ ناقص

جوش نفوذ کامل

جوش سیماری می تواند در ورق ها با ضخامت های متفاوت یا یکسان اعمال شود. در صورت شهادت بودن ضخامت ورق ها؛

تویا کل ضخامت ورق کو حید تراخ می زند و جوش کاری می شه اما در تکمیل ضخامت ورق کو حید تراخ زده نمی شه و به اندازه حدود

2mm باقی می ماند. به این کامل حدود 2mm ریشه جوش می گویند. علت وجود ریشه جوش این است که اگر کل ضخامت ورق

کو حید تراخ نرفته، بعضی نزدیک شدن الکترود نوک تیز ورق کو حید تراخ زده می شود و موجب مذاب زدن ریشه می شه یعنی علت یک

ریشه جوش 2mm در جوش نفوذی کامل کار می دهند.

در جوش نفوذی ناقص کل ضخامت ورق نفوذ نمی شود بلکه بخشی از ضخامت ورق کو حید تراخ زده می شود و جوش اعمال می شه.

نسخه جوش: برای محاسبه شش گانه ای نامی از نمره ها وارد بر موضع جوش، محاسبی به صورت جوش الزامی است به صورت

جوش به معنی است که احتمال وقوع شکست در آن وجود دارد. به صورت جوش سیماری و گویا برابر است با حاصل ضرب اندازه لایه گوی جوش  $t_e$

در طول محور جوش  $w$

مساحت محور جوش شمارشی در مساحت جوش برابر است با حاصل ضرب طول محور جوش در بعد محور طولی جوش  $A_w = L_w \times t_e$

طول محور جوش  $w$  برای انواع جوش های شمارشی با لبه های صاف یا بیخ در برابر حاصل ضرب عرض قطعه اتصالی در امتداد محور برابر است

محسوس است. بعد محور طولی جوش  $t_e$  برای جوش شمارشی با نفوذ کامل برابر با ضخامت ورق نازک تر است. بعد محور طولی جوش

برای جوش شمارشی با نفوذ نسبی برابر با عمق سیکر منهای 3mm است.

ضخامت قطعه نازک تر  $t_e =$  نفوذ کامل



3mm - عمق سیکر  $t_e =$  نفوذ نسبی

\* طبق مبحث دهنه تورات ملی استاندارد استخوان از جوش شمارشی با نفوذ نسبی در حالتی که با بر گذاری مناسب (از نظر گسیل) وجود داشته باشد

مجاز نیست.

طبق مبحث دهنه تورات ملی استاندارد ضخامت محور جوش شمارشی ( $t_e$ ) که بین دو لبه ی گرد (مثل سیکرین در مثلث) و یا بین یک لبه ی

گرد و لبه ی تخت (مثل مثلث در یک دورت ورق) داده می شود، مطابق شکل زیر است.



\* طبق مبحث دهنه تورات ملی استاندارد ضخامت محور در جوش های شمارشی با نفوذ نسبی نباید از مقدار در مندرج در جدول منفرجه کمتر باشد:



حداقل ضخامت موثر، بوسیله ضخامت قطره نازک تر تقسیم می شود.

حداقل ضخامت موثر جوش سگاری با نود سنس

حداقل ضخامت موثر	ضخامت قطره نازک تر
3 mm	6 mm تا
5 mm	بین 6 mm تا 12 mm
6 mm	بین 12 mm تا 20 mm
8 mm	بین 20 mm تا 40 mm
10 mm	بین 40 mm تا 60 mm
13 mm	بین 60 mm تا 150 mm
16 mm	بیشتر از 150 mm



مدل موثر جوش کوتاه را می توانیم در جوش کوتاه برابر با حاصل ضرب طول موثر در ضخامت گویاگه موثر (بعد موثر طولی جوش) است.

طول موثر جوش کوتاه به جوشهایی که در سوراخ دایره ای قرار می گیرند برابر با طول کلی جوش شامل قسمت های ثابت خواهد بود.

است.

بعد جوش کوتاه همان اندازه باقی می ماند جوش  $a$  است. ضخامت گویاگه موثر  $t_e$  در جوش کوتاه برابر با کوتاه ترین فاصله بین (اندازه)

ریشه مربع جوش تا سطح خارجی آن در عبارت دیگر برابر با ارتفاع وارد بر وتر مثلث متقاطع جوش به گلاب می آید.



$$\sin 45 = \frac{t_e}{a} \rightarrow t_e = a \sin 45$$

$$\rightarrow t_e = 0.707 a$$


\* طبق مبحث دیم حرارت ملی ساختمان؛ حداقل بعد جوش کوئرت باید از بعد مورد نیاز برای اتصال بارهای جانبی شده و اندازه های

مشخص شده در جدول زیر کمتر باشد. حداقل بعد جوش و استر به ضخامت ورقه نازک تر است.

حداقل بعد جوش کوئرت

ضخامت ورقه نازک تر	حداقل بعد جوش کوئرت باید باشد
6mm	3mm
بین 6 تا 12mm	5mm
بین 12 تا 20mm	6mm
بیشتر از 20mm	8mm

\* نکته اضافه: اگر جوش با سطح های نامساوی داشته باشد؛ ضخامت ورقه کوچکتر  $t_e$  بدین صورت محاسب می شود:



\* حداکثر بعد جوش های کوئرت در لبه ی مقاطع متصل شونده برای مقاطع مساوی یا کم تر از 6mm برابر با ضخامت ورقه

مهای 2mm در لبه ی مقاطع با ضخامت بیش از 6mm برابر با ضخامت ورقه است.


حداکثر بعد جوش کوئرت

- if  $t_e \leq 6mm$  → حداکثر بعد = ضخامت ورقه = 2mm
- if  $t_e > 6mm$  → حداکثر بعد = ضخامت ورقه

\* طول مورد جوش های کوئرتی که برای تحمل تنش ها تعیین شده اند نباید از 4 برابر بعد جوش کمتر باشد.

بعد جوش  $\geq 4 \times w$  یا طول کوئرت جوش کوئرت

در اتصال‌های انتهایی تیرهای کششی، اگر از جوش گوشه مقطع در لبه‌های طولی موازی با امتداد نیرو استفاده شود طول جوش هر طرف نباید از فاصله عمودی بین آن‌ها (تقریباً برابر با پهنای تیر) کم‌تر باشد و این فاصله نباید از 200mm تجاوز کند.



در اتصال‌های انتهایی اعضای محوری طول جوش گوشه در صورت طولی با رنگداری شده است نباید از 100 برابر بعد جوش  $a$  تجاوز کند. در صورت نیاز به طول جوش بیش از 100 برابر بعد جوش باید ضریب  $\beta$  کاهش یابد.

\*  $L_e = L$ : طول جوش واقعی جوش؛  $L$ : طول واقعی جوش که از قسمت انتهایی جوش

\*  $L_e = \beta L$  if  $L > 100a \rightarrow$  در صورت طولی با رنگداری شده است؛  $a$ : بعد جوش؛  $\beta$ : ضریب کاهش طول واقعی (همی جوش)

\*  $\beta = 1.2 - 0.002 \left(\frac{L}{a}\right) < 1$  ضریب کاهش طول واقعی (همی جوش)

\* نکته مهم: اگر نسبت  $\frac{L}{a}$  بیش‌تر از 300 شد  $\left(\frac{L}{a} > 300\right)$  طول جوش باید برابر با 180a منظور شود.

جوش می تواند موثرتر در اصول یا متعلق باشد.

\* جوش های کوچک قطع برای انتقال نسبی های خاصه شده قطعاتی مجاز است که نیروی حاصل شده از تفاوتی که با جوش بزرگتر (مبارز) و حداقل بعد جوش تا همین می شود کم تر باشد. استفاده از این نوع جوش در انتقال جاد و یا در تیر ورق ها، انتقال ورق تویجی

یا در انتقال مقاطع سخت شده به جانتر ورق و برای انتقال اجزای اعضای ساخته شده از ورق مجاز است. طول مورد مقاطع جوش خنثی نباید از 4 برابر بعد جوش و از 4mm کم تر باشد. فاصله ای آزاد بین مقاطع جوش وقتی که تحت کشش است؛

نباید از 16 برابر ضخامت نازک ترین قطعه متصل نمونه پس تر شود. هم چنین فاصله آزاد بین مقاطع جوش در حالتی که تحت کشش است؛ نباید از 24 برابر ضخامت نازک ترین قطعه متصل نمونه پس تر باشد.

مقاومت جوش:

نسب از جابجایی نیروهای وارده و مورد نیاز در جوش (با ضامن کامل ساخته) باید این نیزدها با مقاومت طراحی  $R_n$   $\phi$  ضامن شوند  $(R_u)$

در ضربه کاهش مقاومت و  $R_n$  مقاومت اسمی جوش است. لطیف جدول بدست می آید.  $R_n$  باید برابر با کوچکترین مقادیر باشد. بر اساس حالت تقاضای کششی درستی برای مصالح فلز باید در حالت حدی کششی برای فلز جوش منظور شود.

$$R_n = F_{nSM} A_{SM}$$

الف) بر اساس مصالح فلز پایه

$$R_n = \beta F_{nw} A_{we}$$

ب) بر اساس مصالح فلز جوش که در آن:

$F_{NB,M}$  تنش اسمی فنز پایه ؛  $F_{NB,W}$  تنش اسمی فنز جوش ؛  $A_{B,M}$  سطح مقطع فنز پایه و  $A_{NB,W}$  سطح مقطع فنز جوش می باشد

در صورت انجام آزمایش ها غیر متخریب نظیر رادیوگرافی و التراسوند :

در صورت انجام جوش در هر خانه یا شرایط خاص و بازرسی جوش توسط بازرسی ذی صلاح جوش :  $\beta = 0.85$  ضریب بازرسی جوش

در صورت انجام جوش در محل و بازرسی جوش توسط بازرسی ذی صلاح جوش :  $0.75$

\* ما برای اطمینان از صحت و سلامت جوش ممکن است یک سری آزمون دست انجام دهیم. اگر جوش ترک خوردنی ندانیم باشد.

مطلوب است. اما جوش در لحظات اولیه دارای دمای زیاد است و بعد از مدتی است دمای آن کم شده و این حاصل در ایجاد ترک

در بتن بعضی دارد. این انقباض و انقباض و گاهی هم دمای جوش ایجاد ترک در جوش می شود. گاهی با انجام یک سری آزمون

می خواهم از صحت جوش و عدم وجود ترک در آن اطمینان حاصل کنیم. روش ها مختلفی برای این کار وجود دارد یکی از این روش ها

روش التراسوند (UT) Ultra sonic test می باشد. این تست غیر متخریب است و برای تشخیص ناپوشگلی و گسستگی

داخلی و اندامی ضخامت استفاده می شود. قدرت نفوذ این روش نسبت به تست رادیوگرافی بسیار بالاتر است و گاهی اوقات

می تواند عمیق را تا عمق 5m در فولاد نشان دهد. در این تست، امواج فراصوتی با دانه بین 5 تا 25 میکا متر، توسط

یک حوله صوتی به نقطه مورد آزمایش اعمال می شوند. هنگامی که این امواج به ناپوشگلی ها و عمیق سطحی و سطحی و قطعه برخورد کنند، منعکس می شوند

این بازتاب ها توسط مولد صوتی دریافت شده و به پالس های الکتریکی تبدیل شده و در صحنی نمایش به صورت یک سیگنال ظاهر می شود.

اگر نور با برسی و تفسیر این گنگنال ها می تواند به اطلاعات مهمی از جمله مکان عین، ابعاد و نوع عیب پی ببرد.

کمی دیگر از روش های سنت جوبش روش سنت را دیوگرافی جوبش است. این روش هم عیوب جوبش را می رسد و در سطح آزمون و صی

در عین مکان می دهد. در این روش برای نوزم لیم از بر تو های اکسیس و گاما استفاده می شود. در واقع در این روش لیم در آزمون

بر اثر قابل تست ها یافتن و بررسی دهند. بطوری که این استعدا بعد از عبور از لیم در یک رسانه ضبط می شوند و مورد بازرسی و کتل

و تفسیر قرار می گیرند تا به علاوه عیوب جوبش مثل نابومگی و ترک را تشخیص داد.

\* در صورت مشاهده ترک در جوبش، آن جوبش نشانی خورد و مجددا جوبش داده شود.

\* مقدار ضریب کاهش ضریب همافزگی  $(F_{n,w} - F_{n,m})$  طبق جدول داده شده از میز بهم تو را می نامی تا همال استخراج می شود.

این جدول در صفحه بعد درج شده است.


جدول تعدادت جوش ها

نوع جوش	نوع بار و جهت آن نسبت به محور جوش	نوع فلز حکم بر تعیین تعدادت جوش	فرد یا صفت تعدادت جوش	نوع جوشی (F <sub>BM</sub> ≤ F <sub>NW</sub> )
جوش تیاری با	کشی عمود بر سطح مور	فلز پایه	طین فصل ۱۰-۲-۳ مجتدم	طین فصل ۱۰-۲-۳ مجتدم
خود کامل و لبه آماده شده	کشاری عمود بر سطح مور کشی یا کشاری موازی با محور جوش	فلز پایه	طین فصل ۱۰-۲-۳ مجتدم	طین فصل ۱۰-۲-۳ مجتدم
جوش تیاری با	کشاری در امتداد عمود بر سطح مور	فلز پایه	طین فصل ۱۰-۲-۳ مجتدم	طین فصل ۱۰-۲-۳ مجتدم
نوردنسی	کشاری موازی با محور جوش کشی موازی با محور جوش	فلز پایه	طین فصل ۱۰-۲-۳ مجتدم	طین فصل ۱۰-۲-۳ مجتدم
	کشی در امتداد عمود بر سطح مور	بر اساس فلز پایه	0.75	F <sub>BM</sub> = F <sub>N</sub>
	بر اساس فلز جوش (الترود)	بر اساس فلز پایه	0.8	F <sub>NW</sub> = 0.6 F <sub>N</sub>
	برشی در سطح مور	بر اساس فلز پایه	طین فصل (۱۰-۲-۶)	F <sub>NW</sub> = 0.6 F <sub>N</sub>
	بر اساس فلز جوش (الترود)	بر اساس فلز پایه	0.75	F <sub>NW</sub> = 0.6 F <sub>N</sub>
جوش لانه	برشی در سطح مور	بر اساس فلز پایه	طین فصل (۱۰-۲-۶)	F <sub>NW</sub> = 0.6 F <sub>N</sub>
	بر اساس فلز جوش (الترود)	فلز پایه	طین فصل ۱۰-۲-۳ مجتدم	طین فصل ۱۰-۲-۳ مجتدم
جوش آنتنه و کام	برشی موازی سطح برشی شونده (ردی سطح مور)	بر اساس فلز پایه	طین فصل ۱۰-۲-۶	طین فصل ۱۰-۲-۶
	بر اساس فلز جوش (الترود)	بر اساس فلز پایه	0.75	F <sub>NW</sub> = 0.6 F <sub>N</sub>


\* F<sub>ue</sub> قس ۴۱ فلز جوش (الترود)

\* F<sub>y</sub>: قس تسلیم فلز پایه

۹۹، ۲، ۲۳



مسائل: تعداد یک سائنی متر جوش در حالت های زیر به دست آورید:  
\* بر اساس سما جوش، ارزش جوش می کونز



SAW (c)	SMAW (b)	SMAW (a)
E70	E60	E70
$\beta = 0.85$ جوش درگاه	$\beta = 0.75$ جوش درگاه	$\beta = 1$ غیر جوش

طبق مطالب گفته شده برای تعیین مقاومت یک سائنی متر جوش، باید از رابطه زیر استفاده کنیم:

$R_n = \beta F_{nw} A_{we}$   
مقدار  $R_n$  در جدول جدول داده شده است. حال باید  $F_{nw}$  و  $A_{we}$  بدست آوریم تا بتوانیم  $R_n$  بدست آوریم. اما می دانیم که

$A_{we} = L_w t_e$  در مثال  $L_w = 1 \text{ cm}$  .  $t_e$  مجهول است پس ابتدا  $t_e$  را می یابیم. طبق نکات گفته شده، برای جوش SMAW

از نوع جوش کونز  $t_e = 0.707a$  می باشد. در این مثال  $a = 10 \text{ mm} = 1 \text{ cm}$  پس  $t_e = 0.707a = 0.707 \times 1 = 0.707 \text{ cm}$

برای جوش SAW طبق نکات گفته شده جوش  $a \leq 10 \text{ mm}$  پس  $t_e = a = 10 \text{ mm} = 1 \text{ cm}$  .  $\beta = 0.75$  در صورت  $\beta = 0.75$ .

$A_{we} = L_w t_e = 1 \times 0.707 = 0.707 \text{ cm}^2$  .  $A_{we}$  در جوش های SMAW برابر می شود!



Subject:  
Date:

۹۹/۲/۲۳

برای حالت جوش SAW، چون  $L_w = 1 \text{ cm}$  و  $t = a = 10 \text{ mm} = 1 \text{ cm}$  پس سطح مقطع جوش  $A_{we}$

برابر است:  $A_{we} = L_w t = 1 \text{ cm}^2$

برای جوش  $F_{nw}$  چون جوش دوگانه برش بین فلز و اتصال در دو طرفی جدول صغی 77 بوده و  $F_{nw}$  برابر است

6:  $F_{nw} = 0.6 F_u$  برای آلترود E70،  $F_u = 70 \text{ ksi}$  که باید آن را به واحد  $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$  تبدیل کنیم. برای این کار  $F_u$  را از

70 ضرب می کنیم،  $F_u = 70 \text{ ksi} \times 70 = 4900 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$  که در نهایت برای آلترود E60،  $F_u$  برابر است:  $F_u = 4200 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$

حالت برای فولاد کم از این حالات،  $F_{nw}$  برابر است:  $E60: F_{nw} = 0.6 F_u = 0.6 \times 4900 = 2940 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$

$E70: F_{nw} = 0.6 F_u = 0.6 \times 4200 = 2520 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$   $F_{nw}$  نقش اصلی فلز جوش

$R_n = \beta F_{nw} A_{we}$  مقاومت اسمی جوش را بر اساس مصالح فلز جوش می توانیم بدست آوریم

و مقاومت طراحی نیز از حاصل ضرب ضرایب و حاصل مقاومت در مقاومت اسمی جوشی که برابر بوده  $R_n$

محدودهای وارد بر جوش را بدست آورده و این کار را می توانیم با استفاده از ضرایب مقاومت طراحی کنیم  $R_u \leq \phi R_n$   
 $\rightarrow R_u = \phi R_n$

نتیجه بدست آمده در جدول صغی بعد قید شده اند



معادله است که باید به هم متصل شوند. هم وزن در این مثال، نیروی کشش معادل بر تعلق جوش دارد و می شود بنابراین، طبق

جدول صفحه ۶۶ جزوه دو هم وزن طبق فصل ۱۰-۲-۳ از هم تراز می باشد و با علم این که

فلز حاکم، فلز پایه است. پس:  $\phi = 0.9$  و  $F_{nw} = F_y = 2400 \frac{kg}{cm^2}$  جوش جوش کارخانه ای باید می

جوش است، طبق تکرار صفحه ۷۵ جزوه؛  $\beta = 0.85$  بنابراین:

$$R_u = \phi R_n = \phi \beta F_{nw} A_{we} = 0.9 \times 0.85 \times 2400 \times (30 \times 25 \times 10^{-2})$$

$$\rightarrow R_u = 13770 \text{ kg} = 13.77 \text{ ton}$$

حد اکثر مقاومت قطعه جوش شده را باید کم ترین در حد اکثر می شود در نظر بگیریم. پس

$$13.77 \text{ و } 16.2 \text{ } \rightarrow 13.77 \text{ ton} = \text{مقاومت قطعه جوش شده}$$

یعنی حد اکثر جوشی که در آن تحمل کند  $13.77 \text{ ton}$  می باشد بدین ترتیب جوش در آن متصل می شود.

الکتروود نحاسی نیاز کار با مصالح فلز پایه: فلز جوش (الکتروود معرفی) باید نیاز کار با مصالح فلز پایه و طبق جدول زیر باشد.

نوع الکتروود نیاز کار	مقاومت نهایی کشش فلز الکتروود ( $F_{ue}$ )	کشش تسلیم مصالح فلز پایه ( $F_y$ )
E60	420 MPa	$t \leq 15 \text{ mm}$ و 300 MPa
E70	490 MPa	
E70	490 MPa	$t > 15$ و 300 MPa
E70	490 MPa	از 380 MPa تا 300 MPa
E80	560 MPa	از 460 MPa تا 380 MPa

در جدول فوق؛ + ضخامت فلز پایه است.

سین گرمایش فولادهای ساختمانی:

برای نیم رخ های خورد شده یکنسب و قطعات ساخته شده با جوش باید قبل از انجام جوش سین گرمایش تا دمای لازم صورت گیرد.

\* سین گرمایش معنی حرارت دادن به قطعه با هدف بالا بردن دمای قطعه قبل از شروع جوشکاری به عبارت دیگر قطعات را قبل از جوشکاری تا درجه حرارت معنی گرم می کنند و حرارتی دهند و پس از این دمای قطعه کار به آن درجه حرارت مورد نظر میرسد.

جوشکاری تا درجه حرارت معنی گرم می کنند و حرارتی دهند و پس از این دمای قطعه کار به آن درجه حرارت مورد نظر میرسد.

(فلز پایه)

عبارت جوشکاری را شروع می کنند به این دمای خورد شده دمای سین گرمایش بوندند.

این کار حرارت دادن یا کال فلز پایه را گرم می کند یا حفظ نامی ایوان منطقه ای به بدنه جوش می شود.

\* دلائل (مزایای) سین گرمایش:

(۱) میزان نرخ انقباض دما در فلز جوش و فلز پایه را کاهش می دهد و بین آن ترتیب تفاوت سین گرمایش در دمای خورد شده جوش ایجاد کند.

(۲) سرعت شکل شدن کم تر، باعث می شود که کار صبر و حوصله بتواند بدر انجام آرد، منطقه جوش را ترک کند.

(۳) باعث کاهش فشارهای انقباضی و انقباضی در جوش و فلز پایه می شود.

(۴) از سین گرمایش می توان برای اطمینان صحت خصوصیات مکانیکی خاص مانند گود شش، (شماره کرده)

ظرفیت در هم حرارت ملی با تحمل، حد اقل دمای سین گرمایش، طبق جدول صفحه بعد می باشد.

## محدودکننده دمای سیم گرمایش

دمای سیم گرمایش در فرآیند گرم سیدرول (درجه سلسیوس)	دمای سیم گرمایش در فرآیند غیر گرم سیدرول (درجه سلسیوس)	ضخامت (mm)
10	20	$t \leq 20$
20	65	$20 < t \leq 40$
65	110	$40 < t \leq 65$
110	150	$t > 65$

\* آلترودهای رایج به ترتیب عبارتند از: E 6013 ، E 7018 ، E 6010 ، E 7024

\* سیستم طبقه بندی آلترودها طبق روش AWS

شماره	نوع	مثال
رقم اول	محدودکننده سختی	$E 60XX = 4200 \text{ kg/cm}^2$ $E 110XX = 7700 \text{ kg/cm}^2$
رقم بعدی	وضعیت جوشکاری	$E XX 1 X =$ تمام وضعیت ها $E XX 2 X =$ تخت و عمیق $E XX 3 X =$ تخت
رقم آخر	نوع جریان نوع کرباره نوع قوس عمق نفوذ وجود پودر آهن و سیدرول در روغن	به جدول 5-3 مراجعه شود

جدول 5-3 در صفحه بعد قرار داده شده است.

نوع پوشش	نوع قوس	جرمان	رقم آفر
آبی	قوس نوژی	مقط DCRP	0
آبی	قوس نوژی	DCRP $\pm$ A.C.	1
روتیلی	قوس متوسط	DCRP یا A.C.	2
روتیل	قوس نرم	DC یا AC قطب آزاد	3
روتیل با پودر آهن (حدود 30٪)	قوس نرم	DC یا AC قطب آزاد	4
کم سیدرول	-	مقط DCRP	5
کم سیدرول	قوس متوسط	DCRP $\pm$ A.C.	6
پودر آهن	-	D.C. $\pm$ A.C.	7
کم سیدرول قوس آهن	-	DCRP $\pm$ A.C.	8


علامت نشان دهنده الکترود

در جدول فوق  $\pm$  A.C. برای سادس و DCRP برای کلسیم و کیفیت معلوم (الکترود مستقیم)  $\pm$  DCSP  $\pm$   $\pm$

کلسیم و کیفیت مستقیم (الکترود مستقیم) می باشد.

\* قطب آزاد یعنی می تواند مثبت یا منفی باشد.

حاملی پوشش در قوس کوهن



آزمایش ها نشان داده اند که قدرت جوش کوثر عرضی حدودا 3 برابر تعداد جوش کوثری طولی است. یکی از دلایل تعداد

بیش تر جوش کوثری عرضی نسبت به جوش کوثری طولی، توزیع متفاوت ترش در تمام طول آن است. در حالی که در جوش کوثری طولی

تغییر شکل برشی در طول جوش متغیر است.

مخاطبه ی نش در جوش کوثر که تحت اثر نیروهای توانایی قرار دارد به دلیل اعمال فرسایش ساده کشنده، شکل خواهد بود. عمده ترین فرسایش

در خصوص مخاطبه ی نش در جوش کوثر به شرح زیر است:

(1) جوش ها رفتار الاستیک دارند (در ناحیه ی الاستیک خود)

(2) صفحات متصل شونده توسط جوش دارای تغییر شکل های صلب هستند.

(3) نش های حاصل از نیروی محوری (کشش یا فشاری) و نیروی برشی در تمام طول جوش، ثابت متصور می شود.


(4) نش های حاصل از لنگش و با لنگش، نسبت به محل بار نش، به صورت خطی تغییر می کند.

(5) ترکیب نش ها قائم و برشی در یک نقطه از جوش، به صورت جمع برداری مخاطبه می شود.

مخاطبه ی نش در جوش کوثر تحت برش و کشش: ممکن است در اوقات جوشی جوش های کوثر تحت اثر توان

لنگش می نماند از خروج از محدودیت و برش قرار گیرند.

در شکل رو برو جوش های کوثر تحت اثر نیروی برشی افقی  $P_n = P \cos \alpha$  و نیروی



PAPCO

بررسی قائم  $P_y = P_s \sin \alpha$  و نیز چسبندگی  $T$  را دارند.

برای محاسبه تنش در جوش کونتر نامی از این نوع باید گذاری از مراحل زیر پیروی می کنیم:

(۱) مرکز سطح جوش تعیین شود.

(۲) مولفه های نیروی  $P$  همراه با نگر چسبندگی نامی از فرم از مرکز نسبت به محل مرکز سطح جوش محاسبه شود.

(۳) خصوصیات هندسی متعلق میل مسامت  $A_w$  حال انزلی نسبت به محورهای افقی و عمودی ( $I_x$  و  $I_y$ ) و حال انزلی مقلی

$J_w = I_x + I_y$  (با فرض قیامت واحد) برای محاسبه جوش کونتر محاسبه گردد.


(۴) تنش های برشی موجود نامی از نزدیکی برشی از تقسیم نیرو بر سطح متعلق جوش به دست آورده شوند. همچنین تنش های برشی موجود

نامی از نگر چسبندگی از رابطه  $\frac{T_x}{J_w} \leq \frac{T_n}{J_w}$  به دست آورده شوند.

(۵) تنش حد اکثر به صورت برابری تعیین شود. بدیهی است که تنش حد اکثر در نقطه بحرانی ایجاد می شود و باید توسط بحرانی را تعیین

(۶) با مقایسه تنش حد اکثر با تنش طراحی برشی جوش کونتر  $F_w$  بعد جوش کونتر محاسبه گردد.

\* اگر نیروی  $P$  با فرم از مرکز طبق شکل منفرجه باشد، راه مرکز سطح جوش انتقال دهیم شکل زیر درست می آید.



$T = P_n e_y + P_s e_n$  \*  $e_y$  و  $e_n$  به ترتیب بردارهای یکتا نسبت به مرکز سطح جوش در راستای  $y$  و  $n$  هستند.



\* می دانیم که گسترش سطح ایجاد نیروی برشی می کند. همواره آنقدر در بر سطح ها گفته شد، فرض می شود که تغییر شکل برشی همواره با حاصل

معنی نیروی برشی داشته باشد. فاصه از مرکز سطح است و در نقطه از گوشه که از مرکز سطح جوش دورتر باشد، میزان برش تری ایجاد می کند.

گسترش برشی نامی از جوش در نوای دورتر از مرکز سطح بیشتر است. در شکل صفحه 86، 4 اینج، این تری در آن میزان برش را نشان می دهد.

ایجاد گشتاد و بدترین وضعیت جوش را دارند. گشتاد برشی نامی از جوش است. همانا توجه به گسترش و درجه در چهار اینج

مساوات است. باید تقویر کاظم واقعی این چهار جهت  $P_x$  و  $P_y$  تعریف کنیم. اگر هم جهت باشد از مثال با هم جمع می شود جهت

و میزان برش تری ایجاد می کند. بنابراین این نقاط بالامت راست و این سمت راست، نقطه کنج بالامت راست

میزان برش تری ایجاد می کند. هم چنین تقویر نقطه کنج بالامت است. در این صورت است که تقویر کاظم آن خلاف جهت وارد

صورت این جهت است.  $P_x$  است پس نسبت به نقطه کنج سمت راست میزان کم تری ایجاد می کند. در همین ترتیب در مورد نقطه کنج سمت چپ می توانیم

پس بین 4 اینج جوش نقطه کنج بالامت است دارای بزرگی تری و صنعت گشتاد است. حال اگر در نقطه  $A$  (A)

گشتاد است آوریم. در واقع گسترش برشی نامی از برش در امتای  $n$  داریم که برابر است با:  $f_{vrx} = \frac{P_x}{A_w}$

\* می دانیم که گشتاد برشی برابر است با حاصل تقسیم نیرو بر سطح نقطه

گسترش برشی نامی از برش در امتای  $y$  داریم  $(f_{vry})$  که برابر است با:  $f_{vry} = \frac{P_y}{A_w}$

گسترش برشی نامی از گشتاد برشی در امتای  $n$  داریم که برابر است با:  $f_{vrx} = \frac{T \cdot y_A}{J_w}$

Subject:

Date: ۹۹، ۵، ۲۳

$$f_{vTy} = \frac{T \cdot x_A}{J}$$

کدی بخش برشی ناشی از نیروی در راستای داریم  $(f_{vTy})$  که برابر است با:

\*  $J$  حال انزلی می‌باشد. \*  $\eta$  و  $\gamma$  نامد هم مورد نظر تا آرشنی (بر کوس)  $\eta$



بر آنند بخش ها برابر خواهد بود:

$$f_v = \sqrt{\left(f_{vvn} + f_{vtn}\right)^2 + \left(f_{vvy} + f_{vty}\right)^2} \leq \phi F_w$$

بار آوری مقاومت مصالح



رابطه تنش الانستیک انجمن و تنش کششی از تنش:

یک تیر دو سر محصل باشد شکل زیر فرض است که تحت بارگذاری قرار گرفته است.



کدی جزء کوچک دیوار انستیک از تیر برای بیم (به اندازه  $d_n$ )

نگرش مابقی از دو طرف تیر به آن وارد می شود. وضعیت تغییر شکل یافته تیر به صورت زیر است:



$$dx = \rho d\theta \rightarrow d\theta = \frac{dx}{\rho}$$

مساحت انحنای

$$\text{طول جدید} = (\rho + y) d\theta = (\rho + y) \frac{dx}{\rho} = \left(1 + \frac{y}{\rho}\right) dx = dx + \frac{y}{\rho} dx$$

در پاسخ کار فکری، افزایش طول در تیر بود و در حقیقت یعنی متراکم شدن تیر. یعنی در تیر کشش ایجاد شده در تیر سست افزایش

$$\text{طول در تیر سست} = \text{طول اولیه} - \text{طول جدید} = \left(dx + \frac{y}{\rho} dx\right) - dx = \frac{y}{\rho} dx$$

$$\text{افزایش طول} = \frac{y}{\rho} dx$$

می دانیم که کرنش برابر است با نسبت تغییر افزایش طول به طول اولیه بنابراین:

$$\epsilon = \frac{\text{افزایش طول}}{\text{طول اولیه}}$$

$$\epsilon = \frac{\frac{y}{\rho} dx}{dx} \rightarrow \epsilon = \frac{y}{\rho}$$

$$\rho = \frac{y}{\epsilon} \rightarrow \rho = \frac{E y}{f}$$

می دانیم که  $f = E \epsilon$  پس:

از فرمول فوق می توانی نتیجه گرفت که در تیر ایجاد شده ناشی از گشتاور مقطع، لا ممانده از تار کشی و التیر است. از رابطه فوق هم می توان


می توانی نتیجه گرفت که اگر  $y = 0$  هیچ تیرس ایجاد نمی شود؛ یعنی در تار کشی هیچ تیرس ایجاد نمی شود و چون تیرس با کرنش رابطه مستقیم دارد

پس در تارشی (۵) هیچ کرنش ایجاد نمی شود. وجهی لا بزرگ تر باشد (ماده از تارشی پس تر باشد) پس کرنش ایجاد شده

پس تر خواهد بود. یا اگر سطح انجا که در محاسبات کار برده شده باشد و ما باید رابطه گفته شده را طوری تغییر دهیم که کار برده می باشد


زمانی که در تارشی جنس در اثر تارشی ایجاد می شود کرنشهایی در آن پدید می آید. معادلات تعادل باید برقرار باشند.

برای شکل تر صفحه ۸۹، دایرام توزیع تنش به این صورت است.



طبق دایرام توزیع تنش، می بینیم که سمت های فوقانی تحت فشار و

سمت های تحتانی تحت کشش قرار می گیرند. با نوشتن معادلات تعادل



در راستای x داریم:

$$\sum F_x = 0 \rightarrow \int_A \sigma dA = 0$$

می دانیم که  $\sigma = E \epsilon$ ، چون  $\epsilon = \frac{y}{\rho}$  پس:  $\sigma = \frac{E y}{\rho}$ ، بنابراین داریم:

$$\sum F_x = 0 \rightarrow \int_A \frac{E y}{\rho} dA = 0 \rightarrow \frac{E}{\rho} \int_A y dA = 0$$

$$\int_A y dA = 0$$

در عبارت فوق  $\frac{E}{\rho}$  نمی تواند صفر باشد. پس:

از عبارتی که در آن  $\int_A y dA$  نگذاذیم سطح می گویند. در تارشی  $y = 0$  لذا اول سطح صفر خواهد بود.

هم چنین  $\sum M = 0$

$$\sum M = 0 \rightarrow \int \sigma dA \cdot xy = M \rightarrow \int \frac{E y}{\rho} x y dA = M \rightarrow \frac{E}{\rho} \int y^2 dA = M$$

فاصله از محور x  $\times$  از کرنش  $\times$  حاصل

منظور از  $\int y^2 dA$  همان حال انحنای یا انحراف است. بنابراین:

$$\frac{E}{\rho} I = M$$

$$\rightarrow \frac{E}{\rho} = \frac{M}{I}$$


هم چنین می دانیم که  $f = \epsilon E$  و  $\epsilon = \frac{y}{\rho}$  بنابراین  $f = \frac{E y}{\rho}$  می توان نوشت:  $\frac{f}{y} = \frac{E}{\rho}$

بنابراین

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{E}{\rho} = \frac{M}{I} \\ \frac{E}{\rho} = \frac{f}{y} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{M}{I} = \frac{f}{y} \rightarrow \boxed{f = \frac{M y}{I}}$$

بسیار مهم

از رابطه فوق برای یافتن تنش نامی از جنس در تیر استفاده می کنند.




$$I_x = \frac{b h^3}{12}$$

$$I_y = \frac{h b^3}{12}$$

فرمول یافتن حال انحنای در راستای قوس و ضعیف برابر است با:

حالت انحنای مقطع دایره ای حول محور می که از مرکز آن می گذرد برابر است با:



$$I = \frac{\pi D^4}{64}$$

برای ماده همگن تنش ماکزیم حاصل است طبق رابطه  $f = \frac{M y}{I}$  تنش ماکزیم زمانی رخ می دهد که y حداکثر باشد یعنی در فاصله دور از مرکز تنش ماکزیم است. اگر  $y_{max}$  را c بنامیم ( $y_{max} = c$ ) خواهیم داشت:

$$f_{max} = \frac{M c}{I}$$


نسبت  $\frac{I}{c}$  را برابر با S اندکس مقطع در نظر می گیریم:  $S = \frac{I}{c}$

$$\boxed{f_{max} = \frac{M}{S}}$$

بسیار مهم




به اندازه  $dM$  تغییر می کنند.



حال صحنه از تیر (حاصل است) با این تیر را بررسی می کنیم. طبیعتاً شکل خمی چون تیر دارد در سمت راست به اندازه  $dM$  از

نگینگیت چه پس تیر است با نیروی دارد بر تیر از سمت تیر  $F_R$  (بر آنند تنش محاسب در صحت = نیرو) پس مرکز از نیروی دارد

برکت چه تیر  $F_L$  است.



$\sum F_x = 0$  برقرار است. نیروی باید هم جهت  $F_L$  وجود داشته باشد تا بتواند با  $F_R$  قوی شود. در این صورت برای صحنه متعادل می بینی ح

که نتایج از تیر خمی است ایجاد می شود. حاصل ضرب تنش برشی در صحت برابر با نیروی برشی می شود:  $\tau b dn = \text{نیروی برشی}$

حال می توانیم معادله متعادل  $\sum F_x = 0$  را بنویسیم.

$$\sum F_x = 0 \rightarrow \tau b dn + F_L = F_R$$

$$F_R = \int \frac{M + dM}{L} y \, dA \quad \text{و} \quad F_L = \int \frac{M y}{L} \, dA$$

تنش نامی از تیر

$$z b d n + \int \frac{M y}{I} d A = \int \frac{(M + d M) y}{I} d A \rightarrow z b d n = \int \frac{d M y}{I} d A - \int \frac{M y}{I} d A + \int \frac{M y}{I} d A$$

$$\rightarrow z b d n = \int \frac{d M y}{I} d A \rightarrow z = \frac{1}{b I} \int \frac{d M}{d n} y d A$$

از استاتیکی دانیم که مشتق ندر برابر نیروی برشی است  $\left( \frac{dM}{dn} = V \right)$  بنابراین:

$$z = \frac{V}{b I} \int y d A$$

می دانیم که  $\int y d A$  همان ننداول سطح است که آن را با  $Q$  می نامند و به همین دلیل:

$$z = \frac{V Q}{b I}$$


که در آن:

$V$  نیروی برشی در مقطع مورد نظر،  $I$  ممان اینرسی کل مقطع حول محور خنثی و  $b$  عرض مقطع در

مقطع مورد نظر و  $Q$  ننداول سطح است.

$Q$  ننداول سطح از یک مقطع مسطح با نند شکل روبرو از رابطه  $Q = A d$  بدست می آید که در آن  $A$  مساحت مقطع مورد نظر


$d$  فاصله مرکز سطح مورد نظر تا محور خنثی است.





مسئله: در شکل زیر مقدار تنش برشی بر آئیند را محاسبه کنید. در انتقال جوشش شکل زیر؛ اندازه بعد جوشش  $a = 8\text{mm}$  (در برابری آن یعنی کینه بعد جوشش  $8\text{mm}$  کانه است یا خیر)

طول جوشش  $L = 12\text{cm}$ ، فاصله خط جوشش  $d = 30\text{cm}$  است. (جوشش SMAW) آزماینه از جنس فولاد A36 است.  $E = 200000\text{MPa}$



طبق شکل، جوشش کوهنه است. پس:

$$t_e = 0.707a = 0.707 \times 0.8 = 0.5656$$

مساحت سطح جوشش

$$A_w = L \times t_e = 2 \times 12 \times 0.5656 = 13.5744 \text{ cm}^2$$

$$\bar{x} = \frac{A_w \times (2 \times 0.5656 \times 6)}{2 \times 12 \times 0.5656} = 6 \text{ cm}$$

$$\bar{y} = \frac{A_w \times (30 + 0.5656)}{2 \times 12 \times 0.5656} = 15.5656$$

$$\rightarrow \bar{y} = 15.5656$$

(۲) تعیین کردن خط میانی نیروی P نامی از فرجه مرکز جوشش

$$e_x = 30 - 6 = 24 \text{ cm} \quad P_x = P \cos 45 = 20 \cos 45 = 14.1421 \text{ ton}$$

$$e_y = 30 - 15.5656 - 5 = 9.4344 \text{ cm} \quad P_y = P \sin 45 = 20 \sin 45 = 14.1421 \text{ ton}$$

(۳) تعیین  $I_x$  و  $I_y$  در  $A$  و  $B$

$$A_w = L \times t_e = 2 \times 12 \times 0.5656 = 13.5744 \text{ cm}^2$$

$$I_x = \left( \frac{bh^3}{12} + Ad^2 \right) = \left[ \frac{12 \times 0.5656^3}{12} + 12 \times 0.5656 \times \left( 15.5656 - \frac{0.5656}{2} \right)^2 \right] + \left[ \frac{12 \times 0.5656^3}{12} + 12 \times 0.5656 \times \left( 30 - 15.5656 - \frac{0.5656}{2} \right)^2 \right]$$

$$\rightarrow I_x = 0.1809 + 1585.2454 + 0.1206 + 1470.2611 = 3055.808 \text{ cm}^4$$

Subject :

Date : ۹۹, ۲, ۲۳

$$I_y = \left[ \frac{0.5656 \times 12^3}{12} + 0.5656 \times 12 \times 4^2 \right] \times 2 = 380.0832 \text{ cm}^4$$

$$J_w = I_u + I_y = 3435.8912 \text{ cm}^4 \quad \text{مان از بر روی$$

\* سطحی که منتهی به ۶۵ و ۸۶ بوده و در همین آیین نامه، مادرهاست، ضوابط جدولی جوش ته را ملاتر قرار می دهیم و از آن در جداول

استفاده می کنیم (به جای بعد جوش ۵)

کدام (۴) فشاری منتهی های برقی نامی از جدولی جوش و تیر برقی نامی از جدولی

$$f_{vvn} = \frac{P_n}{A_w} = \frac{14.1421}{13.5744} = 1.0418 \frac{\text{ton}}{\text{cm}^2} \times 1000 = 1041.8 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$f_{vvy} = \frac{P_y}{A_w} = \frac{14.1421}{13.5744} = 1.0418 \frac{\text{ton}}{\text{cm}^2} = 1041.8 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$f_{vtn} = \frac{T_n}{J_w}$$

$$T = P_n e_y + P_y e_n = (14.1421 \times 9.4344) + (14.1421 \times 24) = 472.8326 \text{ ton.cm}$$

$$f_{vtn} = \frac{472.8326 \times (30 - 15.5656)}{3435.8912} = 1.9864 \frac{\text{ton}}{\text{cm}^2} = 1986.4 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$f_{vty} = \frac{T_n}{J_w} = \frac{472.8326 \times 6}{3435.8912} = 0.8257 \frac{\text{ton}}{\text{cm}^2} = 825.694 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

(۵) (۶)

حل جدولی از آیین نامه

$$f_r = \sqrt{(f_{vvn} + f_{vtn})^2 + (f_{vvy} + f_{vty})^2}$$

$$f_r = \sqrt{(1041.8 + 1986.4)^2 + (1041.8 + 825.694)^2} = \sqrt{12657529.08} = 3557.2421 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$\phi F_u = \phi F_w = 0.75 \times 1 \times 0.6 \times 70 \times 70 = 2205 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$\phi = 0.6 F_w = 0.6 \times 70 \times 70 = 2940$$

PAPCO

۹۹

در حال حاضر تنش حد انحراف (بر اساس) کوئیدر از تنش طاقی برشی جوشی که نمی باشد:  $f_p > 0.5 f_w$

\* می دانیم حاصل ضرب تنش در مساحت برابر، نزدات با درازای  $f_w$  برابر با  $f_w \times 0.8$  است


هم  $A_w$  از طرف دیگر هم نیروی طاقی برشی جوشی کوئیدر می رسدیم. (معادلت)

باین چون  $f_p > 0.5 f_w$  یعنی تنش حد انحراف از تنش طاقی برشی جوشی کوئیدر بزرگتر است، پس جوشی جواب نمی دهد و باید

جوشی را قویتر کرد. پس باید  $a$  را تغییر دهیم. می توانیم از نسبت تناسب استعار کنیم تا  $a$  لازم را بیابیم.

	$a$	تنش	
0.8	3557.7421		$\rightarrow$ لازم $a = 0.8 \times \frac{3557.7421}{2205} = 1.291 \text{ cm}$
?	2205		

مثال: کفایت جوش اتصال روبرو را بررسی کنید.



در این مثال وقتی نیروی برشی  $P = 30 \text{ ton}$  را در مرکز سطح اتصال اعمال دهیم علاوه بر نیروی برشی  $V = P = 30 \text{ ton}$  یک گزشتگی


به اندازه  $M = 30 \times 25 = 750 \text{ ton} \cdot \text{cm}$  ایجاد می شود. پس در حال حاضر باید جوشی کوئیدر تحت برشی و گزشتگی در هم در نظر بگیریم. البته با روشی که در کتاب آورده

تکثیر در این انتقال جوی آب آسانتره و بعد به محل حمل می برداریم.

محاسبه تکثیر در جوی کوئرتک برش و تکثیر:

گام اول اوقات در بعضی انتقالات جوی های کوئرتک اگر هم زمان برش و تکثیر می کنند در واقع جوی کوئرتک در محل انتقال باید نیروی برشی  $P$  در

تکثیر  $Pe$  را عمل نماید:



روشنی محول برای محاسبه تکثیر در این جوی ها که این شرایط را برآورد می باشد:

هر کدام از روش های برشی و روش های جوشی را طبق روابط تعادلت مصالح برای ترها ها می بردارند آن ها را به صورت برابری کوئرتک و

روش طرح جوی کوئرتک معادله و لنگر می نمایند. در این روش ها برش و تکثیر در وسط جوی به طول  $l$  تکثیر برشی می باشد نامی از نیروی برشی


و روش قائم به صورت لنگر و تکثیر می دارد. از تعادلت مصالح می دانیم که تغییرات تکثیر برشی در مقطع مربع مسئله به صورت سهمی بود و مقدار آن

در بارهای انتهای دانه های متفاوت است می دانیم که حداکثر آن در وسط سهمی مقدار آن تقریباً ۱.۵ برابر مقدار متوسط آن است.  $Q = Ad$  (در محل تاریخی)

$\frac{P}{v_{max}} = \frac{VQ}{Lb}$  ,  $Q = Ad$

تعداد سطح  $Q$  برابر  $Ad$  است اما تا زمانی دانه های دارا حساسیت برابر با هم هستند پس مقدار تکثیر برشی  $h$  در تارهای

انتهای متفاوت



\* در مقطع مستطیل عرض طویل  $h$  در برش و تکثیر که در محل تاریخی است

$\frac{P}{v_{max}} = \frac{VQ}{Lb}$


به این صورت به دست می آید:

Subject:  
Date:

۹۹, ۲, ۲۳

وسیله داریم که ما از برای در یک مقطع مستطیلی برابر است با:  $I = \frac{bh^3}{12}$

برای حالتی که  $Q$  در آن است در یک مقطع مستطیلی  $Q$  برابر است با:  $Q = Ad = \frac{bh}{2} \times h = \frac{bh^2}{8}$



$Q = Ad$        $A = b \times \frac{h}{2}$        $d = \frac{1}{2} \times h = \frac{h}{2}$

$\rightarrow Q = Ad = \frac{bh}{2} \times \frac{h}{2} = \frac{bh^2}{8}$

حال عبارات فوق را در رابطه  $\tau$  جایگذاری می‌کنیم:

$f = \frac{VQ}{v_{max} I b} \rightarrow \frac{V \times \frac{bh^2}{8}}{\frac{bh^3}{12} \times b}$

$\rightarrow \frac{f}{v_{max}} = \frac{12 V b h^2}{8 b^2 h^3} \rightarrow \frac{f}{v_{max}} = \frac{12 V}{8 b h} = \frac{3}{2} \times \frac{V}{b h} = 1.5 \frac{V}{b h} \rightarrow \frac{f}{v_{max}} = 1.5 \frac{V}{b h} \rightarrow \frac{f}{v_{max}} = 1.5 \frac{v_{ave}}{v_{ave}}$


اگر تنش برشی متوسط در یک مقطع مستطیلی را بصورت  $v_{ave} = \frac{V}{b h}$  در نظر بگیریم، آن گاه می‌توانیم نتیجه گرفت که تنش برشی حداکثر

$f_{v,max} = 1.5 f_{v,ave}$  یعنی ۱.۵ برابر تنش برشی متوسط می‌باشد.

ضمناً فرضیه‌ی همگن ماده‌ی تیر برای تیرهای کوتاه صدق نیست و تنش‌ها در آن در نواحی انتهایی افزایش می‌دهد از  $f = \frac{Mc}{I}$

خواهد بود و تغییرات واقعی در یک تیر نسبت به شکل داده شده است. البته افزایش تنش همگنی که در نواحی انتهایی ایجاد می‌شود

در مقابل به کار بردن توزیع تنش برشی و مقهور کردن آن در نواحی انتهایی می‌شود.



PAPFCO

۹۹

اگر  $A_w$  سطح سطح مقطع کروی جوش و  $I_w$  عین الزامی کل خود جوش باشد، آن گاه:

$$f_v = \frac{P}{A_w} \quad , \quad f_b = \frac{ML}{2I_w} \quad \left( c = \frac{L}{2} \rightarrow \frac{Mc}{I_w} = \frac{ML}{2I_w} \right)$$

بنابراین  $f_v$  و  $f_b$  را نسبت به هم برابر است:

$$f_r = \sqrt{f_v^2 + f_b^2} \leq \phi F_w = \phi \beta F_{nw}$$

\* وقتی جهت نیرو جوش یا جوش را به این صورت نشان می دهیم:  $\rightarrow$  برای این که جهت جوش یا جوش را مشخص کنیم

از فاکتور درست جهت استفاده کنیم؛ به گونه ای که برائت نسبت داشته باشد راست را در جهت فلز مخالف جهت خم شدن

قیمت انگشت  $f_v$  جهت جوش یا جوش همان مورد توراتی شد جوش یا جوش نشان می دهد.

حال می توانیم به حل مثال صفحه 97 جزوه بپردازیم.


حل مثال صفحه 97 جزوه:  $t_e = 0.707a = 0.707 \times 0.8 = 0.5656 \text{ cm}$

$V = P = 30 \text{ ton}$        $M = Pe = 30 \times 25 = 750 \text{ ton.cm}$

برای جوش بدین نوعی و در جهت خود در این مورد می دانیم که جهت جوش باید از سمت راست باشد و این انتقال را می توان

و سمت بالای انتقال را تحت نیروی  $P$  در نظر بگیرد.


طبق مطالب گفته شده در صفحه 98 جزوه، حاله برای طول  $a$  از آنجا فرض کنیم دو طرف جوشی با طول  $a$  در دو طرف دارند




۹۹۲۲۳

اما انجام گام آخر و شرط مقاومت مصالح برای این شکل معادله را برایتان می‌نویسم. برای ساده‌سازی می‌توانیم بدین صورت عمل کنیم:


در این مثال خط‌های جوش افقی بالای را در نظر می‌گیریم و هر کدام از آن‌ها ۱ cm (10mm) است. هم‌راست می‌دهیم تا یکدیگر را می‌زنند.



هم‌صنیف هر کدام از خط‌های جوش عمودی را ۱۰ mm (1cm) است. هم‌راست می‌دهیم تا یکدیگر را می‌زنند.



در نهایت شکل مابین صورت درجه اول و دوم را می‌توانیم ترسیم کنیم تا انجام دهیم.



در صفحه ۹۸ جزوه گفته بودیم فرض می‌کنیم خط‌های جوش تحت اثر تنش برین گزافه‌گذاشتن

برش و تنش‌های کششی و فشاری که ناشی از آن می‌شود در این حالت باید در نظر بگیریم. اینها را می‌توانیم با هم در نظر بگیریم.

فشاری و تنش‌ها می‌تواند در طرف‌های مختلف باشد و همچنین در آن طرف‌ها هم می‌تواند در آن‌ها برسد. پس ما اینجا را می‌بینیم.

تاریخی داریم. می‌دانیم که تاریخی از آنکه سطح می‌گذرد پس باید در نظر بگیریم تا به وقت تاریخی را می‌بینیم.

$$\bar{Y} = \frac{\sum A_i \bar{y}_i}{\sum A_i} = \frac{\left[ (2te \times 25 \times \frac{25}{2}) \times 2 \right] + \left[ (20 \times 2te) \times \left( \frac{2te}{2} + 1 + 25 \right) \right]}{(2 \times 2te \times 25) + (2te \times 20)} \quad \text{و} \quad te = 0.5656 \text{ cm}$$

$$\bar{Y} = \frac{707 + 601.02}{56.56 + 22.624} = \frac{1308.02}{79.184} = 16.519 \text{ cm}$$

پس این حاصل می‌شود که اینها را می‌توانیم در نظر بگیریم. ۱۶.۵۱۹ است.

$A_w = [(2t_e \times 25) \times 2] + (2t_e \times 20) \rightarrow t_e = 0.5656 \text{ cm}$  مساحت سطح مقطع مورد نیاز جوش برابر است با:

$A_w = 56.56 + 22.624 = 79.184 \text{ cm}^2$

ما برای این که بتوانیم تنش های نامشی از بندگی منشی را محاسبه کنیم باید ابتدا مقدار عمال انژی منشی جوش  $I_w$  و اساس مقطع  $S$

$I_w = \left[ \frac{(2t_e \times 25)^3}{12} + 2t_e \times 25 \times \left( 16.519 - \frac{25}{2} \right)^2 \right] \times 2 + 20 \times 2t_e \times (26 + t_e - 16.519)^2 + \frac{20 \times (2t_e)^3}{12}$

$I_w = [(1472.917 + 456.789) \times 2] + 2285.947 \rightarrow I_w = 6145.359 \text{ cm}^4$

(دقت به عددین داشته باشید)

با توجه به این که مقطع مورد نیاز دارای دو محور تقارن نسبت به مرکز جاذب است و دارای دو بالانس نامشی است و هم مقدار  $I_w$

$S_{bottom} = \frac{I_w}{c_{bottom}} = \frac{6145.359}{16.519} = 372.018 \text{ cm}^3$        $S_{top} = \frac{I_w}{c_{top}} = \frac{6145.359}{(25 + 1 + 2t_e) - 16.519} = 578.049 \text{ cm}^3$

$f_v = \frac{P}{A_w} = \frac{30}{79.184} = 0.379 \text{ ton/cm}^2 \times 10^3 = 379 \text{ kg/cm}^2$  تنش برشی نامشی از جوش

در این مثال: مقطع A تحت فشار و مقطع B تحت کشش قرار می گیرد. تنش کششی و فشاری نامشی از مرکز در این دو بالانس مقطع جوش را

$f_{tension} = \frac{M}{S_{top}} = \frac{750}{578.049} = 1.2975 \text{ ton/cm}^2 \times 10^3 = 1297.5 \text{ kg/cm}^2$  منع باریک

$f_{compression} = \frac{M}{S_{bottom}} = \frac{750}{372.018} = 2.016 \text{ ton/cm}^2 \times 10^3 = 2016 \text{ kg/cm}^2$

بنابراین در مقطعی A که تنش برشی و کشش نامشی وجود داشته باشد در مقطع B که تنش برشی و فشاری نامشی وجود دارد.



۹۹, ۲, ۲۳

$$f_{v(A)} = \sqrt{f_v^2 + f_{\text{compression}}^2} = 2051.32 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$f_{v(B)} = \sqrt{f_v^2 + f_{\text{tension}}^2} = 1351.72 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

الترتیبی در مقدار وسط مربع بود (یعنی  $c = \frac{L}{2}$ ) و توانسیم از رابطه می صفی ۱۰۰ جوده  $(f_b = \frac{ML}{2Iw})$  استفاده کنیم.

ما تو هم به مقدار هم اشاره شده، مقدار A تحت تنش کشش قرار گرفته و برای آن است. پس مقدار A را ملازمی کنیم. حال باید تنش را می

$$\sigma F_w = \sigma \beta F_{nw}$$

جویش را از تنش و تنش بر آنند دارد. ما هم کنیم.

$$\sigma = 0.75, \beta = 1 \text{ و } F_{nw} = 0.6 F_u = 0.6 \times 70 \times 10 = 2940 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

طبق جدول صفی ۷۷ جوده در صفی ۷۷ جوده

$$\sigma F_w = \sigma \beta F_{nw} = 2205 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

در تعادلت جویش لغات می کند. لغات باید باشد. ما هم کنیم.


$$\alpha f_v$$

$$0.8 \quad 2051.32 \rightarrow \sigma = 0.86 \text{ cm}$$


$$? \quad 2205$$

بدینصورت  $\alpha$  را می یابیم:

★ مثال: تقابل جوش زوبه رو را بررسی نماید. (زمانی فرغ بر دالکورد E70)



حاکم این مثال باید بعد جوش را باسیم و تقابل جوش را بررسی کنیم. طول را اندازیم پس  $t_e$  نیز محاسب است. بر مقدار برای  $t_e$  فرض می کنیم در حالتی را داریم در رسم. و در نهایت بافت مناسب مقدار تقابل جوش را بررسی می نمایم.



فرض:  $t_e = 1$

$$A_{tot} = (15 \times 1) \times 2 + (30 \times 1) \times 2$$

$$A_{tot} = 90 \text{ cm}^2$$

A و B فرجه های خالی درون نمی کشد

$$\bar{Y} = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i} = \frac{(15 \times 1 \times 31.5) + (15 \times 1 \times 0.5) + (2 \times 30 \times 1 \times 16)}{(2 \times 30 \times 1) + (2 \times 15 \times 1)}$$

$$\bar{Y} = 16 \text{ cm}$$

$$\bar{X} = \frac{(30 \times 1 \times 0.5) + (30 \times 1 \times 16.5) + (15 \times 1 \times 8.5 \times 2)}{(2 \times 30 \times 1) + (2 \times 15 \times 1)} = 8.5 \text{ cm}$$

$$I_x = \left[ \frac{15 \times 1^3}{12} + 15 \times 1 \times 15.5^2 \right] \times 2 + 2 \times \frac{1 \times 30^3}{12} = \left[ (1.25 + 3603.75) \times 2 \right] + 4500 = 11710 \text{ cm}^4$$

$$I_y = \left[ \frac{1 \times 15^3}{12} + 1 \times 15 \times 7.5^2 \right] \times 2 + \left[ \frac{30 \times 1^3}{12} + 30 \times 1 \times 8^2 \right] \times 2 = 2250 + 3845 = 6095 \text{ cm}^4$$

$$J_w = I_x + I_y = 17805 \text{ cm}^4$$



به طور کلی در این مورد بیش از حد مشخص نمودن نامی از جنس طبق  $f = \frac{Mg}{L}$  در بالاترین و پایین ترین موارد (min) مشخص نامی از جنس هر دو است می باشد.

در مورد بیش از حد مشخص نمودن نامی از جنس طبق مطالب گفته شده در فصل های گذشته، فرضی حاصل نمودن این از مرکز سطح در درجه بندی مسهم بیش از حد مشخص بر مبنای نامی از جنس می باشد. بنابراین با این نسبت می توانیم که یکی از 4 نقطه سطح جبری از این نقطه می باشد و سپس از این مشخص را خواهد داشت.

دو نقطه سطح بالا و پایین سمت چپ در این صورت قائم به هم است. با این است. بنابراین (D و C)

بیش از حد مشخص نمودن نامی از جنس در نقاط D و C خلاف جهت مشخص بر مبنای نامی از جنس هستند. چرا که ایجاد می کنند و اگر کاهش دهند و در واقع مشخص بر مبنای نامی از جنس و مشخص بر مبنای نامی از جنس از هم کم می شوند. اما در نقاط A و B این طور نیست و در هر دو این دو نقطه به سمت پایین است. که هم جهت با مشخص بر مبنای نامی از جنس هستند و با هم جمع می شوند و ایجاد می کنند.

نقشه قائم دایره مشخص بر مبنای نامی از جنس و مشخص بر مبنای نامی از جنس در هر دو مورد به هم هستند. پس می توانیم بر این اساس آن ها را به صورت برابری نوشت:

$$f_r = \sqrt{\left(\frac{f}{v_{12}}\right)^2 + \left(\frac{f}{v_{13}} + \frac{f}{v_{14}}\right)^2 + \left(\frac{f}{v_2}\right)^2}$$

$$f_r = \sqrt{(1347.9)^2 + (7429.11)^2 + (1366.4)^2} = 2058.106 \text{ kg/cm}^2$$

طبق جدول صفح 77 جزوه، انتقال عرض این مثال تحت برش کار آفرین و غیره در این صورت است.  $\phi = 0.75$  و چون آزمایشات غیر مخرب صورت گرفته، طبق نکته صفح 75 جزوه، از B. بنابراین  $f_{nw} = 0.6 f_u$

$$\phi F_w = \phi \beta F_{nw} = 0.75 \times 1 \times 0.6 \times 70 \times 70 = 2205 \text{ kg/cm}^2$$

حاصل نسبت حاصل می کنیم و در آنجا جانب  $t_e$  را می یابیم:

$t_e$   $\text{kg/cm}^2$

1  $2058.106$

?  $2205$

$$\text{لازم } t_e = \frac{2205}{2058.106} = 1.0714 \text{ cm}$$

$$t_e = 0.707a \rightarrow a = \frac{t_e}{0.707} = \frac{1.0714}{0.707} = 1.515 \text{ cm}$$

\* نکته ی مهم: جهت سنج برقی نامی از جنس هم جهت با نند سنج است. مثلا در این مثال نند سنج  $15 \text{ ton.m}$  نشان داده شده

در جهت عقربه گانگ است پس جهت سنج های برقی نامی از جنس هم جهت است کرد نصب.

۹۹، ۳، ۶

### فصل چهارم: طراحی سفت های متداول

انواع سفت های مورد استفاده در سازه ها فولادی عبارتند از:

- سفت های طاق ضربی
- سفت ترمیم کردنی
- سفت کامپوزیت
- سفت غیر فولادی

**سفت طاق ضربی:** این سفت در اکثر پروژه ها ساختمانی توپا هوشمند شده است. این سفت معمولاً از تیرهای فولادی

سفت اجزای خود در بعضی از شهرستان های ایران مانند نزد طاق ضربی را بازنه در چند نیم دایره روی دهانه های با محدود

۶ م هم اجزای گشته. اجزای این سفت ها بدین صورت است که تیر آهن ها جانب کفزه ی آن ها با توجیه دهانه ی اتاق و بر

ورده تعیین می شوند در فاصله های تقریباً ۱ متر یکدیگر قرار می گیرند و پس تیر آهن ها را به وسیله ی آجر کاشیاری با طول ۱ متر و ضخ

میر می کنند.

\* آجر کاشیاری که ابعاد آن  $20 \times 10 \times 5$  یا  $22 \times 11 \times 5.5$  می باشد علت این است که با آن ها آجر کاشیاری تولید می کنند این است که

در بدین تولید این آجر کاشیاری است که با دست زده می شود و با فشار انگشتان کوبه های قالب به وسیله ی گل بر می خند. این نوع آجر برای کوب

کارهای ساختمانی مثل طاق ضربی در دیوار باربر و تیرچه چینی مناسب است. این آجر ها توپا هوشمند می تواند نقش باربری مطلوبی داشته باشد.

به آجر فیکسری آجر فزاینی هم میگویند چون اولین بار قرآنی ها تولید این آجر را وارد ایران کردند.

خاصی بین تیرهای سقف در سقف طاق ضربی حد اکثر یک متر است.

**سقف تیرچه کوبه:** این سقف در واقع نوعی از سقف تیرچه بلوک است که حدودا سه الی چهار دهه است که از آن استفاده می شود

در پروژه های ساختمانی معمولی رایج است. سقف تیرچه بلوک معمولا در سازه های بتنی خنجر دارد اما در سازه های فولادی هم

می تواند از آن استفاده نمود. اما سقف تیرچه بلوک در سازه های بتنی معمولا عملکرد بهتری ندارد.

★ مزایای سقف های تیرچه بلوک: (۱) ارزش بودنی اجزا

(۲) آسان بودن اجزا و عدم نیاز به نیروی کار فنی ماهر

(۳) در دسترس بودن نیروی کار

(۴) صلبیت زیاد این سقف ها

★ معایب سقف تیرچه بلوک: (۱) معمولاً می توان تیرچه ها را در دهانه های نهایتاً ۷ الی ۸ متر اجرا کرد. در صورت نیاز به اجزا

در دهانه های با طول بیشتر از ۷ الی ۸ متر، تنها با مهندسی سازه مسورت شود.

(۲) تاخیر در اجرا

★ تیرچه ها در فواصل نامتساوی از هم قرار می گیرند. بین این تیرچه ها یک سری بلوک (از جنس یونولیت، سفال یا سیمان) قرار می دهند


در این نوع سمپاش بارهای نقل کرده و زنده به تریه های سمپاش می رسد و این یعنی بویک ها نقش را در باربری ندارند بلکه بویک فقط در زنده و

حالتی دارند. تریه ها بار را به تریه های اصلی متصل می کنند و بدین ترتیب، سیستم توزیع نیز بدین صورت است:

ابتدا تریه ها بار را گرفته و به تریه های اصلی متصل می کنند پس تریه ها بار را به تریه ها متصل به فونداسیون و در نهایت فونداسیون به زمین متصل

می کنند.

آرماتور

در ابتدا تریه به صورت سه عدد آرماتور است. این آرماتورها به هم وصل می شوند و یک مساحت گسترده می دهند. 

منبع یا این مساحت را در قالب بتن قرار می دهند. در نهایت بعد از گرفتن بتن، تریه ها را در خواص نهایی قرار می دهند.

\* طبق آفرین تغییرات دستور العمل نظام مهندسی، عرض یا تریه می باشد 14cm باشد.

\* تریه می تواند به صورت تک یا دوپل به کار رفته شود.

\* عرض یا تریه تریه تک معمولاً 14cm و عرض یا تریه تریه دوپل معمولاً 28cm است.

\* اگر دهانه مورد نظر کم تر از 7m باشد از تریه تک و در صورتی که بسین تر از 7m باشد از تریه دوپل استفاده می کنیم.

\* تریه می تواند تماماً از بتن فولاد باشد که به آن **تریه کرومیت** می گویند. یعنی به این که یک آرماتور بلا درآورد در این قرار داده

باشند. می تواند صغیر فولادی در بلا درآوردین داشته باشد و این نوع هم در بلا درآوردین به صورت زینتی است. هم در مل می توانند توهمی شود در این

فولاد می احزاب شود. این اجال های زینتی در واقع نقش بر سله را ایفا می کنند.


\* در ترمیم اگر محور فومانی لغزش ندارد و فقط باید برای ارضایی کنند. در هیچ کدام از روابط محاسباتی وجود ندارد. از آنجا که بالایی، عنوان سازه است.

محور اصلی از نظر گام دیده شده در سازه را محور را به طول آن و نسبت می کنند. به این صورت که وقتی طول ترمیم افزایش

باید بقا آورده شود باید به نسبت افزایش باید این نکته به خاطر سهولت در حمل ترمیم است.

\* در این نوع مسقط انتقال ترمیم به تکرار طرز نوع مفصلی دو طرفه است. بنابراین در هنگام وقوع زلزله، عمل ترمیم بخشی در

تکامل به بزرگتر انجام نمی دهند. (در حالت مفصل)



بنابراین مسقط ترمیم خطی تواند به طریقی را تحمل نماید. علت این موضوع این است که در مسقط ترمیم، بتن ریزی غیر درجا (دو طرفه)

انتقال می آید و این عمل باعث وقوع در (انتقال ترمیم) می شود و در نتیجه انتقال ترمیم با تکرارها از نوع مفصلی است و در ترمیم

\* انتقال ترمیم، در واقع عدم پیوستگی کامل بین دو قسمت است که به صورت جداگانه در دو زمان ساخت رخ داده است.

و جداگانه ی زحمانی بین بتن ریزی لایه جدید و لایه قبلی باعث می شود که بتن لایه قبلی کمی سفت شده و انتقال خوبی بین

دو لایه برقرار نگردد.

علت انتقال ترمیم در مسقط ترمیم چون این است که همان طور که گفته شد ترمیم ها را به صورت یک یا گزیده می (که بتن آن از قبل سفت شده

و گزیده می صورت گرفته) و به عدد آورده به کارگاه حمل می کنند. بعد از قرار دادن ترمیم ها در فواصل دو قسمت مختلف بتن ریزی انجام می شود.

در این جا محوله در دو طرفه بتن ریزی صورت می گیرد (بزرگ برابری داشته باشد) و باید در برابر کل مسقط (یعنی بتن سفت و یا گزیده ترمیم



انتقال خامس صورت نمی گردد در نتیجه انتقال (درز سرد) رخ می دهد.

\* در سقف تریچه کرد صورت حاصله آزاد تریچه ها حداکثر 75cm است.

سقف کامپوزیت (Composite): در این سقف تریچه های فرعی در فواصل بین 90cm تا 110cm قرار می گیرند (حداکثر 1m)

این ابعاد تجربی هستند. ممکن است در طراحی از این فواصل جواب بگیریم (حتی 90cm) در این صورت مجبور هستیم حاصله های تریچه های فرعی

را کم تر کنیم. اما با این اصل حاصله های تریچه های فرعی حتی الاکمال از 80cm کم تر نگردد.

روی تریچه های فرعی سلب آبرو در می نیند و بتن از زیر می کنده آبروهای که به صورت کله بندی روی سقف کامپوزیت قرار می گیرند، آبرو در طراحی صورت می گیرد که باعث تکلیف می شود در بتن و مانع ترک خوردن آن می شوند.

\* موافق که عملکرد تمام بتن و فولاد در آن دیده شود، سقف کامپوزیت نام دارد.

سقف های کامپوزیت از ترکیب بتن و فولاد ساخته می شوند برای این که یک واحد کلی سقف رعایت شود از برش گز با مقطع نادرانی با تکیه یا

گل ضعیف استفاده می کنند. وظیفه اصلی برش گز این است که برش اصلی در محل تماس تیر فولادی و دال بتنی را تحمل کند. برش گزها بر روی

بال فونانی تیر فولادی متصل شده و در بتن فرو می روند.


\* عرض از تهی که روی تیر فولادی فرعی رعایت می شود بصورت هم زمان با تریچه کار می کند. به این عرض بتن عرض مؤثر (Effective) (ترکیبی)

مربوطند

\* ضیق مثبت دهم مترا میل را تحمل و این نامه AISI آمریکا، عرض مؤثر دال بتنی که در خطوط تیرها آن بصورت محاط (be/2)

عمل در این باره باید حداقل سه معیار زیر باشد:

(۱) یک هشتم دهانه تیر  $(\frac{L}{8})$



(۲) نصف فاصله ی محور تیر تا محور تیر مجاور  $(\frac{s}{2})$

$$be = \min \left\{ \begin{array}{l} \frac{L}{8} \\ s \\ \frac{s_1}{2} \end{array} \right.$$

\* در تیرهای همبندی عرض دور طول لامینار روبرو است و گسترش  $s_1$  انجام نمی شود.

(۳) فاصله ی محور تیر تا لبه ی دال تنج  $(s)$

عرض دور کل بدین معنی محاسبه می شود. از مجموع عرض دورهای تعیین شده در طرفین تیر به دست می آید.

جهت طراحی خمشی بدین معنی کامپوزیت باید رابطه ی روبرو را مشاهده کرد:

$$M_u \leq \phi M_n$$

که در آن  $\phi = 0.9$  ضریب ایمنی است.

که در آن  $M_u$  عیار خمشی مورد نیاز یا حداکثر نندگشی ایجاد شده در عضو و  $M_n$  عیار خمشی اسمی عضو کامپوزیت است (ظرفیت).

ظرفیت خمشی اسمی معنی کامپوزیت شامل تیرچه فولادی و دال بتنی منگلی بر آن:

در این حالت چون دال بتنی در سمت فوقانی موقع کار می گیرد، و منفر مطلوب و عملکرد بهینه معنی در حالتی قابل برای است که

نندگشی وارد بر عضو مثبت باشد. چون در غیر این صورت بتن تحت کشش کار می کند و می دانیم بتن تحت کشش عیار صغیری دارد و

ترکیب مورد نیاز هم بسیار حذف می گردد. بنابراین در اغلب اوقات سعی می کنند تیرهای فرعی فولادی به صورت دور متصل و انبوه

تحت بارهای منفی بر آن ها نندگشی ایجاد می شود. بهمین طریق طبق نکات گفته شده وقتی تیرهای فرعی را دور متصل اجزای کنیم علاوه بر زیر بار

هم میسارگی نخواهند داشت.



پلاستیک بای شود. بنابراین خواص کششی اسمی تمام محلول مثل بردال بی صفا و با طرز کارها می شود.

۱) اگر  $\frac{h}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$  باشد؛ باید بر اساس توزیع پلاستیک (مقرنی) تنش بر روی مقطع محلول تعیین شود. (زاع کرن حالت)

۲) در صورتی که  $\frac{h}{t_w} > 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$  باشد؛  $M_n$  باید بر اساس روی هم گذاری تنش های الاستیک با فرض مقطع تبدیل یافته و با در نظر گرفتن

$(n = \frac{E_s}{E_c})$

اثر پایه های بوقت برای حالت حدی تسلیم در تارهای انبساطی محلول  $(M_y)$  تعیین گردد.

توضیحات:

تغییر در اثر  $\frac{h}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$  باشد؛  $M_n$  بر اساس توزیع پلاستیک تنش در مقطع محلول تعیین می گردد. ابتدا باید با فرضیات روی

توزیع تنش پلاستیک آشنا شویم.

\* در روش توزیع تنش پلاستیک، مقاومت اسمی مقطع محلول  $(M_n)$  بر اساس فرضیات زیر محاسبه می شود:

الف) تنش در بخش فولادی مقطع (هم در قسمت فشاری هم در قسمت کششی مقطع) برابر با  $F_y$  می باشد به طور کلی در تمام مقاطع کششی

و فشاری مقطع توزیع شده است.

ب) تنش در ناحیه فشاری بتن به طور کلی با  $0.85 f_c$  می باشد.

\* برای تمام توخالی فولادی که به وسیله بتن رسیده باشد؛ به خاطر عملکرد بتن در داخل مقطع فولادی؛ به جای تنش  $0.85 f_c$  در تمام

قسمتس بتن می تواند از  $0.95 f_c$  استفاده کرد. در آن؛  $f_y$  تنش تسلیم مقطع فولادی و  $f_c$  مقاومت مشخصه فشاری 28 روزه

معمود السوالاتی متن است.

برای یافتن  $M_n$  باید پس از تعیین عرض محور جمع، محاسبه تنش پلاستیک در مقطع تعیین کرد و این کار به کمک برقراری تعادل نیرویی  $\sum F_x = 0 \rightarrow y_p \checkmark$

در مقطع و با فرض توزیع تنش یکواخت  $0.85 f_c$  در بتن و تنش کمناخت  $f_y$  در فولاد حاصل می شود. نسبت به این در ابعاد مقطع

باید محل محور خشی می تواند در بتن یا فولاد قرار گیرد. اگر تنش در بتن قرار گیرد، باید از بتن قرار گرفته در این بار خشی صرف نظر کرد


و مجدداً بار خشی محاسبه کرد. حواله منحنی از بتن بر این فکر خشی قرار گیرد و در نتیجه تحت کشش و بتن شود و چون معادله بتن در این بار خشی نامبر از این معادله

اگر مساحت تحت منحنی در عرض برابر  $A_c$  و مساحت فولاد برابر  $A_s$  باشد درجه آن  $\epsilon_m$ :

if :  $A_s f_y > 0.85 f_c A_c \rightarrow$  بار خشی در فولاد قرار می گیرد

if :  $A_s f_y < 0.85 f_c A_c \rightarrow$  بار خشی در بتن قرار می گیرد

پس از تعیین محل بار خشی پلاستیک  $M_n$  با تکیه بر این از نیروهای حاصل از توزیع تنش پلاستیک نسبت به بار خشی پلاستیک محاسبه می شود  $\sum M = 0 \rightarrow y_p \checkmark$



موقع کانپوزیت (محل)

توزیع تنش در محور خشی پلاستیک در فولاد قرار گیرد

توزیع تنش از محور خشی پلاستیک در بتن قرار گیرد


۹۹، ۳، ۶

مثالی: برای پل در مسافتی با بعد  $20 \times 10^3 \text{ m}$ ، از دال تین به ضخامت  $10 \text{ cm}$  و تیر فرعی IPE 270 به عمده  $2 \text{ m}$  استفاده شده است.

تیرهای فرعی به صورت دور فصل در مسافتی که با برده نامی از تق سازی روی دال تین  $200 \text{ kg/m}^2$  باشد قرار

میدهند. از پایداری حوضت قبل از کسب مقاومت بتن استفاده شده است.

$f_c = 210 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$      $\gamma_c = 2400 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^3}$      $\gamma_s = 7850 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^3}$      $E = 2.04 \times 10^6 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$      $F_y = 3600 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$



نکته مهم: در سقف های کامپوزیت، باید کنترل مقاطع انجام دهیم. در سقف کامپوزیت عملکرد بتن فولاد پوریت

است اما حوضت بتن در صورتی که در بتن از ابتدا حادقی ندارد. بنابراین باید سری پایداری حوضت زیر تیرهای فولادی

قرار دهیم تا وزن بتن تحمل شود (از زمانی که تیر صورت گیرد) بنابراین می از روش های اوجا شماره از پایداری حوضت است.

اما اگر از پایداری حوضت استفاده نشود، به کنترل طایی که انجام می دهیم کنترل و غیره اضافه می شود و آن این است که فولاد باید به پهنایی

تواند وزن بتن تازه و پایداری زنده را تحمل کند.

حل: ابتدا از جدول اسفالت، مشخصات IPE 270 را برداشت می کنیم.  
 $A = 45.9 \text{ cm}^2$  مساحت  
 $G = 36.11 \text{ kg}$  وزن طول  
 $d = 270 \text{ mm}$  ارتفاع جان  
 $t_w = 0.66 \text{ cm}$  ضخامت جان

مقدار عرض مورد نیاز را بیابیم:

$$\frac{b_e}{2} = \min \left\{ \begin{array}{l} \frac{L}{8} = \frac{10}{8} = 1.25 \text{ m} \\ \frac{s_2}{2} = \frac{2}{2} = 1 \\ s_1 = 1 \end{array} \right. \rightarrow \frac{b_e}{2} = \min \{1.25, 1, 1\} = 1 \text{ m}$$

یعنی تیر، عرض 2 متر همزه با فولاد کار می کند  $\rightarrow b_e = 2 \times 1 = 2 \text{ m}$

کنترل  $\frac{h}{t_w}$  را انجام می دهیم و، حد اکثر  $3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$  مقادیر می کنیم:

$$\frac{h}{t_w} = \frac{21.9}{0.66} = 33.1818$$

نیاز داریم  $M$  ظرفیت کششی مقطع  $\frac{h}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$

$$3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3.76 \sqrt{\frac{2004 \times 10^6}{3600}} = 89.5059$$


طبق نکات گفته شده باید متوجه شویم که بار فشر در بتن قرار می گیرد در فولاد با بارین حد اکثر  $A_s f_y$  (یا  $0.85 f_c A_c$ ) حد اکثر می کنیم.

$$A_s f_y = 45.9 \times 3600 = 165240 \text{ kg}$$

تاریخ در بتن  $A_s f_y < 0.85 f_c A_c$  قرار می گیرد

$$0.85 f_c A_c = 0.85 \times 210 \times 200 \times 10 = 357000 \text{ kg}$$

فصلت  $\frac{1}{2}$  طویل تر



با توجه به محاسبات تعادل کار فشرش بلااستیک  $\sum F_n = 0 \rightarrow 0.85 f_c b_e y_p - A_s f_y = 0 \rightarrow 0.85 \times 210 \times 200 y_p - 45.9 \times 3600 = 0$

$$\rightarrow y_p = 4.629 \text{ cm}$$

حل با گدایی از نیروهای حاصل از توزیع تنش نسبت به بار فشرش بلااستیک  $M_n$  محاسبه می شود

$$M_n = \sum M = 0.85 f_c b_e y_p \frac{y_p}{2} + A_s f_y \left( \frac{27}{2} + (10 - y_p) \right)$$

$$\rightarrow M_n = \left[ 0.85 \times 210 \times 200 \times 4.629 \times \frac{4.629}{2} \right] + 45.9 \times 3600 (13.5 + (10 - 4.629))$$

$$\rightarrow M_n = 382483.3919 + 3118244.04 = 3500727.432 \text{ kg cm} \approx 35 \text{ ton.m}$$

مقاومت کششی





۱) کاهش وزن مرده سفت و سبک شدن نمازه

۲) صرفه جویی در مصرف فولاد اسکلت نمازه

۳) سبک تر بودن نسبت به سفت تر صیقل بزرگ و در سفت های کامپوزیت

۴) سرعت اجرای بسیار بالا و ...

\* فاصله ی تیرهای فرعی در این نوع سفت معمولاً بین ۱۸۰<sup>cm</sup> الی ۲۲۰<sup>cm</sup> است.

در این سفت از برش کمر یا گمل منع هایی استفاده می شود که باعث بهبود انتقال و عملکرد تیر و فولاد با هم می شوند.

غالب این نوع سفت یک سری درق های فولادی گالوانیزه (به صورت ذوزنق های) می باشند.

### فصل چهارم: اتصالات متعارف در سازه های فولادی

تعیین و طراحی نوع اتصال تیر به ستون و ستون به قونایسول بر مبنای مهندسی حساب می باشد.

\* وقتی اتصال مورد نظر گردار باشد به علت جذب نیروی کشش در اتصالات گردار، خاطم باید گنجلن تر باشد و

این باعث می شود در هزینه ها بالاتر رفته و پروژه کمی غیر اقتصادی برآورد شود. بنابراین وقتی اتصالات را از

معمولی به گردار تغیر دیم این نیز تمام شده را افزایش داده و وزن سازه را اضافه کرده ایم.

بنابراین برای این که پروژه توهم اقتصادی داشته باشد هم چنین از نظر لرزه ای این باشد برای ساختمان های ۶ الی ۸ طبقه

در صورت امکان در دو اتما از یادند استفاده کنیم در غیر این صورت در یک اتما یادند در وقت دیگر قاب خمشی

اتصال گردار قرار دیم.

\* یادند در تحمل بار لرزه ای و سبب تر شدن المان های دیگر و جواب گرفتن از آن ها بسیار مفید و کاربردی است. اما

مهمتر است به نکات زیر هم توجه شود:

در استاندارد 2800 (اسن نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله) رابطه وجود دارد که از طریق آن نیروی برش پایه زلزله داده بر

$$F = CW$$

محتمل را می یابیم

که در آن F نیروی برش پایه، C ضریب زلزله و W وزن سازه لرزه ای می باشد.

گلوله آبی: نسبت شتاب جنبشی طرح: B. ضرب بازنایب با همال. آ ضربی اهمیت با همال در

$$C = \frac{AB I}{R_u}$$

R\_u ضربی رفتار است

W وزن خود لرزه ای برابر است با: درصدی از بار زنده در برف + وزن سازه ثابت و دیوارها + بار مرده = W

حالی که بررسی بار امر حافقی می برداریم.

در اثر زلزله سگ ستر زمین با شتاب  $\alpha$  شروع به نوسان کند. در اثر عمود اوج زلزله از زمین لایه های خاک درونی های

آن ها حرکتی تغییر کرده و در نهایت در اثر ارتعاش زمین شتاب  $a$  در سازه ایجاد می شود. اگر جرم کل سازه را m در نظر بگیریم

نیروی زلزله دارد به سازه یا نیروی زلزله طبق قانون دوم نیوتن برابر است با:

$$V = m a g$$

نسبت شتاب سگ ستر زمین را به شکل ضربی از شتاب جاذبه  $a = A \times g$  می نویسیم. هم چنین نسبتی که در سازه ایجاد می شود را اصطلاحی

از شتاب سگ ستر زمین فرض می کنیم و ضرب ارتباط دهیم شتاب سازه با شتاب زمین را B می نامیم. در نتیجه نیروی زلزله برابر است

$$v = m a g \quad , \quad a g = B a g = B A g$$

$$\rightarrow v = m B A g = A B m g \xrightarrow{W = m g} v = A B W$$

از سازه خود متفاوتی اهمیت زلزله ای باشد در 2800 کرده بندی ساختمان ها در حسب اهمیت ذکر شده اند لازم است در محاسبات

نیروی زلزله میزان اهمیت ساختمان را با ضریب بنام ضرب اهمیت I در نظر بگیریم. این کار برای در نظر گیری حالتی که منتهی به لرزه است

$$V = A B I W$$



در صورتی که اگر از چهار بند استکان کنیم (خمدر و در هر یک معمولی دارای درون) زمان نادر برابر خواهد بود با:

$$T = 0.05 H^{0.75}$$

بنابراین دیدیم که اگر به جانب عمیق‌تر همانند دامنه باقیمانده زمان نادر کاهش می‌یابد.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$$

می‌دانیم که فرمول کلی زمان نادر برابر است با:

که در آن  $T$  آ زمان نادر،  $m$  جرم المان مورد نظر و  $K$  سختی است.

$$F = K \Delta \rightarrow K = \frac{F}{\Delta}$$


می‌دانیم که  $K$  برابر است با:

در صورتی که به جایی قابل عمیق‌تر از همانند استکان کنیم، زمان نادر کاهش می‌یابد. طبق رابطه فوق، با کاهش زمان نادر یعنی

افزایش پیدا کند و وقتی سختی افزایش پیدا کند یعنی ما همان مورد را می‌تواند جذب نیروی سست تر و تغییر شکل کم تر داشته باشد که این

مساله می‌تواند اثرات نامطلوبی داشته باشد. بنابراین زمان نادر با منحنی رابطه عکس دارد.

هم چنین از جابجایی مهندسی رزنگ می‌دانیم که نمودار صیف با زمان بدین صورت است:



در این نمودار ضرب با زمان  $B$  که بر حسب محور زمان نادر  $B$  بیان می‌شود.

اگر در همان فضای راجع در سمت عموم نمودار را در نظر بگیریم در این قسمت

می‌بینیم که محور زمان نادر کاهش باید فریب با زمان  $B$  می‌یابد و طبق مطالب گفته شده ضرب با زمان  $B$ .

ضریب زلزله C را طبق مستقیم دارد. هم چنین C با  $\gamma$  برش باید رابطه مستقیم دارد. بنابراین با کاهش زمان تاب:

$$v = \frac{ABE}{K_{ax}} \quad W = CW$$

سختی افزایش یافت. ضریب نیرو افزایش یافت. برش باید با همان افزایش یافت.

بنابراین در اسکله از باید موارد ذکر شده را در نظر گرفت و با توجه به وارد شدن و تهنیت لازم اقدام به اسکله از


سیستم پایداری نمود. معنی باید به نوع تفت از نظر خطر لرزه خیزی و مقدار طبقات سازه و ... توجه نمود و در صورتی که عمل خاصی

اندازه تعمیر مکان های جانبی و

وجود تفت از بدنه اسکله تمام.

### ارتقالات گرده

### ارتقال گردهای دهرهای



در یک باب با فضای محدود مانده شکل دوبه دو است. از این نظر در اسکله می توان

نگرش را برابر با سازه در این صورت. ارتقال تریه بتون (ارتقال

بسیار هم ای در زمین نگاه انجام می دهند. حاصل این نوع بتون دو برابر ارتفاع تریه

بنابراین قسمتی از تریه بتون در کارخانه ساخته می شود به این قسمت تریه بتون

بنابراین ارتقال بجمع دهرهای تریه بتون در حالی صورت می گیرد که نگرش حداقل متوجه عمل (مورد باشد)

\* دو نوع ارتقال گردهای دهرهای داریم: ۱- ارتقال فلنجی ۲- ارتقال درونی یا ایسلاسی

\* در حدودی انتقال فلجی در درجی قسمتی از تریه هم استول ساخته می شود. اما نوعی انتقال دند به تریه هماد است.

(۱) روستی استلاسی: در این روستی بالایی و پایی با تریه هماد استول ساخته می شوند. هم چنین یک ورق دند بالادین قرار می دهند

یک ورق هم در جای قرار می گیرد پس هیچ دهره کا تریه نمی شوند.

(۲) انتقال فلجی: در این روستی یک سری ورق سوراخ کاری می شوند و در همان با یک دهره هم وصل می شوند.

در واقع یک ورق سوراخ دار روی دند جوش می شود. یک ورق سوراخ دگر روی تریه جوش می شود. در نهایت با یک دهره هم وصل می شوند.

وصل می شوند.

انتقال گزدار جوشی: در این روستی دند وجود ندارد. در این روستی ستر و ستول جدا گانه ساخته می شوند و هیچ کارگاه وصل می شوند.

در این انتقال یک ورق روی بال قوآنی تریه قرار می گیرد و به تریه ستول جوش داده می شود. در محل انتقال از نوع جوش

نغود کامل داده می شود و بین ورق روی و تریه جوش تراش می گویند داده می شود. به این ورق که روی بال قوآنی قرار می گیرد

ورق روی می گویند. یک ورق پایین بال تخمانی تریه قرار می گیرد. در سایر محل انتقال ورق با تریه جوش نغود کامل انجام می شود.

به ورق که پایین بال تخمانی قرار می گیرد ورق زیر سری گویند.

\* دقتی ورق های روی و زیر سری، انتقال بارهای ناشی از تریه ستول و دقتی ورق در بی جا قرار می گیرد انتقال

برش از تریه ستول می باشد

\* عرض درق روپرسی باید از عرض بال تکمیل تر باشد. هم چنین عرض درق از لری از عرض بال تکمیل تر باید باشد.

\* انتقال درق جای به بال ستون باید جوش فوژدی کامل یا جوش کوئم باشد.

اتصالات مفصلی: در اتصالات جفلی در بالا و کدی در پایین تر داریم. اگر یک تر زیاد باشد نسبت نشین

را تقویت کنیم در درق یکی زیر نشین داریم کرد. به این انتقال انتقال مفصلی نشین سمت شده لوقه اگر یک تر کم باشد

و نیز به درق یکی فایده به آن انتقال مفصلی نشین ساده لوقه.

نوع دیگری از انتقال مفصلی به نام انتقال نشین جا وجود دارد. این انتقال می تواند جوشی یا جوش و مهره باشد.

اتصالات پای ستون: این اتصالات دو نوع هستند (۱) کر دار (۲) مفصلی (ستون به فونداسیون)

انتخاب این نوع انتقال بمرحله مهندسی محاسب است.

\* برای ساختمان های بلند مرتبه و ساختمان های که در مناطق با خورنده غریزی زیاد قرار دارند و یا جذب نیروی لرزه ای بالایی دارند.

اتصالات مفصلی مناسب نمی باشد.

در اتصالات مفصلی ستون به فونداسیون چهار نشینی در چهار طرف ستون داریم کرد. در این انتقال تک نشینی بسیار کمی مفصلی می شود.

در سینی ترساره ها، انتقال ستون به فونداسیون کر دار است. در این انتقال از درق با هم پس پلیت (Base Plate) (تقریباً)

یا صفحه کف ستون استفاده می شود. این صفحه های کف ستون، دارای سوراخ ها و بولت های هستند که در سوراخ ها قرار می گیرند و هم چنین بولت ها



در متن قرار می گیرند.

طوری اجزای مستوله دوم روی مستوله اول از ورق انتقال (وصله یا اسلایس یا هم پوشانی) استفاده می کنند. اگر تغییر ایجاد

مستوله قابل ملاحظه باشد از دلیل انتقال کلدانی باینست اب به ۶ استفاده می کنند.



تغییر سایه انتقال فلنجی در درستی

\* در انتقال فلنجی تعداد پیچ و مهره نسبت به انتقال در حجمی کم تر است.

\* در انتقال فلنجی خطای اجزای پس تر است. پس در اجزای بعدی وقت پس گیری منبسط کرد.

گرد آورنده: میلاد رضایی

استاد محمد رضا امیری ناصحی

منابع:

(۱) محبت دهم تورات ملی ناصحان، طرح و اجرای ناصحان های فولادی، ۱۳۹۲

(۲) استاندارد ۲۸۰۰؛ آیین نامری طراحی ناصحان هادر برابر زلزله

(۳) استاندارد ۲۸۰۰ زیر زره بتن؛ سری عمران  
(دریافت ۴)

(۴) کتاب طراحی سازه های فولادی به روش حال احدي و مقاومت بجاز (جلد پنجم طرح انتقال)؛ دکتر ازهری، دکتر میرقاری

(۵) کتاب طراحی سازه های فولادی به روش حال احدي (جلد پنجم طرح اعفاء)؛ دکتر ازهری، دکتر میرقاری

(۶) کتاب طراحی سازه های فولادی؛ استاد شاپور کاخونی

(۷) کتاب اجزای ناصحان و ناصحان؛ سوادین کباری

(۸) کتاب مقاومت مصالح؛ ایلویر یویوف، ترجمه استاد شاپور کاخونی

(۹) کتاب اصول نظارت ناصحان های فلزی بتنی و منشی (نظارت های ۲)؛ مهندس نوید سلیمانی پور



# جزوه باما

دانلود جزوات، نمونه سؤالات  
و پروپوزنت‌های دانشگاهی

**Jozvebama.ir**

